Ragréage au ciment des dalles de pierres. Fissuration et dégradation de la pierre

Désolidarisation des jambes de force et des cadres du garde-corps sous l'effet de l'oxydation. Risque de rupture des rivetages de fixation.

Oxydation de la main courante moulurée et de son support

Eclatement de l'extrém… dalle en pierre sous … l'oxydation des scellem… pattes du gard…

Feuille en tôle r… présentant un g… manque du fait … corrosion

… et perte presque… te de la dorure de … tine des poignées en bronze

A

Verre cassé

B

C

D

Lessivage des joints entre dalles et altération des pierres

E

Eclatement de l'extrémité de la dalle en pierre sous l'effet de l'oxydation des scellements des pattes du garde-corps

F

Eclatement de l'extrémité de la dalle en pierre sous l'effet de l'oxydation des scellements des pattes du garde-corps

G

Usure et perte presque complète de la dorure de la patine des poignées en bronze

Façade partielle avec Ferroneries rue Raymond Poincaré Existante

Embellissement CCI
53 rue Stanislas
54 000 NANCY

Affaire
25 22

Maître d'ouvrage

CCI de Meurthe et Moselle
53 rue Stanislas
54 000 NANCY

Maîtres d'oeuvres

SW ARCHITECTURE

SARL Schatzlé - Weitling
Zone Ecoparc - bât. Océanis
35 Rue Haroun Tazieff
54 320 Maxéville
Tél : 03 83 28 22 25 - Fax : 03 83 28 51 45

atelier grégoire andré
architecture & patrimoine

19, rue Montesquieu - 54000 Nancy
Tél : 03 83 20 71 87
atelier@andrepatrimoine.fr
Sarl au capital de 10 000 €
Siret : 511 445 587 00039
Code APE : 7111Z

JUIN 2026

1/100°

DCE