

INSPECTION VISUELLE DES DIGUES											
Date visite : 02-12-11			N°Tronçon 8189			Rive : RG			Bief n°: Bief n°23 de Cacor		
Information générale ou désordre ponctuel						Information générale ou désordre linéaire					
Locali.	Ref point	Info. /Dés.	N°Photos	Observations	grav.	Ref. linéaire	Info. /Dés.	Début/ fin liné.	N°Photos	Observations	grav.
Berge du canal	1b	PEA	4	metal		1ob	REVB	debut	3 (30/11/11)	après le pont, bon état	
	2b	ALT	11, 12	zone érosion, altération du bitume sur 1m, 20cm recul		2ob	REVB	fin	63,64	fin REVB, bon état d'ensemble	
	3b	PEA	37	métal		3ob					
	4b	PEA	46	métal		4ob					
	5b	RVH	58,59,62	22m de long		5ob					
	6b	PEA	57	métal		6ob					
	7b					7ob					
	8b					8ob					
	9b					9ob					
	10b					10ob					
	11b					11ob					
	12b					12ob					
Talus amont	1a					1oa					
	2a					2oa					
	3a					3oa					
Crête de digue	1c	PYL	21, 22, 23	traverse canal , PYL à 1m de la voie verte (ligne haute)		1oc	PYL	debut	45	ligne le long digue (à 2m de la voie verte)	
	2c	SOU	29,30,33	vielle, desouchée = trou ds digue à 1,5m de crête		2oc	PYL	fin		ligne électrique en crête	
	3c	PYL	38	ne traverse pas canal, à 2m de la voie verte (un autre 30m plus loin)		3oc					
	4c	AQU		2m long, 4m haut, 1 voute		4oc					
	5c					5oc					
	6c					6oc					
Talus aval côté terre	1t	SOU		vielle, 5m sous crête		1ot	FUI	debut	42 - 44	fossé en eau	
	2t					2ot	FUI	fin		fossé en eau	
	3t	OUV		passage ruisseau de l'AQU sous la route et évacuation		3ot					
	4t					4ot					
	5t					5ot					
	6t					6ot					
	7t					7ot					
	8t					8ot					
	9t					9ot					