

LEGENDE REPARATION SUR BETON

TRANCHE FERME

-  Acrotères PH RDC
-  Acrotères PH R+1

TRANCHE CONDITIONNELLE 1

-  Poteaux saillants des façades
-  Poteaux ronds des auvents et terrasse en RDC

TRANCHE CONDITIONNELLE 2

Éléments repris dans TF + TC1 + éléments ci-dessous :

-  Casquettes béton non protégées
-  Poutres sous casquettes

Désignation du document :	N° du document :
<p style="text-align: center;">STRUCTURE</p> <p style="text-align: center;">Repérage des zones à restaurer</p>	STR.01
Auteur : EPR	Phase :
Echelle: variable	PRO - DCE
Format: A3	

[illegible]

Ech. 1/200

Ech. 1/200






ETAT DES LIEUX RDC

Ech. 1/200



LEGENDE

-  Poteaux ronds des auvents et terrasse en RDC
-  Poteaux saillants des façades
-  Poutres sous casquettes

Ech. 1/200



Ech. 1/200

Architectural floor plan of a building with various rooms and terraces. The plan includes a central 'hors programme' area, a 'Verrière' (glass enclosure) with a metal frame and anti-fall protection, a 'Terasse' (terrace), a 'Patio', and several 'Toiture terrasse' (terrace roofs). The plan also shows 'Casquettes béton non protégées' (unprotected concrete canopies) and 'CTA 527kg' (concrete table area) markings. A north arrow is present in the bottom left corner.

LEGENDE

- Casquettes béton non protégées

-  Casquettes béton non protégées
-  Acrotères PH R+1
-  Trémies
-  Plots béton supports CTA
-  Plots béton supports panneaux acoustiques

REPERAGE DES ZONES DE BETON A REPARER FACADE SUD - FILES A à J

Ech. 1/100




REPERAGE DES ZONES DE BETON A REPARER FACADE NORD - FILES A à J

Ech. 1/100



Ech. 1/100



8/9

REPERAGE DES ZONES DE BETON A REPARER FACADE OUEST

Ech. 1/100

