

SYNTHESE : Accès et cheminement sur les toitures des bâtiments 38/1 et 38/2

Les toitures des bâtiments 38/1 et 38/2 sont dangereuses. Les nombreux lanterneaux présents en toitures sont fragilisés et non sécurisés par une grille. Il y a un risque de chute de grande hauteur, par conséquent des mesures de prévention stricts sont à appliquer pour accéder et évoluer sur ces toitures. Le travail isolé est interdit en toiture, vous devez être systématiquement être accompagné.



Pour accéder aux terrasses A, B et G :

L'accès doit se faire via l'échelle intérieure située au 3^e étage du bâtiment 38/2 à proximité du monte-charge. Absence de garde-corps fixes sur la terrasse B. Il n'y a pas de dispositifs de sécurité individuelle, ne pas s'approcher de l'acrotère.

Pour accéder aux terrasses C et F :

L'accès aux terrasses doit se faire via une fenêtre située au 1^{er} étage du bâtiment 38/2. L'ancienne crinoline n'est plus fonctionnelle.

Plusieurs dispositifs de sécurité individuelle (points d'ancrage) sont présents sur ces terrasses.

Le port du harnais avec système stop chute fixé à un point d'ancrage est obligatoire pour évoluer à travers les lanterneaux sur les terrasses. Un point d'ancrage par travailleur.

Pour accéder aux terrasses E et D :

L'accès aux terrasses doit se faire via une fenêtre située au 1^{er} étage du bâtiment 38/2. L'ancienne crinoline n'est plus fonctionnelle.

Vigilance accrue durant la traversée des lanterneaux non sécurisés. Ne pas s'approcher des lanterneaux.

Le port du harnais fixé à un point d'ancrage est obligatoire pour évoluer à travers les lanterneaux. Un point d'ancrage par travailleur.

Un escalier extérieur situé sur la terrasse F permet d'accéder aux terrasses E et D.

Les terrasses E et D sont équipées partiellement de garde-corps. Il n'y a pas de dispositifs de sécurité individuelle, ne pas s'approcher de l'acrotère.