



OE31_LAON_CPAM
08/07/24

MOE : SCOP ŒUVRER
13 rue Delaporte
02500 Mondrepuis
contact@collectif-oeuvrer.com
Pilote : Renaud DE LA BARRE
Co-pilote : Brann LE GARREC
06 80 94 67 98 / 06 33 64 01 92

MOA : Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM)
2 rue Charles Péguy
02 000 LAON
Représentante MOA : Florence GALI
florence.gali@assurance-maladie.fr



CPAM de Laon
- DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE) -
- CARNET DE PLANS ET DE DÉTAILS
Juillet 2024 - IND.1

SOMMAIRE



CARNET DE PLANS ET DE DETAILS

| | |
|--|----|
| - 00. CONTEXTE EXISTANT AVEC PROJECTION | 3 |
| - 01. MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM | 19 |
| - 02. PORTES EN ALUMINIUM | 34 |
| - 03. MURS RIDEAU ALUMINIUM | 47 |
| - 04. BRISE-SOLEIL FIXES EN ALUMINIUM | 51 |
| - 05. HARMONISATION COLORIMÉTRIQUE | 58 |
| - 06. LOCALISATION TYPE DE POSE DES MENUISERIES | 64 |
| - 07. LOCALISATION MENUISERIES FIXES | 70 |
| - 08. LOCALISATION TYPES DE VITRAGE | 76 |
| - 09. LOCALISATION STORES INTÉRIEURS ENROULABLES | 82 |


00.

CONTEXTE EXISTANT AVEC PROJECTION


00. CONTEXTE EXISTANT AVEC PROJECTION





00. CONTEXTE EXISTANT AVEC PROJECTION



00. CONTEXTE EXISTANT AVEC PROJECTION





00. CONTEXTE EXISTANT AVEC PROJECTION







EXISTANT_Façade Nord

PROJET_Façade Nord

- Changement de l'intégralité des menuiseries du bâtiment
 - > Existant : Aluminium Teinte rouge
 - > Projet : Aluminium teinte aluminium (RAL 9006)
- Mise en peinture (RAL 9006) des ouvrages de serrureries (garde-corps, verrière, escalier extérieur) pour harmonisation avec les nouvelles menuiseries
- Aucune autre modification ne sera portée sur le bâtiment



00. CONTEXTE EXISTANT AVEC PROJECTION






EXISTANT_Façade Est

ACCÈS PRINCIPAL

ACCÈS PMR

PROJET_Façade Est


- Changement de l'intégralité du mur rideau du bâtiment
 - > Existant : Aluminium Teinte rouge
 - > Projet : Aluminium teinte aluminium blanc (RAL 9006)
- Mise en œuvre brise-soleil teinte aluminium blanc (RAL 9006)
 - > Dispositif parallèle à la façade



ACCÈS PRINCIPAL

ACCÈS PMR

00. CONTEXTE EXISTANT AVEC PROJECTION






EXISTANT_Façade Est

PROJET_Façade Est


- Changement de l'intégralité des menuiseries du bâtiment, compris murs rideaux.
 - > Existant : Aluminium Teinte rouge
 - > Projet : Aluminium teinte aluminium blanc (RAL 9006)
- Mise en œuvre d'un dispositif de brise-soleil en aluminium blanc (RAL 9006) en attique du mur rideau principal, compris retour en toiture pour protéger la partie vitrée (salle de réunion)
- Aucune autre modification ne sera portée sur le bâtiment

Mise en peinture (RAL 9006 Aluminium blanc) :
- Escalier hélicoïdal extérieur




Typologies de menuiseries modifiées sur la façade


Menuiseries aluminium teinte aluminium blanc RAL 9006 à rupture de ponts thermiques



00. CONTEXTE EXISTANT AVEC PROJECTION





EXISTANT_Façade Ouest





PROJET_Façade Ouest

- Changement de l'intégralité des menuiseries du bâtiment, compris murs rideaux.
 - > Existant : Aluminium Teinte rouge
 - > Projet : Aluminium teinte aluminium blanc (RAL 9006)
- Mise en œuvre d'un dispositif de brise-soleil en aluminium de teinte blanc (RAL 9006) en attique du mur rideau principal, compris retour en toiture pour protéger la partie vitrée (salle de réunion)
- Aucune autre modification ne sera portée sur le bâtiment




00. CONTEXTE EXISTANT AVEC PROJECTION



EXISTANT_Façade Sud


Typologies de menuiseries existantes sur la façade




00. CONTEXTE EXISTANT AVEC PROJECTION

PROJET_Façade Sud


- Changement de l'intégralité des menuiseries du bâtiment
 - > Existant : Aluminium Teinte rouge
 - > Projet : Aluminium teinte aluminium blanc (RAL 9006)
- Mise en œuvre de brise-soleil en aluminium blanc (RAL 9006) en façade sud, ouest et au niveau du mur rideau de l'entrée
- Mise en peinture (RAL 9006) des ouvrages de serrureries (garde-corps, verrière, escalier extérieur) pour harmoniser avec les nouvelles menuiseries




Typologies de menuiseries modifiées sur la façade



00. CONTEXTE EXISTANT AVEC PROJECTION





00. CONTEXTE EXISTANT AVEC PROJECTION



PROJET_Plan de toiture



- Mise en œuvre d'un dispositif de brise-soleil en façades sud et ouest
- Mise en œuvre d'un dispositif de brise-soleil en attique du mur rideau principal, compris retour en toiture pour protéger la partie vitrée (salle de réunion)
- Aucune autre modification ne sera portée sur le bâtiment

00. CONTEXTE EXISTANT AVEC PROJECTION



Aucune modification n'est apportée aux espaces intérieurs, ni extérieurs


00. CONTEXTE EXISTANT AVEC PROJECTION




Aucune modification n'est apportée aux espaces intérieurs, ni extérieurs

00. CONTEXTE EXISTANT AVEC PROJECTION

R+3




R+4



Aucune modification n’est apportée aux espaces intérieurs, ni extérieurs


00. CONTEXTE EXISTANT AVEC PROJECTION






01.

**MENUISERIES
EXTÉRIEURES
ALUMINIUM RPT**


01. Existant / Façade Ouest et Sud_RDC > À déposer




Localisation des baies concernées




- Structure BA
- Isolant laine de verre **non déposé**
- Bardage pierre 30 mm d'ép. **non déposé**
- Coffre de store extérieurs
- Ebrasement parement pierres
- Coulisse de store extérieur
- Ebrasements intérieurs **non déposés** dans le projet / Reprise en peinture à prévoir suite à changements menuiseries




- Bavette métallique avec casse-goutte
- Bardage pierre 30 mm d'ép. **non déposé**
- Isolant laine de verre **non déposé**
- Structure BA



01. Projet / Façade Ouest et sud_RDC > Menuiseries neuves à poser > Type ME-01 et ME-03



Localisation des baies concernées





01. Existant / Façade Ouest et Sud_Etages > À déposer




Localisation des baies concernées


NOTA : Des menuiseries de teintes différentes (rouge et grises) sont présentes sur la façade. Toutes sont à déposer, sans distinction.



- Ebrasement métallique linteau
- Coffre de store extérieurs
- Ebrasement métallique latéral
- Coulisse de store extérieur
- Ebrasements intérieurs **non déposés** dans le projet / Reprise en peinture à prévoir suite au changement des menuiseries.




- Bavette métallique avec casse-goutte
- Bardage composite 12 mm d'ép. **non déposé**
- Isolant laine de verre **non déposé**
- Structure BA




01. Projet / Façade Ouest et sud_Etages > Menuiseries neuves à poser> Type ME-01 et ME-03



Localisation des baies concernées




01. Existant / Façade Nord_RDC > À déposer




Localisation des baies concernées


NOTA : Des menuiseries de teintes différentes (rouge et grises) sont présentes sur la façade. Toutes sont à déposer, sans distinction.




01. Projet / Façade Nord_RDC > Menuiseries neuves à poser > Type ME-01 et ME-03



Localisation des baies concernées




01. Existant / Façade Nord et Est_Étages > À déposer



Localisation des baies concernées


NOTA : Des menuiseries de teintes différentes (rouge et grises) sont présentes sur la façade. Toutes sont à déposer, sans distinction.




- Structure BA
- Isolant laine de verre **non déposé**
- Bardage pierre 30 mm d'ép. **non déposé**

- Ebrasements intérieurs **non déposés** dans le projet / Reprise en peinture à prévoir suite au changement des menuiseries


- Bavette métallique avec casse-goutte
- Bardage pierre 30 mm d'ép. **non déposé**
- Isolant laine de verre **non déposé**
- Structure BA




01. Projet / Façade Nord et Est_Étages > Menuiseries neuves à poser > Type ME-01 et ME-03



Localisation des baies concernées





01. Existant / Façade Nord_RDC > À déposer




Localisation des baies concernées


NOTA : Des menuiseries de teintes différentes (rouge et grises) sont présentes sur la façade. Toutes sont à déposer, sans distinction.




- Structure BA
- Isolant laine de verre **non déposé**
- Bardage pierre 30 mm d'ép. **non**
- Ebrassements intérieurs **non déposés** dans le projet / Reprise en peinture à prévoir suite au changement des menuiseries





- Bavette métallique avec casse-goutte
- Bardage pierre 30 mm d'ép. **non déposé**
- Isolant laine de verre **non déposé**
- Structure BA




01. Projet / Façade Nord_RDC > Menuiseries neuves à poser > Type ME-02




Localisation des baies concernées




- Structure BA
- Isolant laine de verre **non déposé**
- Bardage pierre 30 mm d'ép. **non**
- Ebrassements intérieurs **non déposés** dans le projet / Reprise en peinture à prévoir suite au changement des menuiseries





- Bavette métallique avec casse-goutte
- Bardage pierre 30 mm d'ép. **non déposé**
- Isolant laine de verre **non déposé**
- Structure BA



01. Existant / Façade Est_RDC > À déposer



Localisation des baies concernées





- Structure BA
- Isolant laine de verre **non déposé**
- Bardage pierre 30 mm d'ép. **non déposé**

- Ebrasements intérieurs **non déposés** dans le projet / Reprise en peinture à prévoir suite au changement des menuiseries



- Bavette métallique avec casse-goutte
- Bardage pierre 30 mm d'ép. **non déposé**

- Isolant laine de verre **non déposé**
- Structure BA







Localisation des baies concernées



- Structure BA
- Isolant laine de verre **non déposé**
- Bardage pierre 30 mm d'ép. **non déposé**
- Joint de silicone élastomère
- MEXT aluminium neuve fixe
- Ebrasements intérieurs **non déposés** dans le projet / Reprise en peinture à prévoir suite au changement des menuiseries




- Joint de silicone élastomère
- Bavette métallique avec casse-goutte
- Bardage composite 12 mm d'ép. **non déposé**
- Isolant laine de verre **non déposé**
- Structure BA




01. Existant / Patio_RDC > À déposer


Spécificité du patio : l'ensemble d'angle




- En jonction des deux menuiseries, capotage extérieur et intérieur métallique, RAL similaire aux menuiseries.
- Isolation thermique de la jonction vide (hors mousse polyuréthane expansive)



Localisation des baies concernées




- Structure BA
- Isolant laine de verre **non déposé**
- Bardage pierre 30 mm d'ép. **non déposé**




- Ebrasements intérieurs **non déposés** dans le projet / Reprise en peinture à prévoir suite au changement des menuiseries


- Bavette métallique avec casse-goutte
- Bardage pierre 30 mm d'ép. **non déposé**
- Isolant laine de verre **non déposé**
- Structure BA




Spécificité du patio : l'ensemble d'angle



- En jonction des deux menuiseries, capotage extérieur et intérieur métallique, RAL similaire aux menuiseries.
- Isolation thermique de la jonction vide (hors mousse polyuréthane expansive)




Localisation des baies concernées



- Structure BA
- Isolant laine de verre **non déposé**
- Bardage pierre 30 mm d'ép. **non déposé**
- Joint de silicone élastomère
- MEXT neuve à ouvrant caché ou fixe
- Ebrasements intérieurs **non déposés** dans le projet / Reprise en peinture à prévoir suite au changement des menuiseries

- Joint de silicone élastomère
- Bavette métallique avec casse-goutte
- Bardage composite 12 mm d'ép. **non déposé**
- Isolant laine de verre **non déposé**
- Structure BA




02.




**PORTES
EXTÉRIEURES
ALUMINIUM RPT**

02. Façade salle de restauration > Menuiseries neuves à poser > Type PE01




Localisation de la baie concernée



Existant > à déposer





Projet > Menuiseries neuves







02. Façade Patio > Menuiserie neuve à poser > Type PE02

Localisation des
baies concernées




Existant > à déposer

Projet > Menuiseries neuves





02. Façade Nord > Menuiseries neuves à poser > Type PE03



Localisation de
la baie
concernée



Existant > à déposer





Projet > Menuiseries neuves




02. Façade Ouest RDC sur cage d'escalier > Menuiseries neuves à poser > Type PE04



Localisation de
la baie
concernée




Existant > à déposer






Projet > Menuiseries neuves



02. Façade Sud RDC > Menuiseries neuves à poser > Type PE05





Existant > à déposer / nettoyer / stocker / relaquier / reposer.




Projet > Relaquage menuiserie

- Porte neuve mise en œuvre en 2023 d'excellente facture. Dans le cadre du projet, l'entreprise aura à sa charge la dépose, le transport en atelier, le nettoyage, le relaquage RAL 9006) et la repose de la menuiserie.


02. Façade Sud RDC > Menuiseries neuves à poser > Type PE05-B





Existant > à déposer




Projet > Menuiseries neuves







02. Façade Ouest > Menuiseries neuves à poser > Type PE06



Existant > à déposer




Projet > Menuiseries neuves




02. Façade Patio > Menuiserie neuve à poser > Type PE07


Localisation des
baies concernées



Existant > à déposer






Projet > Menuiseries neuves




02. Façade Pignon Ouest > Menuiseries neuves à poser > Type PE08





Localisation des
baies concernées



Existant > à déposer






Projet > Menuiseries neuves




02. Façade Pignon Sud > Menuiseries neuves à poser > Type PE09





Localisation des
baies concernées



Existant > à déposer




Projet > Menuiseries neuves




02. Façade Locaux Syndicats > Menuiseries neuves à poser > Type PE10


Localisation de la baie concernée



Existant > à déposer




Projet > Menuiseries neuves




02. Façade Local de stockage sur parking > Menuiseries neuves à poser > Type PE11

Localisation de
la baie
concernée



Existant > à déposer



Projet > Menuiseries neuves

