


Bat "H_a" H_B

"BAR"

REZ DE CHAUSSEE



Ally so. f. d. c.
Ally so. f. d. c.

OBSERVATIONS

N°	NATURE DES OBSERVATIONS
	<u>BAR - HB</u>
1	Les dalles de sol en PVC des locaux 1, 2 et 5 sont de type vinyl amiante.
2	L'allège sous la fenêtre de la circulation 10 est en amiante ciment.

RAPPORT DE REPERAGE DES PRODUITS ET MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
Constat avant vente – Constitution dossier technique amiante

Rapport N° : 1314120
Date : juin / juillet 2003

Page 103/237

IMMEUBLE : BAR - HB

Niveau	Localisation	Parois verticales intérieures et enduits				Planchers, plafonds et faux-plafonds					Conduits, canalisations et équipements					Trémie ascenseur, monte-charge	Autres (à préciser)	N° Observation	
		Murs et poteaux		Cloisons, gaines et coffres verticaux		Plafonds, gaines, poutres, charpentes, coffres verticaux		Faux-plafonds	Planchers	Conduits fluides	Clapets Volets CF	Portes CF	Vide-ordures						
		Flocages	Enduits projetés Revêtements durs Entourages poteaux	Flocages	Enduits projetés	Panneaux de cloison	Flocages	Enduits projetés	Panneaux collés ou vissés	Panneaux	Dalles de sol	Calorifuges	Conduits	Clapets, volets, rebouchage	Joints de porte (tresses, bandes)	Conduits	Flocages		
0	Local 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	R	/	/	/	/	/	/	/	1
0	Local 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	R	/	/	/	/	/	/	/	1
0	Sanitaires 3 et 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Bar 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	R	/	/	/	/	/	/	/	1
0	Local 6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Local 7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Local 8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Escalier 9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Circulation 10	/	A	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Légende :

- Ax : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement positif (amiante)
 Nx : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement négatif (sans amiante)
 Cx : Matériau analysé antérieurement et avec amiante
 Fx : Matériau analysé antérieurement et sans amiante

Exemple : A1 – prélèvement n° 1 contenant de l'amiante après analyse.