


Bat " Fd1"

"LES LILAS"


REZ DE CHAUSSEE



Bat "Fd1"

"LES LILAS"

ETAGE



OBSERVATIONS

N°	NATURE DES OBSERVATIONS
	<u>LES LILAS – FD 1</u>
	<u>REZ-DE-CHAUSSEE</u>
1	Les allèges sous fenêtre sont constituées de panneaux sandwichs amiante ciment. Ces panneaux sont présents dans les locaux 1 – 2 – 3 – 6 – 7 – 9 et 11.
2	Les dalles de sol des locaux 3 – 11 et 15 sont en vinyl amiante.
	<u>ETAGE</u>
1	Les allèges sous fenêtres sont constituées de panneaux sandwichs amiante ciment. Ces panneaux sont présents dans les locaux 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 et 16.

RAPPORT DE REPERAGE DES PRODUITS ET MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE **Constat avant vente – Constitution dossier technique amiante**

Rapport N° : 1314120
 Date : juin / juillet 2003

IMMEUBLE : Les Lilas – FD1

Niveau	Localisation	Parois verticales intérieures et enduits				Planchers, plafonds et faux-plafonds				Conduits, canalisations et équipements					Trémie ascenseur, monte-charge	Autres (à préciser)	N° Observation	
		Murs et poteaux	Cloisons, gaines et coffres verticaux	Plafonds, gaines, poutres, charpentes, coffres verticaux	Faux-plafonds	Plan-chers	Calorifuges	Conduits fluides	Clapets Volets CF	Portes CF	Vide-ordures							
0	Local 1	/	A	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
0	Local 2	/	A	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1/2
0	Local 3	/	A	/	/	A	/	/	/	R	/	/	/	/	/	/	/	
0	Local 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Local 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Local 6	/	A	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
0	Local 7	/	A	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Local 8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
0	Circulation 15	/	/	/	/	/	/	/	/	R	/	/	/	/	/	/	/	2
0	Local 9	/	A	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
0	Local 10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Local 11	/	A	/	/	A	/	/	/	R	/	/	/	/	/	/	/	
0	Local 12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Légende :

Ax : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement positif (amiante)
 Rx : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement négatif (sans amiante)
 Cx : Matériau analysé antérieurement et avec amiante
 Px : Matériau analysé antérieurement et sans amiante

V : Matériau contenant de l'amiante reconnu visuellement
 R : Matériau susceptible de contenir de l'amiante non prélevé
 / : Elément non existant
 T : Elément existant ne contenant pas d'amiante

Exemple : A1 – prélèvement n° 1 contenant de l'amiante après analyse.

RAPPORT DE REPERAGE DES PRODUITS ET MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
Constat avant vente – Constitution dossier technique amiante

Rapport N° : 1314120
Date : juin / juillet 2003

Page 46/207

IMMEUBLE : Les Lilas – FD1

Niveau	Localisation	Parois verticales intérieures et enduits					Planchers, plafonds et faux-plafonds					Conduits, canalisations et équipements					Trémie ascenseur, monte-charge	Autres (à préciser)	N° Observation		
		Murs et poteaux	Cloisons, gaines et coffres verticaux	Plafonds, gaines, poutres, charpentes, coffres verticaux	Faux-plafonds	Planchers	Conduits fluides	Clapets Volets CF	Portes CF	Vide-ordures											
1	Local 1	/	A	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
	Local 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
	Local 3	/	A	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
	Local 5	/	A	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
	Local 6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
	Local 7	/	A	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
	Local 8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
	Local 9	/	A	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
	Local 10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
	Local 11	/	A	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
	Local 12	/	A	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
	Local 13	/	A	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1

Légende :

Ax : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement positif (amiante)
Rx : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement négatif (sans amiante)
Cx : Matériau analysé antérieurement et avec amiante
Px : Matériau analysé antérieurement et sans amiante

V : Matériau contenant de l'amiante reconnu visuellement
R : Matériau susceptible de contenir de l'amiante non prélevé
/ : Elément non existant
T : Elément existant ne contenant pas d'amiante

Exemple : A1 – prélèvement n° 1 contenant de l'amiante après analyse.

