



**REHABILITATION DU BATIMENT B DU CFA - MOULIN
RABAUD (CMA 87)
CFA le Moulin Rabaud - 104 Rue de St Gence BP 1076
- 87051 Limoges**



CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE NOUVELLE-AQUITAINE
46 Rue Général de Larminat - CS 81423
33073 BORDEAUX CEDEX

Architecte	<p>LOUBET-MAURY Architectes associés 6 rue Léon Cladel 19100 BRIVE LA GAILLARDE Tél : 01 34 74 45 30 Email : laetitia@loubet-maury.fr</p>	BET Fluides	<p>HORUS 6 Ter avenue du Président Roosevelt 19100 BRIVE LA GAILLARDE Tél : 05 19 07 35 17 Email : contact@cabinet-horus.fr</p>
BET Structure	<p>SIGMA INGENIERIE 6, rue Chanoine Broquin 19100 BRIVE LA GAILLARDE Tél : 05 55 88 37 28 Email : accueil@sigma-ing.com</p>	Economiste	<p>HORUS 6 Ter avenue du Président Roosevelt 19100 BRIVE LA GAILLARDE Tél : 05 19 07 35 17 Email : contact@cabinet-horus.fr</p>
Bureau de contrôle		Coordinateur SPS	

[illegible]



REHABILITATION DU BATIMENT B DU CFA - MOULIN RABAUD (CMA 87) CFA le Moulin Rabaud - 104 Rue de St Gence BP 1076 - 87051 Limoges	Maître d'Ouvrage CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE NOUVELLE-AQUITAINE 46 Rue Général de Larminat - CS 81423 33073 BORDEAUX CEDEX	Maître d'Oeuvre LOUBET-MAURY Architectes Associés 47 bis Boulevard MICHELET 78250 HARDRICOURT		DIAG	DIAGNOSTIC				
					1.01	Plans de situation - Ville			
					Ech.	Graphique	DECEMBRE 2023	Indice révision 22/12/2023	0




REHABILITATION DU BATIMENT B DU
CFA - MOULIN RABAUD (CMA 87)

CFA le Moulin Rabaud - 104 Rue de St
Gence BP 1076 - 87051 Limoges

Maître d'Ouvrage
CHAMBRE DE METIERS ET DE
L'ARTISANAT DE
NOUVELLE-AQUITAINE
46 Rue Général de Larminat - CS 81423
33073 BORDEAUX CEDEX

Maître d'Oeuvre
LOUBET-MAURY
Architectes Associés
47 bis Boulevard MICHELET
78250 HARDRICOURT



DIAG

DIAGNOSTIC

1.02

Plan de situation - Cadastre


Ech.

Graphique

DECEMBRE 2023

Indice révision
22/12/2023

0



REHABILITATION DU BATIMENT B DU
CFA - MOULIN RABAUD (CMA 87)

CFA le Moulin Rabaud - 104 Rue de St
Gence BP 1076 - 87051 Limoges

Maître d'Ouvrage
CHAMBRE DE METIERS ET DE
L'ARTISANAT DE
NOUVELLE-AQUITAINE
46 Rue Général de Larminat - CS 81423
33073 BORDEAUX CEDEX

Maître d'Oeuvre
LOUBET-MAURY
Architectes Associés
47 bis Boulevard MICHELET
78250 HARDRICOURT



DIAG

DIAGNOSTIC

1.03

Plan de situation - Zonage PLU



Ech.


Graphique


DECEMBRE 2023

Indice révision
22/12/2023


0




REHABILITATION DU BATIMENT B DU CFA - MOULIN RABAUD (CMA 87) CFA le Moulin Rabaud - 104 Rue de St Gence BP 1076 - 87051 Limoges	Maître d'Ouvrage CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE NOUVELLE-AQUITAINE 46 Rue Général de Larminat - CS 81423 33073 BORDEAUX CEDEX	Maître d'Oeuvre LOUBET-MAURY Architectes Associés 47 bis Boulevard MICHELET 78250 HARDRICOURT		DIAG	DIAGNOSTIC				
					2.01	Plan masse - Général - Existant			
					Ech.	1 : 1500	DECEMBRE 2023	Indice révision 22/12/2023	0




REHABILITATION DU BATIMENT B DU CFA - MOULIN RABAUD (CMA 87) CFA le Moulin Rabaud - 104 Rue de St Gence BP 1076 - 87051 Limoges	Maître d'Ouvrage CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE NOUVELLE-AQUITAINE 46 Rue Général de Larminat - CS 81423 33073 BORDEAUX CEDEX	Maître d'Oeuvre LOUBET-MAURY Architectes Associés 47 bis Boulevard MICHELET 78250 HARDRICOURT		DIAG	DIAGNOSTIC			
					2.02	Plan masse - Etat existant		
					Ech.	1 : 500	DECEMBRE 2023	Indice révision





NOTA :
05 - 10 concerne l'ensemble du bâtiment



REHABILITATION DU BATIMENT B DU CFA - MOULIN RABAUD (CMA 87) CFA le Moulin Rabaud - 104 Rue de St Gence BP 1076 - 87051 Limoges	Maître d'Ouvrage CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE NOUVELLE-AQUITAINE 46 Rue Général de Larminat - CS 81423 33073 BORDEAUX CEDEX	Maître d'Oeuvre LOUBET-MAURY Architectes Associés 47 bis Boulevard MICHELET 78250 HARDRICOURT		DIAG	DIAGNOSTIC			
					3.02	Plan niveau R+1 - Etat existant		
					Ech.	1 : 100	DECEMBRE 2023	Indice révision 22/12/20230

NOTA :
05 - 10 concerne l'ensemble du bâtiment






REHABILITATION DU BATIMENT B DU
CFA - MOULIN RABAUD (CMA 87)

CFA le Moulin Rabaud - 104 Rue de St
Gence BP 1076 - 87051 Limoges

Maître d'Ouvrage
CHAMBRE DE METIERS ET DE
L'ARTISANAT DE
NOUVELLE-AQUITAINE
46 Rue Général de Larminat - CS 81423
33073 BORDEAUX CEDEX

Maître d'Oeuvre

LOUBET-MAURY
Architectes Associés
47 bis Boulevard MICHELET
78250 HARDRICOURT



DIAG

DIAGNOSTIC			
3.04	Plan niveau Toiture - Etat existant		
Ech.	1 : 100	DECEMBRE 2023	Indice révision
			22/12/2023
			0



Vue 01




Vue 02



Vue 03



Vue 04

REHABILITATION DU BATIMENT B DU CFA - MOULIN RABAUD (CMA 87) CFA le Moulin Rabaud - 104 Rue de St Gence BP 1076 - 87051 Limoges	Maître d'Ouvrage CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE NOUVELLE-AQUITAINE 46 Rue Général de Larminat - CS 81423 33073 BORDEAUX CEDEX	Maître d'Oeuvre LOUBET-MAURY Architectes Associés 47 bis Boulevard MICHELET 78250 HARDRICOURT		DIAG	DIAGNOSTIC				
					4.01	Photographies de l'environnement proche			
					Ech.	Sans	DECEMBRE 2023	Indice révision 22/12/2023	0



Vue 05



Vue 06



Vue 07



Vue 08

REHABILITATION DU BATIMENT B DU CFA - MOULIN RABAUD (CMA 87) CFA le Moulin Rabaud - 104 Rue de St Gence BP 1076 - 87051 Limoges	Maître d'Ouvrage CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE NOUVELLE-AQUITAINE 46 Rue Général de Larminat - CS 81423 33073 BORDEAUX CEDEX	Maître d'Oeuvre LOUBET-MAURY Architectes Associés 47 bis Boulevard MICHELET 78250 HARDRICOURT		DIAG	DIAGNOSTIC				
					5.01	Photographies de l'environnement lointain			
					Ech.	Sans	DECEMBRE 2023	Indice révision 22/12/2023	0