


Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	EFS BORDEAUX PLACE AMELIE RABA LEON 33000 BORDEAUX		<div><div>Px</div>→ Prélèvement n°X contenant de l'amiante</div>	<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante:</u> VOIR CI-DESSOUS	
RDC	Date de visite	09/02/2024	<div><div>Px</div>→ Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante</div>		
	Auteur	T.DESCHAMPS	<div><div>S</div>→ Sondage</div>		
	N° Dossier	21266707			
	Planche	0			
Plan/Elevation	Indice	0	<div><div>N V</div> Non visité<div><div>H Tx</div></div> Hors périmètre de repérage</div>		

Zonage de matériaux contenant de l'amiante sur document consulté:

- Zone de dalles de sol contenant de l'amiante (Rapport 10736796-1 du 04/06/2021).
- Zone d'enduit mural contenant de l'amiante(Rapport 10736796-1 du 04/06/2021).
- Zone de colle de plinthe contenant de l'amiante(Rapport 10736796-1 du 04/06/2021).
- Zone de ragréage contenant de l'amiante(Rapport 10736796-1 du 04/06/2021).
- Zone de colle noire + ragréage + colle de revêtement souple contenant de l'amiante(Rapport 6347251-1 du 18/01/2017).

Zonage de matériaux contenant de l'amiante après analyses:

- == : ==

 Zone de panneaux en allège de fenêtres contenant de l'amiante
- Zone de colle bitumineuse + ragréage contenant de l'amiante