



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|--------------|--|
| 4021 | Sondage n°3 | Vue rapprochée sondage en face intérieur élément préfabriqué |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|--------------|--|
| 4022 | Sondage n°3 | Vue rapprochée sondage en face intérieur élément préfabriqué |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|--------------|--|
| 4023 | Sondage n°3 | Vue rapprochée sondage en face intérieur élément préfabriqué |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|--------------|--|
| 4027 | Sondage n°4 | Vue rapprochée sondage en face intérieur élément préfabriqué (pointe de diamant) |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|--------------|---|
| 4028 | Sondage n°4 | Vue rapprochée sondage en face intérieur élément préfabriqué (pointe de diamant) |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|--------------|--|
| 4075 | Sondage n°4 | Vue rapprochée sondage en face intérieur élément préfabriqué (pointe de diamant) |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|--------------|--|
| 4076 | Sondage n°4 | Vue rapprochée sondage en face intérieur élément préfabriqué (pointe de diamant) |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|--------------|---|
| 4077 | Sondage n°4 | Vue rapprochée sondage en face intérieur élément préfabriqué (pointe de diamant) |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|--------------|---|
| 4078 | Sondage n°4 | Vue rapprochée sondage en face intérieur élément préfabriqué (pointe de diamant) |




| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|-------------------------|--------------|
| 4006 | Bâtiment A face NORD | Vue générale |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|-----------------------|--------------|
| 4013 | Bâtiment A face OUEST | Vue générale |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|---------------------|--------------|
| 4070 | Bâtiment A face EST | Vue générale |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|--------------------------|--------------|
| 4039 | Bâtiment A face SUD 1 | Vue générale |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|--------------------------|--------------|
| 4071 | Bâtiment A face SUD 2 | Vue générale |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|----------------------|--------------|
| 4069 | Bâtiment B1 face EST | Vue générale |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|---------------------------|--------------|
| 4015 | Bâtiment B1 face OUEST | Vue générale |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|---------------------------|--------------|
| 4052 | Bâtiment B2 face OUEST | Vue générale |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|----------------------|--------------|
| 4066 | Bâtiment C1 face EST | Vue générale |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|---------------------------|--------------|
| 4060 | Bâtiment C1 face SUD 1 | Vue générale |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|---------------------------|--------------|
| 4064 | Bâtiment C1 face SUD 1 | Vue générale |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|--------------------------|--------------|
| 4053 | Bâtiment C2 face NORD | Vue générale |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|---------------------------|--------------|
| 4057 | Bâtiment C2 face OUEST | Vue générale |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|-----------------------|--------------|
| 4058 | Bâtiment D face OUEST | Vue générale |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|---------------------|--------------|
| 4067 | Bâtiment D face EST | Vue générale |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|---------------------------|--------------|
| 4065 | Bâtiment D face NORD 1 | Vue générale |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|---------------------------|--------------|
| 4061 | Bâtiment D face NORD 2 | Vue générale |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|----------------------------------|--------------|
| 4068 | Passerelle entre bâtiment C et D | Vue générale |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|----------------------------------|--------------|
| 4059 | Passerelle entre bâtiment C et D | Vue générale |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|----------------|---|
| 4072 | Amorce d'éclat | Amorce d'éclat de béton sur élément préfabriqué sur bâtiment C face SUD |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|---------------|--|
| 4062 | Coulure sèche | Coulure sèche joint entre éléments préfabriqués du bâtiment C face SUD |




| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|----------------------|--|
| 4056 | Fissure d'éclatement | Fissure liée au gonflement des armatures sur élément préfabriqué du bâtiment C2 face OUEST |




| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|---------------------------|---|
| 4043 | Fissure + coulure d'oxyde | Fissure avec coulure d'oxyde sur éléments préfabriqués du bâtiment B1 face OUEST |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|---------------------------|---|
| 4044 | Fissure + coulure d'oxyde | Fissure avec coulure d'oxyde sur éléments préfabriqués du bâtiment B1 face OUEST |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|---------------------------|---|
| 4045 | Fissure + coulure d'oxyde | Fissure avec coulure d'oxyde sur éléments préfabriqués du bâtiment B1 face OUEST |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|---------------------------|---|
| 4046 | Fissure + coulure d'oxyde | Fissure avec coulure d'oxyde sur éléments préfabriqués du bâtiment B1 face OUEST |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|---------------------------|---|
| 4048 | Fissure + coulure d'oxyde | Fissure avec coulure d'oxyde sur éléments préfabriqués du bâtiment B1 face OUEST |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|---------------------------|---|
| 4049 | Fissure + coulure d'oxyde | Fissure avec coulure d'oxyde sur éléments préfabriqués du bâtiment B1 face OUEST |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|---------------------------|---|
| 4050 | Fissure + coulure d'oxyde | Fissure avec coulure d'oxyde sur éléments préfabriqués du bâtiment B1 face OUEST |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|---------------------------|---|
| 4051 | Fissure + coulure d'oxyde | Fissure avec coulure d'oxyde sur éléments préfabriqués du bâtiment B1 face OUEST |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|--|---|
| 4047 | Eclat de béton avec armatures apparentes corrodées | Eclats de béton avec armatures apparentes corrodées sur élément préfabriqué du bâtiment B1 face OUEST |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|---------------|--|
| 4014 | Coulure sèche | Coulure sèche en tête de parement sur la bâtiment A face OUEST |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|---------------------------|--|
| 4040 | Fissure + coulure d'oxyde | Fissure avec coulure d'oxyde sur éléments préfabriqués du bâtiment A face SUD 1 |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|---------------------------|--|
| 4041 | Fissure + coulure d'oxyde | Fissure avec coulure d'oxyde sur éléments préfabriqués du bâtiment A face SUD 1 |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|---------------------------|--|
| 4042 | Fissure + coulure d'oxyde | Fissure avec coulure d'oxyde sur éléments préfabriqués du bâtiment A face SUD 1 |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|--|--|
| 4073 | Eclat de béton avec armatures apparentes corrodées | Eclats de béton avec armatures apparentes corrodées sur goutte d'eau du bâtiment C1 face EST |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|--|--|
| 4074 | Eclat de béton avec armatures apparentes corrodées | Eclats de béton avec armatures apparentes corrodées sur goutte d'eau du bâtiment C1 face EST |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|---------------------------|---|
| 4007 | Fissure + coulure d'oxyde | Fissure avec coulure d'oxyde sur éléments préfabriqués du bâtiment A face NORD |




| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|---------------------------|---|
| 4008 | Fissure + coulure d'oxyde | Fissure avec coulure d'oxyde sur éléments préfabriqués du bâtiment A face NORD |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|---------------------------|---|
| 4009 | Fissure + coulure d'oxyde | Fissure avec coulure d'oxyde sur éléments préfabriqués du bâtiment A face NORD |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|---------------------------|---|
| 4010 | Fissure + coulure d'oxyde | Fissure avec coulure d'oxyde sur éléments préfabriqués du bâtiment A face NORD |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|---------------------------|---|
| 4011 | Fissure + coulure d'oxyde | Fissure avec coulure d'oxyde sur éléments préfabriqués du bâtiment A face NORD |



| N° photo | Localisation | Constatation |
|----------|---------------------------|---|
| 4012 | Fissure + coulure d'oxyde | Fissure avec coulure d'oxyde sur éléments préfabriqués du bâtiment A face NORD |