

Bureau Veritas Exploitation SAS

VALBONNE
Les Algorithmes
Bâtiment Pythagore A
2000 Route des Lucioles
CS 80055
06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX France
Téléphone : 04 93 48 70 70
Mail : yannick.ulve@bureauveritas.com

A l'attention de LELAY FABIENNE

ESID DE LYON
CNTFE
CS 80168
53102 MAYENNE CEDEX

Compte rendu de visite

Intervention du 06/12/2021 au 10/12/2021

Coordonnées du site : 830050012M
Nom du site : USID DRAGUIGNAN - Antenne CANJUERS

Lieu d'intervention : BÂTIMENT 0006
LIEU-DIT CAMP DE CANJUERS
CAMP DE CANJUERS
83131 MONTFERRAT


Numéro d'affaire : 13124789
Référence du rapport : 13124789/S2.3.1.RAP
Rédigé le : 04/01/2022
Rédigé et signé par : Yannick ULVE
Date de la commande : 08/06/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION 60 AV. DU GENERAL DE GAULLE - 92 - PARIS LA DEFENSE - Certificat n° 8026747 délivré le 20/08/2017 et valable jusqu'au 19/08/2022. Ce document a été validé par son auteur.

Ce rapport contient 3 pages y compris les annexes.



**Signature du
rédacteur :**



SOMMAIRE

1. OBJET DU DOCUMENT.....	3
2. INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE.....	3
3. MOYEN(S) D'ACCES A METTRE EN PLACE PAR LE DONNEUR D'ORDRE.....	3
4. ALEA(S) CONSTATE(S) LORS DE LA VISITE.....	3
5. NOMBRE DE PRELEVEMENT(S) POUR ANALYSE(S).....	3

1. OBJET DU DOCUMENT

Il vise à informer le donneur d'ordre :

- des moyens d'accès à mettre en œuvre et des investigations approfondies à réaliser par le donneur d'ordre
- de tout aléas rencontrés lors de la visite devant être porté à sa connaissance
- du nombre de prélèvement pour analyse effectués lors du repérage.

Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, sans action du donneur relative aux actions demandées par l'opérateur de repérage, un pré-rapport sera établi.

2. INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucune investigation approfondie n'est à réaliser par le donneur d'ordre.

3. MOYEN(S) D'ACCES A METTRE EN PLACE PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun moyen d'accès n'est à mettre en place par le donneur d'ordre.

4. ALEA(S) CONSTATE(S) LORS DE LA VISITE

Les menuiseries extérieures ont été remplacés récemment par la méthode dite de rénovation.

Lors du diagnostic amiante nous n'avons pas pu inspectés les produits ou matériaux comme les joints ciment ou autres qui pourraient être présents sous l'ancien bâti bois dû au site occupé ou il convient de casser au minimum deux ouvrants.

La sous station est également en service et des produits ou matériaux sont également susceptibles de contenir de l'amiante comme les joints de brides etc...

5. NOMBRE DE PRELEVEMENT(S) POUR ANALYSE(S)

95 prélèvement(s) devant faire l'objet d'analyse(s) en laboratoire a (ont) été réalisé(s) lors du repérage.