



Reportage Toiture Aéroport de Limoges

SSLIA

Reportage Couverture - Toiture.....	3
Informations générales	3
Couverture	3
Album photo	5
Evacuation des eaux	8
Album photo	8
Ouverture(s) en toiture.....	12
Album photo	12
Sortie(s) de toit / Cheminée(s).....	13
Album photo	13
Sécurité	16
Album photo	16
Conclusion.....	16

Reportage Couverture - Toiture

Date du relevé	03/01/2024
Nom du client	Aéroport de Limoges
Adresse du client	81 Av. de l'Aéroport, 87100 Limoges

Informations générales

Client en contrat	Oui
Activité	Aéronautique

Couverture

Etat de la couverture	
Commentaires	Certaines sont propres mais il y a des câbles qui sont sur la toiture sans protection, un mât d'antenne...







Album photo







Evacuation des eaux

Etat des évacuations	Conforme
Commentaires	Certaines sont à nettoyer

Album photo









Ouverture(s) en toiture

Etat des ouvertures	Neuf
Commentaires	

Album photo



Sortie(s) de toit / Cheminée(s)

Etat	Moyen
Commentaires	Un entretien régulier serait à envisager, présence de mousse sur les chapeaux, absence de chapeaux.

Album photo







Sécurité

Etat de conformité	Non conforme
Commentaires	Absence de pancarte d'utilisation

Album photo



Conclusion

Il y a plusieurs toitures avec différents revêtements:

membrane PVC (Toiture neuve), rien à dire dessus.

une partie en membrane bitumineuse qui est correcte, avec aucun problème.

Toiture en bitume avec gravillon qui est vétuste.

La sécurité n'est plus au norme, une sécurité collective serait plus approprié.

Données techniques

Membrane PVC:

Surface Toiture: 62.5 m2 de membrane PVC

Naissances: 4U Ø 100

Skydôme: 130 x 130

Membrane bitumineuse:

Surface Toiture: 192.3 m2 de membrane bitumineuse

Naissances: 4U Ø 120

Bitume:

Surface Toiture: 483.6 m2 de bitume + gravillons

Naissances: 8U Ø 140

Skydôme: 100 x 100

Ligne de vie non conforme