



---

# **Reportage Toiture Aéroport de Limoges**

## **Clubhouse**

---

Reportage Couverture - Toiture.....	3
Informations générales .....	3
Couverture .....	3
Album photo .....	6
Evacuation des eaux .....	9
Album photo .....	9
Sécurité .....	10
Album photo .....	10
Conclusion.....	11

## Reportage Couverture - Toiture

Date du relevé	03/01/2024
Nom du client	Aéroport de Limoges
Adresse du client	81 Av. de l'Aéroport, 87100 Limoges

### Informations générales

Client en contrat	Oui
Activité	Aéronautique

### Couverture

Etat de la couverture	Moyen
Commentaires	La membrane présente des faiblesses et beaucoup de réparations, la présence d'eau abondante dans la noue est anormal. La toiture doit se mettre en charge afin de pouvoir commencer à évacuer l'eau.











Album photo











## Evacuation des eaux

Etat des évacuations	Conforme
Commentaires	

## Album photo



## Sécurité

Etat de conformité	Non conforme
Commentaires	Absence de sécurité collective

## Album photo







## Conclusion

La toiture présente de nombreuses réparations, toute fois la membrane semble propre. Il semble que la charpente se soit affaissée ce qui pourrait expliquer l'eau stagnante.

Absence de sécurité collective. Prévoir des garde corps.

## Données techniques

**Surface toiture:** 266.5 m<sup>2</sup> de membrane PVC

**Naissances:** 2U de Ø 120