



Reportage Toiture Aéroport de Limoges

Ex-Hélicolim

Reportage Couverture - Toiture.....	3
Informations générales	3
Couverture	3
Album photo	6
Evacuation des eaux	8
Album photo	8
Sécurité	9
Conclusion.....	9

Reportage Couverture - Toiture

Date du relevé	03/01/2024
Nom du client	Aéroport de Limoges
Adresse du client	81 Av. de l'Aéroport, 87100 Limoges

Informations générales

Client en contrat	Oui
Activité	Aéronautique

Couverture

Etat de la couverture	Moyen
Commentaires	La Toiture présente de la mousse, deux tôles sont cassées.







Album photo





Evacuation des eaux

Etat des évacuations	Non conforme
Commentaires	Mauvais état, manque de crochets

Album photo



1



Sécurité

Etat de conformité	
Commentaires	Absence de sécurité

Conclusion

La toiture est correcte mais présente beaucoup de mousse, un démoussage est à envisager. Les gouttières sur la partie piste sont correctes, sur la partie arrière, elles sont à remplacer intégralement.

La vétusté de la gouttière PVC ne permet pas d'évacuer l'eau correctement.

Données techniques

Surface toiture: 398.5 m2 de tôle fibro-ciment

Naissances: 4U de Ø 80

Tuyaux: Ø80