



Reportage Toiture Aéroport de Limoges

H0

Reportage Couverture - Toiture.....	3
Informations générales	3
Couverture	3
Album photo	5
Evacuation des eaux	8
Album photo	8
Ouverture(s) en toiture.....	10
Album photo	10
Sécurité	11
Album photo	12
Conclusion.....	12

Reportage Couverture - Toiture

Date du relevé	03/01/2024
Nom du client	Aéroport de Limoges
Adresse du client	81 Av. de l'Aéroport, 87100 Limoges

Informations générales

Client en contrat	Oui
Activité	Aéronautique

Couverture

Etat de la couverture	Bon
Commentaires	Un léger nettoyage est à faire
	
	



Album photo









Evacuation des eaux

Etat des évacuations	Conforme
Commentaires	

Album photo





Ouverture(s) en toiture

Etat des ouvertures	Moyen
Commentaires	

Album photo





Sécurité

Etat de conformité	Non conforme
Commentaires	Pas de panneau de signalisation pour l'utilisateur

Album photo



Conclusion

La toiture est en bon état, certains relevés sont décollés et donc à reprendre.

Il faut faire un nettoyage en pieds de versant afin d'enlever les paillettes du goudron.

En ce qui concerne la sécurité la ligne de vie n'est pas au norme avec l'absence de panneaux (Nombres d'utilisateurs, longueur...), de plus elle se situe trop loin du pieds d'échelle à crinoline. Prévoir garde corps périphérique.

Données techniques

Surface toiture: 842.4 M2 de membrane bitumineuse.

Naissances: 2U de Ø 190 + 4U de Ø 290

Tuyaux: Ø 140

Polycarbonate: (2.66 x 0.97) x 4 U