



Reportage Toiture Aéroport de Limoges

Aérogare

Reportage Couverture - Toiture.....	3
Informations générales	3
Couverture	3
Album photo	5
Evacuation des eaux	13
Album photo	13
Ouverture(s) en toiture.....	16
Album photo	16
Sortie(s) de toit / Cheminée(s).....	19
Album photo	19
Sécurité	22
Album photo	22
Conclusion.....	25

Reportage Couverture - Toiture

Date du relevé	03/01/2024
Nom du client	Aéroport de Limoges
Adresse du client	81 Av. de l'Aéroport, 87100 Limoges

Informations générales

Client en contrat	Oui
Activité	Aéronautique

Couverture

Etat de la couverture	Bon
Commentaires	/
	
	



Album photo



















Evacuation des eaux

Etat des évacuations	Conforme
Commentaires	Petit nettoyage à prévoir

Album photo








Ouverture(s) en toiture

Etat des ouvertures	Moyen
Commentaires	Un polycarbonate à changer et un relevé à reprendre

Album photo







Sortie(s) de toit / Cheminée(s)

Etat:	Bon
Commentaires:	R.A.S

Album photo







Sécurité

Etat de conformité	Non conforme
Commentaires	Absence de sécurité.

Album photo









Conclusion

La toiture est propre et ne présente pas de défaut majeur.

Prévoir la mise en place de chemin de câble afin d'éviter d'avoir les câbles et boîte de dérivation dans l'eau.

Pour préserver le lamellé collé, il serait judicieux de le protéger par un acier laqué sur toute la longueur.

Reprendre un relevé sur entourage de skydôme.

Pas de sécurité présente sur ce toit.

Données techniques

Surface Toiture: 2408 m² de membrane bitumineuse

Naissances: 3U de Ø 90 + 1U de Ø 110 + 4U de Ø 180 + 4U Ø 390

Polycarbonates: 2 x (102x212) + 2 x (0.92x192) + 2 x (133x133)

Sorties: 3U en 400mm + 2U en 120mm