



Reportage Toiture Aéroport de Limoges

Loueurs de voiture

Reportage Couverture - Toiture.....	3
Informations générales	3
Couverture	3
Album photo	5
Evacuation des eaux	7
Album photo	8
Sortie(s) de toit / Cheminée(s).....	10
Album photo	10
Sécurité	12
Album photo	12
Conclusion.....	13


Reportage Couverture - Toiture

Date du relevé	03/01/2024
Nom du client	Aéroport de Limoges
Adresse du client	81 Av. de l'Aéroport, 87100 Limoges

Informations générales

Client en contrat	Oui
Activité	Aéronautique

Couverture

Etat de la couverture	Moyen
Commentaires	
	





Album photo







Evacuation des eaux

Etat des évacuations	Non conforme
Commentaires	Absence de naissance

Album photo





Sortie(s) de toit / Cheminée(s)

Etat des évacuations	Non Conforme
Commentaires	Non conforme pour certaines

Album photo





Sécurité

Etat de conformité	Non conforme
Commentaires	Pas de panneau de signalisation pour l'utilisation

Album photo



Conclusion

La toiture est correcte mais un entretien est à envisager. Certaines sorties sont non appropriées. Absence de sécurité collective.

Données techniques

Surface toiture: 79 m² de membrane PVC

Naissances: 2U Ø 80

Tuyaux: Ø 80