



Reportage Toiture Aéroport de Limoges

Bâtiment de bureaux

Reportage Couverture - Toiture.....	3
Informations générales	3
Couverture	3
Evacuation des eaux	6
Album photo	6
Ouverture(s) en toiture.....	9
Album photo	9
Sortie(s) de toit / Cheminée(s).....	10
Album photo	10
Sécurité	11
Album photo	11
Conclusion.....	12

Reportage Couverture - Toiture

Date du relevé	03/01/2024
Nom du client	Aéroport de limoges
Adresse du client	81 Av. de l'Aéroport, 87100 Limoges

Informations générales

Client en contrat	Oui
Activité	Aéronautique

Couverture

Etat de la couverture	Bon
Commentaires	







Evacuation des eaux

Etat des évacuations	Conforme
Commentaires	Une naissance à reprendre

Album photo







Ouverture(s) en toiture

Etat des ouvertures	Mauvais
Commentaires	Polycarbonate à reprendre

Album photo



Sortie(s) de toit / Cheminée(s)

Etat:	Moyen
Commentaires:	Absence de chapeaux sur deux sorties

Album photo





Sécurité

Etat de conformité	Mauvais
Commentaires	Absence de sécurité

Album photo



Conclusion

La toiture est en bon état. Seul une naissance est à reprendre. Il faudrait également mettre des chapeaux sur les 2 sorties.

Absence de sécurité collective.

Polycarbonate à remplacer.

Données techniques

Surface toiture: 525 m² de chape bitume.

Naissances: 4U de Ø 80

Polycarbonate: 115x115