



Reportage Toiture Aéroport de Limoges

INFRA

Reportage Couverture - Toiture.....	3
Informations générales	3
Couverture	3
Evacuation des eaux	6
Album photo	6
Sécurité	7
Album photo	7
Sécurité	7

Reportage Couverture - Toiture

Date du relevé	03/01/2024
Nom du client	Aéroport de Limoges
Adresse du client	81 Av. de l'Aéroport, 87100 Limoges

Informations générales

Client en contrat	Oui
Activité	Aéronautique

Couverture

Etat de la couverture	Neuf
Commentaires	







Evacuation des eaux

Etat des évacuations	Conforme
Commentaires	Présence de feuilles abondantes, à évacuer d'urgence

Album photo



Sécurité

Etat de conformité	Non conforme
Commentaires	Pas de sécurité collective

Album photo



Sécurité

L'étanchéité est bonne. Seul un entretien est à prévoir afin de déboucher les naissances et ainsi évacuer l'eau.

Absence de sécurité collective. Prévoir des gardes corps périphériques.

Données techniques

Surface toiture: 106 m2 de membrane bitumineuse

Naissances: 2U Ø 100

