



Reportage Toiture Aéroport de Limoges

Hangars 3

Reportage Couverture - Toiture.....	3
Informations générales	3
Couverture	3
Album photo	5
Evacuation des eaux	9
Album photo	9
Ouverture(s) en toiture.....	13
Sécurité	14
Conclusion.....	14

Reportage Couverture - Toiture

Date du relevé	01/03/2024
Nom du client	Aéroport de Limoges
Adresse du client	81 Av. de l'Aéroport, 87100 Limoges

Informations générales

Client en contrat	Oui
Activité	Aéronautique

Couverture

Etat de la couverture	Moyen
Commentaires	Un démoussage est à prévoir







Album photo









Evacuation des eaux

Etat des évacuations	Conforme
Commentaires	Présence de mousse, nettoyage des chéneaux ainsi que des gouttières.

Album photo









Ouverture(s) en toiture

Etat des ouvertures	Mauvais
Commentaires	Un remplacement du polycarbonate est à prévoir





Sécurité

Etat de conformité	Non conforme
Commentaires	Pas de crochet de service

Conclusion

La toiture est correcte mais aurais besoin d'un démoussage sur les différents revêtement. Les chéneaux sont également à nettoyer. La gouttière aurait besoin de crochets supplémentaires.

Le polycarbonate est à remplacer.

Absence de crochets de sécurité.

Données techniques

Surface toiture: 678,3 m2 de bac acier et tôle Eternite

Naissances: 2U Ø 130 + 2U Ø 100

Tuyaux: PVC en 100 et 160

Polycarbonate: 110 x 110

