



Reportage Toiture Aéroport de Limoges

SAG

Reportage Couverture - Toiture.....	3
Informations générales	3
Couverture	3
Album photo	5
Evacuation des eaux	7
Album photo	7
Ouverture(s) en toiture.....	8
Album photo	8
Sortie(s) de toit / Cheminée(s).....	10
Album photo	10
Sécurité	12
Conclusion.....	14

Reportage Couverture - Toiture

Date du relevé	03/01/2024
Nom du client	Aéroport de Limoges
Adresse du client	81 Av. de l'Aéroport, 87100 Limoges

Informations générales

Client en contrat	Oui
Activité	Aéronautique

Couverture

Etat de la couverture	Bon
Commentaires	








Album photo





Evacuation des eaux

Etat des évacuations	Conforme
Commentaires	Pas de soucis

Album photo



Ouverture(s) en toiture

Etat des ouvertures	Conforme
Commentaires	Un relevé est à reprendre. Le polycarbonate est également à changer

Album photo






Sortie(s) de toit / Cheminée(s)

Etat	
Commentaires	Un léger entretien est à prévoir au pieds du cable d'amarrage

Album photo





Sécurité

Etat de conformité	Non conforme
Commentaires	Il manque les indications constructeur. Il manque également un poteau car le câble de la ligne de vie traîne sur le faitage et coupe l'étanchéité.
	





Conclusion

L'étanchéité est en bonne état, un léger nettoyage est à prévoir au pieds des acrotères. Un relevé est à reprendre sur un skydôme.

La ligne de vie est non conforme et coupe l'étanchéité au faîtage car il manque un poteau de soutien. Absence de sécurité collective

Un polycarbonate est à remplacer

Données techniques

Surface Toiture: 431.5 m2

Naissances: 4u Ø 100

Skydôme: 6u de 115 x 115