



Reportage Toiture Aéroport de Limoges

Aéroclub

Reportage Couverture - Toiture.....	3
Informations générales	3
Couverture	3
Album photo	6
Evacuation des eaux	7
Album photo	7
Conclusion.....	10

Reportage Couverture - Toiture

Date du relevé	03/01/2024
Nom du client	Aéroport de Limoges
Adresse du client	81 Av. de l'Aéroport, 87100 Limoges

Informations générales

Client en contrat	Oui
Activité	Aéronautique

Couverture

Etat de la couverture	Vétuste
Commentaires	Une partie de la couverture est mauvais mais ne présente pas fuite. Sur une autre partie le bac acier est plus récent et ne présente pas de soucis. Les tôles translucides sont en mauvais état mais ne fuit pas.







Album photo



Evacuation des eaux

Etat des évacuations	Non conforme
Commentaires	Les gouttières sont percées, reprendre les soudures. Fuite sur mur. Créations de naissances supplémentaires.

Album photo









Conclusion

Une partie de la couverture est très ancienne mais ne présente pas de fuite.

Les gouttières n'ont plus de pente et n'évacuent pas l'eau correctement. Des naissances supplémentaires sont à prévoir. Des réparations sont à envisager mais un remplacement serait plus approprié.

Données techniques

Surface toiture: 1410 m² de bac acier

Naissances: 6U Ø 100

Tuyaux: Ø 100