



Reportage Toiture Aéroport de Limoges

Vol à voile

Reportage Couverture - Toiture.....	3
Informations générales	3
Couverture	3
Album photo	5
Evacuation des eaux	10
Album photo	10
Sortie(s) de toit / Cheminée(s).....	16
Album photo	16
Sécurité	18
Album photo	18
Conclusion.....	20

Reportage Couverture - Toiture

Date du relevé	03/01/2024
Nom du client	Aéroport de Limoges
Adresse du client	81 Av. de l'Aéroport, 87100 Limoges

Informations générales

Client en contrat	Oui
Activité	Aéronautique

Couverture

Etat de la couverture	Neuf
Commentaires	








Album photo











Evacuation des eaux

Etat des évacuations	Conforme
Commentaires	Reprise de soudure à prévoir

Album photo













Sortie(s) de toit / Cheminée(s)

Etat des ouvertures	Bon
Commentaires	Certaines ne sont plus en fonctionnements

Album photo





Sécurité

Etat de conformité	Pas de sécurité
Commentaires	Absence de crochets de sécurités

Album photo





Conclusion

La toiture est vétuste mais ne fuit pas, les gouttières et chéneaux sont propres et ne présentent pas de défauts.

Absence de crochets de sécurité.

Données techniques

Surface toiture: 1026 m2 de bac acier

Naissances: 8U de Ø 100

Tuyaux: Ø 100