



Reportage Toiture Aéroport de Limoges

Ex-chronopost

Reportage Couverture - Toiture.....	3
Informations générales	3
Couverture	3
Album photo	5
Evacuation des eaux	12
Album photo	12
Ouverture(s) en toiture.....	14
Album photo	14
Sortie(s) de toit / Cheminée(s).....	15
Album photo	15
Sécurité	16
Conclusion.....	16

Reportage Couverture - Toiture

Date du relevé	03/01/2024
Nom du client	Aéroport de Limoges
Adresse du client	81 Av. de l'Aéroport, 87100 Limoges

Informations générales

Client en contrat	Oui
Activité	Aéronautique

Couverture

Etat de la couverture	Moyen
Commentaires	







Album photo

















Evacuation des eaux

Etat des évacuations	Non conforme
Commentaires	Absence de naissance

Album photo





Ouverture(s) en toiture

Etat des ouvertures	
Commentaires	

Album photo




Sortie(s) de toit / Cheminée(s)

Etat:	Propre mais ancienne
Commentaires:	

Album photo





Sécurité

Etat de conformité	Non conforme
Commentaires	Absence de crochets de sécurités

Conclusion

La toiture est correcte mais présente des traces de rouille sur la partie la plus haute. Les tôles translucides sont en très mauvais état et pourrais provoquer des infiltrations, un remplacement est à envisager. Les sorties pipeco sont correctes.

Les différents porches sont en bons états. Un chéneau de porche n'est pas fait dans les règles de l'art mais ne fuit pas.

Données techniques

Surface Toiture + avancées: 1325.5 m2 de bac acier

Naissances: 2U Ø 100 + 1U Ø 160 + 1U Ø 125

Polycarbonates: 8U de 130x130