



Diagnostics Techniques Immobiliers

Numéro de dossier : 2021-06-14032

Date du repérage : 23/06/2021

Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département :**Hérault**

Adresse :**8 RUE ECOLE NORMALE**

Commune :**34000 MONTPELLIER**

Section cadastrale : NC, Parcelle numéro : NC,

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Lot numéro : NC,

Périmètre de repérage :

**Toutes parties accessibles sans
démontage ni destruction limitées aux
pièces listées dans le présent rapport**

Désignation du propriétaire

Désignation du client :

Nom et prénom : **DIRECTION REGIONALE DES FINANCES
PUBLIQUES**

Adresse : **OCCITANIE ET HAUTE-GARONNE
POLE GESTION DOMANIALE
15 PLACE OCCITANIE
31039 TOULOUSE CEDEX 9**

Objet de la mission :

☒ Constat amiante avant-vente

☒ Etat des Risques et Pollutions

☒ Etat relatif à la présence de termites

☒ Diagnostic de Performance Energétique

Avertissement :

Notre mission est réalisée dans le cadre d'une vente ou d'une location dans la limite des obligations réglementaires qui en découlent. Elle ne se substitue pas aux études réalisées par les organismes de contrôle, elle ne doit pas être assimilée à une mission préalable à une consultation d'entreprises pour des travaux ou de la démolition et elle ne s'apparente pas à un contrôle de conformité aux normes actuelles. Nos conclusions ne consistent pas à se prononcer sur la solidité, l'étanchéité ou les pathologies qui peuvent affecter l'immeuble visité.

Notre mission a pu être réalisée en milieu occupé, nos investigations peuvent être limitées par l'inaccessibilité de certains locaux, ouvrages ou parties d'ouvrage, nous nous tenons alors à disposition de toutes les parties concernées afin d'effectuer une visite complémentaire lorsque les éléments non contrôlés seront rendus accessibles. Cette nouvelle visite ne remettra pas en cause la validité des conclusions du rapport initial mais viendra compléter celles-ci.

Les conclusions de nos rapports reflètent le bien diagnostiqué tel qu'il est le jour de notre visite, notre responsabilité ne pourra être engagée en cas de changement postérieur à cette date, leur validité est limitée dans le temps et en cas de changement réglementaire, il appartient donc aux parties et à leurs conseils de vérifier l'ensemble du contenu de nos rapports et leur validité au moment de la signature des actes. Le cas échéant, notre cabinet se tient à votre disposition pour réaliser une mise à jour.

RESERVE DE PROPRIETE :

Les rapports demeurent la propriété de notre société et ne pourront être utilisés jusqu'au complet paiement du prix (Loi du 12 mai 1980).

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.

Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Adresse : **8 RUE ECOLE NORMALE**





Commune : **34000 MONTPELLIER**



Section cadastrale : NC, Parcelle numéro : NC,

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Lot numéro : NC,

Périmètre de repérage : **Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction limitées aux pièces listées dans le présent rapport**

	Prestations	Conclusion
	DPE	DPE vierge - consommation non exploitable
	Amiante	Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
	Etat Termite	Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.
	ERNMT / ESRIS	<p>L'Etat des Risques délivré par Agence IDF Immo Diag France en date du 25/06/2021 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°2012-01-1425-102 en date du 27/06/2012 en matière d'obligation d'Information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.</p> <p>Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'Information, le BIEN est ainsi concerné par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le risque sismique (niveau 2, sismicité Faible) et par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8. <p>Le bien ne se situe pas dans une zone d'un Plan d'Exposition au Bruit.</p>






Diagnostic de performance énergétique

Une information au service de la lutte contre l'effet de serre

(6.3.a) bureaux, services administratifs, enseignement

N° : 2021-06-14032 Valable jusqu'au : 22/06/2031 Le cas échéant, nature de l'ERP : R: Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement Année de construction : ... Avant 1948	Date (visite) : 23/06/2021 Diagnosticteur : . JIMENEZ Francisco Signature : 
--	--

Adresse : 8 RUE ECOLE NORMALE 34000 MONTPELLIER

☒ Bâtiment entier ☐ Partie de bâtiment (à préciser)

S_{th} : 10538 m²

Propriétaire : Nom : DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES Adresse : OCCITANIE ET HAUTE-GARONNE POLE GESTION DOMANIALE 15 PLACE OCCITANIE 31039 TOULOUSE CEDEX 9	Gestionnaire (s'il y a lieu) : Nom : Adresse :
---	---

Consommations annuelles d'énergie

Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des consommations car les factures ne sont pas disponibles

Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages, déduction faite de la production d'électricité à demeure	Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages
---	--

Consommation estimée : - kWh_{EP}/m².an		Estimation des émissions : - kg_{éqCO2}/m².an	
Bâtiment économe ≤ 50 A 51 à 110 B 111 à 210 C 211 à 350 D 351 à 540 E 541 à 750 F > 750 G Bâtiment énergivore	Bâtiment	Faible émission de GES ≤ 5 A 6 à 15 B 16 à 30 C 31 à 60 D 61 à 100 E 101 à 145 F > 145 G Forte émission de GES	Bâtiment

Diagnostic de performance énergétique

(6.3.a)

Descriptif du bâtiment (ou de la partie de bâtiment) et de ses équipements

Bâtiment	Chauffage et refroidissement	Eau chaude sanitaire, ventilation, éclairage
Murs : Mur non isolé donnant sur l'extérieur	Système de chauffage : Chaudière collective Gaz Naturel installée après 2000	Système de production d'ECS : Combiné au système: Chaudière collective Gaz Naturel installée après 2000
Toiture : Dalle béton donnant sur l'extérieur		Système d'éclairage : Néant
Menuiseries ou parois vitrées : Porte(s) métal avec vitrage simple Fenêtres battantes bois simple vitrage Fenêtres battantes PVC double vitrage Fenêtres battantes métal sans rupture de ponts thermiques double vitrage Fenêtres coulissantes métal sans rupture de ponts thermiques double vitrage Fenêtres battantes métal sans rupture de ponts thermiques simple vitrage	Système de refroidissement : Pompe à chaleur air/air	Système de ventilation : Naturelle par conduit
Plancher bas : Dalle béton non isolée donnant sur un terre-plein Dalle béton non isolée donnant sur un sous-sol	Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : Néant	
Nombre d'occupants : Néant	Autres équipements consommant de l'énergie : Néant	

Énergies renouvelables

Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWh_{EP}/m².an

Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Néant

Pourquoi un diagnostic

- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer différents locaux entre eux ;
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Factures et performance énergétique

La consommation est estimée sur la base de factures d'énergie et des relevés de compteurs d'énergie. La consommation ci-dessus traduit un niveau de consommation constaté. Ces niveaux de consommations peuvent varier de manière importante suivant la qualité du bâtiment, les équipements installés et le mode de gestion et d'utilisation adoptés sur la période de mesure.

Énergie finale et énergie primaire

L'énergie finale est l'énergie utilisée dans le bâtiment (gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour en disposer, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle utilisée en bout de course.
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.

Constitution de l'étiquette énergie

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le résultat de la conversion en énergie primaire des consommations d'énergie du bien indiquée.

Énergies renouvelables

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les quantités d'énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure (sur le bâtiment ou à proximité immédiate).

Commentaires:

Néant

Diagnostic de performance énergétique

(6.3.a)

Conseils pour un bon usage

La gestion des intermittences constitue un enjeu capital dans ce bâtiment : les principaux conseils portent sur la gestion des interruptions ou des ralentis des systèmes pour tous les usages (chauffage, ventilation, climatisation, éclairage ou autres).

Gestionnaire énergie

- ❑ Mettre en place une planification énergétique adaptée à l'établissement.

Chauffage

- ❑ Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et celle du week-end.
- ❑ Vérifier la température intérieure de consigne en période d'occupation et en période d'inoccupation.
- ❑ Réguler les pompes de circulation de chauffage: asservissement à la régulation du chauffage, arrêt en dehors des relances.

Ventilation

- ❑ Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, la programmer de manière à l'arrêter ou la ralentir en période d'inoccupation.

Eau chaude sanitaire

- ❑ Arrêter les chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation.
- ❑ Changer la robinetterie traditionnelle au profit de mitigeurs.

Confort d'été

- ❑ Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les parois vitrées s'il n'en existe pas.

Éclairage

- ❑ Profiter au maximum de l'éclairage naturel. Éviter d'installer les salles de réunion en second jour ou dans des locaux sans fenêtre.
- ❑ Remplacer les lampes à incandescence par des lampes basse consommation.
- ❑ Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de présence, notamment dans les circulations et les sanitaires.
- ❑ Optimiser le pilotage de l'éclairage avec par exemple une extinction automatique des locaux la nuit avec possibilité de relance.

Bureautique

- ❑ Opter pour la mise en veille automatique des écrans d'ordinateurs et pour le mode économie d'énergie des écrans lors d'une inactivité prolongée (extinction de l'écran et non écran de veille).
- ❑ Veiller à l'extinction totale des appareils de bureautique (imprimantes, photocopieurs) en période de non utilisation (la nuit par exemple) ; ils consomment beaucoup d'électricité en mode veille.
- ❑ Opter pour le regroupement des moyens d'impression (imprimantes centralisées par étage); les petites imprimantes individuelles sont très consommatrices.

Sensibilisation des occupants et du personnel

- ❑ Sensibiliser le personnel à la détection de fuites d'eau afin de les signaler rapidement.
- ❑ Veiller au nettoyage régulier des lampes et des luminaires, et à leur remplacement en cas de dysfonctionnement.
- ❑ Veiller à éteindre l'éclairage dans les pièces inoccupées, ainsi que le midi et le soir en quittant les locaux.
- ❑ Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager: extinction des appareils après usage (bouilloires, cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux appareils de classe A ou supérieure.
- ❑ En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour limiter les apports solaires dans les bureaux ou les salles de classe.

Compléments

Néant

Diagnostic de performance énergétique

(6.3.a)

Recommandations d'amélioration énergétique

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie du bâtiment ou de la partie du bâtiment.

Mesures d'amélioration	Commentaires
Envisager un Chauffage solaire	Recommandation : Envisager une installation de chauffage solaire. Détail : Depuis plusieurs années déjà, on se préoccupe d'économiser l'énergie et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Les recherches ont permis de suivre des pistes prometteuses, d'élaborer des techniques performantes utilisant l'énergie solaire. Ainsi, selon les régions, le recours à l'énergie solaire permet d'envisager des économies d'énergie de l'ordre de 20 à 40 %. (ADEME). Sachez de plus que des aides financières vous permettront de financer plus facilement votre installation.
Installation de robinets thermostatiques	Recommandation : Envisager avec un professionnel la mise en place de robinets thermostatiques sur les radiateurs. Détail : L'installation de robinets thermostatiques permet de réguler la température pièce par pièce en fonction de la température environnante.

Commentaires

Il ne nous a pas été fourni le détail des composants de la construction du bien diagnostiqué, le descriptif est donc limité par le repérage sur place et des modes de construction habituels pour ce type de bien.

Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêté du 1er décembre 2015, 12 octobre 2020 décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010. Le décret 2020-1610 du 17 décembre 2020 introduit, après sa date d'entrée en vigueur fixée au 1er juillet 2021, une modification de la date de validité des diagnostics de performance énergétique (réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021) au 31 décembre 2024. Logiciel utilisé : LICIEL Diagnostics v4.

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Pour plus d'informations :

www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique Performance énergétique
www.ademe.fr

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **LCC QUALIXPERT - 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)**
Nom de l'opérateur : JIMENEZ Francisco, numéro de certification : C1108 obtenue le 06/06/2017

Certificat N° C1108

Monsieur Francisco JIMENEZ


Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Etat des installations intérieures d'électricité	Certificat valable Du 26/11/2018 au 25/11/2023	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Etat des installations intérieures de gaz	Certificat valable Du 10/10/2017 au 09/10/2022	Arrêté du 06 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments	Certificat valable Du 06/06/2017 au 05/06/2022	Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Constat de risque d'exposition au plomb	Certificat valable Du 19/06/2017 au 18/06/2022	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	Certificat valable Du 15/11/2017 au 14/11/2022	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Amiante avec mention	Certificat valable Du 01/07/2017 au 30/06/2022	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Date d'établissement le lundi 30 juillet 2018

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : **2021-06-14032**
Date du repérage : **23/06/2021**

Préambule : Notre mission a pu être réalisée en milieu occupé, nos investigations peuvent être limitées par l'inaccessibilité de certains locaux, ouvrages ou parties d'ouvrage, nous nous tenons alors à disposition de toutes les parties concernées afin d'effectuer une visite complémentaire lorsque les éléments non contrôlés seront rendus accessibles. Cette nouvelle visite ne remettra pas en cause la validité des conclusions du rapport initial mais viendra compléter celles-ci.

Les conclusions de nos rapports reflètent le bien diagnostiqué tel qu'il est le jour de notre visite, notre responsabilité ne pourra être engagée en cas de changement postérieur à cette date, leur validité est limitée dans le temps et en cas de changement réglementaire, il appartient donc aux parties et à leurs conseils de vérifier l'ensemble du contenu de nos rapports et leur validité au moment de la signature des actes. Le cas échéant, notre cabinet se tient à votre disposition pour réaliser une mise à jour.

Références réglementaires

Textes réglementaires

Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 1334-13, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1^{er} juin 2015.

Immeuble bâti visité

Adresse : Rue : **8 RUE ECOLE NORMALE**
Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n° :
Lot numéro : **NC,**
Code postal, ville : **34000 MONTPELLIER**
Section cadastrale : **NC, Parcelle numéro : NC,**
Périmètre de repérage : **Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction limitées aux pièces listées dans le présent rapport**
Type de bâtiment : **Immeuble complet**
Fonction principale du bâtiment : **Enseignements supérieur/Recherche**
Date de construction : **< 1949**

Le propriétaire et le commanditaire

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : **DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES**
Adresse : **OCCITANIE ET HAUTE-GARONNE**
POLE GESTION DOMANIALE
15 PLACE OCCITANIE
31039 TOULOUSE CEDEX 9
Le commanditaire : Nom et prénom : **DDFIP DE L'HERAULT - Mme Francoise Poli**
Adresse : **SERVICE DE LA GESTION DOMANIALE**
334 ALLEE HENRI II DE MONTMORENCY-CS17 788
34081 MONTPELLIER CEDEX

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	JIMENEZ Francisco	Opérateur de repérage	LCC QUALIXPERT 17 rue Borrel 81100 CASTRES	Obtention : 06/06/2017 Échéance : 05/06/2022 N° de certification : C1108

Raison sociale de l'entreprise : **Immo Diag France** (Numéro SIRET : **450 500 699 000 76**)
Adresse : **20 rue de la Fontaine de Lattes, 34000 MONTPELLIER - France**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité : **10592956604 / 31/12/2020**

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 22/07/2021
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 113 pages, la conclusion est située en page 2.



Sommaire

- 1 Les conclusions**
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses**
- 3 La mission de repérage**
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage**
 - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
 - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
 - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur
 - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Résultats détaillés du repérage**
 - 5.0 Identification des matériaux repérés de la liste A et B
 - 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
 - 5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
- 6 Signatures**
- 7 Annexes**



1. – Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. Notre repérage est visuel et non destructif, les prélèvements dégradant les matériaux ou risquant d'altérer leur efficacité ne sont donc pas réalisés. Les éléments cachés (plafonds, murs, sols, ...) par du mobilier lourd ou non démontable, des revêtements de décoration de type synthétique, des panneaux, matériaux isolants, enduits, plâtres, doublages ou tous autres matériaux pouvant masquer des matériaux ou produits contenant de l'amiante, ne peuvent être examinés par manque d'accessibilité. Les parties d'ouvrage, éléments en amiante inclus dans la structure du bâtiment ainsi que les éléments coiffés ne peuvent être contrôlés, notre mission n'autorisant pas de démontage ou de destruction. Les parties d'ouvrage, non accessibles par manque d'accès ou à cause d'un accès partiel ou non sécurisé ne sont pas contrôlées (toiture/sous toiture, comble, vide sanitaire, ...). Le présent repérage amiante ne préjuge donc pas de l'existence dans la construction d'autres matériaux ou produits pouvant contenir de l'amiante, soit non listés dans les listes A et B, soit pouvant apparaître après un sondage destructif, soit non accessible. L'absence de signalement de ce matériau, le cas échéant, ne peut donc pas engager notre responsabilité.

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits de la liste A ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :

Faux plafonds (Pièce 2)
Faux plafonds (Local 4)
Faux plafonds (Chambre 1; Chambre 2; Chambre 3)
Faux plafonds (Salle 2)
Faux plafonds (Bureau 14)
Faux plafonds (Bureau 38; Bureau 39)
Faux plafonds (Salle 29; Salle 30)
Faux plafonds (Bureau 44)
Faux plafonds (Dégagement 22; 1er étage - Dégagement 23; 2ème étage - Dégagement 24)
Faux plafonds (4ème étage Recherche - Dégagement 28)

1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante après analyse en laboratoire :

Dalles de sol (Dégagement 2;) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Dalles de sol (Local 2; Local 3) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Dalles de sol (Chambre 1; Chambre 3) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Dalles de sol (Dégagement 8; Pièce 13) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Dalles de sol (Bureau 19; Bureau 20; Bureau 38; Bureau 39) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Dalles de sol (Dégagement 19; Salle 23) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Dalles de sol (Salle 22) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*

- des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sur jugement personnel :

Conduits (Douche) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Conduits (AMPHI 1) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Conduits (Local 6) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Conduits (Façades) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Conduits (Façades) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Conduits (Dégagement 1; Douche 3; Douche 4) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Conduits (Pièce 13) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Conduits (Salle 10) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Conduits (Salle 15) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Conduits (Local 15) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Conduits (Salle 21) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Conduits (Salle 19) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Conduits (Salle 25) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Conduits (Salle 32) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Conduits (Salle 28) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Conduits (Salle 31) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Conduits (Toiture vue du troisième étage) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Conduits (Pièce 31) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Conduits (Pièce 34) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Conduits (Façades) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Conduits (Façades) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Conduits (Façades) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Conduits (Façades) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Conduits (Façades) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Conduits (Façades) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Conduits (Rez de jardin - Remise) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*



Plaques (fibres-ciment) (Rez de jardin - Remise) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Plaques (fibres-ciment) (Abris) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*

- des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur :
Dalles de sol (Mezzanine; Dégagement 14) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*

- des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sur jugement personnel :
Plaques (fibres-ciment) (Parties extérieures) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*

- des matériaux et produits de la liste B ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :

Dalles de sol (Pièce 2)
Dalles de sol (Bureau 18)
Dalles de sol (Dégagement 16)
Dalles de sol (Bureau 21)
Dalles de sol (Pièce 32; Pièce 33; Pièce 34; Pièce 35; Pièce 36)

*** Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.**

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Local ssi	Toutes	Absence de clef
Pièce 10	Toutes	Absence de clef
Local 1	Toutes	Absence de clef
Local 8	Toutes	Absence de clef
Local 10	Toutes	Absence de clef
Pièce 15	Toutes	Absence de clef
Pièce 16	Toutes	Absence de clef
Serveur	Toutes	Impossibilité d'entrer
Salle informatique	Toutes	Impossibilité d'entrer
Pièce 20	Toutes	Absence de clef
Wc 24	Toutes	Absence de clef
4ème étage - Pièce 25	Toutes	Absence de clef
Pièce 26	Toutes	Absence de clef
Bureau 49	Toutes	Absence de clef
Bureau 51	Toutes	Absence de clef
Chambre froide rdc p38	Toutes	Sécurité insuffisante
Local 18	Toutes	Absence de clef
Local 19	Toutes	Absence de clef
Local 20	Toutes	Absence de clef
Local 21	Toutes	Absence de clef
Chambre froide étage 1	Toutes	Sécurité insuffisante
Bureau 57	Toutes	Absence de clef
Local 22	Toutes	Absence de clef
Chambre froide étage 2	Toutes	Sécurité insuffisante
Bureau 72	Toutes	Absence de clef
Bureau 73	Toutes	Absence de clef
Bureau 74	Toutes	Absence de clef
Chambre froide étage 3	Toutes	Sécurité insuffisante
Bureau 79	Toutes	Absence de clef
Chambre froide 2 étage 3	Toutes	Sécurité insuffisante
Comble 1	Toutes	Moyen d'accès insuffisant
Pièce 44	Toutes	Absence de clef
Salle 35	Toutes	Absence de clef
Local 23	Toutes	Absence de clef
Bureau 87	Toutes	Absence de clef
Bureau 88	Toutes	Absence de clef
Chambre Froide quatrième étage	Toutes	Absence de clef
Local 24	Toutes	Absence de clef



Localisation	Parties du local	Raison
Local 26	Toutes	Absence de clef
Local 28	Toutes	Sécurité insuffisante
Local 29	Toutes	Absence de clef
Local 30	Toutes	Absence de clef
Local 31	Toutes	Absence de clef
Remise 3	Toutes	Absence de clef
Local technique	Toutes	Absence de clef
Local technique 2	Toutes	Absence de clef
Local technique 3	Toutes	Absence de clef
Local technique 4	Toutes	Absence de clef
Local technique 5	Toutes	Absence de clef
Tout les bâtiments	Toiture	Moyen d'accès insuffisant
Tout les bâtiments	Plenum de tous les faux plafonds	Moyen d'accès insuffisant
Tout les bâtiments	Façades; allèges	Hors d'atteinte
Bâtiments principale et de recherche	Gaines et placard technique	Absence de clef
AMPHI 1	Plafonds	Hors d'atteinte
Bureaux 19-21-37	Faux plafonds	Hors d'atteinte

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante. Les obligations réglementaires du (des) propriétaire(s) prévues aux articles R.1334-15 à R.1334-18 du Code de la Santé Publique, ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 Décembre 2012 (Listes "A" et "B"). De ce fait le vendeur reste responsable au titre des vices cachés en cas de présence d'Amiante. En cas de présence d'Amiante, et si il y a obligation de retrait, ce dernier sera à la charge du vendeur.

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise :AREIA
 Adresse :ZA de la Baudrière Route du Neubourg 27520 Grand Bourgtheroulde
 Numéro de l'accréditation Cofrac :N° 1-5094 rév. 12 - 53534675300051



3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l'amiante conformément à la législation en vigueur. Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de vente le présent rapport.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Repérage en vue de l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu' «*en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.*»

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, «*l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code.*».

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés en annexe du Code la santé publique.»
L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste A et B).

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.

En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9

Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux.

Liste A	
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Flocages
	Calorifugeages
	Faux plafonds

Liste B	
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Parois verticales intérieures	
Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés
	Revêtement dur (plaques de menuiseries)
	Revêtement dur (amiante-ciment)
	Entourages de poteaux (carton)
	Entourages de poteaux (amiante-ciment)
	Entourages de poteaux (matériau sandwich)
Cloisons (légères et préfabriquées), Gains et Coffres verticaux	Entourages de poteaux (carton-plâtre)
	Coffrage perdu
	Enduits projetés
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, Poutres et Charpentes, Gains et Coffres Horizontaux	Panneaux de cloisons
	Enduits projetés
Planchers	Panneaux collés ou vissés
	Dalles de sol
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)	Conduits
	Enveloppes de calorifuges
Clapets / volets coupe-feu	Clapets coupe-feu
	Volets coupe-feu
	Rebouchage
Portes coupe-feu	Joint (tresses)
	Joint (bandes)
Vide-ordures	Conduits
4. Éléments extérieurs	
Toitures	Plaques (composites)
	Plaques (fibres-ciment)
	Ardoises (composites)
	Ardoises (fibres-ciment)
	Accessoires de couvertures (composites)
	Accessoires de couvertures (fibres-ciment)
Bardages et façades légères	Bardeaux bitumineux
	Plaques (composites)
	Plaques (fibres-ciment)
	Ardoises (composites)
	Ardoises (fibres-ciment)
	Panneaux (composites)
Conduits en toiture et façade	Panneaux (fibres-ciment)
	Conduites d'eaux pluviales en amiante-ciment
	Conduites d'eaux usées en amiante-ciment
	Conduits de fumée en amiante-ciment

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	



3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Descriptif des pièces visitées

Entrée	Salle 23
Accueil	AMPHI 3
Dégagement 1	Wc 23
Pièce 1	Salle 24
Pièce 2	Salle 25
Pièce 3	Salle 26
Pièce 4	Salle 27
Chaufferie	Salle 28
Dégagement 2	Salle 29
Pièce 5	Salle 30
Pièce 6	Salle 31
Pièce 7	Salle 32
Pièce 8	Salle 33
Pièce 9	Dégagement 20
Pièce 11	Wc 25
Salle d'eau 1	Bureau 40
Wc 1	Bureau 41
Wc 2	Salle 34
Douche	Rez de chaussée Recherche - Entrée
Dégagement 3	Dégagement 21
Bureau 1	Labo 1
Entrée 2	Labo 2
Salle d'eau 2	Labo 3
Wc 3	Labo 4
Wc 4	Bureau 42
Wc 5	Bureau 43
Bureau 2	Wc 26
Bureau 3	Wc 27
Bureau 4	Local 16
Cave	Local 17
AMPHI 1	Bureau 44
Local 2	Bureau 45
Local 3	Bureau 46
Dégagement 4	Bureau 47
Local 4	Bureau 48
Local 5	Bureau 50
Local 6	Labo 5
Local 7	Dégagement 22
Entrée 3	Labo 6
Dégagement 5	Labo 7
Bibliothèque	1er étage - Dégagement 23
Wc 6	Labo 8
Wc 7	Labo 9
Douche 3	Labo 10
Douche 4	Labo 11
Bureau 5	Labo 12
Local 9	Labo 13
Salle 1	Bureau 52
Dégagement 6	Wc 28
Séjour / cuisine	Wc 29
Chambre 1	Labo 14
Chambre 2	Atelier
Chambre 3	Bureau 53
Wc 8	Bureau 54
Salle de bains	Bureau 55
Dressing	Labo 15
1er étage - Dégagement 7	Bureau 56



Bureau 6	Labo 16
Bureau 7	Labo 17
Bureau 8	2ème étage - Dégagement 24
Salle 2	Labo 18
Salle 3	Labo 19
Salle 4	Labo 20
Salle 5	Labo 21
Pièce 12	Labo 22
Local 11	Labo 23
Local 12	Bureau 58
Rangement sous escalier	Bureau 59
Dégagement 8	Bureau 60
Pièce 13	Wc 30
Local 13	Wc 31
Dégagement 9	Bureau 61
Pièce 14	Bureau 62
Wc 9	Bureau 63
Wc 10	Bureau 64
Local 14	Bureau 65
Dégagement 10	Labo 24
Bureau 9	Bureau 66
Bureau 10	Labo 25
Bureau 11	Labo 26
Bureau 12	3ème étage - Dégagement 25
Bureau 13	Labo 27
Salle 6	Labo 28
Salle 7	Labo 29
Mezzanine	Labo 30
Dégagement 11	Labo 31
Bureau 14	Labo 32
Bureau 15	Bureau 67
Bureau 16	Bureau 68
Bureau 17	Bureau 69
Dégagement 12	Bureau 70
Wc 11	Bureau 71
Pièce 17	Wc 32
Pièce 18	Wc 33
Pièce 19	Bureau 75
Salle 8	Bureau 76
2ème étage - Dégagement 13	Bureau 77
Salle 9	Bureau 78
Salle 10	Bureau 80
Salle 11	Labo 33
Salle 12	Labo 34
Salle 13	Villa 1 - Entrée / dégagement
Salle 14	Pièce 27
Salle 15	Wc 34
Salle 16	Pièce 28
Wc 12	Pièce 29
Wc 13	Pièce 30
Dégagement 14	Pièce 31
Dégagement 15	1er étage - Dégagement 26
Bureau 18	Pièce 32
Dégagement 16	Pièce 33
Bureau 19	Pièce 34
Bureau 20	Pièce 35
Bureau 21	Pièce 36
AMPHI 2	Wc 35
Wc 14	Villa 2 - Pièce 37
Wc 15	Pièce 38
Wc 16	Pièce 39
Bureau 22	Pièce 40
Bureau 23	Pièce 41
Bureau 24	Wc 36



Bureau 25	1er étage - Dégagement 27
Bureau 26	Wc 37
Bureau 27	Pièce 42
Bureau 28	Pièce 43
Bureau 29	Pièce 45
Bureau 30	Pièce 46
Bureau 31	Comble 2
Bureau 32	4ème étage Recherche - Dégagement 28
Bureau 33	Labo 35
Bureau 34	Labo 36
Bureau 35	Labo 37
Local 15	Labo 38
Bureau 36	Bureau 81
Bureau 37	Labo 39
Bureau 38	Bureau 82
Bureau 39	Bureau 83
Wc 17	Wc 38
3ème étage - Dégagement 17	Wc 39
Salle 17	Bureau 84
Pièce 21	Bureau 85
Pièce 22	Bureau 86
Wc 18	Bureau 89
Salle 18	Bureau 90
Salle 19	Bureau 91
Salle 20	Bureau 92
Salle 21	Labo 40
Wc 19	Sous-Sol - Dégagement 29
Wc 20	Local 25
Wc 21	Local 27
Wc 22	Local 32
Dégagement 18	Local 34
Pièce 23	Rez de jardin - Remise
Pièce 24	Abris
Dégagement 19	Remise 2
Salle 22	Local produits

Localisation	Description
Entrée	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Accueil	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Dégagement 1	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 1	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 2	Sol Substrat : Dalles de sol Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables



Localisation	Description
Pièce 3	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 4	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Dégagement 2	Sol Substrat : Dalles de sol Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 5	Sol Substrat : Béton Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 6	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 7	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 8	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 9	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Béton Plafond Substrat : Béton Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 11	Sol Substrat : Béton Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle d'eau 1	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 1	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 2	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Douche	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Chaufferie	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables



Localisation	Description
Dégagement 3	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 1	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Entrée 2	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Métal Plinthes - Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle d'eau 2	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 3	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 4	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 5	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 2	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 3	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 4	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Cave	Sol Substrat : Béton Mur Substrat : Béton Plafond Substrat : Béton Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
AMPHI 1	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Lambris bois Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Lambris Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Local 2	Sol Substrat : Dalles de sol Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Local 3	Sol Substrat : Dalles de sol Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables



Localisation	Description
Dégagement 4	Sol Substrat : Béton Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Local 4	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Local 5	Sol Substrat : Béton Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Local 6	Sol Substrat : Béton Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Local 7	Sol Substrat : Béton Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Entrée 3	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Dégagement 5	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bibliothèque	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 6	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 7	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Douche 3	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Douche 4	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 5	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Local 9	Sol Substrat : Béton Mur Substrat : Béton Plafond Substrat : Béton Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables



Localisation	Description
Salle 1	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Dégagement 6	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Séjour / cuisine	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Chambre 1	Sol Substrat : Dalles de sol Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Chambre 3	Sol Substrat : Dalles de sol Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Chambre 2	Sol Revêtement : Moquette collée Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 8	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle de bains	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Dressing	Sol Revêtement : Moquette collée Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
1er étage - Dégagement 7	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 6	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 8	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 7	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Pvc Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables



Localisation	Description
Salle 2	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 3	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 4	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 5	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 12	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Local 11	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Local 12	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Rangement sous escalier	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Dégagement 8	Sol Substrat : Dalles de sol Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Fenêtre Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 13	Sol Substrat : Dalles de sol Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Fenêtre Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Local 13	Sol Substrat : Dalles de sol Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Dégagement 9	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 14	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables



Localisation	Description
Local 14	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Porte de placard Substrat : Métal Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 9	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Métal Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 10	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Métal Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 13	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Métal Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 11	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Métal Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 12	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Métal Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Dégagement 10	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Métal Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 9	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Métal Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 10	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Métal Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 6	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 7	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Mezzanine	Sol Substrat : Dalles de sol Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Dégagement 11	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables



Localisation	Description
Bureau 17	Sol Substrat : Pierre Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 15	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 16	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 14	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Dégagement 12	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 11	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 17	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 18	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 19	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 8	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Tapisserie Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
2ème étage - Dégagement 13	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 9	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 10	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables



Localisation	Description
Salle 11	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 12	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 13	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Pvc Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 14	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Pvc Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 15	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 16	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 12	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 13	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Dégagement 14	Sol Substrat : Dalles de sol Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Dégagement 15	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 18	Sol Substrat : Dalles de sol Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Dégagement 16	Sol Substrat : Dalles de sol Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 19	Sol Substrat : Dalles de sol Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables



Localisation	Description
Bureau 20	Sol Substrat : Dalles de sol Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 21	Sol Substrat : Dalles de sol Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
AMPHI 2	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 14	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Métal Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 15	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Métal Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 16	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Métal Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 22	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 23	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 24	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 25	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 26	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 27	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 28	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables



Localisation	Description
Bureau 29	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 30	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 31	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 32	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 33	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 34	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 35	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Local 15	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 36	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 38	Sol Substrat : Dalles de sol Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Tapisserie Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 39	Sol Substrat : Dalles de sol Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Tapisserie Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 17	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 37	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables



Localisation	Description
3ème étage - Dégagement 17	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 17	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 21	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 22	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 18	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 18	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 19	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 20	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 21	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 19	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 20	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 21	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 22	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables



Localisation	Description
Dégagement 18	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 23	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Tapisserie Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 24	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Dégagement 19	Sol Substrat : Dalles de sol Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 22	Sol Substrat : Dalles de sol Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 23	Sol Substrat : Dalles de sol Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
AMPHI 3	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 23	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 24	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 25	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois
Salle 26	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 27	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 28	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables



Localisation	Description
Salle 29	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 30	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 31	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 32	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 33	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Dégagement 20	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 25	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 40	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 41	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Salle 34	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Rez de chaussée Recherche - Entrée	Sol Substrat : Pierre Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Dégagement 21	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 1	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables



Localisation	Description
Labo 2	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 3	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 4	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 42	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 43	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 26	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 27	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Local 16	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Local 17	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 44	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 45	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 46	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 47	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables



Localisation	Description
Bureau 48	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 50	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 5	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Dégagement 22	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 6	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 7	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
1er étage - Dégagement 23	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 8	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 9	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 10	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 11	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 12	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 13	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables



Localisation	Description
Bureau 52	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 28	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 29	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 14	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Atelier	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 53	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 54	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 55	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 56	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 15	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 16	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Tapisserie Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 17	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
2ème étage - Dégagement 24	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables



Localisation	Description
Labo 18	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 19	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 20	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 21	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 22	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 23	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 58	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 59	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 60	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 30	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 31	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 62	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 63	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables



Localisation	Description
Bureau 61	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Tapisserie Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 65	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 64	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 24	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 66	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 25	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 26	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
3ème étage - Dégagement 25	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 27	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 28	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 29	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 30	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables



Localisation	Description
Labo 31	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 32	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 67	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 68	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 69	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 70	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte 1 Substrat : Bois Fenêtre 1 Substrat : Bois Huisserie porte 1 Substrat : Bois Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte 2 Substrat : Bois Fenêtre 2 Substrat : Bois Huisserie porte 2 Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 71	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 32	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 33	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 75	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 76	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 77	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Tapisserie Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables



Localisation	Description
Bureau 78	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 80	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 33	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 34	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Villa 1 - Entrée / dégagement	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Tapisserie Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Plinthes Substrat : Bois Porte Substrat : Pvc Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 27	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Tapisserie Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Plinthes Substrat : Bois Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Pvc Volet Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 34	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Tapisserie Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Plinthes Substrat : Bois Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 28	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Tapisserie Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Plinthes Substrat : Bois Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Pvc Volet Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 29	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Tapisserie Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Plinthes Substrat : Bois Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Pvc Volet Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 30	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Tapisserie Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Plinthes Substrat : Bois Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Pvc Volet Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 31	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Tapisserie Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Plinthes Substrat : Bois Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Pvc Volet Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables



Localisation	Description
1er étage - Dégagement 26	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Tapisserie Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Plinthes Substrat : Bois Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Pvc Volet Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 32	Sol Substrat : Dalles de sol Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Tapisserie Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Plinthes Substrat : Bois Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Pvc Volet Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 33	Sol Substrat : Dalles de sol Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Tapisserie Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Plinthes Substrat : Bois Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Pvc Volet Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 34	Sol Substrat : Dalles de sol Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Tapisserie Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Plinthes Substrat : Bois Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Pvc Volet Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 35	Sol Substrat : Dalles de sol Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Tapisserie Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Plinthes Substrat : Bois Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Pvc Volet Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 36	Sol Substrat : Dalles de sol Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Tapisserie Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Plinthes Substrat : Bois Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Pvc Volet Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 35	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Tapisserie Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Villa 2 - Pièce 37	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Tapisserie Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Plinthes Substrat : Bois Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Pvc Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 36	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Tapisserie Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 40	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Tapisserie Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables



Localisation	Description
1er étage - Dégagement 27	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Tapisserie Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Plinthes Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Pvc Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 37	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Carrelage Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Pvc Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 42	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Pvc Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 43	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Pvc Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 45	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Pvc Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 46	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Pvc Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Comble 2	Sol Substrat : tomettes Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 38	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Tapisserie Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 41	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Tapisserie Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Pièce 39	Sol Revêtement : Pvc collé Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Tapisserie Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Aluminium Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
4ème étage Recherche - Dégagement 28	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Faux-plafond Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 35	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables



Localisation	Description
Labo 36	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 37	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 38	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 81	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 39	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 82	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 83	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 38	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Wc 39	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Faïence Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 84	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 85	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 86	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 89	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables



Localisation	Description
Bureau 90	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 91	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Bureau 92	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Labo 40	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Fenêtre Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Sous-Sol - Dégagement 29	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Local 25	Sol Substrat : Béton Mur Substrat : Béton Plafond Substrat : Béton Porte Substrat : Métal Huisserie porte Substrat : Métal Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Local 27	Sol Substrat : Béton Mur Substrat : Béton Plafond Substrat : Béton Porte Substrat : Métal Huisserie porte Substrat : Métal Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Local 32	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Huisserie porte Substrat : Bois Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Local 34	Sol Substrat : Carrelage Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Métal Huisserie porte Substrat : Métal Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Rez de jardin - Remise	Sol Substrat : Béton Mur Substrat : Béton Plafond Substrat : Bois Porte Substrat : Métal Huisserie porte Substrat : Métal Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Abris	Sol Substrat : Béton Mur Substrat : Béton Plafond Substrat : Plaques fibro ciments Porte Substrat : Métal Huisserie porte Substrat : Métal Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Remise 2	Sol Substrat : Béton Mur Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : Peinture Porte Substrat : Métal Huisserie porte Substrat : Métal Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables
Local produits	Sol Substrat : Béton Mur Substrat : Béton Plafond Substrat : Inaccessible Revêtement : polystyrène Porte Substrat : Métal Huisserie porte Substrat : Métal Remarque : Présence de meubles/objets non déplaçables



4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :
Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 15/06/2021
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 23/06/2021
Heure d'arrivée : 08:00
Durée du repérage : 04 h 00
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : M SAUVIGNE 04.67.14.72.83

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés.

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Résultats détaillés du repérage

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste A

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Pièce 2	Identifiant: M002 Réf. échantillon: P002 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Pièce 3	Identifiant: M003 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Localisation sur croquis: M003	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Salle d'eau 2; Wc 3; Wc 4; Wc 5; Bureau 2; Bureau 3; Bureau 4	Identifiant: M006 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Localisation sur croquis: M006	Absence d'amiante (sur jugement personnel)		
Local 4	Identifiant: M009 Réf. échantillon: P005 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Dégagement 6	Identifiant: M014 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Localisation sur croquis: M014	Absence d'amiante (sur jugement personnel)		
Chambre 1; Chambre 2; Chambre 3	Identifiant: M016 Réf. échantillon: P007 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bureau 7	Identifiant: M017 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Localisation sur croquis: M017	Absence d'amiante (sur jugement personnel)		

Constat de repérage Amiante n° 2021-06-14032



Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Salle 2	Identifiant: M018 Réf. échantillon: P008 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Pièce 12	Identifiant: M019 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Localisation sur croquis: M019	Absence d'amiante (sur jugement personnel)		
Wc 9; Wc 10	Identifiant: M023 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Localisation sur croquis: M023	Absence d'amiante (sur jugement personnel)		
Bureau 9; Bureau 10	Identifiant: M024 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Localisation sur croquis: M024	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Bureau 14	Identifiant: M025 Réf. échantillon: P011 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Salle 11; Salle 13; Salle 14	Identifiant: M027 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds	Absence d'amiante (sur jugement personnel)		
Bureau 20	Identifiant: M032 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Localisation sur croquis: M032	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Wc 14; Wc 15; Wc 16	Identifiant: M034 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Localisation sur croquis: M034	Absence d'amiante (sur jugement personnel)		
Bureau 22; Bureau 23; Bureau 24; Bureau 25; Bureau 26; Bureau 27; Bureau 28; Bureau 29; Bureau 30; Bureau 31; Bureau 32; Bureau 33; Bureau 34; Bureau 35; Bureau 36	Identifiant: M035 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Localisation sur croquis: M035	Absence d'amiante (sur jugement personnel)		
Bureau 38; Bureau 39	Identifiant: M037 Réf. échantillon: P016 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Salle 17; Pièce 22	Identifiant: M038 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Localisation sur croquis: M038	Absence d'amiante (sur jugement personnel)		
Wc 19; Wc 20; Wc 21; Wc 22	Identifiant: M041 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Localisation sur croquis: M041	Absence d'amiante (sur jugement personnel)		
Salle 22; Salle 23	Identifiant: M043 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Localisation sur croquis: M043	Absence d'amiante (sur jugement personnel)		
Salle 25; Salle 30; Salle 33	Identifiant: M044 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Localisation sur croquis: M044	Absence d'amiante (sur jugement personnel)		



Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Salle 26; Salle 27	<u>Identifiant:</u> M045 <u>échantillon:</u> P019 <u>Description:</u> Faux plafonds <u>Composant de la construction:</u> Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Faux plafonds <u>Localisation sur croquis:</u> M045	Absence d'amiante (sur jugement de l'opérateur)		
Salle 29; Salle 30	<u>Identifiant:</u> M050 <u>Echantillon:</u> P019 P020 P020 <u>Description:</u> Faux plafonds <u>Composant de la construction:</u> Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Faux plafonds	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bureau 44	<u>Identifiant:</u> M053 <u>Réf. échantillon:</u> P021 <u>Description:</u> Faux plafonds <u>Composant de la construction:</u> Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Faux plafonds	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Dégagement 22; 1er étage - Dégagement 23; 2ème étage - Dégagement 24	<u>Identifiant:</u> M054 <u>Réf. échantillon:</u> P022 <u>Description:</u> Faux plafonds <u>Composant de la construction:</u> Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Faux plafonds <u>Localisation sur croquis:</u> M054	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
4ème étage Recherche - Dégagement 28	<u>Identifiant:</u> M055 <u>Réf. échantillon:</u> P023 <u>Description:</u> Faux plafonds <u>Composant de la construction:</u> Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Faux plafonds	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Villa 1 - Entrée / dégagement; Pièce 27; Wc 34; Pièce 28; Pièce 29; Pièce 30; Pièce 31; 1er étage - Dégagement; Pièce 32; Pièce 33; Pièce 34; Pièce 35; Pièce 36	<u>Identifiant:</u> M057 <u>Description:</u> Faux plafonds <u>Composant de la construction:</u> Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Faux plafonds <u>Localisation sur croquis:</u> M057	Absence d'amiante (sur jugement personnel)		
Villa 2 - Pièce 37; 1er étage - Dégagement 27	<u>Identifiant:</u> M060 <u>Description:</u> Faux plafonds <u>Composant de la construction:</u> Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Faux plafonds <u>Localisation sur croquis:</u> M060	Absence d'amiante (sur jugement personnel)		

Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste B

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Pièce 2	<u>Identifiant:</u> M001 <u>Réf. échantillon:</u> P001 <u>Description:</u> Dalles de sol <u>Composant de la construction:</u> Planchers <u>Partie à sonder:</u> Dalles de sol	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Dégagement 2	<u>Identifiant:</u> M004 <u>Réf. échantillon:</u> P003 <u>Description:</u> Dalles de sol <u>Composant de la construction:</u> Planchers <u>Partie à sonder:</u> Dalles de sol	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	EP (Z-II-RF)	
Douche	<u>Identifiant:</u> M005 <u>Description:</u> Conduits <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Localisation sur croquis:</u> M005	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	
Local 2; Local 3	<u>Identifiant:</u> M007 <u>Réf. échantillon:</u> P004 <u>Description:</u> Dalles de sol <u>Composant de la construction:</u> Planchers <u>Partie à sonder:</u> Dalles de sol	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	EP (Z-II-RF)	
AMPHI 1	<u>Identifiant:</u> M008 <u>Description:</u> Conduits <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Localisation sur croquis:</u> M008	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	

Constat de repérage Amiante n° 2021-06-14032



Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Local 6	Identifiant: M010 Description: Conduits Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie à sonder: Conduits Localisation sur croquis: M010	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	
Façades	Identifiant: M011 Description: Conduits Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie à sonder: Conduits Localisation sur croquis: M011	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	
	Identifiant: M012 Description: Conduits Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie à sonder: Conduits Localisation sur croquis: M012	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	
Dégagement 1; Douche 3; Douche 4	Identifiant: M013 Description: Conduits Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie à sonder: Conduits Localisation sur croquis: M013	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	
Chambre 1; Chambre 3	Identifiant: M015 Réf. échantillon: P006 Description: Dalles de sol Composant de la construction: Planchers Partie à sonder: Dalles de sol	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	EP (Z-II-RF)	
Dégagement 8; Pièce 13	Identifiant: M020 Réf. échantillon: P009 Description: Dalles de sol Composant de la construction: Planchers Partie à sonder: Dalles de sol	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	EP (Z-II-RF)	
Pièce 13	Identifiant: M021 Description: Conduits Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie à sonder: Conduits Localisation sur croquis: M021	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	
Mezzanine; Dégagement 14	Identifiant: M022 Réf. échantillon: P010 Description: Dalles de sol Composant de la construction: Planchers Partie à sonder: Dalles de sol Localisation sur croquis: M022	Présence d'amiante (Sur décision de l'opérateur)	EP (Z-II-RF)	
Salle 10	Identifiant: M026 Description: Conduits Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie à sonder: Conduits Localisation sur croquis: M026	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	
Salle 15	Identifiant: M028 Description: Conduits Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie à sonder: Conduits Localisation sur croquis: M028	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	
Bureau 18	Identifiant: M029 Réf. échantillon: P012 Description: Dalles de sol Composant de la construction: Planchers Partie à sonder: Dalles de sol	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Dégagement 16	Identifiant: M030 Réf. échantillon: P013 Description: Dalles de sol Composant de la construction: Planchers Partie à sonder: Dalles de sol	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bureau 19; Bureau 20; Bureau 38; Bureau 39	Identifiant: M031 Réf. échantillon: P014 Description: Dalles de sol Composant de la construction: Planchers Partie à sonder: Dalles de sol	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	EP (Z-II-RF)	
Bureau 21	Identifiant: M033 Réf. échantillon: P015 Description: Dalles de sol Composant de la construction: Planchers Partie à sonder: Dalles de sol	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Local 15	Identifiant: M036 Description: Conduits Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie à sonder: Conduits Localisation sur croquis: M036	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	

Constat de repérage Amiante n° 2021-06-14032



Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Salle 21	<u>Identifiant:</u> M039 <u>Description:</u> Conduits <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Localisation sur croquis:</u> M039	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	
Salle 19	<u>Identifiant:</u> M040 <u>Description:</u> Conduits <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Localisation sur croquis:</u> M040	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	
Dégagement 19; Salle 23	<u>Identifiant:</u> M042 <u>Réf. échantillon:</u> P017 <u>Description:</u> Dalles de sol <u>Composant de la construction:</u> Planchers <u>Partie à sonder:</u> Dalles de sol	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	EP (Z-II-RF)	
Salle 22	<u>Identifiant:</u> M052 <u>Réf. échantillon:</u> P018 <u>Description:</u> Dalles de sol <u>Composant de la construction:</u> Planchers <u>Partie à sonder:</u> Dalles de sol	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	EP (Z-II-RF)	
Salle 25	<u>Identifiant:</u> M046 <u>Description:</u> Conduits <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Localisation sur croquis:</u> M046	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	
Salle 32	<u>Identifiant:</u> M047 <u>Description:</u> Conduits <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Localisation sur croquis:</u> M047	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	
Salle 28	<u>Identifiant:</u> M048 <u>Description:</u> Conduits <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Localisation sur croquis:</u> M048	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	
Salle 31	<u>Identifiant:</u> M049 <u>Description:</u> Conduits <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Localisation sur croquis:</u> M049	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	
Toiture vue du troisième étage	<u>Identifiant:</u> M051 <u>Description:</u> Conduits <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	
Pièce 31	<u>Identifiant:</u> M056 <u>Description:</u> Conduits <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Localisation sur croquis:</u> M056	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	
Pièce 34	<u>Identifiant:</u> M058 <u>Description:</u> Conduits <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Localisation sur croquis:</u> M058	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	
Pièce 32; Pièce 33; Pièce 34; Pièce 35; Pièce 36	<u>Identifiant:</u> M059 <u>Réf. échantillon:</u> P024 <u>Description:</u> Dalles de sol <u>Composant de la construction:</u> Planchers <u>Partie à sonder:</u> Dalles de sol <u>Localisation sur croquis:</u> M059	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Parties extérieures	<u>Identifiant:</u> M061 <u>Description:</u> Plaques (fibres-ciment) <u>Composant de la construction:</u> Toitures <u>Partie à sonder:</u> Plaques (fibres-ciment)	Présence d'amiante (Sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	
Façades	<u>Identifiant:</u> M062 <u>Description:</u> Conduits <u>Composant de la construction:</u> Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduits	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	
	<u>Identifiant:</u> M063 <u>Description:</u> Conduits <u>Composant de la construction:</u> Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduits	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	
	<u>Identifiant:</u> M064 <u>Description:</u> Conduits <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	






Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: M065 Description: Conduits Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie à sonder: Conduits	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	
	Identifiant: M066 Description: Conduits Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie à sonder: Conduits	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	
	Identifiant: M067 Description: Conduits Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie à sonder: Conduits	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	
Rez de jardin - Remise	Identifiant: M068 Description: Conduits Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie à sonder: Conduits Localisation sur croquis: M068	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	
	Identifiant: M069 Description: Plaques (fibres-ciment) Composant de la construction: Toitures Partie à sonder: Plaques (fibres-ciment) Localisation sur croquis: M069	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	
Abris	Identifiant: M070 Description: Plaques (fibres-ciment) Composant de la construction: Toitures Partie à sonder: Plaques (fibres-ciment) Localisation sur croquis: M070	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
Dégagement 2	Identifiant: M004 Réf. échantillon: P003 Description: Dalles de sol Composant de la construction: Planchers Partie à sonder: Dalles de sol Liste selon annexe 13-9 du CSP: B	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	
Douche	Identifiant: M005 Description: Conduits Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie à sonder: Conduits Liste selon annexe 13-9 du CSP: B Localisation sur croquis: M005	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	
Local 2; Local 3	Identifiant: M007 Réf. échantillon: P004 Description: Dalles de sol Composant de la construction: Planchers Partie à sonder: Dalles de sol Liste selon annexe 13-9 du CSP: B	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	



Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
AMPHI 1	<u>Identifiant:</u> M008 <u>Description:</u> Conduits <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Liste selon annexe 13-9 du CSP:</u> B <u>Localisation sur croquis:</u> M008	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) <u>Résultat</u> EP** <u>Préconisation :</u> Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	
Local 6	<u>Identifiant:</u> M010 <u>Description:</u> Conduits <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Liste selon annexe 13-9 du CSP:</u> B <u>Localisation sur croquis:</u> M010	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) <u>Résultat</u> EP** <u>Préconisation :</u> Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	
Façades	<u>Identifiant:</u> M011 <u>Description:</u> Conduits <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Liste selon annexe 13-9 du CSP:</u> B <u>Localisation sur croquis:</u> M011	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) <u>Résultat</u> EP** <u>Préconisation :</u> Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	
	<u>Identifiant:</u> M012 <u>Description:</u> Conduits <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Liste selon annexe 13-9 du CSP:</u> B <u>Localisation sur croquis:</u> M012	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) <u>Résultat</u> EP** <u>Préconisation :</u> Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	
Dégagement 1; Douche 3; Douche 4	<u>Identifiant:</u> M013 <u>Description:</u> Conduits <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Liste selon annexe 13-9 du CSP:</u> B <u>Localisation sur croquis:</u> M013	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) <u>Résultat</u> EP** <u>Préconisation :</u> Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	



Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
Chambre 1; Chambre 3	Identifiant: M015 Réf. échantillon: P006 Description: Dalles de sol Composant de la construction: Planchers Partie à sonder: Dalles de sol Liste selon annexe.13-9 du CSP: B	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	
Dégagement 8; Pièce 13	Identifiant: M020 Réf. échantillon: P009 Description: Dalles de sol Composant de la construction: Planchers Partie à sonder: Dalles de sol Liste selon annexe.13-9 du CSP: B	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	
Pièce 13	Identifiant: M021 Description: Conduits Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie à sonder: Conduits Liste selon annexe.13-9 du CSP: B Localisation sur croquis: M021	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	
Mezzanine; Dégagement 14	Identifiant: M022 Réf. échantillon: P010 Description: Dalles de sol Composant de la construction: Planchers Partie à sonder: Dalles de sol Liste selon annexe.13-9 du CSP: B Localisation sur croquis: M022	Présence d'amiante (Sur décision de l'opérateur)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	
Salle 10	Identifiant: M026 Description: Conduits Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie à sonder: Conduits Liste selon annexe.13-9 du CSP: B Localisation sur croquis: M026	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	
Salle 15	Identifiant: M028 Description: Conduits Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie à sonder: Conduits Liste selon annexe.13-9 du CSP: B Localisation sur croquis: M028	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	
Bureau 19; Bureau 20; Bureau 38; Bureau 39	Identifiant: M031 Réf. échantillon: P014 Description: Dalles de sol Composant de la construction: Planchers Partie à sonder: Dalles de sol Liste selon annexe.13-9 du CSP: B	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	



Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
Local 15	<p>Identifiant: M036</p> <p>Description: Conduits</p> <p>Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)</p> <p>Partie à sonder: Conduits</p> <p>Liste selon annexe 13-9 du CSP: B</p> <p>Localisation sur croquis: M036</p>	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	<p>Matériau dégradé (étendue ponctuelle)</p> <p>Résultat EP**</p> <p>Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.</p>	
Salle 21	<p>Identifiant: M039</p> <p>Description: Conduits</p> <p>Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)</p> <p>Partie à sonder: Conduits</p> <p>Liste selon annexe 13-9 du CSP: B</p> <p>Localisation sur croquis: M039</p>	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	<p>Matériau dégradé (étendue ponctuelle)</p> <p>Résultat EP**</p> <p>Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.</p>	
Salle 19	<p>Identifiant: M040</p> <p>Description: Conduits</p> <p>Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)</p> <p>Partie à sonder: Conduits</p> <p>Liste selon annexe 13-9 du CSP: B</p> <p>Localisation sur croquis: M040</p>	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	<p>Matériau dégradé (étendue ponctuelle)</p> <p>Résultat EP**</p> <p>Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.</p>	
Dégagement 19; Salle 23	<p>Identifiant: M042</p> <p>Réf. échantillon: P017</p> <p>Description: Dalles de sol</p> <p>Composant de la construction: Planchers</p> <p>Partie à sonder: Dalles de sol</p> <p>Liste selon annexe 13-9 du CSP: B</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	<p>Matériau dégradé (étendue ponctuelle)</p> <p>Résultat EP**</p> <p>Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.</p>	
Salle 22	<p>Identifiant: M052</p> <p>Réf. échantillon: P018</p> <p>Description: Dalles de sol</p> <p>Composant de la construction: Planchers</p> <p>Partie à sonder: Dalles de sol</p> <p>Liste selon annexe 13-9 du CSP: B</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	<p>Matériau dégradé (étendue ponctuelle)</p> <p>Résultat EP**</p> <p>Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.</p>	
Salle 25	<p>Identifiant: M046</p> <p>Description: Conduits</p> <p>Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)</p> <p>Partie à sonder: Conduits</p> <p>Liste selon annexe 13-9 du CSP: B</p> <p>Localisation sur croquis: M046</p>	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	<p>Matériau dégradé (étendue ponctuelle)</p> <p>Résultat EP**</p> <p>Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.</p>	
Salle 32	<p>Identifiant: M047</p> <p>Description: Conduits</p> <p>Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)</p> <p>Partie à sonder: Conduits</p> <p>Liste selon annexe 13-9 du CSP: B</p> <p>Localisation sur croquis: M047</p>	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	<p>Matériau dégradé (étendue ponctuelle)</p> <p>Résultat EP**</p> <p>Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.</p>	



Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
Salle 28	<p>Identifiant: M048</p> <p>Description: Conduits</p> <p>Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)</p> <p>Partie à sonder: Conduits</p> <p>Liste selon annexe 13-9 du CSP: B</p> <p>Localisation sur croquis: M048</p>	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	<p>Matériau dégradé (étendue ponctuelle)</p> <p>Résultat EP**</p> <p>Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.</p>	
Salle 31	<p>Identifiant: M049</p> <p>Description: Conduits</p> <p>Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)</p> <p>Partie à sonder: Conduits</p> <p>Liste selon annexe 13-9 du CSP: B</p> <p>Localisation sur croquis: M049</p>	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	<p>Matériau dégradé (étendue ponctuelle)</p> <p>Résultat EP**</p> <p>Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.</p>	
Toiture vue du troisième étage	<p>Identifiant: M051</p> <p>Description: Conduits</p> <p>Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)</p> <p>Partie à sonder: Conduits</p> <p>Liste selon annexe 13-9 du CSP: B</p>	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	<p>Matériau dégradé (étendue ponctuelle)</p> <p>Résultat EP**</p> <p>Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.</p>	
Pièce 31	<p>Identifiant: M056</p> <p>Description: Conduits</p> <p>Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)</p> <p>Partie à sonder: Conduits</p> <p>Liste selon annexe 13-9 du CSP: B</p> <p>Localisation sur croquis: M056</p>	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	<p>Matériau dégradé (étendue ponctuelle)</p> <p>Résultat EP**</p> <p>Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.</p>	
Pièce 34	<p>Identifiant: M058</p> <p>Description: Conduits</p> <p>Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)</p> <p>Partie à sonder: Conduits</p> <p>Liste selon annexe 13-9 du CSP: B</p> <p>Localisation sur croquis: M058</p>	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	<p>Matériau dégradé (étendue ponctuelle)</p> <p>Résultat EP**</p> <p>Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.</p>	
Parties extérieures	<p>Identifiant: M061</p> <p>Description: Plaques (fibres-ciment)</p> <p>Composant de la construction: Toitures</p> <p>Partie à sonder: Plaques (fibres-ciment)</p> <p>Liste selon annexe 13-9 du CSP: B</p>	Présence d'amiante (Sur jugement personnel)	<p>Matériau dégradé (étendue ponctuelle)</p> <p>Résultat EP**</p> <p>Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.</p>	



Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
Façades	<u>Identifiant:</u> M062 <u>Description:</u> Conduits <u>Composant de la construction:</u> Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> B	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	
	<u>Identifiant:</u> M063 <u>Description:</u> Conduits <u>Composant de la construction:</u> Vide-ordures <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> B	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	
	<u>Identifiant:</u> M064 <u>Description:</u> Conduits <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> B	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	
	<u>Identifiant:</u> M065 <u>Description:</u> Conduits <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> B	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	
	<u>Identifiant:</u> M066 <u>Description:</u> Conduits <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> B	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	
	<u>Identifiant:</u> M067 <u>Description:</u> Conduits <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> B	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	
Rez de jardin - Remise	<u>Identifiant:</u> M068 <u>Description:</u> Conduits <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> B <u>Localisation sur croquis:</u> M068	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	



Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
	<u>Identifiant:</u> M069 <u>Description:</u> Plaques (fibres-ciment) <u>Composant de la construction:</u> Toitures <u>Partie à sonder:</u> Plaques (fibres-ciment) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> B <u>Localisation sur croquis:</u> M069	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) <u>Résultat</u> EP** <u>Préconisation :</u> Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	
Abris	<u>Identifiant:</u> M070 <u>Description:</u> Plaques (fibres-ciment) <u>Composant de la construction:</u> Toitures <u>Partie à sonder:</u> Plaques (fibres-ciment) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> B <u>Localisation sur croquis:</u> M070	Présence d'amiante (sur jugement personnel)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) <u>Résultat</u> EP** <u>Préconisation :</u> Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe 7.4 de ce présent rapport

** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

Nota : Dès réception de ce rapport, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux amiantes ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Pièce 2	<u>Identifiant:</u> M001 <u>Réf. échantillon:</u> P001 <u>Description:</u> Dalles de sol <u>Composant de la construction:</u> Planchers <u>Partie à sonder:</u> Dalles de sol <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> B	
	<u>Identifiant:</u> M002 <u>Réf. échantillon:</u> P002 <u>Description:</u> Faux plafonds <u>Composant de la construction:</u> Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Faux plafonds <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	
Local 4	<u>Identifiant:</u> M009 <u>Réf. échantillon:</u> P005 <u>Description:</u> Faux plafonds <u>Composant de la construction:</u> Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Faux plafonds <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	



Localisation	Identifiant + Description	Photo
Chambre 1; Chambre 2; Chambre 3	<u>Identifiant:</u> M016 <u>Réf. échantillon:</u> P007 <u>Description:</u> Faux plafonds <u>Composant de la construction:</u> Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Faux plafonds <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	
Salle 2	<u>Identifiant:</u> M018 <u>Réf. échantillon:</u> P008 <u>Description:</u> Faux plafonds <u>Composant de la construction:</u> Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Faux plafonds <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	
Bureau 14	<u>Identifiant:</u> M025 <u>Réf. échantillon:</u> P011 <u>Description:</u> Faux plafonds <u>Composant de la construction:</u> Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Faux plafonds <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	
Bureau 18	<u>Identifiant:</u> M029 <u>Réf. échantillon:</u> P012 <u>Description:</u> Dalles de sol <u>Composant de la construction:</u> Planchers <u>Partie à sonder:</u> Dalles de sol <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> B	
Dégagement 16	<u>Identifiant:</u> M030 <u>Réf. échantillon:</u> P013 <u>Description:</u> Dalles de sol <u>Composant de la construction:</u> Planchers <u>Partie à sonder:</u> Dalles de sol <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> B	
Bureau 21	<u>Identifiant:</u> M033 <u>Réf. échantillon:</u> P015 <u>Description:</u> Dalles de sol <u>Composant de la construction:</u> Planchers <u>Partie à sonder:</u> Dalles de sol <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> B	



Localisation	Identifiant + Description	Photo
Bureau 38; Bureau 39	<p>Identifiant: M037 Réf. échantillon: P016 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</p>	
Salle 29; Salle 30	<p>Identifiant: M050 Echantillon: P019 P020 P020 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</p>	
Bureau 44	<p>Identifiant: M053 Réf. échantillon: P021 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</p>	
Dégagement 22; 1er étage - Dégagement 23; 2ème étage - Dégagement 24	<p>Identifiant: M054 Réf. échantillon: P022 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP: A Localisation sur croquis: M054</p>	
4ème étage Recherche - Dégagement 28	<p>Identifiant: M055 Réf. échantillon: P023 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</p>	
Pièce 32; Pièce 33; Pièce 34; Pièce 35; Pièce 36	<p>Identifiant: M059 Réf. échantillon: P024 Description: Dalles de sol Composant de la construction: Planchers Partie à sonder: Dalles de sol Liste selon annexe.13-9 du CSP: B Localisation sur croquis: M059</p>	



6. – Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)

Fait à MONTPELLIER - France, le 22/07/2021

Par : JIMENEZ Francisco





ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 2021-06-14032

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Documents annexés au présent rapport

SITE CENTRE VILLE BATIMENT ENSEIGNEMENT 1 ^{ER} ETAGE	1AAES01 1AACE01 1AAOS01
---	-------------------------




Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : Immo Diag France, auteur : JIMENEZ Francisco
Dossier n° 2021-06-14032 du 23/06/2021
Adresse du bien : 8 RUE ECOLE NORMALE 34000 MONTPELLIER



SITE CENTRE VILLE BATIMENT ENSEIGNEMENT 2^{EME} ETAGE

1AAES02 1AACE02 1AAS02




Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : Immo Diag France, auteur : JIMENEZ Francisco
 Dossier n° 2021-06-14032 du 23/06/2021
 Adresse du bien : 8 RUE ECOLE NORMALE 34000 MONTPELLIER



SITE CENTRE VILLE BATIMENT ENSEIGNEMENT 3^{EME} ETAGE

1AAES03 1AACE03 1AAOS03




Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : Immo Diag France, auteur : JIMENEZ Francisco
 Dossier n° 2021-06-14032 du 23/06/2021
 Adresse du bien : 8 RUE ECOLE NORMALE 34000 MONTPELLIER



SITE CENTRE VILLE BATIMENT ENSEIGNEMENT REZ DE CHAUSSEE

1AAESRC 1AACERC 1AAOSRC




Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : Immo Diag France, auteur : JIMENEZ Francisco
Dossier n° 2021-06-14032 du 23/06/2021
Adresse du bien : 8 RUE ECOLE NORMALE 34000 MONTPELLIER



SITE CENTRE VILLE

SOUTE A DECHETS 1ADSS

SOUTE A GAZ 1ADSG

STOCKAGE TECHNIQUE 1ADST

Soute à Déchets

Soute à gaz

Stockage Technique




Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : Immo Diag France, auteur : JIMENEZ Francisco
Dossier n° 2021-06-14032 du 23/06/2021
Adresse du bien : 8 RUE ECOLE NORMALE 34000 MONTPELLIER

SITE CENTRE VILLE SOUTE A SOLVANT

1ADSS






Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : Immo Diag France, auteur : JIMENEZ Francisco

Dossier n° 2021-06-14032 du 23/06/2021

Adresse du bien : 8 RUE ECOLE NORMALE 34000 MONTPELLIER

SITE CENTRE VILLE BATIMENT RECHERCHE 1^{ER} ETAGE

1BREC01




Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : Immo Diag France, auteur : JIMENEZ Francisco

Dossier n° 2021-06-14032 du 23/06/2021

Adresse du bien : 8 RUE ECOLE NORMALE 34000 MONTPELLIER

CENTRE VILLE BATIMENT RECHERCHE 2^{EME} ETAGE

1BREC02




Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : Immo Diag France, auteur : JIMENEZ Francisco

Dossier n° 2021-06-14032 du 23/06/2021

Adresse du bien : 8 RUE ECOLE NORMALE 34000 MONTPELLIER



SITE CENTRE VILLE BATIMENT RECHERCHE 3^{EME} ETAGE

1BREC03




Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : Immo Diag France, auteur : JIMENEZ Francisco
Dossier n° 2021-06-14032 du 23/06/2021
Adresse du bien : 8 RUE ECOLE NORMALE 34000 MONTPELLIER

CENTRE VILLE BATIMENT RECHERCHE 4^{EME} ETAGE

1BREC04




Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : Immo Diag France, auteur : JIMENEZ Francisco
Dossier n° 2021-06-14032 du 23/06/2021
Adresse du bien : 8 RUE ECOLE NORMALE 34000 MONTPELLIER



SITE CENTRE VILLE BATIMENT RECHERCHE REZ DE CHAUSSEE

1BRECR




Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : Immo Diag France, auteur : JIMENEZ Francisco
Dossier n° 2021-06-14032 du 23/06/2021
Adresse du bien : 8 RUE ECOLE NORMALE 34000 MONTPELLIER



SITE CENTRE VILLE BATIMENT RECHERCHE SOUS SOL

1BRECSS




Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : Immo Diag France, auteur : JIMENEZ Francisco
Dossier n° 2021-06-14032 du 23/06/2021
Adresse du bien : 8 RUE ECOLE NORMALE 34000 MONTPELLIER



SITE CENTRE VILLE LOCAL REACTEUR

1HRECRC




Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : Immo Diag France, auteur : JIMENEZ Francisco
Dossier n° 2021-06-14032 du 23/06/2021
Adresse du bien : 8 RUE ECOLE NORMALE 34000 MONTPELLIER



SITE CENTRE VILLE VILLA CHANCEL 1^{ER} ETAGE

1ICHA01




Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : Immo Diag France, auteur : JIMENEZ Francisco
Dossier n° 2021-06-14032 du 23/06/2021
Adresse du bien : 8 RUE ECOLE NORMALE 34000 MONTPELLIER



SITE CENTRE VILLE VILLA CHANCEL RDC

1ICHARC




Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : Immo Diag France, auteur : JIMENEZ Francisco
Dossier n° 2021-06-14032 du 23/06/2021
Adresse du bien : 8 RUE ECOLE NORMALE 34000 MONTPELLIER



SITE CENTRE VILLE VILLA CHANCEL SOUS SOL

1ICHASS




Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : Immo Diag France, auteur : JIMENEZ Francisco
Dossier n° 2021-06-14032 du 23/06/2021
Adresse du bien : 8 RUE ECOLE NORMALE 34000 MONTPELLIER



Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : Immo Diag France, auteur : JIMENEZ Francisco
Dossier n° 2021-06-14032 du 23/06/2021
Adresse du bien : 8 RUE ECOLE NORMALE 34000 MONTPELLIER




Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : Immo Diag France, auteur : JIMENEZ Francisco
Dossier n° 2021-06-14032 du 23/06/2021
Adresse du bien : 8 RUE ECOLE NORMALE 34000 MONTPELLIER

*Le schéma de repérage est purement indicatif et ne s'apparente pas à un plan côté et/ou à l'échelle

Légende

	Conduit en fibro-ciment		Dalles de sol	<p>Nom du propriétaire : DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES Adresse du bien : 8 RUE ECOLE NORMALE 34000 MONTPELLIER</p>
	Conduit autre que fibro-ciment		Carrelage	
	Brides		Colle de revêtement	
	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante		Dalles de faux-plafond	
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste		Toiture en fibro-ciment	
	Présence d'amiante		Toiture en matériaux composites	

Photos



	<p>Photo n° PhA001 Localisation : Pièce 2 Ouvrage : Planchers Partie d'ouvrage : Dalles de sol Description : Dalles de sol</p>
	<p>Photo n° PhA002 Localisation : Pièce 2 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds</p>
	<p>Photo n° PhA003 Localisation : Pièce 3; Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds Localisation sur croquis : M003</p>
	<p>Photo n° PhA004 Localisation : Dégagement 2; Ouvrage : Planchers Partie d'ouvrage : Dalles de sol Description : Dalles de sol</p>
	<p>Photo n° PhA005 Localisation : Douche Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits Description : Conduits Localisation sur croquis : M005</p>



	<p>Photo n° PhA006 Localisation : Salle d'eau 2; Wc 3; Wc 4; Wc 5; Bureau 2; Bureau 3; Bureau 4 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds Localisation sur croquis : M006</p>
	<p>Photo n° PhA007 Localisation : Local 2; Local 3 Ouvrage : Planchers Partie d'ouvrage : Dalles de sol Description : Dalles de sol</p>
	<p>Photo n° PhA008 Localisation : AMPHI 1 Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits Description : Conduits Localisation sur croquis : M008</p>
	<p>Photo n° PhA009 Localisation : Local 4 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds</p>
	<p>Photo n° PhA010 Localisation : Local 6 Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits Description : Conduits Localisation sur croquis : M010</p>





	<p>Photo n° PhA011 Localisation : Façades Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits Description : Conduits Localisation sur croquis : M011</p>
	<p>Photo n° PhA011 Localisation : Façades Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits Description : Conduits Localisation sur croquis : M011</p>
	<p>Photo n° PhA012 Localisation : Façades Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits Description : Conduits Localisation sur croquis : M012</p>
	<p>Photo n° PhA012 Localisation : Façades Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits Description : Conduits Localisation sur croquis : M012</p>
	<p>Photo n° PhA013 Localisation : Dégagement 1; Douche 3; Douche 4 Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits Description : Conduits Localisation sur croquis : M013</p>








	<p>Photo n° PhA014 Localisation : Dégagement 6 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds Localisation sur croquis : M014</p>
	<p>Photo n° PhA015 Localisation : Chambre 1; Chambre 3 Ouvrage : Planchers Partie d'ouvrage : Dalles de sol Description : Dalles de sol</p>
	<p>Photo n° PhA016 Localisation : Chambre 1; Chambre 2; Chambre 3 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds</p>
	<p>Photo n° PhA017 Localisation : Bureau 7 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds Localisation sur croquis : M017</p>
	<p>Photo n° PhA018 Localisation : Salle 2 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds</p>



	<p>Photo n° PhA019 Localisation : Pièce 12 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds Localisation sur croquis : M019</p>
	<p>Photo n° PhA019 Localisation : Pièce 12 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds Localisation sur croquis : M019</p>
	<p>Photo n° PhA020 Localisation : Dégagement 8; Pièce 13 Ouvrage : Planchers Partie d'ouvrage : Dalles de sol Description : Dalles de sol</p>
	<p>Photo n° PhA021 Localisation : Pièce 13 Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits Description : Conduits Localisation sur croquis : M021</p>
	<p>Photo n° PhA022 Localisation : Mezzanine; Dégagement 14 Ouvrage : Planchers Partie d'ouvrage : Dalles de sol Description : Dalles de sol Localisation sur croquis : M022</p>



	<p>Photo n° PhA023 Localisation : Wc 9; Wc 10 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds Localisation sur croquis : M023</p>
	<p>Photo n° PhA024 Localisation : Bureau 9; Bureau 10 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds Localisation sur croquis : M024</p>
	<p>Photo n° PhA025 Localisation : Bureau 14 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds</p>
	<p>Photo n° PhA026 Localisation : Salle 10 Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits Description : Conduits Localisation sur croquis : M026</p>
	<p>Photo n° PhA027 Localisation : Salle 11; Salle 13; Salle 14 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds</p>








	<p>Photo n° PhA028 Localisation : Salle 15 Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits Description : Conduits Localisation sur croquis : M028</p>
	<p>Photo n° PhA029 Localisation : Bureau 18 Ouvrage : Planchers Partie d'ouvrage : Dalles de sol Description : Dalles de sol</p>
	<p>Photo n° PhA030 Localisation : Dégagement 16 Ouvrage : Planchers Partie d'ouvrage : Dalles de sol Description : Dalles de sol</p>
	<p>Photo n° PhA031 Localisation : Bureau 19; Bureau 20; Bureau 38; Bureau 39 Ouvrage : Planchers Partie d'ouvrage : Dalles de sol Description : Dalles de sol</p>
	<p>Photo n° PhA032 Localisation : Bureau 20 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds Localisation sur croquis : M032</p>



	<p>Photo n° PhA033 Localisation : Bureau 21 Ouvrage : Planchers Partie d'ouvrage : Dalles de sol Description : Dalles de sol</p>
	<p>Photo n° PhA034 Localisation : Wc 14; Wc 15; Wc 16 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds Localisation sur croquis : M034</p>
	<p>Photo n° PhA035 Localisation : Bureau 22; Bureau 23; Bureau 24; Bureau 25; Bureau 26; Bureau 27; Bureau 28; Bureau 29; Bureau 30; Bureau 31; Bureau 32; Bureau 33; Bureau 34; Bureau 35; Bureau 36 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds Localisation sur croquis : M035</p>
	<p>Photo n° PhA036 Localisation : Local 15 Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits Description : Conduits Localisation sur croquis : M036</p>
	<p>Photo n° PhA037 Localisation : Bureau 38; Bureau 39 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds</p>



	<p>Photo n° PhA038 Localisation : Salle 17; Pièce 22 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds Localisation sur croquis : M038</p>
	<p>Photo n° PhA039 Localisation : Salle 21 Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits Description : Conduits Localisation sur croquis : M039</p>
	<p>Photo n° PhA040 Localisation : Salle 19 Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits Description : Conduits Localisation sur croquis : M040</p>
	<p>Photo n° PhA041 Localisation : Wc 19; Wc 20; Wc 21; Wc 22 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds Localisation sur croquis : M041</p>
	<p>Photo n° PhA042 Localisation : Dégagement 19; Salle 23 Ouvrage : Planchers Partie d'ouvrage : Dalles de sol Description : Dalles de sol</p>



	<p>Photo n° PhA043 Localisation : Salle 22; Salle 23 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds Localisation sur croquis : M043</p>
	<p>Photo n° PhA044 Localisation : Salle 25; Salle 30; Salle 33 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds Localisation sur croquis : M044</p>
	<p>Photo n° PhA045 Localisation : Salle 26; Salle 27 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds Localisation sur croquis : M045</p>
	<p>Photo n° PhA046 Localisation : Salle 25 Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits Description : Conduits Localisation sur croquis : M046</p>
	<p>Photo n° PhA047 Localisation : Salle 32 Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits Description : Conduits Localisation sur croquis : M047</p>



	<p>Photo n° PhA048 Localisation : Salle 28 Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits Description : Conduits Localisation sur croquis : M048</p>
	<p>Photo n° PhA049 Localisation : Salle 31 Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits Description : Conduits Localisation sur croquis : M049</p>
	<p>Photo n° PhA050 Localisation : Salle 29; Salle 30 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds</p>
	<p>Photo n° PhA051 Localisation : Salle 29; Salle 30 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds</p>
	<p>Photo n° PhA052 Localisation : Toiture vue du troisième étage Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits Description : Conduits</p>



	<p>Photo n° PhA053 Localisation : Salle 22 Ouvrage : Planchers Partie d'ouvrage : Dalles de sol Description : Dalles de sol</p>
	<p>Photo n° PhA054 Localisation : Bureau 44 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds</p>
	<p>Photo n° PhA055 Localisation : Dégagement 22; 1er étage - Dégagement 23; 2ème étage - Dégagement 24 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds Localisation sur croquis : M054</p>
	<p>Photo n° PhA056 Localisation : 4ème étage Recherche - Dégagement 28 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds</p>
	<p>Photo n° PhA057 Localisation : Pièce 31 Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits Description : Conduits Localisation sur croquis : M056</p>



	<p>Photo n° PhA058 Localisation : Villa 1 - Entrée / dégagement; Pièce 27; Wc 34; Pièce 28; Pièce 29; Pièce 30; Pièce 31; 1er étage - Dégagement; Pièce 32; Pièce 33; Pièce 34; Pièce 35; Pièce 36 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds Localisation sur croquis : M057</p>
	<p>Photo n° PhA059 Localisation : Pièce 34 Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits Description : Conduits Localisation sur croquis : M058</p>
	<p>Photo n° PhA060 Localisation : Pièce 32; Pièce 33; Pièce 34; Pièce 35; Pièce 36 Ouvrage : Planchers Partie d'ouvrage : Dalles de sol Description : Dalles de sol Localisation sur croquis : M059</p>
	<p>Photo n° PhA061 Localisation : Villa 2 - Pièce 37; 1er étage - Dégagement 27 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds Localisation sur croquis : M060</p>
	<p>Photo n° PhA062 Localisation : Parties extérieures Ouvrage : Toitures Partie d'ouvrage : Plaques (fibres-ciment) Description : Plaques (fibres-ciment)</p>



Photo n° PhA062
Localisation : Parties extérieures
Ouvrage : Toitures
Partie d'ouvrage : Plaques (fibres-ciment)
Description : Plaques (fibres-ciment)



Photo n° PhA063
Localisation : Façades
Ouvrage : Vide-ordures
Partie d'ouvrage : Conduits
Description : Conduits



Photo n° PhA064
Localisation : Façades
Ouvrage : Vide-ordures
Partie d'ouvrage : Conduits
Description : Conduits



Photo n° PhA065
Localisation : Entrée
Ouvrage : -
Partie d'ouvrage : -




Photo n° PhA066
Localisation : Façades
Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Conduits
Description : Conduits



Photo n° PhA067
Localisation : Façades
Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Conduits
Description : Conduits



Photo n° PhA068
Localisation : Façades
Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Conduits
Description : Conduits



Photo n° PhA069
Localisation : Façades
Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Conduits
Description : Conduits



Photo n° PhA070
Localisation : Rez de jardin - Remise
Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Conduits
Description : Conduits
Localisation sur croquis : M068



Photo n° PhA071
Localisation : Rez de jardin - Remise
Ouvrage : Toitures
Partie d'ouvrage : Plaques (fibres-ciment)
Description : Plaques (fibres-ciment)
Localisation sur croquis : M069



Photo n° PhA072
Localisation : Abris
Ouvrage : Toitures
Partie d'ouvrage : Plaques (fibres-ciment)
Description : Plaques (fibres-ciment)
Localisation sur croquis : M070

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélèvements :

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M001-P001	Pièce 2	Planchers	Dalles de sol	Dalles de sol Commentaires prélèvement: Dalles de sol marbrée contenant de l'amiante Analyse à réaliser: 1 couche	
M002-P002	Pièce 2	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Analyse à réaliser: 1 couche	
M004-P003	Dégagement 2	Planchers	Dalles de sol	Dalles de sol Analyse à réaliser: 1 couche	
M007-P004	Local 2; Local 3	Planchers	Dalles de sol	Dalles de sol Analyse à réaliser: 1 couche	
M009-P005	Local 4	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Analyse à réaliser: 1 couche	
M015-P006	Chambre 1; Chambre 3	Planchers	Dalles de sol	Dalles de sol Analyse à réaliser: 1 couche	
M016-P007	Chambre 1; Chambre 2; Chambre 3	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Analyse à réaliser: 1 couche	



Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M018-P008	Salle 2	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Analyse à réaliser: 1 couche	
M020-P009	Dégagement 8; Pièce 13	Planchers	Dalles de sol	Dalles de sol Analyse à réaliser: 1 couche	
M022-P010	Local 13	Planchers	Dalles de sol	Dalles de sol Analyse à réaliser: 1 couche	
M025-P011	Bureau 14	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Analyse à réaliser: 1 couche	
M029-P012	Bureau 18	Planchers	Dalles de sol	Dalles de sol Analyse à réaliser: 1 couche	
M030-P013	Dégagement 16	Planchers	Dalles de sol	Dalles de sol Analyse à réaliser: 1 couche	
M031-P014	Bureau 19; Bureau 20; Bureau 38; Bureau 39	Planchers	Dalles de sol	Dalles de sol Analyse à réaliser: 1 couche	
M033-P015	Bureau 21	Planchers	Dalles de sol	Dalles de sol Analyse à réaliser: 1 couche	
M037-P016	Bureau 38; Bureau 39	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Analyse à réaliser: 1 couche	
M042-P017	Dégagement 19; Salle 23	Planchers	Dalles de sol	Dalles de sol Analyse à réaliser: 1 couche	



Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M052-P018	Salle 22	Planchers	Dalles de sol	Dalles de sol Analyse à réaliser: 1 couche	
M050-P019	Salle 29	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Matériau présent dans les pièces: Salle 26; Salle 27, Salle 29; Salle 30 Analyse à réaliser: 1 couche	
M050-P020	Salle 29; Salle 30	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Analyse à réaliser: 1 couche	
M050-P020	Salle 29; Salle 30	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Analyse à réaliser: 1 couche	
M053-P021	Bureau 44	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Analyse à réaliser: 1 couche	
M054-P022	Dégagement 21	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Analyse à réaliser: 1 couche	
M055-P023	3ème étage - Dégagement 25	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Analyse à réaliser: 1 couche	
M059-P024	Pièce 32; Pièce 33; Pièce 34; Pièce 35; Pièce 36	Planchers	Dalles de sol	Dalles de sol Analyse à réaliser: 1 couche	

Copie des rapports d'essais :



LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT

Z.A de la Baudrière - Route du Neubourg 27520 Grand- Bourgheroulde
Tél: 02. 35. 78. 06. 65



Pour le compte de :
IMMO DIAG FRANCE - Montpellier
20 Rue de la Fontaine de Lattes 34000 Montpellier

RAPPORT D'ESSAI 863-2021-AM-44

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DANS LES MATÉRIAUX DU BÂTIMENT

PAR MICROSCOPIE OPTIQUE A LUMIERE POLARISER (MOLP) ET/OU MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A TRANSMISSION ANALYTIQUE (META)

DÉNOMINATION DE L'AFFAIRE

Par le laboratoire:	863-2021-AM-44
Par le client **: C863-21062021SHP01-1 / 5 RUE ECOLE NORMALE / 14032	

ÉCHANTILLONS

Date de réception au laboratoire : 02/07/2021 Nombre total d'échantillons de l'affaire: 24

Méthodes	Préparation	Méthode interne (PR-T-3)
	Analyse	MOLP - Parties pertinentes de la Norme NF ISO 22863-1 META - Parties pertinentes de la Norme NF X 43-050

RÉSULTATS DES ANALYSES ACCRÉDITÉES

Échantillon				Préparation				Analyse			
Référence échantillon par client**	Référence échantillon par AREIA	Lieu et date de prélèvement **	Couche demandée par le client	N° de prep.	Traitement	Description	Nb de grilles analysées	Date d'analyse	Résultat	Type de fibre	Analyste
14032 P01	863-2021-AM-44-1	PIECE 2 / 23-06-2021	DALLE DE FAUX PLAFOND	1	CaAUCe + META	Matériau effritable gris	2	20/07/2021	Amiante non détecté	/	BLS
						Peinture écaillée blanche					
14032 P02	863-2021-AM-44-2	PIECE 2 / 23-06-2021	DALLE DE SOL	1	CaAUCe + META	Dalle dure grise	2	20/07/2021	Amiante non détecté	/	BLS
						Colle compacte beige					
14032 P03	863-2021-AM-44-3	DÉGAUCHEMENT 2 / 23-06-2021	DALLE DE SOL	1	CaAUCe + META	Dalle dure beige	2	20/07/2021	Amiante détecté	Chrysotile	BLS
						Colle compacte noire					
14032 P04	863-2021-AM-44-4	LOCAL 3, 4 / 23-06-2021	DALLE DE SOL	1	CaAUCe + META	Dalle dure beige	2	20/07/2021	Amiante détecté	Chrysotile	BLS
						Colle compacte noire					
14032 P05	863-2021-AM-44-5	LOCAL 4 / 23-06-2021	DALLE DE FAUX PLAFOND	1	CaAUCe + META	Matériau effritable gris	2	20/07/2021	Amiante non détecté	/	BLS
						Peinture écaillée blanche					
14032 P06	863-2021-AM-44-6	CHAMBRE 1 ET 3 / 23-06-2021	DALLE DE SOL	1	CaAUCe + META	Dalle dure grise	2	20/07/2021	Amiante détecté	Chrysotile	BLS
						Colle compacte noire					
14032 P07	863-2021-AM-44-7	CHAMBRE 1, 2, 3 / 23-06-2021	DALLE DE FAUX PLAFOND	1	CaAUCe + META	Matériau effritable gris	2	20/07/2021	Amiante non détecté	/	BLS
						Peinture écaillée blanche					
14032 P08	863-2021-AM-44-8	SALLE 2 / 23-06-2021	DALLE DE FAUX PLAFOND	1	CaAUCe + META	Matériau effritable gris	2	20/07/2021	Amiante non détecté	/	BLS
						Peinture écaillée blanche					

Constat de repérage Amiante n° 2021-06-14032



Echantillon				Préparation				Analyse				
Référence échantillon par client**	Référence échantillon par AREIA	Lieu et date de prélèvement **	Couche demandée par le client	N° de prép.	Traitement	Description	Ind.	Nb de grilles/la mes explorée	Date d'analyse	Résultat	Type de fibre	Analyste
14032 P09	863-2021-AM-44-9	DEGAGEMENT 8 / PRICE 13 / 23-06-2021	DALLE DE SOL	1	CaAUCe + META	Dalle dure grise	*	2	2007/2021	Amiante détecté	Chrysotile	BLS
						Colle compacte noire						
14032 P10	863-2021-AM-44-10	LOCAL 13/MEZZANINE DEGAGEMENT 14 / 23-06-2021	DALLE DE SOL	1	CaAUCe + META	Dalle dure grise	*	2	2007/2021	Amiante détecté	Chrysotile	BLS
						Colle compacte noire						
14032 P11	863-2021-AM-44-11	BUREAU 14 / 23-06-2021	DALLE DE FAUX PLAFOND	1	CaAUCe + META	Matériau effritable gris	*	2	2007/2021	Amiante non détecté	/	BLS
						Peinture écaillée blanche						
14032 P12	863-2021-AM-44-12	BUREAU 18 / 23-06-2021	DALLE DE SOL	1	CaAUCe + META	Dalle dure rose	*	2	2007/2021	Amiante non détecté	/	BLS
						Colle compacte beige						
14032 P13	863-2021-AM-44-13	DEGAGEMENT 16 / 23-06-2021	DALLE DE SOL	1	CaAUCe + META	Dalle dure rouge	*	2	2007/2021	Amiante non détecté	/	BLS
						Colle compacte beige						
14032 P14	863-2021-AM-44-14	BUREAU 21/38/39 / 23-06-2021	DALLE DE SOL	1	CaAUCe + META	Dalle dure grise	*	2	2007/2021	Amiante détecté	Chrysotile	BLS
						Colle compacte noire						
						Matériau effritable gris						
14032 P15	863-2021-AM-44-15	BUREAU 21 / 23-06-2021	DALLE DE SOL	1	CaAUCe + META	Dalle dure grise	*	2	2007/2021	Amiante non détecté	/	BLS
						Colle compacte beige						
14032 P16	863-2021-AM-44-16	BUREAU 38; 39 / 23-06-2021	DALLE DE FAUX PLAFOND	1	CaAUCe + META	Matériau effritable gris	*	2	2007/2021	Amiante non détecté	/	BLS
						Peinture écaillée blanche						
14032 P17	863-2021-AM-44-17	DEGAGEMENT 19 / SALLE 23 / 23-06-2021	DALLE DE SOL	1	CaAUCe + META	Dalle dure grise	*	2	2007/2021	Amiante détecté	Chrysotile	BLS
						Colle compacte noire						
14032 P18	863-2021-AM-44-18	SALLE 22 / 23-06-2021	DALLE DE SOL	1	CaAUCe + META	Dalle dure beige	*	2	2007/2021	Amiante détecté	Chrysotile	BLS
						Colle compacte noire						
						Matériau effritable gris						
14032 P19	863-2021-AM-44-19	SALLE 26; 27 / 23-06-2021	DALLE DE FAUX PLAFOND	1	CaAUCe + META	Matériau effritable gris	*	2	2007/2021	Amiante non détecté	/	BLS
						Peinture écaillée blanche						
14032 P20	863-2021-AM-44-20	SALLE 29; 30 / 23-06-2021	DALLE DE FAUX PLAFOND	1	CaAUCe + META	Matériau effritable gris		2	2007/2021	Amiante non détecté	/	BLS
						Peinture écaillée blanche						



Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement et résumer la responsabilité des Laboratoires AREIA. Envoi uniquement sous forme format original.

2/3
F24-T-131-S



Échantillon				Préparation				Analyse				
Référence échantillon par client**	Référence échantillon par AREIA	Lieu et date de prélèvement **	Couche demandée par le client	Nb de prép.	Traitement	Description	Info	Nb de grilles analysées	Date d'analyse	Résultat	Type de fibre	Analyste
14032 P21	963-2021-AM-44-21	BUREAU 44 / 23-06-2021	DALLE DE FAUX PLAFOND	1	CaAUCe + MITA	Matériau effritable gris		2	20/07/2021	Aminante non détecté	/	BLS
						Peinture écaillée blanche						
14032 P22	963-2021-AM-44-22	DÉGAGEMENT 21; 22; 23; 24 / 23-06-2021	DALLE DE FAUX PLAFOND	1	CaAUCe + MITA	Matériau effritable blanc	*	2	20/07/2021	Aminante non détecté	/	BLS
						Papier souple marron						
14032 P23	963-2021-AM-44-23	DÉGAGEMENT 25; 28 / 23-06-2021	DALLE DE FAUX PLAFOND	1	CaAUCe + MITA	Matériau effritable blanc	*	2	20/07/2021	Aminante non détecté	/	BLS
						Papier souple marron						
14032 P24	963-2021-AM-44-24	PIECE 32; 33; 34; 35; 36 / 23-06-2021	DALLE DE SOL	1	CaAUCe + MITA	Dal dur marron	*	2	20/07/2021	Aminante non détecté	/	BLS
						Colle compacte beige						

Légende :

Toute couche marquée de ce symbole ne peut être analysée séparément de ou des couches suivantes	*
Quantité insuffisante pour le client	**
Quantité insuffisante pour analyse	
Quantité insuffisante pour analyse	
Préparation et analyse MOLP	MOLP
Calcination, attaque acide, ultrasons, centrifugation - Analyse META	CaAUCe - META
Chloroforme, ultrasons, centrifugation - Analyse META	ChAUCe - META

Remarque :

MOLP: Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables (fibre de largeur supérieure à 0,2µm) inférieure à la limite de détection.

META: Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Les analyses sont réalisées dans le cadre de l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

Validé le : 21/07/2021

Par : Noémie Brullat

Géologue

*** Fin de rapport ***



7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A


1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B



Dossier n° 2021-06-14032

Date de l'évaluation : 23/06/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Dégagement 2;

Identifiant Matériau : M004

Matériau : Dalles de sol

Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
		généralisée <input type="checkbox"/>	risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
				AC2

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Douche
Identifiant Matériau : M005
Matériau : Conduits
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
		généralisée <input type="checkbox"/>	risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
				AC2

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Local 2; Local 3
Identifiant Matériau : M007
Matériau : Dalles de sol
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Etat de conservation du matériau ou produit		Risque de dégradation		Type de recommandation
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
	généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : AMPHI 1
Identifiant Matériau : M008
Matériau : Conduits
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Etat de conservation du matériau ou produit		Risque de dégradation		Type de recommandation
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
	généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Local 6
Identifiant Matériau : M010
Matériau : Conduits
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Etat de conservation du matériau ou produit		Risque de dégradation		Type de recommandation
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
	généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Façades
Identifiant Matériau : M011
Matériau : Conduits
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Etat de conservation du matériau ou produit		Risque de dégradation		Type de recommandation
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
	généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Façades
Identifiant Matériau : M012
Matériau : Conduits
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
		généralisée <input type="checkbox"/>	risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
				AC2

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Dégagement 1; Douche 3; Douche 4
Identifiant Matériau : M013
Matériau : Conduits
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
		généralisée <input type="checkbox"/>	risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
				AC2

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Chambre 1; Chambre 3
Identifiant Matériau : M015
Matériau : Dalles de sol
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Etat de conservation du matériau ou produit		Risque de dégradation		Type de recommandation
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
	généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Dégagement 8; Pièce 13
Identifiant Matériau : M020
Matériau : Dalles de sol
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Etat de conservation du matériau ou produit		Risque de dégradation		Type de recommandation
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
	généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Pièce 13
Identifiant Matériau : M021
Matériau : Conduits
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
		généralisée <input type="checkbox"/>	risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
				AC2

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Mezzanine; Dégagement 14
Identifiant Matériau : M022
Matériau : Dalles de sol
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
		généralisée <input type="checkbox"/>	risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
				AC2

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Salle 10
Identifiant Matériau : M026
Matériau : Conduits
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
		généralisée <input type="checkbox"/>	risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
				AC2

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Salle 15
Identifiant Matériau : M028
Matériau : Conduits
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
		généralisée <input type="checkbox"/>	risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
				AC2

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Bureau 19; Bureau 20; Bureau 38; Bureau 39
Identifiant Matériau : M031
Matériau : Dalles de sol
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Etat de conservation du matériau ou produit		Risque de dégradation		Type de recommandation
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
	généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Local 15
Identifiant Matériau : M036
Matériau : Conduits
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Etat de conservation du matériau ou produit		Risque de dégradation		Type de recommandation
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
	généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Salle 21
Identifiant Matériau : M039
Matériau : Conduits
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
		généralisée <input type="checkbox"/>	risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
				AC2

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Salle 19
Identifiant Matériau : M040
Matériau : Conduits
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
		généralisée <input type="checkbox"/>	risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
				AC2

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Dégagement 19; Salle 23
Identifiant Matériau : M042
Matériau : Dalles de sol
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Etat de conservation du matériau ou produit		Risque de dégradation		Type de recommandation
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
	généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Salle 22
Identifiant Matériau : M052
Matériau : Dalles de sol
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Etat de conservation du matériau ou produit		Risque de dégradation		Type de recommandation
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
	généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Salle 25
Identifiant Matériau : M046
Matériau : Conduits
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
		généralisée <input type="checkbox"/>	risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
			AC2	

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Salle 32
Identifiant Matériau : M047
Matériau : Conduits
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
		généralisée <input type="checkbox"/>	risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
			AC2	

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Salle 28
Identifiant Matériau : M048
Matériau : Conduits
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Etat de conservation du matériau ou produit		Risque de dégradation		Type de recommandation
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
	généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Salle 31
Identifiant Matériau : M049
Matériau : Conduits
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Etat de conservation du matériau ou produit		Risque de dégradation		Type de recommandation
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
	généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Toiture vue du troisième étage
Identifiant Matériau : M051
Matériau : Conduits
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Etat de conservation du matériau ou produit		Risque de dégradation		Type de recommandation
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
	généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Pièce 31
Identifiant Matériau : M056
Matériau : Conduits
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Etat de conservation du matériau ou produit		Risque de dégradation		Type de recommandation
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
	généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Pièce 34
Identifiant Matériau : M058
Matériau : Conduits
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
		généralisée <input type="checkbox"/>	risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
				AC2

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Parties extérieures
Identifiant Matériau : M061
Matériau : Plaques (fibres-ciment)
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
		généralisée <input type="checkbox"/>	risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
				AC2

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Façades
Identifiant Matériau : M062
Matériau : Conduits
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Etat de conservation du matériau ou produit		Risque de dégradation		Type de recommandation
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
	généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Façades
Identifiant Matériau : M063
Matériau : Conduits
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Etat de conservation du matériau ou produit		Risque de dégradation		Type de recommandation
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
	généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Façades
Identifiant Matériau : M064
Matériau : Conduits
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
		généralisée <input type="checkbox"/>	risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
				AC2

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Façades
Identifiant Matériau : M065
Matériau : Conduits
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
		généralisée <input type="checkbox"/>	risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
				AC2

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Façades
Identifiant Matériau : M066
Matériau : Conduits
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Etat de conservation du matériau ou produit		Risque de dégradation		Type de recommandation
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
	généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Façades
Identifiant Matériau : M067
Matériau : Conduits
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Etat de conservation du matériau ou produit		Risque de dégradation		Type de recommandation
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
	généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de jardin - Remise
Identifiant Matériau : M068
Matériau : Conduits
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
		généralisée <input type="checkbox"/>	risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
				AC2

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de jardin - Remise
Identifiant Matériau : M069
Matériau : Plaques (fibres-ciment)
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
		généralisée <input type="checkbox"/>	risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
				AC2

Dossier n° 2021-06-14032
Date de l'évaluation : 23/06/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Abris
Identifiant Matériau : M070
Matériau : Plaques (fibres-ciment)
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que le risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...



7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :

- Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :

- Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.



7.5 - Annexe - Autres documents



ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n°: 10592956604

Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostic technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que la :

IMMO DIAG FRANCE
20 RUE DE LA FONTAINE DE LATTES
34000 MONTPELLIER
Adhérent n°021

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 1 rue des Italiens 75431 Paris Cedex 09, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°10592956604.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, **sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.**

CATEGORIE 1 couvrant les activités couramment exercées par les diagnostiqueurs immobiliers

- Diagnostic de performance énergétique (DPE) (DPE sans mention),
- Diagnostic de performance énergétique des maisons individuelles (DPE sans mention),
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) (plomb sans mention),
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante (amiante sans mention),
- Contrôle périodique de l'amiante (amiante sans mention),
- Dossier technique amiante (amiante sans mention),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment,
- Etat parasitaire, insectes xylophages et champignons lignivores dont Mérule, (dont attestation spécifique pour la Mérule)
- L'état de l'installation intérieure de gaz,
- L'état de l'installation intérieure d'électricité,
- L'état d'installation d'assainissement non collectif,
- Assainissement collectif,
- L'état des risques et des pollutions (ERP),
- L'information sur la présence d'un risque de mérule,
- Certificats de surface – Bien à la vente (Loi Carrez),

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

p. 1



- Certificats de surface – Bien à la location (Loi Boutin),
- Vérifications de conformité de la sécurité des piscines,
- Document Unique d'évaluation des risques pour syndics de copropriété,
- Diagnostic humidité,
- Etats des lieux locatifs (des parties privatives),
- Assistance à la livraison de biens neufs,
- Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) **sans travaux d'électricité et sans maintenance**,
- Certificat de logements décents, Normes d'habitabilité [notamment dans le cadre des dispositifs spéciaux de type de Robien, Scellier, Prêts conventionnés – prêts à taux zéro –,
- Délivrance de l'attestation de prise en compte de la RT 2012. (DPE sans mention)
- DPE en vue de l'obtention d'un Prêt à taux zéro (DPE sans mention),
- Vérification de l'installation électrique du logement dans le cadre du télétravail,

CATEGORIE 2 couvrant les activités suivantes EN SUS des activités de la catégorie 1

- Audit énergétique pour copropriété,
- Diagnostic de performance énergétique (DPE) (DPE avec mention),
- Diagnostic de risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP) (plomb avec mention),
- Constat après travaux Plomb, (sans mention)
- Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb, (sans mention)
- Recherche de plomb avant travaux, avant démolition (CREP avec ou sans mention),
- Diagnostic du plomb dans l'eau,
- Contrôle périodique de l'amiante (amiante avec mention),
- Constat visuel amiante de première et seconde restitution après travaux, (amiante avec mention),
- Dossier technique amiante (amiante avec mention),
- Diagnostic amiante avant démolition, (avec mention)
- Diagnostic amiante avant travaux (RAAT), **SS4** et quantification du volume de matériaux et produits contenant de l'amiante,
- Bilans thermiques : par infiltrométrie et ou thermographie infrarouge,
- Réalisation de tests d'infiltrométrie et ou thermographie infrarouge selon le cahier des charges RT 2012,
- Diagnostic Technique Global,
- Légionellose **sauf exclusions contractuelles**,
- Diagnostic accessibilité handicapé dans les établissements recevant du public, (ERP, IOP, Y),
- Diagnostic radon,
- Dépistage radon, (Autorité de Sécurité Nucléaire)
- Calcul des millièmes de copropriété et état descriptif de division.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

p. 2



Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :
300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance.

**LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021 INCLUS
SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE
D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.**

**LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET
DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.**

Fait à NANTERRE le 29/12/2020
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :

LSN, par délégation de signature :


LSN
1, rue des Italiens CS 40020
75431 Paris Cedex 09
Tél. : 01 53 20 50 50
Société de Courtage d'Assurance
SAS au Capital de 3 178 510 90 euros R.C.S. 588 125 062
N° ORIAS : 07 000 473 - Société membre de l'ACFPI

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

p. 3



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné, JIMENEZ FRANCISCO gérant du cabinet **IDF - IMMO DIAG FRANCE** atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :

- L'ensemble de opérateurs en diagnostics immobiliers exerçant au sein du cabinet IDF-IMMO DIAG France dispose des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences ;
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Aucun des opérateurs en diagnostics immobiliers exerçant au sein du cabinet IDF-IMMO DIAG France n'a de lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Avoir souscrit à une assurance (AXA n° 10592956604 valable jusqu'au 31/12/2021) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.

Fait à Montpellier , le **04/01/2021**


FRANCISCO JIMENEZ Le gérant

Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation

« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de l'habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »



Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment

Numéro de dossier : 2021-06-14032

Date du repérage : 23/06/2021

Normé méthodologique employée : AFNOR NF P 03-201

Heure d'arrivée : 08:00 Durée du repérage : 08 h 00

Préambule : Notre mission a pu être réalisée en milieu occupé, nos investigations peuvent être limitées par l'inaccessibilité de certains locaux, ouvrages ou parties d'ouvrage, nous nous tenons alors à disposition de toutes les parties concernées afin d'effectuer une visite complémentaire lorsque les éléments non contrôlés seront rendus accessibles. Cette nouvelle visite ne remettra pas en cause la validité des conclusions du rapport initial mais viendra compléter celles-ci.

Les conclusions de nos rapports reflètent le bien diagnostiqué tel qu'il est le jour de notre visite, notre responsabilité ne pourra être engagée en cas de changement postérieur à cette date, leur validité est limitée dans le temps et en cas de changement réglementaire, il appartient donc aux parties et à leurs conseils de vérifier l'ensemble du contenu de nos rapports et leur validité au moment de la signature des actes. Le cas échéant, notre cabinet se tient à votre disposition pour réaliser une mise à jour.

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : **Hérault**

Adresse : **8 RUE ECOLE NORMALE**

Commune : **34000 MONTPELLIER**

Section cadastrale : NC, Parcelle numéro : NC,

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Lot numéro : NC,

Périmètre de repérage : **Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction limitées aux pièces listées dans le présent rapport**

Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH :

Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral.

B. - Désignation du client

Désignation du client :

Nom et prénom : **DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES**

Adresse : **OCCITANIE ET HAUTE-GARONNE**

POLE GESTION DOMANIALE

15 PLACE OCCITANIE 31039 TOULOUSE CEDEX 9

Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Autre

Nom et prénom : **DDFIP DE L'HERAULT - Mme Francoise Poli**

Adresse : **SERVICE DE LA GESTION DOMANIALE**

334 ALLEE HENRI II DE MONTMORENCY-CS17 788

34081 MONTPELLIER CEDEX

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom : **JIMENEZ Francisco**

Raison sociale et nom de l'entreprise : **Immo Diag France**

Adresse : **20 rue de la Fontaine de Lattes**

34000 MONTPELLIER - France

Numéro SIRET : **450 500 699 000 76**

Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**

Numéro de police et date de validité : **10592956604 / 31/12/2020**

Certification de compétence **C1108** délivrée par : **LCC QUALIXPERT**, le **06/06/2017**

**D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :**

Liste des pièces visitées :

Entrée	Salle 23
Accueil	AMPHI 3
Dégagement 1	Wc 23
Pièce 1	Salle 24
Pièce 2	Salle 25
Pièce 3	Salle 26
Pièce 4	Salle 27
Chaufferie	Salle 28
Dégagement 2	Salle 29
Pièce 5	Salle 30
Pièce 6	Salle 31
Pièce 7	Salle 32
Pièce 8	Salle 33
Pièce 9	Dégagement 20
Pièce 11	Wc 25
Salle d'eau 1	Bureau 40
Wc 1	Bureau 41
Wc 2	Salle 34
Douche	Rez de chaussée Recherche - Entrée
Dégagement 3	Dégagement 21
Bureau 1	Labo 1
Entrée 2	Labo 2
Salle d'eau 2	Labo 3
Wc 3	Labo 4
Wc 4	Bureau 42
Wc 5	Bureau 43
Bureau 2	Wc 26
Bureau 3	Wc 27
Bureau 4	Local 16
Cave	Local 17
AMPHI 1	Bureau 44
Local 2	Bureau 45
Local 3	Bureau 46
Dégagement 4	Bureau 47
Local 4	Bureau 48
Local 5	Bureau 50
Local 6	Labo 5
Local 7	Dégagement 22
Entrée 3	Labo 6
Dégagement 5	Labo 7
Bibliothèque	1er étage - Dégagement 23
Wc 6	Labo 8
Wc 7	Labo 9
Douche 3	Labo 10
Douche 4	Labo 11
Bureau 5	Labo 12
Local 9	Labo 13
Salle 1	Bureau 52
Dégagement 6	Wc 28
Séjour / cuisine	Wc 29
Chambre 1	Labo 14
Chambre 2	Atelier
Chambre 3	Bureau 53
Wc 8	Bureau 54
Salle de bains	Bureau 55
Dressing	Labo 15
1er étage - Dégagement 7	Bureau 56
Bureau 6	Labo 16
Bureau 7	Labo 17
Bureau 8	2ème étage - Dégagement 24
Salle 2	Labo 18



Salle 3	Labo 19
Salle 4	Labo 20
Salle 5	Labo 21
Pièce 12	Labo 22
Local 11	Labo 23
Local 12	Bureau 58
Rangement sous escalier	Bureau 59
Dégagement 8	Bureau 60
Pièce 13	Wc 30
Local 13	Wc 31
Dégagement 9	Bureau 61
Pièce 14	Bureau 62
Wc 9	Bureau 63
Wc 10	Bureau 64
Local 14	Bureau 65
Dégagement 10	Labo 24
Bureau 9	Bureau 66
Bureau 10	Labo 25
Bureau 11	Labo 26
Bureau 12	3ème étage - Dégagement 25
Bureau 13	Labo 27
Salle 6	Labo 28
Salle 7	Labo 29
Mezzanine	Labo 30
Dégagement 11	Labo 31
Bureau 14	Labo 32
Bureau 15	Bureau 67
Bureau 16	Bureau 68
Bureau 17	Bureau 69
Dégagement 12	Bureau 70
Wc 11	Bureau 71
Pièce 17	Wc 32
Pièce 18	Wc 33
Pièce 19	Bureau 75
Salle 8	Bureau 76
2ème étage - Dégagement 13	Bureau 77
Salle 9	Bureau 78
Salle 10	Bureau 80
Salle 11	Labo 33
Salle 12	Labo 34
Salle 13	Villa 1 - Entrée / dégagement
Salle 14	Pièce 27
Salle 15	Wc 34
Salle 16	Pièce 28
Wc 12	Pièce 29
Wc 13	Pièce 30
Dégagement 14	Pièce 31
Dégagement 15	1er étage - Dégagement 26
Bureau 18	Pièce 32
Dégagement 16	Pièce 33
Bureau 19	Pièce 34
Bureau 20	Pièce 35
Bureau 21	Pièce 36
AMPHI 2	Wc 35
Wc 14	Villa 2 - Pièce 37
Wc 15	Pièce 38
Wc 16	Pièce 39
Bureau 22	Pièce 40
Bureau 23	Pièce 41
Bureau 24	Wc 36
Bureau 25	1er étage - Dégagement 27
Bureau 26	Wc 37
Bureau 27	Pièce 42
Bureau 28	Pièce 43
Bureau 29	Pièce 45



Bureau 30
 Bureau 31
 Bureau 32
 Bureau 33
 Bureau 34
 Bureau 35
 Local 15
 Bureau 36
 Bureau 37
 Bureau 38
 Bureau 39
 Wc 17
 3ème étage - Dégagement 17
 Salle 17
 Pièce 21
 Pièce 22
 Wc 18
 Salle 18
 Salle 19
 Salle 20
 Salle 21
 Wc 19
 Wc 20
 Wc 21
 Wc 22
 Dégagement 18
 Pièce 23
 Pièce 24
 Dégagement 19
 Salle 22

Pièce 46
 Comble 2
 4ème étage Recherche - Dégagement 28
 Labo 35
 Labo 36
 Labo 37
 Labo 38
 Bureau 81
 Labo 39
 Bureau 82
 Bureau 83
 Wc 38
 Wc 39
 Bureau 84
 Bureau 85
 Bureau 86
 Bureau 89
 Bureau 90
 Bureau 91
 Bureau 92
 Labo 40
 Sous-Sol - Dégagement 29
 Local 25
 Local 27
 Local 32
 Local 34
 Rez de jardin - Remise
 Abris
 Remise 2
 Local produits

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Entrée	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Accueil	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Dégagement 1	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 1	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 2	Sol - Dalles de sol Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 3	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 4	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Chaufferie	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Dégagement 2	Sol - Dalles de sol Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture	Absence d'indice *
Pièce 5	Sol - Béton Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 6	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 7	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 8	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 9	Sol - Carrelage Mur - Béton Plafond - Béton Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 11	Sol - Béton Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle d'eau 1	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 1	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 2	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Douche	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Dégagement 3	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 1	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Entrée 2	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Métal Plinthes - Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle d'eau 2	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 3	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 4	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 5	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 2	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 3	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 4	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Cave	Sol - Béton Mur - Béton Plafond - Béton Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
AMPHI 1	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Lambris bois Plafond - Inaccessible et Lambris Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Local 2	Sol - Dalles de sol Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Local 3	Sol - Dalles de sol Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Dégagement 4	Sol - Béton Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Local 4	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Local 5	Sol - Béton Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Local 6	Sol - Béton Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Local 7	Sol - Béton Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Entrée 3	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Dégagement 5	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bibliothèque	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 6	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 7	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Douche 3	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Douche 4	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 5	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Local 9	Sol - Béton Mur - Béton Plafond - Béton Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 1	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Dégagement 6	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Séjour / cuisine	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Chambre 1	Sol - Dalles de sol Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Chambre 2	Sol - Moquette collée Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Chambre 3	Sol - Dalles de sol Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 8	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle de bains	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Dressing	Sol - Moquette collée Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
1er étage		
Dégagement 7	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 6	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 7	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Pvc Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 8	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 2	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 3	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Salle 4	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 5	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 12	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Local 11	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Local 12	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Rangement sous escalier	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Dégagement 8	Sol - Dalles de sol Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Fenêtre - Bois	Absence d'indice *
Pièce 13	Sol - Dalles de sol Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Fenêtre - Bois	Absence d'indice *
Local 13	Sol - Dalles de sol Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Dégagement 9	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 14	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 9	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Métal	Absence d'indice *
Wc 10	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Métal	Absence d'indice *



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Local 14	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois Porte de placard - Métal	Absence d'indice *
Dégagement 10	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Métal	Absence d'indice *
Bureau 9	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Métal	Absence d'indice *
Bureau 10	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Métal	Absence d'indice *
Bureau 11	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Métal	Absence d'indice *
Bureau 12	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Métal	Absence d'indice *
Bureau 13	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Métal	Absence d'indice *
Salle 6	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 7	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Mezzanine	Sol - Dalles de sol Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Dégagement 11	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 14	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 15	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Bureau 16	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 17	Sol - Pierre Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Dégagement 12	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 11	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 17	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 18	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 19	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 8	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Tapisserie Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
2ème étage		
Dégagement 13	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 9	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 10	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 11	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 12	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Salle 13	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Pvc Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 14	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Pvc Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 15	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 16	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 12	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 13	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Dégagement 14	Sol - Dalles de sol Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture	Absence d'indice *
Dégagement 15	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 18	Sol - Dalles de sol Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Dégagement 16	Sol - Dalles de sol Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 19	Sol - Dalles de sol Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 20	Sol - Dalles de sol Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 21	Sol - Dalles de sol Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
AMPHI 2	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 14	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Huisserie porte - Métal	Absence d'indice *
Wc 15	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Huisserie porte - Métal	Absence d'indice *
Wc 16	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Huisserie porte - Métal	Absence d'indice *
Bureau 22	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 23	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 24	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 25	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 26	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 27	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 28	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 29	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 30	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Bureau 31	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 32	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 33	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 34	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 35	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Local 15	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 36	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 37	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 38	Sol - Dalles de sol Mur - Inaccessible et Tapisserie Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 39	Sol - Dalles de sol Mur - Inaccessible et Tapisserie Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 17	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
3ème étage		
Dégagement 17	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture	Absence d'indice *
Salle 17	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Pièce 21	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 22	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 18	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 18	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 19	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 20	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 21	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 19	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 20	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 21	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 22	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Dégagement 18	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois Fenêtre - Aluminium	Absence d'indice *
Pièce 23	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Tapisserie Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Pièce 24	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Dégagement 19	Sol - Dalles de sol Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 22	Sol - Dalles de sol Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 23	Sol - Dalles de sol Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
AMPHI 3	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 23	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 24	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 25	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 26	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 27	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 28	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 29	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 30	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Salle 31	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 32	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 33	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Dégagement 20	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 25	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 40	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 41	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Salle 34	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Rez de chaussée Recherche		
Entrée	Sol - Pierre Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Dégagement 21	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 1	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 2	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 3	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Labo 4	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 42	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 43	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 26	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 27	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Local 16	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Local 17	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 44	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 45	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 46	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 47	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 48	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 50	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Labo 5	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Dégagement 22	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 6	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 7	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
1er étage		
Dégagement 23	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 8	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 9	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 10	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 11	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 12	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 13	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 52	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 28	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Wc 29	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 14	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Atelier	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 53	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 54	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 55	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 15	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 56	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 16	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Tapisserie Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 17	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
2ème étage		
Dégagement 24	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 18	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 19	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Labo 20	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 21	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 22	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 23	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 58	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 59	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 60	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 30	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 31	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 61	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Tapisserie Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 62	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 63	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 64	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Bureau 65	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 24	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 66	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 25	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 26	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
3ème étage		
Dégagement 25	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 27	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 28	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 29	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 30	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 31	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 32	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Bureau 67	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 68	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 69	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 70	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte 1 - Bois Fenêtre 1 - Bois Huisserie porte 1 - Bois Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte 2 - Bois Fenêtre 2 - Bois Huisserie porte 2 - Bois	Absence d'indice *
Bureau 71	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 32	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 33	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 75	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 76	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 77	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Tapisserie Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 78	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 80	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Labo 33	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 34	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Villa 1		
Entrée / dégagement	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Tapisserie Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Plinthes - Bois Porte - Pvc Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 27	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Tapisserie Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Plinthes - Bois Porte - Bois Fenêtre - Pvc Volet - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 34	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Tapisserie Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Plinthes - Bois Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 28	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Tapisserie Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Plinthes - Bois Porte - Bois Fenêtre - Pvc Volet - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 29	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Tapisserie Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Plinthes - Bois Porte - Bois Fenêtre - Pvc Volet - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 30	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Tapisserie Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Plinthes - Bois Porte - Bois Fenêtre - Pvc Volet - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 31	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Tapisserie Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Plinthes - Bois Porte - Bois Fenêtre - Pvc Volet - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
1er étage		
Dégagement 26	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Tapisserie Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Plinthes - Bois Porte - Bois Fenêtre - Pvc Volet - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Pièce 32	Sol - Dalles de sol Mur - Inaccessible et Tapisserie Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Plinthes - Bois Porte - Bois Fenêtre - Pvc Volet - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 33	Sol - Dalles de sol Mur - Inaccessible et Tapisserie Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Plinthes - Bois Porte - Bois Fenêtre - Pvc Volet - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 34	Sol - Dalles de sol Mur - Inaccessible et Tapisserie Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Plinthes - Bois Porte - Bois Fenêtre - Pvc Volet - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 35	Sol - Dalles de sol Mur - Inaccessible et Tapisserie Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Plinthes - Bois Porte - Bois Fenêtre - Pvc Volet - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 36	Sol - Dalles de sol Mur - Inaccessible et Tapisserie Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Plinthes - Bois Porte - Bois Fenêtre - Pvc Volet - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 35	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Tapisserie Plafond - Inaccessible et Peinture Plinthes - Bois Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Villa 2		
Pièce 37	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Tapisserie Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Plinthes - Bois Porte - Bois Fenêtre - Pvc Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 38	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Tapisserie Plafond - Inaccessible et Peinture Plinthes - Bois Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 39	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Tapisserie Plafond - Inaccessible et Peinture Plinthes - Bois Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 40	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Tapisserie Plafond - Inaccessible et Peinture Plinthes - Bois Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Pièce 41	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Tapisserie Plafond - Inaccessible et Peinture Plinthes - Bois Porte - Bois Fenêtre - Aluminium Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 36	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Tapisserie Plafond - Inaccessible et Peinture Plinthes - Bois Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
1er étage		
Dégagement 27	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Tapisserie Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Plinthes - Bois Fenêtre - Pvc	Absence d'indice *
Wc 37	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Peinture Plinthes - Carrelage Porte - Bois Fenêtre - Pvc Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 42	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Plinthes - Bois Porte - Bois Fenêtre - Pvc Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 43	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Plinthes - Bois Porte - Bois Fenêtre - Pvc Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 45	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Plinthes - Bois Porte - Bois Fenêtre - Pvc Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Pièce 46	Sol - Pvc collé Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Plinthes - Bois Porte - Bois Fenêtre - Pvc Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Comble 2	Sol - tomettes Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
4ème étage Recherche		
Dégagement 28	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Faux-plafond Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 35	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Labo 36	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 37	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 38	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 81	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 39	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 82	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 83	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 38	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Wc 39	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Faïence Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 84	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 85	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 86	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 89	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Bureau 90	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 91	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Bureau 92	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Labo 40	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Fenêtre - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Sous-Sol		
Dégagement 29	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois	Absence d'indice *
Local 25	Sol - Béton Mur - Béton Plafond - Béton Porte - Métal Huisserie porte - Métal	Absence d'indice *
Local 27	Sol - Béton Mur - Béton Plafond - Béton Porte - Métal Huisserie porte - Métal	Absence d'indice *
Local 32	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Bois Huisserie porte - Bois	Absence d'indice *
Local 34	Sol - Carrelage Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Métal Huisserie porte - Métal	Absence d'indice *
Rez de jardin		
Remise	Sol - Béton Mur - Béton Plafond - Bois Porte - Métal Huisserie porte - Métal	Absence d'indice *
Abris	Sol - Béton Mur - Béton Plafond - Plaques fibro ciments Porte - Métal Huisserie porte - Métal	Absence d'indice *
Remise 2	Sol - Béton Mur - Inaccessible et Peinture Plafond - Inaccessible et Peinture Porte - Métal Huisserie porte - Métal	Absence d'indice *
Local produits	Sol - Béton Mur - Béton Plafond - Inaccessible et polystyrène Porte - Métal Huisserie porte - Métal	Absence d'indice *

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...

(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

* Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.



E. – Catégories de termites en cause :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007.

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites :

- **Les termites souterrains**, regroupant cinq espèces identifiés en France métropolitaine (Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et reticulitermes urbis) et deux espèces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes),
- **Les termites de bois sec**, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole.
- **Les termites arboricole**, appartiennent au genre Nasutitermes présent presque exclusivement dans les DOM.

Les principaux indices d'une infestation sont :

- Altérations dans le bois,
- Présence de termites vivants,
- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,
- Cadavres ou restes d'individus reproducteurs,
- Présence d'orifices obturés ou non.

Rappels réglementaires :

L 133-5 du CCH : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

Article L 112-17 du CCH : Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.

F. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification :

Local ssi (Absence de clef)

Pièce 10 (Absence de clef)

Local 1 (Absence de clef)

Local 8 (Absence de clef)

Local 10 (Absence de clef)

Pièce 15 (Absence de clef)

Pièce 16 (Absence de clef)

Serveur (Impossibilité d'entrer)

Salle informatique (Impossibilité d'entrer)

Pièce 20 (Absence de clef)

Wc 24 (Absence de clef)

4ème étage - Pièce 25 (Absence de clef)

Pièce 26 (Absence de clef)

Bureau 49 (Absence de clef)

Bureau 51 (Absence de clef)

Chambre froide rdc p38 (Sécurité insuffisante)

Local 18 (Absence de clef)

Local 19 (Absence de clef)

Local 20 (Absence de clef)



Local 21 (Absence de clef)
 Chambre froide étage 1 (Sécurité insuffisante)
 Bureau 57 (Absence de clef)
 Local 22 (Absence de clef)
 Chambre froide étage 2 (Sécurité insuffisante)
 Bureau 72 (Absence de clef)
 Bureau 73 (Absence de clef)
 Bureau 74 (Absence de clef)
 Chambre froide étage 3 (Sécurité insuffisante)
 Bureau 79 (Absence de clef)
 Chambre froide 2 étage 3 (Sécurité insuffisante)
 Comble 1 (Moyen d'accès insuffisant)
 Pièce 44 (Absence de clef)
 Salle 35 (Absence de clef)
 Local 23 (Absence de clef)
 Bureau 87 (Absence de clef)
 Bureau 88 (Absence de clef)
 Chambre Froide quatrième étage (Absence de clef)
 Local 24 (Absence de clef)
 Local 26 (Absence de clef)
 Local 28 (Sécurité insuffisante)
 Local 29 (Absence de clef)
 Local 30 (Absence de clef)
 Local 31 (Absence de clef)
 Remise 3 (Absence de clef)
 Local technique (Absence de clef)
 Local technique 2 (Absence de clef)
 Local technique 3 (Absence de clef)
 Local technique 4 (Absence de clef)
 Local technique 5 (Absence de clef)

G. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
Local ssi	Toutes	Absence de clef
Pièce 10	Toutes	Absence de clef
Local 1	Toutes	Absence de clef
Local 8	Toutes	Absence de clef
Local 10	Toutes	Absence de clef
Pièce 15	Toutes	Absence de clef
Pièce 16	Toutes	Absence de clef
Serveur	Toutes	Impossibilité d'entrer
Salle informatique	Toutes	Impossibilité d'entrer
Pièce 20	Toutes	Absence de clef
Wc 24	Toutes	Absence de clef
4ème étage - Pièce 25	Toutes	Absence de clef



Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
Pièce 26	Toutes	Absence de clef
Bureau 49	Toutes	Absence de clef
Bureau 51	Toutes	Absence de clef
Chambre froide rdc p38	Toutes	Sécurité insuffisante
Local 18	Toutes	Absence de clef
Local 19	Toutes	Absence de clef
Local 20	Toutes	Absence de clef
Local 21	Toutes	Absence de clef
Chambre froide étage 1	Toutes	Sécurité insuffisante
Bureau 57	Toutes	Absence de clef
Local 22	Toutes	Absence de clef
Chambre froide étage 2	Toutes	Sécurité insuffisante
Bureau 72	Toutes	Absence de clef
Bureau 73	Toutes	Absence de clef
Bureau 74	Toutes	Absence de clef
Chambre froide étage 3	Toutes	Sécurité insuffisante
Bureau 79	Toutes	Absence de clef
Chambre froide 2 étage 3	Toutes	Sécurité insuffisante
Comble 1	Toutes	Moyen d'accès insuffisant
Pièce 44	Toutes	Absence de clef
Salle 35	Toutes	Absence de clef
Local 23	Toutes	Absence de clef
Bureau 87	Toutes	Absence de clef
Bureau 88	Toutes	Absence de clef
Chambre Froide quatrième étage	Toutes	Absence de clef
Local 24	Toutes	Absence de clef
Local 26	Toutes	Absence de clef
Local 28	Toutes	Sécurité insuffisante
Local 29	Toutes	Absence de clef
Local 30	Toutes	Absence de clef
Local 31	Toutes	Absence de clef
Remise 3	Toutes	Absence de clef
Local technique	Toutes	Absence de clef
Local technique 2	Toutes	Absence de clef
Local technique 3	Toutes	Absence de clef
Local technique 4	Toutes	Absence de clef
Local technique 5	Toutes	Absence de clef
Tout les bâtiments	Toiture	Moyen d'accès insuffisant
	Plenum de tous les faux plafonds	Moyen d'accès insuffisant
	Façades; allèges	Hors d'atteinte
Bâtiments principale et de recherche	Gaines et placard technique	Absence de clef
AMPHI 1	Plafonds	Hors d'atteinte
Bureaux 19-21-37	Faux plafonds	Hors d'atteinte
Entrée	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Accueil	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Dégagement 1	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 1	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 2	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 3	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 4	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Chaufferie	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Dégagement 2	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 5	Présence de meubles/objets non déplaçables	



Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
Pièce 6	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 7	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 8	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 9	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 11	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle d'eau 1	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 1	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 2	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Douche	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Dégagement 3	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 1	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Entrée 2	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle d'eau 2	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 3	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 4	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 5	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 2	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 3	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 4	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Cave	Présence de meubles/objets non déplaçables	
AMPHI 1	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Local 2	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Local 3	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Dégagement 4	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Local 4	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Local 5	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Local 6	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Local 7	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Entrée 3	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Dégagement 5	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bibliothèque	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 6	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 7	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Douche 3	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Douche 4	Présence de meubles/objets non déplaçables	



Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
Bureau 5	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Local 9	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 1	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Dégagement 6	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Séjour / cuisine	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Chambre 1	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Chambre 2	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Chambre 3	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 8	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle de bains	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Dressing	Présence de meubles/objets non déplaçables	
1er étage - Dégagement 7	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 6	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 7	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 8	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 2	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 3	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 4	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 5	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 12	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Local 11	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Local 12	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Rangement sous escalier	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Dégagement 8	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 13	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Local 13	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Dégagement 9	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 14	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 9	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 10	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Local 14	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Dégagement 10	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 9	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 10	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 11	Présence de meubles/objets non déplaçables	



Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
Bureau 12	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 13	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 6	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 7	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Mezzanine	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Dégagement 11	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 14	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 15	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 16	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 17	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Dégagement 12	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 11	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 17	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 18	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 19	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 8	Présence de meubles/objets non déplaçables	
2ème étage - Dégagement 13	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 9	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 10	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 11	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 12	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 13	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 14	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 15	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 16	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 12	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 13	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Dégagement 14	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Dégagement 15	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 18	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Dégagement 16	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 19	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 20	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 21	Présence de meubles/objets non déplaçables	
AMPHI 2	Présence de meubles/objets non déplaçables	



Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
Wc 14	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 15	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 16	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 22	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 23	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 24	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 25	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 26	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 27	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 28	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 29	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 30	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 31	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 32	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 33	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 34	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 35	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Local 15	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 36	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 37	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 38	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 39	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 17	Présence de meubles/objets non déplaçables	
3ème étage - Dégagement 17	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 17	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 21	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 22	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 18	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 18	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 19	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 20	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 21	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 19	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 20	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 21	Présence de meubles/objets non déplaçables	



Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
Wc 22	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Dégagement 18	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 23	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 24	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Dégagement 19	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 22	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 23	Présence de meubles/objets non déplaçables	
AMPHI 3	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 23	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 24	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 26	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 27	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 28	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 29	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 30	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 31	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 32	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 33	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Dégagement 20	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 25	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 40	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 41	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Salle 34	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Rez de chaussée Recherche - Entrée	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Dégagement 21	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 1	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 2	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 3	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 4	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 42	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 43	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 26	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 27	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Local 16	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Local 17	Présence de meubles/objets non déplaçables	



Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
Bureau 44	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 45	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 46	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 47	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 48	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 50	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 5	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Dégagement 22	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 6	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 7	Présence de meubles/objets non déplaçables	
1er étage - Dégagement 23	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 8	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 9	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 10	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 11	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 12	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 13	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 52	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 28	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 29	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 14	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Atelier	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 53	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 54	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 55	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 15	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 56	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 16	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 17	Présence de meubles/objets non déplaçables	
2ème étage - Dégagement 24	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 18	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 19	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 20	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 21	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 22	Présence de meubles/objets non déplaçables	



Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
Labo 23	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 58	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 59	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 60	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 30	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 31	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 61	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 62	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 63	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 64	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 65	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 24	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 66	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 25	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 26	Présence de meubles/objets non déplaçables	
3ème étage - Dégagement 25	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 27	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 28	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 29	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 30	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 31	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 32	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 67	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 68	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 69	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 70	Présence de meubles/objets non déplaçables	
	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 71	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 32	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 33	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 75	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 76	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 77	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 78	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 80	Présence de meubles/objets non déplaçables	



Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
Labo 33	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 34	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Villa 1 - Entrée / dégagement	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 27	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 34	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 28	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 29	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 30	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 31	Présence de meubles/objets non déplaçables	
1er étage - Dégagement 26	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 32	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 33	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 34	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 35	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 36	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 35	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Villa 2 - Pièce 37	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 38	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 39	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 40	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 41	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 36	Présence de meubles/objets non déplaçables	
1er étage - Dégagement 27	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 37	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 42	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 43	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 45	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Pièce 46	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Comble 2	Présence de meubles/objets non déplaçables	
4ème étage Recherche - Dégagement 28	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 35	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 36	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 37	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 38	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 81	Présence de meubles/objets non déplaçables	



Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
Labo 39	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 82	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 83	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 38	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Wc 39	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 84	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 85	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 86	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 89	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 90	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 91	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Bureau 92	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Labo 40	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Sous-Sol - Dégagement 29	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Local 25	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Local 27	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Local 32	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Local 34	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Rez de jardin - Remise	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Abris	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Remise 2	Présence de meubles/objets non déplaçables	
Local produits	Présence de meubles/objets non déplaçables	

Nota : notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.

H. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012), à l'article L.133-5, L.133-6, L.271-4 à 6, R133-7 et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété.

Moyens d'investigation :

Examen visuel des parties visibles et accessibles.

Sondage manuel systématique des boiseries à l'aide d'un poinçon.

Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations.

Utilisation d'une échelle en cas de nécessité.

À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Informations communiquées à l'opérateur par le donneur d'ordre, concernant des traitements antérieurs ou une présence de termites dans le bâtiment :

Néant



Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
M SAUVIGNE 04.67.14.72.83

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ...) :
Néant

Nota 1 : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termite dans le bâtiment objet de la mission.

Nota 2 : L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

I. - Constatations diverses :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Observations et constatations diverses
Néant	-	-

Note : Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200.

Nota 1 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 2 : Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

Nota 3 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)

Visite effectuée le **23/06/2021**
Fait à **MONTPELLIER - France**, le **25/06/2021**

Par : **JIMENEZ Francisco**




Annexe – Schéma de repérage non contractuel*



SITE CENTRE VILLE BATIMENT ENSEIGNEMENT 1^{ER} ETAGE

1AAS01 1AACE01 1AAS01






SITE CENTRE VILLE BATIMENT ENSEIGNEMENT 2^{EME} ETAGE

1AAES02 1AACE02 1AOS02








SITE CENTRE VILLE BATIMENT ENSEIGNEMENT REZ DE CHAUSSEE

1AAESRC 1AACERC 1AAOSRC



SITE CENTRE VILLE

SOUTE A DECHETS 1ADSS


SOUTE A GAZ 1ADSG

STOCKAGE TECHNIQUE 1ADST

Soute à Déchets

Soute à gaz


Stockage Technique






SITE CENTRE VILLE SOUTE A SOLVANT

1ADSS



SITE CENTRE VILLE BATIMENT RECHERCHE 1^{ER} ETAGE


1BREC01





CENTRE VILLE BATIMENT RECHERCHE 2^{EME} ETAGE


1BREC02





SITE CENTRE VILLE BATIMENT RECHERCHE 3^{EME} ETAGE


1BREC03





CENTRE VILLE BATIMENT RECHERCHE 4^{EME} ETAGE


1BREC04





SITE CENTRE VILLE BATIMENT RECHERCHE REZ DE CHAUSSEE


1BRECR





SITE CENTRE VILLE BATIMENT RECHERCHE SOUS SOL


1BRECSS





SITE CENTRE VILLE LOCAL REACTEUR


1HRECRC





SITE CENTRE VILLE VILLA CHANCEL 1^{ER} ETAGE


1ICHA01





SITE CENTRE VILLE VILLA CHANCEL RDC


1ICHARC







SITE CENTRE VILLE VILLA CHANCEL SOUS SOL

1ICHASS







**Le schéma de repérage est purement indicatif et ne s'apparente pas à un plan côté et/ou à l'échelle*

Annexe – Ordre de mission / Assurance / Attestation sur l'honneur

Aucun document n'a été mis en annexe



ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n°: 10592956604

Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostic technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que la :

IMMO DIAG FRANCE
20 RUE DE LA FONTAINE DE LATTES
34000 MONTPELLIER
Adhérent n°021

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 1 rue des Italiens 75431 Paris Cedex 09, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°10592956604.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, **sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.**

CATEGORIE 1 couvrant les activités couramment exercées par les diagnostiqueurs immobiliers

- Diagnostic de performance énergétique (DPE) (DPE sans mention),
- Diagnostic de performance énergétique des maisons individuelles (DPE sans mention),
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) (plomb sans mention),
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante (amiante sans mention),
- Contrôle périodique de l'amiante (amiante sans mention),
- Dossier technique amiante (amiante sans mention),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment,
- Etat parasite, insectes xylophages et champignons lignivores dont Mérule, (dont attestation spécifique pour la Mérule)
- L'état de l'installation intérieure de gaz,
- L'état de l'installation intérieure d'électricité,
- L'état d'installation d'assainissement non collectif,
- Assainissement collectif,
- L'état des risques et des pollutions (ERP),
- L'information sur la présence d'un risque de mérule,
- Certificats de surface – Bien à la vente (Loi Carrez),

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

p. 1



- Certificats de surface – Bien à la location (Loi Boutin),
- Vérifications de conformité de la sécurité des piscines,
- Document Unique d'évaluation des risques pour syndics de copropriété,
- Diagnostic humidité,
- Etats des lieux locatifs (des parties privatives),
- Assistance à la livraison de biens neufs,
- Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) **sans travaux d'électricité et sans maintenance**,
- Certificat de logements décents, Normes d'habitabilité [notamment dans le cadre des dispositifs spéciaux de type de Robien, Scellier, Prêts conventionnés – prêts à taux zéro –,
- Délivrance de l'attestation de prise en compte de la RT 2012. (DPE sans mention)
- DPE en vue de l'obtention d'un Prêt à taux zéro (DPE sans mention),
- Vérification de l'installation électrique du logement dans le cadre du télétravail,

CATEGORIE 2 couvrant les activités suivantes EN SUS des activités de la catégorie 1

- Audit énergétique pour copropriété,
- Diagnostic de performance énergétique (DPE) (DPE avec mention),
- Diagnostic de risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP) (plomb avec mention),
- Constat après travaux Plomb, (sans mention)
- Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb, (sans mention)
- Recherche de plomb avant travaux, avant démolition (CREP avec ou sans mention),
- Diagnostic du plomb dans l'eau,
- Contrôle périodique de l'amiante (amiante avec mention),
- Constat visuel amiante de première et seconde restitution après travaux, (amiante avec mention),
- Dossier technique amiante (amiante avec mention),
- Diagnostic amiante avant démolition, (avec mention)
- Diagnostic amiante avant travaux (RAAT), **SS4** et quantification du volume de matériaux et produits contenant de l'amiante,
- Bilans thermiques : par infiltrométrie et ou thermographie infrarouge,
- Réalisation de tests d'infiltrométrie et ou thermographie infrarouge selon le cahier des charges RT 2012,
- Diagnostic Technique Global,
- Légionellose **sauf exclusions contractuelles**,
- Diagnostic accessibilité handicapé dans les établissements recevant du public, (ERP, IOP, Y),
- Diagnostic radon,
- Dépistage radon, (Autorité de Sécurité Nucléaire)
- Calcul des millièmes de copropriété et état descriptif de division.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

p. 2



Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :

300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance.

**LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021 INCLUS
SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE
D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.**

**LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET
DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.**

Fait à NANTERRE le 29/12/2020
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :


LSN
1, rue des Italiens CS 40020
75431 Paris Cedex 09
Tél. : 01 53 20 50 50
Société de Courtage d'Assurance
SAS au Capital de 1 278 810 90 euros R.C.S. 588 129 062
N° ORIAS : 07 690 473 Sous le contrôle de l'ACPR

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

p. 3



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné, JIMENEZ FRANCISCO gérant du cabinet **IDF - IMMO DIAG FRANCE** atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :

- L'ensemble de opérateurs en diagnostics immobiliers exerçant au sein du cabinet IDF-IMMO DIAG France dispose des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences ;
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Aucun des opérateurs en diagnostics immobiliers exerçant au sein du cabinet IDF-IMMO DIAG France n'a de lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Avoir souscrit à une assurance (AXA n° 10592956604 valable jusqu'au 31/12/2021) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.

Fait à Montpellier , le **04/01/2021**

FRANCISCO JIMENEZ Le gérant

Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation

« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de l'habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »



La certification

QUALIXPERT

des diagnostiqueurs

Certificat N° C1108

Monsieur Francisco JIMENEZ

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Etat des installations Intérieures d'électricité	Certificat valable Du 26/11/2018 au 25/11/2023	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Etat des installations Intérieures de gaz	Certificat valable Du 10/10/2017 au 09/10/2022	Arrêté du 06 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments	Certificat valable Du 06/06/2017 au 05/06/2022	Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Constat de risque d'exposition au plomb	Certificat valable Du 19/06/2017 au 18/06/2022	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	Certificat valable Du 15/11/2017 au 14/11/2022	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Amiante avec mention	Certificat valable Du 01/07/2017 au 30/06/2022	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Date d'établissement le lundi 30 juillet 2018

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

F09 Certification de compétence version K 140415 -

Etat des Risques et Pollutions

En application des articles L125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement.

Référence : 2021-06-14032

Réalisé par IMMO DIAG FRANCE

Pour le compte de Agence IDF Immo Diag France

Date de réalisation : 25 juin 2021 (Valable 6 mois)

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral :

N° 2012-01-1425-102 du 27 juin 2012.

REFERENCES DU BIEN

Adresse du bien

8 Rue de l'École Normale


34090 Montpellier

Vendeur

#DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES

Acquéreur

-



SYNTHESE

A ce jour, la commune est soumise à l'obligation d'Information Acquéreur Locataire (IAL). Une déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire.

Votre commune				Votre immeuble		
Type	Nature du risque	Etat de la procédure	Date	Concerné	Travaux	Réf.
PPRn	Inondation	approuvé	13/01/2004	non	non	p.4
PPRn	Feu de forêt	approuvé	30/01/2008	non	non	p.4
SIS	Pollution des sols	approuvé	09/08/2018	non	-	p.5
Zonage de sismicité : 2 - Faible**				oui	-	-
Zonage du potentiel radon : 1 - Faible***				non	-	-

* Secteur d'Information sur les Sols.

** Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8).

*** Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français définies à l'article R.1333-29 du code de la santé publique modifié par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, délimitées par l'Arrêté interministériel du 27 juin 2018.

Informations complémentaires	Zone
Zonage du retrait-gonflement des argiles	Aléa Fort (3)
Plan d'Exposition au Bruit*	Non concerné

* Information cartographique consultable en mairie et en ligne à l'adresse suivante : <https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-pet>

SOMMAIRE

Synthèse.....	1
Imprimé officiel.....	3
Localisation sur cartographie des risques	4
Procédures ne concernant pas l'immeuble.....	5
Déclaration de sinistres indemnisés.....	6
Prescriptions de travaux, Documents de référence, Conclusions.....	8
Annexes.....	9

Etat des Risques et Pollutions

aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution des sols

en application des articles L.125-5 à 7, R.125-26, R.563-4 et D.563-8-1 du Code de l'environnement et de l'article L.174-5 du nouveau Code minier

1. Cet état, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques concernant l'immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral

n° 2012-01-1425-102 du 27/06/2012

Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti)
Document réalisé le : 25/06/2021

2. Adresse

8 Rue de l'École Normale

34090 Montpellier

3. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques naturels [PPRn]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn

prescrit

oui ☐ non ☒

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn

appliqué par anticipation

oui ☐ non ☒

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn

approuvé

oui ☐ non ☒

Les risques naturels pris en compte sont liés à :

(les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Inondation ☐

Crue torrentielle ☐

Remontée de nappe ☐

Submersion marine ☐

Avalanche ☐

Mouvement de terrain ☐

Mvt terrain-Sécheresse ☐

Séisme ☐

Cyclone ☐

Eruption volcanique ☐

Feu de forêt ☐

autre ☐

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRn

oui ☐ non ☒

si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR naturel ont été réalisés

oui ☐ non ☐

4. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers [PPRm]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm

prescrit

oui ☐ non ☒

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm

appliqué par anticipation

oui ☐ non ☒

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm

approuvé

oui ☐ non ☒

Les risques miniers pris en compte sont liés à :

(les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Risque miniers ☐

Affaissement ☐

Effondrement ☐

Tassement ☐

Emission de gaz ☐

Pollution des sols ☐

Pollution des eaux ☐

autre ☐

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm

oui ☐ non ☒

si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR miniers ont été réalisés

oui ☐ non ☐

5. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques technologiques [PPRt]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt

approuvé

oui ☐ non ☒

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt

prescrit

oui ☐ non ☒

Les risques technologiques pris en compte sont liés à :

(les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Risque Industriel ☐

Effet thermique ☐

Effet de surpression ☐

Effet toxique ☐

Projection ☐

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaisement

oui ☐ non ☒

L'immeuble est situé en zone de prescription

oui ☐ non ☒

Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés

oui ☐ non ☐

Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble

oui ☐ non ☐

est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location

oui ☐ non ☐

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité

en application des articles R.563-4 et D.563-8-1 du code de l'environnement modifiés par l'Arrêté et les Décrets n°2010-1254 / 2010-1255 du 22 octobre 2010.

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité :

Forte

Moyenne

Modérée

Faible

Très faible

zone 5 ☐

zone 4 ☐

zone 3 ☐

zone 2 ☒

zone 1 ☐

7. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon

en application des articles R.125-23 du code de l'environnement et R.1333-29 du code de la santé publique, modifiés par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018

L'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon :

Significatif

Faible avec facteur de transfert

Faible

zone 3 ☐

zone 2 ☐

zone 1 ☒

8. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle

L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente

oui ☐ non ☐

9. Situation de l'immeuble au regard de la pollution des sols

L'immeuble est situé dans un Secteur d'Information sur les Sols (SIS)

oui ☐ non ☒

Selon les informations mises à disposition par l'arrêté préfectoral 2018-I-899 du 09/08/2018 portant création des SIS dans le département

Parties concernées

Vendeur

#DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES

à le

Acquéreur

-

à le

Attention ! S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans les divers documents d'information préventive et concerner le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état.

Inondation

PPRn Inondation, approuvé le 13/01/2004

Non concerné*

* L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques



Feu de forêt

PPRn Feu de forêt, approuvé le 30/01/2008

Non concerné*




* L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques



Cartographies ne concernant pas l'immeuble

Au regard de sa position géographique, l'immeuble n'est pas concerné par :

Le SIS Pollution des sols, approuvé le 09/08/2018



Déclaration de sinistres indemnisés

en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la case correspondante dans la colonne "Indemnisé".

Arrêtés CATNAT sur la commune

Risque	Début	Fin	JO	Indemnisé
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	22/10/2019	23/10/2019	31/10/2019	<input type="checkbox"/>
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/07/2019	30/09/2019	12/06/2020	<input type="checkbox"/>
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/01/2018	31/03/2018	15/11/2019	<input type="checkbox"/>
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/07/2017	30/09/2017	20/10/2018	<input type="checkbox"/>
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	13/10/2016	14/10/2016	27/01/2017	<input type="checkbox"/>
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/01/2016	30/09/2016	01/09/2017	<input type="checkbox"/>
Inondation - Par ruissellement et coulée de boue	23/08/2015	23/08/2015	08/10/2015	<input type="checkbox"/>
Inondation - Par ruissellement et coulée de boue	06/10/2014	07/10/2014	07/11/2014	<input type="checkbox"/>
Inondation - Par ruissellement et coulée de boue	29/09/2014	30/09/2014	11/10/2014	<input type="checkbox"/>
Inondation - Par ruissellement et coulée de boue	17/09/2014	19/09/2014	07/11/2014	<input type="checkbox"/>
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/01/2014	30/09/2014	26/07/2015	<input type="checkbox"/>
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/01/2012	31/03/2012	25/05/2013	<input type="checkbox"/>
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	08/10/2009	09/10/2009	02/04/2010	<input type="checkbox"/>
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/01/2007	31/03/2007	10/10/2008	<input type="checkbox"/>
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	06/09/2005	07/09/2005	14/10/2005	<input type="checkbox"/>
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	02/12/2003	04/12/2003	20/12/2003	<input type="checkbox"/>
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	22/09/2003	22/09/2003	30/11/2003	<input type="checkbox"/>
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	11/12/2002	12/12/2002	07/02/2003	<input type="checkbox"/>
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	09/10/2001	09/10/2001	05/05/2002	<input type="checkbox"/>
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/01/2000	31/12/2000	26/08/2004	<input type="checkbox"/>
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/03/1998	28/02/1999	29/12/2000	<input type="checkbox"/>
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	25/11/1997	25/11/1997	18/02/1998	<input type="checkbox"/>
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	17/10/1994	28/10/1994	25/11/1994	<input type="checkbox"/>
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	22/09/1993	23/09/1993	18/02/1994	<input type="checkbox"/>
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/01/1992	31/10/1997	01/07/1998	<input type="checkbox"/>
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/05/1989	31/12/1991	09/07/1994	<input type="checkbox"/>
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	28/10/1987	29/10/1987	23/02/1988	<input type="checkbox"/>
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	23/09/1986	24/09/1986	14/02/1987	<input type="checkbox"/>
Tempête (vent)	06/11/1982	10/11/1982	19/11/1982	<input type="checkbox"/>

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur internet, le portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.prim.net

Déclaration de sinistres indemnisés (suite)

en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement

Préfecture : Montpellier - Hérault
Commune : Montpellier

Adresse de l'immeuble :
8 Rue de l'École Normale
34090 Montpellier
France

Etabli le : _____

Vendeur : _____

Acquéreur : _____

#DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES

-

Prescriptions de travaux

Aucune

Documents de référence

Aucun

Conclusions

L'Etat des Risques délivré par Agence IDF Immo Diag France en date du 25/06/2021 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°2012-01-1425-102 en date du 27/06/2012 en matière d'obligation d'Information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'Information, le BIEN est ainsi concerné par :

- Le risque sismique (niveau 2, sismicité Faible) et par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8

Le BIEN est également concerné par :

- L'aléa retrait-gonflement des argiles (aléa Fort)

Sommaire des annexes

> Arrêté Préfectoral n° 2012-01-1425-102 du 27 juin 2012

> Cartographies :

- Cartographie réglementaire du PPRn Inondation, approuvé le 13/01/2004
- Cartographie réglementaire du PPRn Feu de forêt, approuvé le 30/01/2008
- Cartographie réglementaire de la sismicité

A titre indicatif, ces pièces sont jointes au présent rapport.



PREFET DE L'HERAULT

ARRETE n° 2012-01-1425-102

**ARRETE PREFECTORAL RELATIF A L'INFORMATION DES ACQUEREURS ET
LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS SUR LES RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES MAJEURS**

Le secrétaire général chargé de l'administration de l'Etat
dans le département

COMMUNE DE MONTPELLIER

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 ;

Vu l'arrêté préfectoral relatif à la liste des communes de l'Hérault où s'applique l'article L125-5 du code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2012-475 du 12 octobre 2012 modifiant l'article R125-24 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il convient d'ajouter, au dossier communal d'information, le règlement du plan de prévention des risques naturels (PPRN) approuvé.

A R R Ê T E :

ARTICLE 1 :

Les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des risques pour l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur le territoire de la commune sont consignés dans le dossier communal d'informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :

- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte,
- l'intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer (note de présentation et règlement des PPRN approuvés, documents graphiques des PPRN approuvés)

Ce dossier est librement consultable en préfecture, sous-préfectures et mairie.

Il est accessible sur le site Internet de la préfecture à l'adresse <http://www.herault.pref.gouv.fr/>

ARTICLE 2 :

Ces informations seront mises à jour selon les modalités prévues par l'article R125-25 du code de l'environnement.

ARTICLE 3 :

Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d'information est adressé au maire et à la chambre départementale des notaires.

Le présent arrêté sera affiché en mairie. Mention de l'arrêté et des modalités et de sa consultation sera annexé dans un journal diffusé dans le département

ARTICLE 4:

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département.

ARTICLE 5:

Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet, les sous-préfets d'arrondissements, la directrice départementale des territoires et de la mer et le maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Montpellier, le 27 juin 2012

***Le secrétaire général chargé
de l'administration de l'Etat dans le département***



Alain ROUSSEAU

