


## ANNEXE AU CCTP

\*\*\*\*\*

## Réhabilitation de la cité Internationale – Campus du Moufia

\*\*\*\*\*



**Garde-corps : corrosion avancée**





**Chéneaux de collecte des EP : état de corrosion avancée.**



**Infiltrations d'eau : clos et couvert mais aussi fuites gaines techniques verticales AEP.**



**Cuisines communes : paillasse « bricolées ».  
Cuisines peu fonctionnelles.**





Quelques exemples de l'état du mobilier des chambres :

- jambage en aggloméré de bois des différents mobiliers, gonflé par l'humidité, abîmés. Mécanisme des placards corrodés,
- Confort spartiate

