

2. ETAT DESCRIPTIF DES COMPOSANTS VIS A VIS DE L'AMIANTE

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	ETAT DESCRIPTIF	Caisse Primaire d'Assurance Maladie (47)
----------------------------------	------------------------	-----------------------------------------------------

ORGANISATION DOCUMENTAIRE	Fiche n° ET 01
----------------------------------	----------------

Principes généraux
<p>Les documents décrivant la présence ou non de composants contenant de l'amiante et leur état de conservation sont les suivants.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La liste des plans de repérage de l'amiante (voir fiche ET 02) ▪ Les synthèses de la présence ou de l'absence d'amiante (voir fiche ET 03, ET 04 et ET 05) ▪ La liste des rapports de repérage de l'amiante (voir fiche ET 10), ▪ L'enregistrement des actions de surveillance de l'état de conservation ainsi que des travaux engagés, (voir fiche PR01) <p>Les documents graphiques sur les quels sont reportés les zones d'influence des composants figurent dans la partie du Dossier Technique Amiante intitulée :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Annexe <p>Les documents de communication des informations relatives à l'amiante sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La Fiche récapitulative du DTA demandée par l'article R 1334-28 du code de la santé publique ▪ L'extrait de Dossier Technique destiné aux entreprises <p>Ces deux documents sont édités indépendamment du présent dossier technique amiante.</p>

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	ETAT DESCRIPTIF	Caisse Primaire d'Assurance Maladie (47)
----------------------------------	------------------------	-----------------------------------------------------


LISTE DES PLANS DE REPERAGE DE L'AMIANTE	Fiche n° ET 02
-------------------------------------------------	----------------

Représentation sur plans des différentes localisations	
A partir des rapports de repérage énumérés dans la fiche ET 10 les plans de repérage renseignés sont les suivants :	
Localisation	Titre du document graphique associé

Report sur plans de la présence d'amiante dans les composants
<p>La représentation des composants contenant de l'amiante sur les documents graphiques est matérialisée par une étiquette liée à une surface repérée par une couleur :</p> <p>Certains autres composants sont également représentés selon le choix du propriétaire.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rouge pour les composants contenant de l'amiante. - Vert pour les composants à risque ne contenant pas d'amiante. - Jaune pour les composants en attente d'identification ; il s'agit des composants repérés visuellement pour lesquels l'analyse d'identification en laboratoire n'a pas encore été réalisée. <p>Dans l'étiquette sont indiquées le type de composant concerné et le numéro d'ordre du composant.</p> <p><i>On entend par « composant à risque » un composant susceptible d'avoir contenu de l'amiante lors de sa fabrication.</i></p>


DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	ETAT DESCRIPTIF	Caisse Primaire d'Assurance Maladie (47)
----------------------------------	------------------------	-----------------------------------------------------

SYNTHESE DES COMPOSANTS IDENTIFIES CONTENANT DE L'AMIANTE	Fiche n° ET 03
----------------------------------------------------------------------	-----------------------

 Composants contenant de l'amiante			
Identité du composant	Précision sur localisation	Etat conservation dégradation	Actions à prévoir
Niveau Ensemble des locaux concernés			
Aucun composant			


DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	ETAT DESCRIPTIF	Caisse Primaire d'Assurance Maladie (47)
----------------------------------	------------------------	-----------------------------------------------------

SYNTHESE DES COMPOSANTS IDENTIFIES SANS AMIANTE	Fiche n° ET 04
--------------------------------------------------------	-----------------------

 Composants à risque ne contenant pas d'amiante	
Identité du composant	Précision sur localisation
Niveau : Intérieur de l'immeuble Sol	
Dalle de sol plastique <i>Dalles de sol 30x30 souples</i>	Sol des circulations du R+1(hormis une partie de l'accueil et couloir RH)
Dalle de sol plastique <i>Dalles de sol 30x30 blanches</i>	Couloir accueil 1er étage (en partie) + couloir RH
Niveau : Intérieur de l'immeuble Plafond	
Faux plafond <i>Dalles minérales</i>	Bureaux R+1 et R+2
Niveau : Intérieur de l'immeuble Bureau Gestion Logistique	
Enduits projetés <i>Enduit plâtreux</i>	Sur charpente métallique, derrière faux plafond du bureau au R+2
Niveau : Intérieur de l'immeuble Bureau Responsable Hospitalier	
Calorifugeage <i>Calorifugeage sur conduit</i>	Derrière faux plafond du bureau situé au R+1.
Niveau : Intérieur de l'immeuble Local Archive N-1	
Enduits projetés <i>Enduit plâtreux sur conduits PVC</i>	Sous sol N-1
Niveau : Intérieur de l'immeuble Chaufferie	
Calorifugeage <i>Calorifugeage sur conduits</i>	Intérieure de la chaufferie
Niveau : Intérieur de l'immeuble Parking (sous sol N-2)	
Enduits projetés <i>Enduit plâtreux en plafond</i>	Plafond sous sol N-2

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	ETAT DESCRIPTIF	Caisse Primaire d'Assurance Maladie (47)
----------------------------------	------------------------	-----------------------------------------------------

SYNTHESE DES COMPOSANTS NON ANALYSES SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE	Fiche n° ET 05
---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

 Composants repérés nécessitant une analyse en laboratoire pour détecter la présence d'amiante	
Identité du composant	Précision sur localisation
Niveau Ensemble des locaux concernés	
Aucun composant	

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	ETAT DESCRIPTIF	Caisse Primaire d'Assurance Maladie (47)
----------------------------------	------------------------	-----------------------------------------------------

RAPPORTS DE REPERAGE DE L'AMIANTE ETATS DE CONSERVATION	Fiche n° ET 10
--------------------------------------------------------------------	-----------------------

Rapports effectués par organismes qualifiés				
Les missions initiales de repérage de l'amiante dans l'immeuble et d'évaluation de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante ont donné lieu aux rapport suivants :				
Numéro de référence	Date du rapport	Organisme intervenant	Objet du repérage	Commentaire
AG/06/418	02/03/2006	SOCOTEC Bureau d'Agen	Repérage amiante composants pour D.T.A.	<i>Tous les locaux concernés ont été visités</i> Conclusion : Dans le cadre de notre mission, il n'a pas été détecté de matériaux contenant des fibres d'amiante.

Situation générale vis à vis des flocages calorifugeages et faux plafonds
Absence de flocage dans le présent bâtiment.