

**Bureau Veritas Exploitation SAS**  
CHAMPAGNE  
19 Rue des Rosiéristes  
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR France  
Mail : driss.azzouzi@bureauveritas.com

**A l'attention de UNION GROUPEMENTS D  
ACHATS PUBLICS**

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS  
160 boulevard de l Université  
69500 BRON

Rapport mis à disposition sur le site BVLink  
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

# Rapport de vérification générale périodique Ascenseurs

IUT 2



**Intervention du 30/09/2024**

**Coordonnées du site :** 2132  
**Nom du site :** PORTE DES ALPES  
**Latitude :** 45.7237  
**Longitude :** 4.9173



**Lieu d'intervention :** IUT 2  
160 boulevard de l Université  
69500 BRON

**Numéro d'affaire :** 8578747  
**Référence du rapport :** 8578747/178.6.1.R  
**Rédigé le :** 28/10/2024  
**Par :** Driss AZZOUZI  
Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 1 fiche

**Accréditation Cofrac n° 3-1335, inspection**  
du site CHAMPAGNE Liste des sites accrédités et portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos équipements décrits ci-après.

Ce rapport comprend une fiche par équipement, dans laquelle sont mentionnés la réglementation prise en référence, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Chacun de vos équipements peut être soumis à plusieurs réglementations, ce rapport ne concerne que les points exigés par la réglementation prise en référence.

## Rappels sur les obligations de l'employeur ou de l'exploitant ci-après désigne le client

Pour la réalisation des vérifications, le client doit mettre à disposition de Bureau Veritas les équipements concernés, clairement identifiés, pendant le temps nécessaire, ainsi que les moyens permettant d'accéder aux différentes parties de ces équipements. Il assure la présence du personnel nécessaire à la conduite, aux examens et essais de ces équipements et met à disposition tous les documents utiles à la réalisation des vérifications.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification par les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil.

## Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le client décide ou non du maintien en service de chaque équipement.

De plus, le cas échéant le client doit remédier aux écarts ou défauts constatés lors de la vérification.

Le client doit consigner la vérification ayant fait l'objet du présent rapport dans les documents en sa possession, registre de sécurité de l'établissement et/ou livret d'entretien.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.


Pictogrammes			
Critères			
✓ Sans observation ✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés ✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

## Personne(s) rencontrée(s)

Nous n'avons pas été accueillis lors de notre arrivée sur le site.

## Équipement(s) objet(s) du présent rapport

### CODE DU TRAVAIL : 1

 Fiche n° 1 : IUT 2 T2

Marque: OTIS Type: MCS 120 ET SELENOID n°série: Inconnu n°interne: 552020

Avis général : **Demande de mise à l'arrêt** : Les vérifications ont fait apparaître des déficiences ou anomalies graves mentionnées dans le récapitulatif des " actions à entreprendre " qui nécessitent l'arrêt de l'appareil.

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | PORTE DES ALPES

## ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

### Fiche N° 1 : CODE DU TRAVAIL

N° interne : 552020  
Localisation : IUT 2 T2

Marque : OTIS  
Type : MCS 120 ET SELENOID  
N° de série : Inconnu  
Année de mise en service : 1995

Point vérifié	Actions à entreprendre
8.4- Dispositif de demande de secours	<b>Le dispositif de téléalarme ne permet pas d'obtenir une liaison bidirectionnelle permanente avec un service d'intervention courant coupé.</b> <b>La sonnette ne fonctionne pas courant coupé</b>  <i>Action à entreprendre ayant conduit à la demande de mise à l'arrêt</i>  <i>Date de 1<sup>er</sup> signalement:</i> 06/10/2023
Code Obs. : GF/051023/125006/0	

Vous pouvez souscrire à l'option  
Data View



#### Systeme parachute

22- Autres points	<b>Remettre en état vis d'essai du parachute au niveau du distributeur.</b>  <i>Action à entreprendre ayant conduit à la demande de mise à l'arrêt</i>  <i>Date de 1<sup>er</sup> signalement:</i> 30/09/2024 <b>NOUVEAU</b>
Code Obs. : DA/021024/104504/0	

2.6- Eclairage	<b>L'éclairage de la gaine ne fonctionne pas correctement.</b>  <i>Date de 1<sup>er</sup> signalement:</i> 01/09/2021
Code Obs. : RM/010921/090838/0	

## Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié	Actions à entreprendre
---------------	------------------------

3.1- Eléments de guidage **les dispositifs de guidage du vérin sont usés ou détériorés.**

Code Obs. :

DA/021024/104232/0

Date de 1<sup>er</sup> signalement:

30/09/2024 **NOUVEAU**

7.8- Eclairage normal **Remplacer les lampes défectueuses de l'éclairage cabine**

Code Obs. :

GF/051023/124922/0

Date de 1<sup>er</sup> signalement:

06/10/2023

12.1- Accès aux locaux **Le local des machines est sale et encombré. Huile présente dans toute la machinerie.**

Code Obs. :


GF/051023/131630/0

Date de 1<sup>er</sup> signalement:

06/10/2023

<b>Fiche N°1</b>	<b>ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)</b>	<b>N° série :</b> Inconnu
	<b>Marque :</b> OTIS	<b>N° interne :</b> 552020
	<b>Type :</b> MCS 120 ET SELENOID <b>Nature :</b> CODE DU TRAVAIL <b>Date de mise en service :</b> 1995	<b>Texte de référence :</b> Arrêté du 29 décembre 2010
	<b>Localisation :</b> IUT 2 T2	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M.PAULO / ORONA

 **Avis général :** **Demande de mise à l'arrêt** : Les vérifications ont fait apparaître des défauts ou anomalies graves mentionnées dans le récapitulatif des " actions à entreprendre " qui nécessitent l'arrêt de l'appareil.

### Points non satisfaisants - Actions à entreprendre

Les observations sont indiquées au niveau du chapitre « Liste récapitulative des actions à entreprendre »

### Points non vérifiés

11.11 Parachute et limiteur de vitesse si ascenseur hydraulique

**Remettre en état vis d'essai du parachute au niveau du distributeur.**

### Etude de sécurité

#### Généralités

Dates

Année de la première étude de sécurité : **2018**

Date d'actualisation de l'étude : **02/10/2024**

#### Accès et cheminement

Risque(s) : **Sans risque particulier**

#### Local machines et/ou poulies

Risque(s) : **Sans risque particulier**

#### Toit de cabine

Risque(s) : **Présence d'éléments saillants (Coupure - Heurt)**

#### Cuvette

Risque(s) : **Sans risque particulier**

#### Portes palières

Risque(s) : **Sans risque particulier**

### Caractéristiques

#### Caractéristiques de l'établissement

Type d'établissement : **R,**

Origine du classement : **Mentionné sur le registre de sécurité**

Description de l'établissement : **UNIVERSITE**

Catégorie : **3**

Activité : **UNIVERSITE**

Historique des principales modifications : **Aucune portée à notre connaissance.**

#### Type d'établissement

<b>Fiche N°1</b>	<b>ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)</b>	<b>N° série :</b> Inconnu
	<b>Marque :</b> OTIS	<b>N° interne :</b> 552020

Type d'établissement : <b>ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC - 1er GROUPE</b>
---

### **Caractéristiques générales de l'appareil**

Désignation de l'appareil

Désignation : <b>Ascenseur</b>
--------------------------------

Historique des principales modifications : <b>Aucunes portées a notre connaissance.</b>	Présence d'un RVRAT : <b>NON</b>
Marquage CE : <b>OUI</b>	N°CE : <b>0831</b>

Conditions d'accès à l'appareil

Position de la machinerie : <b>Basse latérale</b>	Accès à la machinerie : <b>Porte</b>
Autre accès a la machinerie : <b>Escalier</b>	Accès à la cuvette : <b>Porte palière et échelle</b>

Entraînement

Entraînement hydraulique : <b>action indirecte par câble à déplacement mouflé</b>
---

Caractéristiques techniques

Nombre de niveaux : <b>3</b>	Nombre de services : <b>2</b>
Charge (kg) : <b>630</b>	Nombre de personnes : <b>8</b>
Vitesse (m/s) : <b>0.6</b>	

Suspentes

Suspentes : <b>Câble(s)</b>	Nombre : <b>4</b>
-----------------------------	-------------------

### **Caractéristiques des portes**

Portes

Portes cabines : <b>automatiques à ouverture latérale</b>	Portes palières : <b>automatiques à ouverture latérale</b>
---	--

## **Aspects documentaires**

### **Formalisation de la vérification par le mainteneur des éléments de guidage et conclusions**

Présentée : <b>Non</b>
------------------------

Commentaire : <b>Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer la vérification des éléments de guidage, nous avons procédé à leur vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.</b>
--

### **Formalisation de la vérification par le mainteneur des suspentes et de leurs attaches et conclusions**

Présenté : <b>Non</b>
-----------------------

Commentaire : <b>Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer la vérification des suspentes et leurs attaches, nous avons procédé à leur vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.</b>
--

### **Formalisation de la vérification par le mainteneur des mécanismes de levage et conclusions**

Présenté : <b>Non</b>
-----------------------

Commentaire : <b>Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer la vérification des mécanismes de levage, nous avons procédé à leur vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.</b>
---

### **Formalisation mainteneur de l'essai parachute ou équivalent et conclusions**

Présenté : <b>Non</b>
-----------------------

Commentaire : <b>Du fait d'une impossibilité technique, nous n'avons pu procéder, selon l'arrêté du 29/12/2010, à la vérification de l'efficacité de fonctionnement du dispositif parachute malgré le défaut de formalisation du prestataire titulaire du contrat d'entretien.</b>
--

## **Autres points**

<b>Fiche N°1</b>	<b>ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)</b>	<b>N° série : Inconnu</b>
	<b>Marque : OTIS</b>	<b>N° interne : 552020</b>

## Liste des points applicables

Le tableau ci dessous mentionne les différents points de vérifications dont l'équipement a fait l'objet ainsi que les avis correspondants. Compte tenu des caractéristiques particulières de l'appareil, seules les rubriques spécifiques à celui-ci sont prises en compte lors de l'édition du rapport. La numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinuée : les rubriques manquantes étant sans objet pour l'appareil concerné.

Les avis sont libellés comme suit: **S**: Satisfaisant, **NS**: Non Satisfaisant, **NV**: Non Vérifié, **SO**: Sans Objet.

Repère	Point de vérification	Avis	Repère	Point de vérification	Avis
<b>A.</b>	<b>Aspects documentaires</b>		6.5	Vérin	<b>S</b>
A.1	Formalisation de la vérification par le mainteneur des éléments de guidage et conclusions	<b>S</b>	<b>7.</b>	<b>Cabine</b>	
A.2	Formalisation de la vérification par le mainteneur des suspentes et de leurs attaches et conclusions	<b>S</b>	7.1	Eléments constitutifs (parois, plancher, toit)	<b>S</b>
A.3	Formalisation de la vérification par le mainteneur des mécanismes de levage et conclusions	<b>S</b>	7.5	Porte(s) de cabine (protection passage)	<b>S</b>
A.4	Formalisation mainteneur de l'essai parachute ou équivalent et conclusions	<b>S</b>	7.7	Contrôle de fermeture de la porte de cabine	<b>S</b>
<b>1.</b>	<b>Gaine</b>		7.8	Eclairage normal	<b>NS</b>
1.1	Parois de protection	<b>S</b>	7.10	Affichage	<b>S</b>
1.3	Garde-pieds, seuils	<b>S</b>	7.11	Eclairage de secours	<b>S</b>
1.4	Moyen d'accès à la cuvette	<b>S</b>	<b>8.</b>	<b>Organes de commande en cabine</b>	
<b>2.</b>	<b>Cuvette</b>		8.1	Organe de commande	<b>S</b>
2.1	Etat général	<b>S</b>	8.3	Bouton de réouverture des portes	<b>S</b>
2.2	Dispositif d'arrêt	<b>S</b>	8.4	Dispositif de demande de secours	<b>NS</b>
2.5	Amortisseurs, socles, butées	<b>S</b>	<b>11.</b>	<b>Dispositif de sécurité</b>	
2.6	Eclairage	<b>NS</b>	11.7	Dispositif de contrôle de rupture ou de mou de suspente	<b>S</b>
<b>3.</b>	<b>Guidages</b>		11.9	Hors-course en manoeuvre normale	<b>S</b>
3.1	Eléments de guidage	<b>NS</b>	11.11	Parachute et limiteur de vitesse si ascenseur hydraulique	<b>NV</b>
<b>4.</b>	<b>Equipement des paliers</b>		11.12	Dispositif s'opposant à la dérive si ascenseur hydraulique	<b>S</b>
4.1	Signalisation présence cabine, sens de déplacement	<b>S</b>	<b>12.</b>	<b>Locaux de la machine et des poulies</b>	
4.2	Affichage (déplacement de la cabine)	<b>S</b>	12.1	Accès aux locaux	<b>NS</b>
4.4	Organes de commande avec voyant	<b>S</b>	12.5	Eclairage normal et de secours	<b>S</b>
<b>5.</b>	<b>Portes palières</b>		12.7	Consignes	<b>S</b>
5.1	Serrures, contrôle électrique, efficacité, inaccessibilité, protection projections de liquides	<b>S</b>	12.8	Fiche signalétique (synthèse étude de sécurité)	<b>S</b>
5.2	Condamnations électriques contrôle de fermeture	<b>S</b>	<b>13.</b>	<b>Machine</b>	
5.3	Déverrouillage de secours	<b>S</b>	13.1	Mécanismes	<b>S</b>
5.5	Eléments constitutifs (dont vitrage)	<b>S</b>	13.5	Précision d'arrêt de la cabine	<b>S</b>
<b>6.</b>	<b>Organes de suspension</b>		<b>22.</b>	<b>Autres points</b>	
6.2	Etat général	<b>S</b>	22.1	Système parachute	<b>NS</b>
6.3	Attaches	<b>S</b>			
6.4	Poulies, pignons, protecteurs	<b>S</b>			

«Référentiel» V 7

«Référentiel» V 7



<b>Fiche N°1</b>	<b>ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)</b>	<b>N° série : Inconnu</b>
	<b>Marque : OTIS</b>	<b>N° interne : 552020</b>

### Détail des points de contrôle

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 décembre 2010, la vérification:

-De l'efficacité du fonctionnement du dispositif parachute

-De l'état de conservation des éléments de guidage, des suspentes et leurs attaches et des mécanismes de levage, peut ne pas avoir été réalisée au titre de la présente inspection si les preuves documentaires de sa réalisation par le prestataire du contrat d'entretien ont pu nous être apportées. Dans ce cas, il en est fait mention au présent rapport.