



**PRÉFÈTE
DU RHÔNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Service départemental-métropolitain
d'incendie et de secours**

12

Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Sous-commission départementale des ERP-IGH

Lyon, le 26/10/2023

PROCES-VERBAL

destiné à

M. le Maire de SAINT PRIEST
Hôtel de Ville
Place de l'Hôtel de ville Charles Ottina BP 330
69801 SAINT PRIEST

<u>ETABLISSEMENT</u>	<u>DOSSIER</u>
ERP N° : E02900225-000	N° Rapport : 2023-006520
Établissement : *ULL2 - bât S2 - Halle des Sports N° 2	Visite périodique du 18/10/2023
Type : X - Catégorie : 3 Effectif : 663	Préventionniste : Capitaine PEYRON Pascal
Commune : BRON SAINT PRIEST	Demandeur :
Adresse : Boulevard Langerin - 5 avenue Pierre Mendès France - Campus 69500 BRON	M. le Maire de SAINT PRIEST Hôtel de Ville Place de l'Hôtel de ville Charles Ottina BP 330 69801 SAINT PRIEST
Exploitant : Mme Nathalie DOMPNIER	

Références

Rapport du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n° 2023-005175.

Avis de la commission


Après présentation du rapport cité ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la poursuite de l'exploitation.

Les prescriptions mentionnées au rapport devront être prises en compte.

Le procès-verbal sera notifié à l'exploitant par l'autorité compétente.

PROCES-VERBAL CERTIFIÉ CONFORME

Pour la Préfète,
La directrice départementale et métropolitaine adjointe
des services d'incendie et de secours


Colonelle Laetitia DIDIER



Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Réf : **FV / PP**

Lyon, le **19/10/2023**

RAPPORT

**destiné à la
sous-commission départementale de sécurité
pour les ERP et les IGH**

Établissement	Dossier
ERP N° : E02900225-000 Désignation : *ULL2 - bât S2 - Halle des Sports N° 2 Type : X - Catégorie : 3 Effectif : 663 Commune : BRON SAINT PRIEST Adresse : Boulevard Langerin - 5 avenue Pierre Mendès France - Campus 69500 BRON Exploitant : Mme Nathalie DOMPNIER	N° Rapport : 2023-005175 Dossier : Visite périodique Visite périodique du 18/10/2023 Préventionniste : Capitaine PEYRON Pascal Demandeur : M. le Maire de SAINT PRIEST Hôtel de Ville Place de l'Hôtel de ville Charles Ottina BP 330 69801 SAINT PRIEST

MEMBRES DU GROUPE DE VISITE

- Mme Evelyne BRUNET ; Adjointe mairie
- M. Jean-François MORICE ; Maire
- Capitaine Pascal PEYRON ; SDNIS

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES

- M. Paul PEGEON ; chef d'établissement
- M. Dylan GENILLON ; Service Sécurisé
- M. Jonathan ARANDEL ; Mairie St Priest Urbanisme
- M. Ivan-Michel BLANC ; Mairie de Bron Service technique
- M. Kévin DUQUESNE ; Service Sécurité

DOCUMENTS PRESENTES

- Instruction du personnel (exercice d'évacuation 1^{er} trimestre)
- Exercice d'évacuation le 19/10/2019
- Rapport de vérification électrique le 20/09/2023 par le Bureau VERITAS et code du travail – 20/09/2023
- Rapport de vérification extincteurs le 10/07/2023 par la société SCUTUM

- Rapport de vérification du système d'alarme par
- Rapport de vérification du désenfumage le 07/04/2023 par la société AFIMI
- Rapport de vérification de l'éclairage de sécurité le 12/08/2023 par le technicien du site
- Formation du personnel le 17/09/2018
- Rapport de vérification de la détection incendie (surveillance de charpente DAI le 25/08/2023 par Sté SPIE
- Rapport de vérification des accessoires de sport par VERITAS le 01/09/2023

PRESENTATION SOMMAIRE

Il s'agit de la visite périodique de la halle des sports n°2. Cet établissement est implanté sur les deux communes de Bron et de St Priest dans le complexe universitaire Lyon 2. Le bâtiment, à simple rez-de-chaussée est isolé réglementairement de l'autre halle des sports mitoyenne.
Le site universitaire dispose d'un service de sécurité composé de 3 SSIAP.

PROPOSITION D'AVIS

Le groupe de visite propose un AVIS FAVORABLE à la poursuite de l'exploitation

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES REALISEES

- 1 – 2 – 3


PRESCRIPTIONS NOUVELLES

- 1) Poursuivre la levée des observations des rapports précités – *article GE 7*
 - Éclairage de sécurité, changer le bloc défectueux
 - Changer le détecteur défectueux dans les vestiaires
- 2) Retirer les multiprises dans les locaux – *article EL 11.*
- 3) Retirer les cales devant les portes équipées d'un ferme-porte – *article CO 28.*
- 4) Remettre la porte sur le coffret électrique de la grande salle – *article EL 11.*

OBSERVATIONS

- Essais effectués
 - o Sur DM ⇒ Alarme générale ⇒ SATISFAISANT

Pour le directeur départemental et métropolitain
des services d'incendie et de secours,
l'instructeur,


Capitaine PEYRON Pascal