

RAPPORT DE CONSTAT DE L'ETAT PARASITAIRE

Etat Parasitaire relatif à la présence d'agents de dégradation biologiques du bois dans un immeuble, établi en respect de la norme NF P 03-200 du 13 mai 2016

A DATE DE LA VISITE : 21/06/2021

TEMPS PASSE : 3H

B DESIGNATION DE L'IMMEUBLE BATI, NON BATI OU DE L'OUVRAGE

Nature :	Bâtiment	Descriptif : Sans objet
		Encombrement constaté : Néant
	Bâtiment 0005 Quartier Foch	Mitoyenneté : Non Bâti : Oui
Adresse :	Delestraint	Document(s) joint(s) : Plan
	56000 VANNES	Situation du lieu du constat en regard de l'existence ou non d'un arrêté préfectoral pris en application des articles :
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ L 133-5 du CCH délimitant les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme par <u>les Termites</u> : Non ➤ L 133-8 du CCH délimitant les zones de présence d'un <u>risque de mэрule</u> : Non
Nombre de Niveaux :	Sans objet	
Numéro de Lot :		
Référence Cadastre :	Non communiqué(e)	
Annexes :		
Numéro de Lot Cave :	Sans objet	
Numéro de Lot Garage :	Sans objet	
Autre(s) dépendance(s) :	Sans objet	

Informations collectées auprès du donneur d'ordre relatives à des traitements antérieurs contre les agents de dégradations biologiques du bois ou contre l'humidité du bâti ou de l'ouvrage :

C DESIGNATION DU CLIENT

Nom / Prénom : ESID DE RENNES	Si le client n'est pas le donneur d'ordre :
Adresse : Bureau execution de la défense	Nom / Prénom :
Quartier Marguerite, 1 rue du Garigliano BP14	Adresse :
35998 RENNES CEDEX 9	
Qualité du client (sur déclaration de l'intéressé) :	Qualité du client (sur déclaration de l'intéressé) :


Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : **Aucun**

D DESIGNATION DE L'OPERATEUR EFFECTUANT LE CONSTAT

• Nom / prénom : CAILLEBOTTE Antony	Désignation compagnie d'assurance : AXA IARD
Nom de l'entreprise : ADIAG	
Adresse : Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais 35400 SAINT-MALO	N° de police : RC 5271124804
N° siret : 48333631900098	Année de validité : 31/12/2021

E RESULTAT DES CONSTATATIONS VIS A VIS DES AGENTS DE DEGRADATION BIOLOGIQUE POUR LES PARTIES D'IMMEUBLES OU DE L'OUVRAGE VISITEES

Parties d'immeubles bâties non bâties visitées	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT Constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT Constatations des champignons lignivores
Extérieur				
Façade	Revêtement de mur Pilier - Enduit ciment Peinture	-	-	-
	Conduit de fluide - Métal Peinture	-	-	-
	Pannes intermédiaires - Bois	-	-	Traces d'humidité sur embouts de pannes extérieurs
RDC				
Local n°1	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Ciment Peinture	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	Traces d'humidité, pousse de végétation, marre d'eau stagnante.
Local n°2	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de sol - Béton Peinture	-	-	-
Local n°3	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-
Local n°4	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	-	-	-

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT Constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT Constatations des champignons lignivores
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Mur - Panneaux isolants collés	-	-	-
	Revêtement de mur - Ciment Peinture	-	-	-
Local n°10	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Mur - Panneaux isolants collés	-	-	-
Local n°11 	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Plafond - Plâtre Peinture	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	Traces d'humidité, pousse de végétation, marre d'eau stagnante.
	Mur - Panneaux isolants collés	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de mur Bar - Bois	-	-	-
Local n°12	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Ciment Peinture	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-
	Coffre horizontal - Fibres-ciment Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
Local n°13	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	-	-	-

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT Constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT Constatations des champignons lignivores
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Ciment Peinture	-	-	-
	Revêtement de mur - Ciment Faïence	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-
	Mur - Panneaux isolants collés	-	-	-
Local n°14	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Ciment Peinture	-	-	-
	Revêtement de mur - Ciment Faïence	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-
Local n°15	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Ciment Peinture	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Revêtement de mur - Ciment Faïence	-	-	-
Local n°16	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Mur - Panneaux isolants collés	-	-	-
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Ciment Peinture	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Lambris bois	-	-	Indice d'infestation de Moisissures
	Revêtement de mur Pilier - Ciment Peinture	-	-	-
Local n°17	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	-	-	-

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT Constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT Constatations des champignons lignivores
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Ciment Peinture	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-
	Mur - Panneaux isolants collés	-	-	-
	Revêtement de mur Pilier - Plâtre Peinture verte	-	-	-
Local n°26	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-
	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	-	-	Traces d'humidité en bas de porte
Local n°18	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	-	-	Indice d'infestation de Moisissures avec altération biologique Pourriture
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de sol - Béton Peinture	-	-	-
Local n°19	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de sol - Béton Brut	-	-	-
Local n°20	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Faïence	-	-	-
	Plafond - Lambris PVC	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-
Local n°21	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT Constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT Constatations des champignons lignivores
	Revêtement de sol - Béton Brut	-	-	-
	Plafond - Bois+tuiles	-	-	-
Local CTA	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de sol - Béton Brut	-	-	-
	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
Local n°23	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-
Local n°24	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-
Local n°25	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-
Local n°27 	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Plinthes - Bois	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Plafond - Bois+tuiles	-	-	-
	Revêtement de sol - Dalle de sol	-	-	-
	Fenêtre n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Mur - Panneaux isolants collés	-	-	-
	Charpente - Bois	-	-	Charpente dégradée.Pourriture.
Local n°28	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT Constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT Constatations des champignons lignivores
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Faïence	-	-	-
Local n°29	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Faïence	-	-	-
	Plafond - Lambris PVC	-	-	-
Local n°30	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Faïence	-	-	-
	Plafond - Lambris PVC	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Ciment Peinture	-	-	-
	Revêtement de mur - Ciment Faïence	-	-	-
Local n°31	Dormant de porte - PVC	-	-	-
	Ouvrant intérieur de porte - PVC	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Plafond - Plâtre Peinture	-	-	-
	Revêtement de sol - Béton Peinture	-	-	-
Local n°32	Dormant de porte - PVC	-	-	-
	Ouvrant intérieur de porte - PVC	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Plafond - Plâtre Peinture	-	-	-
	Revêtement de sol - Béton Peinture	-	-	-
Local n°33	Revêtement de sol - Béton	-	-	-
	Plafond - Ciment Peinture	-	-	-
	Ouvrant intérieur de porte - PVC	-	-	-
	Dormant de porte - Bois	-	-	-
	Revêtement de mur - Ciment Peinture	-	-	-

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT Constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT Constatations des champignons lignivores
Local n°34	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Plafond - Plâtre Peinture	-	-	-
	Revêtement de sol - Béton Peinture	-	-	-
	Revêtement de mur - Ciment	-	-	-
Local n°35	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-
	Fenêtre n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Faïence	-	-	-
	Revêtement de mur - Ciment Peinture	-	-	-
	Revêtement de mur - Ciment Faïence	-	-	-
Local n°36	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Faïence	-	-	-
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-
Local n°37	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Faïence	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-
Local n°38	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Mur - Panneaux isolants collés	-	-	-

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT Constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT Constatations des champignons lignivores
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-
Local n°39	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Mur - Panneaux isolants collés	-	-	-
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-
Local n°40	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Mur - Panneaux isolants collés	-	-	-
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Plafond - Plâtre Peinture	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-
Local n°41	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Mur - Panneaux isolants collés	-	-	-
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-
Local n°42	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT Constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT Constatations des champignons lignivores
	Plafond - Lambris PVC	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-
Local n°43	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Faïence	-	-	-
Local n°44	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-
	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	-	-	-
Local n°45	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de sol - Revêtement souple	-	-	-
Local n°46	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-
	Plafond - Lambris PVC	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Faïence	-	-	-
Local n°47	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Peinture	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de sol - Carrelage	-	-	-

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT Constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT Constatations des champignons lignivores
	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Revêtement de mur - Plâtre Faïence	-	-	-
Local n°48	Dormant de porte - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	-	-	-
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Revêtement de mur - Ciment Peinture	-	-	-
	Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	-	-	-
	Revêtement de sol - Béton Brut	-	-	-
Local n°22	Revêtement de sol - Béton	-	-	-
	Revêtement de mur - Ciment Peinture	-	-	-
	Plafond - Plâtre Peinture	-	-	-
	Conduit de fluide - Joint de bride	-	-	-
	Équipement chaudière - Joint tresse	-	-	-
R+1				
Combles	Revêtement de sol - Laine minérale	-	-	-
	Plafond - Bois	-	-	-
	Plafond - Tuile	-	-	-

F IDENTIFICATION DES PARTIES D'IMMEUBLES N'AYANT PU ETRE VISITEES ET JUSTIFICATION

G RECAPITULATIF DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION

H CONSTATATIONS DIVERSES

Indice d'infestation d'agents de dégradations biologiques du bois

I MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

Sondage sur le bâti, se limitant aux pathologies des bois d'œuvre de l'ensemble immobilier, sur les parties visibles, accessibles depuis l'intérieur des constructions le jour du contrôle, sans démolition, dégradations lourdes, sans manutention d'objets lourds, encombrants, sans déplacement de meubles, appareils électroménagers, sans dépose de revêtements de murs, sol ou faux plafonds.

RESULTATS

Indices d'infestations d'agents de dégradations du bois.

NOTE

Le présent constat n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité au constat de présence ou d'absence d'agents de dégradation biologique du bois.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.


NOTE 1 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

NOTE 2 : Dans le cas de la présence de mérule, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue à l'article L 133-7 du code de la construction et de l'habitation.

DATE D'ETABLISSEMENT DU RAPPORT DE CONSTAT DE L'ETAT PARASITAIRE

Signature de l'opérateur

Référence : **199511/109434**



 **ADIAG**
2 rue des Mouettes
76130 MONT ST AIGNAN
Tél : 02 35 02 75 15 - Fax : 02 35 61 01 82
contact@adiag.apave.com


Fait à : **SAINT-MALO** le : **28/07/2021**
Visite effectuée le : **21/06/2021**

Opérateur : Nom : **CAILLEBOTTE**
Prénom : **Antony**


Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

DOCUMENTS ANNEXES

Croquis BAT 5 RDC



Croquis Façade BAT 5



FIN DU RAPPORT