


LEGENDE	
	réseau air neuf
	réseau air rejeté
	réseau air soufflé
	réseau air VMC
	réseau air extrait
	Soufflage : sifflet de soufflage grillagé selon CCTP Reprise : grille de reprise sur la gaine selon CCTP
	Registre d'équilibrage
	CCF

**CFP ERMONT**  
Réhabilitation d'un immeuble de bureaux pour la DDFIP

Adresse du projet :  
421, rue Jean Richépin  
95120 Ermont

**MAITRE D'OUVRAGE**

DDFIP du Val d'Oise  
5 avenue Bernard HIRSCH, CS 200104 - 95010 Cergy-Pontoise cedex  
Tél. 01 34 25 27 77  
@ laurent.patte@ddfip.finances.gouv.fr



MINISTRE DE L'ÉCONOMIE  
FINANCES PUBLIQUES


**MAITRISE D'OEUVRE**

Architecte

Fluide, Thermique, Energie, Environnement

**lemoal lemoal**  
40 rue du Château d'Enn - 75010 Paris  
Tél. 01 42 41 25 72 - @agence@lemoal-lemoal.com

**LBE Ingénierie**  
101 bis avenue Eugène Delacroix - 92210 Draveil  
Tél. 01 69 48 89 42 - @arnaud.lervin@lbe.com



**lemoal lemoal**  
L B E I N G É N I E R I E

Date	Indice	Description
	0	

DCE			
PLAN VENTILATION TOITURE	Echelle : 1/100 Indice : 0 Format : A0	Date : 14/02/2025	Prise : VE.02