

NOTA :
L'ouvrage devra être muni de deux dispositifs comme celui décrit dans le présent carnet à savoir coté amont et coté aval du pylône rive gauche.

Maitre d'ouvrage :



Maîtrise d'oeuvre pour la réfection du revêtement anticorrosion du tablier et le masticage d'étanchéité des câbles

Projet de réfection du revêtement anticorrosion du tablier

Maître d'oeuvre :



setec tpi
Immeuble Central Seine
42/52, quai de la Râpée
75583 Paris cedex 12
Tél : 01.82.51.42.76




Titre du document :

Butées au vent provisoires sur pylône RG

MODIFICATIONS	Indice	Rev	Date	Libellé	Etabli	Vérifié	Validé
	1	A	11/09/2025	Première Emission	FLE	CBI	SEZ

Format :	Echelle(s) :	Référence :	Date : 11/09/2025					
A3	-							
<div>Société : N° Affaire : Emetteur : Type : Phase : Numéro : Dif : Rev :</div>								
003		55381	S	PL	ACT	0007	1	A


Pylône RG
Vue en plan de la pièce métallique des butées
au vent provisoires
1/10



NOTA :
Préparation de surface pour le frottement des
boulons précontraints : classe A
Acier S355
Soudures continues et contournées

<div><div>CCI SEINE ESTUAIRE</div><div><div>S</div><div>setec tpi</div></div></div>								Maîtrise d'œuvre pour la réfection du revêtement anticorrosion du tablier et le masticage d'étanchéité des câbles							
	1	A	11/09/25	FLE	CBI	SEZ	Première émission	Société	N° Affaire	Emetteur	Type	Phase	Numéro	Dif.	Rev
	Dif.	Rev.	Date	Auteur	Vérif	Approb	Modifications	003	55381	S	PL	ACT	0007	1	A

1/10



<div> CCI SEINE ESTUAIRE</div> <div></div>								Maîtrise d'œuvre pour la réfection du revêtement anticorrosion du tablier et le masticage d'étanchéité des câbles							
									Butées au vent provisoire - Pièce métallique sur pylône						
	1	A	11/09/25	FLE	CBI	SEZ	Première émission	Société	N° Affaire	Emetteur	Type	Phase	Numéro	Dif.	Rev
Dif.	Rev.	Date	Auteur	Vérif	Approb	Modifications	003	55381	S	PL	ACT	0007	1	A	

1/10

