

Bureau Veritas Exploitation SAS

LIEVIN
11 rue Léon Blum
62800 LIEVIN France
Téléphone : 03 21 44 99 00
Mail : julien.becart@bureauveritas.com

A l'attention de M. OBIN Mathieu

CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE
GESTIONNAIRE PATRIMOINE IMMOBILIER
RESPONSABLE DES SERVICES GÉNÉRAUX
59140 DUNKERQUE

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020 du 5 août 2017



Date(s) du repérage : le 27/02/2024

Coordonnées du site : Q-1695291

Nom du site : CPAM DES FLANDRES - DUNKERQUE -
CONTRÔLE D'ACCES

Immeuble bâti objet du repérage :

C.P.A.M DES FLANDRES
2 RUE DE LA BATELLERIE
59140 DUNKERQUE

Numéro d'affaire :

Référence du rapport : 362760525.3.R

Rédigé le : 08/03/2024

Par l'opérateur de repérage : Julien BECART

Date de la commande : 21/02/2024

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT Parc d'affaires, Espace Performance - Bâtiment K - 35760 Saint Grégoire Certificat n° CPDI3551



	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	16/06/2022	15/06/2029
Amiante avec mention	16/06/2022	15/06/2029

Ce rapport contient **66** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

Signature du rédacteur :

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION.....	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre.....	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	3
2. CONCLUSIONS.....	4
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiant.....	4
2.2. Obligation d'information.....	4
3. INFORMATIONS GENERALES.....	5
3.1. Immeuble bâti objet de la mission.....	5
3.2. Intervenants.....	5
3.3. Opérateur(s) de repérage.....	5
3.4. Laboratoire(s).....	5
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE.....	6
4.1. Textes réglementaires.....	6
4.2. Méthodologie de la mission.....	6
4.3. Limites de la mission.....	6
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	8
5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite.....	8
5.2. Conditions de visite.....	10
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	10
6.1. Résultats détaillés.....	10
7. ANNEXES.....	18
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées.....	18
7.2. Croquis de repérage.....	21
7.3. Photos.....	30
7.4. Attestation d'assurance.....	43
7.5. Certificat de compétence.....	45
7.6. Rapports d'essais de laboratoire.....	46

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
- Projet de rénovation des points de contrôle d'accès, sur différents locaux du site. (Périmètre / plans de repérage fourni par le donneur d'ordre / voir ci-joint)

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de composant de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou composants
Murs et cloisons maçonnés	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu, Fourreaux (carton, fibres-ciment)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie), Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite, Isolants intérieurs des portes
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières, Panneaux des cloisons palières

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

- parties du bâtiment :
C.P.A.M des Flandres - Points d'accès définis par le donneur d'ordre.

(Voir localisation sur plan fourni ci-joint)

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus			
Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSEE / Cage d'escalier centrale vers RDJ	Mur	Enduit	ciment, gris(e)
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSEE / Cage d'escalier centrale vers RDC	Mur	Enduit	ciment, gris(e)
C.P.A.M des Flandres / R+1 / Cage d'escalier centrale	Mur	Enduit	ciment, gris(e)
C.P.A.M des Flandres / R+2 / Cage d'escalier centrale	Mur	Enduit	ciment, gris(e)
C.P.A.M des Flandres / R+3 / Cage d'escalier centrale	Mur	Enduit	ciment, gris(e)
C.P.A.M des Flandres / R+4 / Cage d'escalier centrale	Mur	Enduit	ciment, gris(e)
C.P.A.M des Flandres / R+5 / Cage d'escalier centrale	Mur	Enduit	ciment, gris(e)
C.P.A.M des Flandres / R+6 / Cage d'escalier centrale	Mur	Enduit	ciment, gris(e)
C.P.A.M des Flandres / R+6 / Palier locaux techniques	Revêtement de sol	Sol coulé	ciment, gris(e)

2.2. Obligation d'information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

Remarque(s) complémentaire(s):

- Des investigations complémentaires pourront être réalisées si des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, non visible durant les premiers repérages, sont découverts durant la phase de travaux/démontage.

(Passage / chemin de câbles existant et/ou à créer, selon la décision du bureau d'études en charge du projet Contrôle d'Accès)

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: C.P.A.M DES FLANDRES
2 RUE DE LA BATELLERIE
59140 DUNKERQUE

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
C.P.A.M DES FLANDRES	Etablissement social	ERP 5è catégorie	1980	2017

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe
Parties d'immeubles bâti visitées

3.2. Intervenants

Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Commanditaire du repérage	CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE M. Mathieu OBIN	GESTIONNAIRE PATRIMOINE IMMOBILIER RESPONSABLE DES SERVICES GÉNÉRAUX 59140 DUNKERQUE	06.64.26.53.25 mathieu.obin@assurance- maladie
Propriétaire	C.P.A.M des Flandres	2 Rue de la Batellerie 59140 DUNKERQUE	/
Accompagnateur	C.P.A.M des Flandres Mathieu OBIN	2 Rue de la Batellerie 59140 DUNKERQUE	06.64.26.53.25 mathieu.obin@assurancemala- die. fr

3.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 79018467501365	Julien BECART	ICERT	CPDI3551	16/06/2022	15/06/2029

3.4. Laboratoire(s)

Société	N° d'accréditation	Adresse	Coordonnées
Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord	1-1593	557, route de NoyellesP.A. du PommierCS 20013 62110HENIN-BEAUMONTFrance	+33 3 21 08 80 20

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires

Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations

Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

4.2. Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties de bâtiment concernées et affectées par le programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante en se référant à l'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Cette inspection peut être suivie :

- d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,
- de sondages,

- de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.

Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmètre et le programme des travaux prévus communiqués par le donneur d'ordre.

La présente mission n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adaptée ni suffisante à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d'ouvrages clairement identifiés comme concernés par les travaux prévus selon le programme et le périmètre fourni par le donneur d'ordre, font l'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmètre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au donneur d'ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait l'objet de recherche de présence ou d'absence d'amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmètre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de l'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par recherche visuelle et investigation destructrice d'ouvrages et de parties d'ouvrages, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer un produit ou un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne

prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : le 27/02/2024

5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Références rapport de repérage	Date rapport	Auteur rapport	Objet du repérage	Principales conclusions
Réalisation du DTA	19/03/2009	APAVE	DTA	Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante
Remplacement des dalles de faux plafond du RDJ	30/05/2012	EUROFINS	Rapport d'Analyse Laboratoire d'amiante dans les matériaux	Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante
Remplacement des menuiseries extérieures (4 phases de 2013 à 2017)	30/06/2013	APAVE	Repérage avant travaux	Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante
Réalisation du DTA	26/05/2015	SOCOTEC	DTA	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante
Projet de rénovation des installations de ventilation	03/02/2017	SOCOTEC	Repérage avant travaux	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante
Travaux de rénovation de l'étanchéité et isolation des toitures terrasses (phase 2)	16/03/2017	EUROFINS	Rapport d'Analyse Laboratoire d'amiante dans les matériaux	Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante
Travaux de réfection du carrelage au RDJ (circulations / salle des conférences / réfectoire)	25/07/2017	SARL DIAGNOSTICS PREVENTIONS ETOILE	Repérage avant travaux	Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante
Travaux de rénovation des murets extérieurs / escaliers	06/09/2017	SOCOTEC	Repérage avant travaux	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante
Projet de rénovation des installations de ventilation - complément de prélèvement n° 1 à la demande du MOE/PRECI	05/12/2017	SOCOTEC	Repérage avant travaux	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante
Prélèvements complémentaires dans le cadre de travaux de réfection des murets extérieurs	05/12/2017	SOCOTEC	Repérage avant travaux	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante
Examen Visuel après traitement de l'amiante	24/12/2017	SOCOTEC	Examen Visuel après traitement de l'amiante	Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante
Transformateur HTA/BT Dunkeque	13/02/2018	DEKRA	Repérage en vue de la constitution du " DTA "	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante
Plan de retrait Amiante	13/06/2018	BATINOR	Opération de désamiantage - Conduit en fibres-ciment - Local poubelle	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante
Projet de rénovation des installations de ventilation - complément de prélèvement n°2 à la demande du MOE/PRECI	20/06/2018	SOCOTEC	Repérage avant travaux	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante
Examen Visuel après traitement de l'amiante	24/07/2018	SOCOTEC	Examen Visuel après traitement de l'amiante	Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante
Rapport d'essai de prélèvement et d'analyse Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans l'air	26/07/2018	EUROFINS	Rapport d'essai de prélèvement et d'analyse Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans l'air	Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante
Projet de rénovation de l'accueil CPAM / ELSM / SS de Dunkerque	02/08/2018	DEKRA	Repérage avant travaux	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante
Projet de rénovation des installations de ventilation - complément	07/11/2018	SOCOTEC	Repérage avant travaux	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante

Références rapport de repérage	Date rapport	Auteur rapport	Objet du repérage	Principales conclusions
de prélèvement n°3 à la demande du MOE/PRECI - 0002/DSC				
Projet de rénovation des installations de ventilation - complément de prélèvement n°4 à la demande du MOE/PRECI	14/01/2019	SOCOTEC	Repérage avant travaux	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante
Projet de rénovation des installations de ventilation - complément de prélèvement n°5 à la demande du MOE/PRECI	13/02/2019	SOCOTEC	Repérage avant travaux	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante
Projet de rénovation des ascenseurs de Dunkerque (RA-AT) (SDIL - 2020)	11/09/2019	A2C CONTRÔLE AMIANTE	Repérage avant travaux	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante
CK025 NDGA - CPAM Dunkerque - Rapport synthèse stratégique-V2	15/11/2022	GINGER DELEO	Assistance à Maîtrise d'Ouvrage amiante – Stratégie et dépollution - Synthèse de la stratégie amiante	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

Autres documents :

Titre	Référence	Type Document
Projet rénovation contrôle d'accès	Projet rénovation contrôle d'accès	Programme des travaux
Plan repérage pour RA-AT - Armentières	Plan repérage pour RA-AT - Armentières	Plan

5.2. Conditions de visite

Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Résultats détaillés

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)

Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px

S = sondage en complément de l'inspection visuelle

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Accès issue de secours Entrée C	Mur	Enduit	blanc(he)	P001	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives AT n°018	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	/	Marquage matériau	Rénovation en date de 2017.	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives AT n°018	Cloison	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	/	Marquage matériau	BA13 / Rénovation en date de 2017.	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives Comptables n°012	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	P002	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives Comptables n°012	Revêtement de sol	Sol coulé	ciment, gris(e)	P003	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives Comptables n°012	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	/	Marquage matériau	Rénovation en date de 2017.	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Local onduleur n°011	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	P004	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Couloir vers local poubelles et TGBT	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P004	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Accès fournisseurs Entrée D	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	P005	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Local nettoyage n°007	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	P006	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Local stockage n°006	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P006	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Local surpresseurs n°002	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P006	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Local surpresseurs n°002	Revêtement de sol	Sol coulé	ciment, gris(e)	P007	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Local surpresseurs n°002	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	/	Marquage matériau	Rénovation en date de 2017.	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Economat n°003	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	P008	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Admin générale n°009 B	Cloison	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	/	Marquage matériau	BA13 / Rénovation en date de 2017.	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Stockage patrimoine n°044	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P008	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Couloir vers Atelier n°050	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P008	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Couloir Atelier - issue de secours	Cloison	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	idem P013	Résultat d'analyse	BA13	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives contrôle des Prest n°042 et 024	Revêtement de sol	Sol coulé	ciment, gris(e)	P009	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives contrôle des Prest n°042 et 024	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	P010	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives contrôle des Prest n°042 et 024	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	/	Marquage matériau	Rénovation en date de 2017.	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives contrôle des Prest n°040 et 027	Revêtement de sol	Sol coulé	ciment, gris(e)	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives contrôle des Prest n°040 et 027	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives contrôle des Prest n°040 et 027	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	/	Marquage matériau	Rénovation en date de 2017.	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives Direction n°029	Revêtement de sol	Sol coulé	ciment, gris(e)	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives Direction n°029	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives Direction n°029	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	/	Marquage matériau	Rénovation en date de 2017.	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives n°023	Revêtement de sol	Sol coulé	ciment, gris(e)	idem P011	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives n°023	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P012	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN /	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	/	Marquage matériau	Rénovation en date de 2017.	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Archives n°023							
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives Rentes n°026	Revêtement de sol	Sol coulé	ciment, gris(e)	P011	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives Rentes n°026	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	P012	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives Rentes n°026	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	/	Marquage matériau	Rénovation en date de 2017.	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Stockage informatique n°034	Cloison	Panneau de cloison	bois	/	Ne contient pas d'amiante par nature	Rénovation en date de 2017.	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Stockage Patri n°035 B	Cloison	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	P013	Résultat d'analyse	BA13	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Stockage informatique n°032	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	P014	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives contentieux n°033	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives CES n°028	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives Contrôle des Prest.	Revêtement de sol	Sol coulé	ciment, gris(e)	P015	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives Contrôle des Prest.	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	P016	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives Contrôle des Prest.	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	/	Marquage matériau	Rénovation en date de 2017.	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Stockage Patrimoine n°030	Revêtement de sol	Sol coulé	ciment, gris(e)	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Stockage Patrimoine n°030	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Stockage Patrimoine n°030	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	/	Marquage matériau	Rénovation en date de 2017.	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Salles des conférences n°036 et 037	Cloison	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	idem P013	Résultat d'analyse	BA13	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Circulation accès Entrée E	Cloison	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	idem P013	Résultat d'analyse	BA13	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Garage à vélo accès Entrée E	Façade légère, Bardage	Panneau	plastique, verre	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Cage d'escalier NORD	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	P017	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Cage d'escalier NORD	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	P018	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Accès issue de secours Entrée B	Cloison	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	P019	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / ELSM Secrétariat médical n°057 et 054	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	P020	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Accès Accueil CES	Cloison	Panneau de cloison	carton, blanc(he), marron	P021	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Cage d'escalier NORD	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Cage d'escalier NORD	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P018	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Accès issue de secours Entrée A	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	P022	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Accueil espace libre service	Cloison	Panneau	carton, plâtre, blanc(he), marron	/	Marquage matériau	Cloisonnement modulaire. Rénovation de la zone accueil en date de 2017.	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Accueil espace Conseils	Cloison	Panneau	carton, plâtre, blanc(he), marron	/	Marquage matériau	Cloisonnement modulaire. Rénovation de la zone accueil en date de 2017.	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Accueil - Circulation vers cage d'esc	Cloison	Panneau	carton, plâtre, blanc(he), marron	/	Marquage matériau	Cloisonnement modulaire. Rénovation de la zone accueil en date de 2017.	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Cage d'escalier centrale vers RDJ	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Cage d'escalier centrale vers RDJ	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	P023	Résultat d'analyse	/	OUI
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Cage d'escalier centrale vers RDC	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Cage d'escalier centrale	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	P024	Résultat d'analyse	/	OUI

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
vers RDC							
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Circulation vers service ELSM	Cloison	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Circulation vers service ELSM	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	P025	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Accès service ELSM	Cloison	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Back Office CARSAT n°033	Cloison	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	P026	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Salle de réunion CARSAT n°031	Cloison	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Accès escalier logis issue de secours	Cloison	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	P027	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / R+1 / Cage d'escalier centrale	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / R+1 / Cage d'escalier centrale	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P024	Résultat d'analyse	/	OUI
C.P.A.M des Flandres / R+1 / Cage d'escalier centrale	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	P028	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / R+1 / Flux entrants n°124	Cloison	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	P029	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / R+1 / Archives Prod n°130	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he)	P030	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / R+1 / Archives ODS n°105	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P030	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / R+1 / Flux entrants n°124 depuis local 121	Poteau	Enduit	ciment, gris(e)	P031	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / R+1 / Cage d'escalier NORD	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / R+1 / Cage d'escalier NORD	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	P032	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / R+2 / Cage d'escalier centrale	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / R+2 / Cage d'escalier centrale	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P024	Résultat d'analyse	/	OUI

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
C.P.A.M des Flandres / R+2 / Archives RH n°210	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he)	P033	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / R+2 / Archives contrôle n°222	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P033	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / R+2 / Cage d'escalier NORD	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / R+2 / Cage d'escalier NORD	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P032	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / R+3 / Cage d'escalier centrale	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / R+3 / Cage d'escalier centrale	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P024	Résultat d'analyse	/	OUI
C.P.A.M des Flandres / R+3 / Salle serveurs n°309 B	Mur	Enduit	plâtre, bleu(e)	P034	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / R+3 / Baie Informatique n°309	Mur	Enduit	plâtre, bleu(e)	idem P034	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / R+3 / CAM - PRADO n°312	Cloison	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	P035	Résultat d'analyse	BA13	NON
C.P.A.M des Flandres / R+3 / Archives régul n°308	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	P036	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / R+3 / Ex-autocont n°301	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P036	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / R+3 / Régul n°302 T	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P036	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / R+3 / Cage d'escalier NORD	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / R+3 / Cage d'escalier NORD	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P032	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / R+4 / Cage d'escalier centrale	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / R+4 / Cage d'escalier centrale	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P024	Résultat d'analyse	/	OUI
C.P.A.M des Flandres / R+5 / Cage d'escalier centrale	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / R+5 / Cage d'escalier centrale	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	P038	Résultat d'analyse	/	OUI
C.P.A.M des Flandres / R+5 / Président du CA n°500	/	Enduit	plâtre, blanc(he)	P037	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M des Flandres / R+6 / Cage d'escalier	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
centrale							
C.P.A.M des Flandres / R+6 / Cage d'escalier centrale	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	P040	Résultat d'analyse	/	OUI
C.P.A.M des Flandres / R+6 / Palier locaux techniques	Revêtement de sol	Sol coulé	ciment, gris(e)	P039	Résultat d'analyse	/	OUI

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Commentaires
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Accès issue de secours Entrée C	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives AT n°018	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives Comptables n°012	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Local onduleur n°011	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Couloir vers local poubelles et TGBT	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Accès fournisseurs Entrée D	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Local nettoyage n°007	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Local stockage n°006	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Local surpresseurs n°002	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Economat n°003	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Admin générale n°009 B	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Stockage patrimoine n°044	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Couloir vers Atelier n°050	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Couloir Atelier - issue de secours	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives contrôle des Prest n°042 et 024	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives contrôle des Prest n°040 et 027	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives Direction n°029	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives n°023	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives Rentes n°026	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Stockage informatique n°034	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Stockage Patri n°035 B	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Stockage informatique n°032	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives contentieux n°033	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives CES n°028	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives Contrôle des Prest.	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Stockage Patrimoine n°030	/

Localisation	Commentaires
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Salles des conférences n°036 et 037	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Circulation accès Entrée E	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Garage à vélo accès Entrée E	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Cage d'escalier NORD	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Accès issue de secours Entrée B	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / ELSM Secrétariat médical n°057 et 054	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Accès Accueil CES	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Cage d'escalier NORD	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Accès issue de secours Entrée A	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Accueil espace libre service	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Accueil espace Conseils	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Accueil - Circulation vers cage d'esc	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Cage d'escalier centrale vers RDJ	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Cage d'escalier centrale vers RDC	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Circulation vers service ELSM	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Accès service ELSM	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Back Office CARSAT n°033	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Salle de réunion CARSAT n°031	/
C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Accès escalier logis issue de secours	/
C.P.A.M des Flandres / R+1 / Cage d'escalier centrale	/
C.P.A.M des Flandres / R+1 / Flux entrants n°124	/
C.P.A.M des Flandres / R+1 / Archives Prod n°130	/
C.P.A.M des Flandres / R+1 / Archives ODS n°105	/
C.P.A.M des Flandres / R+1 / Flux entrants n°124 depuis local 121	/
C.P.A.M des Flandres / R+1 / Cage d'escalier NORD	/
C.P.A.M des Flandres / R+2 / Cage d'escalier centrale	/
C.P.A.M des Flandres / R+2 / Archives RH n°210	/
C.P.A.M des Flandres / R+2 / Archives contrôle n°222	/
C.P.A.M des Flandres / R+2 / Cage d'escalier NORD	/
C.P.A.M des Flandres / R+3 / Cage d'escalier centrale	/
C.P.A.M des Flandres / R+3 / Salle serveurs n°309 B	/
C.P.A.M des Flandres / R+3 / Baie Informatique n°309	/
C.P.A.M des Flandres / R+3 / CAM - PRADO n°312	/
C.P.A.M des Flandres / R+3 / Archives régul n°308	/

Localisation	Commentaires
C.P.A.M des Flandres / R+3 / Ex-autocont n°301	/
C.P.A.M des Flandres / R+3 / Régul n°302 T	/
C.P.A.M des Flandres / R+3 / Cage d'escalier NORD	/
C.P.A.M des Flandres / R+4 / Cage d'escalier centrale	/
C.P.A.M des Flandres / R+5 / Cage d'escalier centrale	/
C.P.A.M des Flandres / R+5 / Président du CA n°500	/
C.P.A.M des Flandres / R+6 / Cage d'escalier centrale	/
C.P.A.M des Flandres / R+6 / Palier locaux techniques	/

7.2. Croquis de repérage

Planche de repérage technique		Légende		Matériaux et produits contenant de l'amiante :
Adresse	C.P.A.M des Flandres 2 Rue de la Batellerie 59140 DUNKERQUE	Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante	- Néant.	
Plan existant	Date de visite	27/02/2024	Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante	
	Auteur	JB	S → Sondage ne contenant pas d'amiante	
	N° Dossier		N V Non visité	
Plan/Elevation	Indice		HTx Hors périmètre de repérage	




Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : C.P.A.M DES FLANDRES	Adresse : 2 RUE DE LA BATELLERIE 59140 DUNKERQUE	Localisation : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
Réalisé par : Julien BECART	N° de planche : 1 / 8	

Planche de repérage technique		Légende		Matériaux et produits contenant de l'amiante :
Adresse	C.P.A.M des Flandres 2 Rue de la Batellerie 59140 DUNKERQUE	Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante		--- : Enduit ciment (cage d'escalier centrale).
Plan existant	Date de visite	27/02/2024	Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante	
	Auteur	JB	S → Sondage ne contenant pas d'amiante	
	N° Dossier			
Plan/Elevation	Indice		N V Non visité HTx Hors périmètre de repérage	




Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : C.P.A.M DES FLANDRES	Adresse : 2 RUE DE LA BATELLERIE 59140 DUNKERQUE	Localisation : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE
Réalisé par : Julien BECART	N° de planche : 2 / 8	

Planche de repérage technique			Légende	Matériaux et produits contenant de l'amiante :
Adresse	C.P.A.M des Flandres 2 Rue de la Batellerie 59140 DUNKERQUE		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante	----- : Enduit ciment (cage d'escalier centrale).
Plan existant	Date de visite	27/02/2024	Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante	
	Auteur	JB	S → Sondage ne contenant pas d'amiante	
	N° Dossier		N V Non visité HTx Hors périmètre de repérage	
Plan/Elevation	Indice			




Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : C.P.A.M DES FLANDRES	Adresse : 2 RUE DE LA BATELLERIE 59140 DUNKERQUE	Localisation : C.P.A.M des Flandres / R+1
Réalisé par : Julien BECART	N° de planche : 3 / 8	

Planche de repérage technique		Légende		Matériaux et produits contenant de l'amiante :
Adresse	C.P.A.M des Flandres 2 Rue de la Batellerie 59140 DUNKERQUE	Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante		----- : Enduit ciment (cage d'escalier centrale).
Plan existant	Date de visite	27/02/2024	Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante	
	Auteur	JB	S → Sondage ne contenant pas d'amiante	
	N° Dossier			
Plan/Elevation	Planche		N V Non visité	
	Indice		HTx Hors périmètre de repérage	




Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : C.P.A.M DES FLANDRES	Adresse : 2 RUE DE LA BATELLERIE 59140 DUNKERQUE	Localisation : C.P.A.M des Flandres / R+2
Réalisé par : Julien BECART	N° de planche : 4 / 8	




Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : C.P.A.M DES FLANDRES	Adresse : 2 RUE DE LA BATELLERIE 59140 DUNKERQUE	Localisation : C.P.A.M des Flandres / R+3
Réalisé par : Julien BECART	N° de planche : 5 / 8	

Planche de repérage technique		Légende		Matériaux et produits contenant de l'amiante :
Adresse	C.P.A.M des Flandres 2 Rue de la Batellerie 59140 DUNKERQUE	Px →	Prélèvement n°X contenant de l'amiante	----- : Enduit ciment (cage d'escalier centrale).
Plan existant	Date de visite	27/02/2024	Px →	Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante
	Auteur	JB	S →	Sondage ne contenant pas d'amiante
	N° Dossier		N V	Non visité
Plan/Elevation	Indice		H Tx	Hors périmètre de repérage













Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : C.P.A.M DES FLANDRES	Adresse : 2 RUE DE LA BATELLERIE 59140 DUNKERQUE	Localisation : C.P.A.M des Flandres / R+4
Réalisé par : Julien BECART	N° de planche : 6 / 8	

Planche de repérage technique			Légende		Matériaux et produits contenant de l'amiante :	
Adresse	C.P.A.M des Flandres 2 Rue de la Batellerie 59140 DUNKERQUE		 	Prélèvement n°X contenant de l'amiante	 : Enduit ciment (cage d'escalier centrale).	
Plan existant	Date de visite	27/02/2024	 	Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante		
	Auteur	JB	 	Sondage ne contenant pas d'amiante		
	N° Dossier					
	Planche					
Plan/Elevation	Indice		 Non visité	 Hors périmètre de repérage		





Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : C.P.A.M DES FLANDRES	Adresse : 2 RUE DE LA BATELLERIE 59140 DUNKERQUE	Localisation : C.P.A.M des Flandres / R+5
Réalisé par : Julien BECART	N° de planche : 7 / 8	

Planche de repérage technique		Légende		Matériaux et produits contenant de l'amiante :
Adresse	C.P.A.M des Flandres 2 Rue de la Batellerie 59140 DUNKERQUE	Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante		----- : Enduit ciment (cage d'escalier centrale).
Plan existant	Date de visite	27/02/2024	Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante	
	Auteur	JB	S → Sondage ne contenant pas d'amiante	
	N° Dossier			
	Planche			
Plan/Elevation	Indice		N V Non visité HTx Hors périmètre de repérage	 : Sol coulé ciment (palier haut)




Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : C.P.A.M DES FLANDRES	Adresse : 2 RUE DE LA BATELLERIE 59140 DUNKERQUE	Localisation : C.P.A.M des Flandres / R+6
Réalisé par : Julien BECART	N° de planche : 8 / 8	

7.3. Photos



Prélèvement - P001 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Accès issue de secours Entrée C - Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P002 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Archives Comptables n°012 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P003 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Archives Comptables n°012 - Sol coulé- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P004 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Local onduleur n°011 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P005 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Accès fournisseurs Entrée D - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P006 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Local nettoyage n°007 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P007 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Local surpresseurs n°002 - Sol coulé- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P008 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Economat n°003 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P009 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Archives contrôle des Prest n°042 et 024 - Sol coulé-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P010 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Archives contrôle des Prest n°042 et 024 - Enduit- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P011 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Archives Rentes n°026 - Sol coulé- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P012 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Archives Rentes n°026 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P013 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Stockage Patri n°035 B - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P015 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Archives Contrôle des Prest. - Sol coulé- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P016 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Archives Contrôle des Prest. - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P017 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Cage d'escalier NORD - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P018 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Cage d'escalier NORD - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P019 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSEE / Accès issue de secours Entrée B - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P020 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / ELSM Secrétariat médical n°057 et 054 - Enduit-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P021 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Accès Accueil CES - Panneau de cloison-
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P022 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Accès issue de secours Entrée A - Enduit-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P023 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Cage d'escalier centrale vers RDJ - Enduit-
(Présence d'amiante)



Prélèvement - P024 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Cage d'escalier centrale vers RDC - Enduit-
(Présence d'amiante)



Prélèvement - P025 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Circulation vers service ELSM - Enduit- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P025 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Circulation vers service ELSM - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P026 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Back Office CARSAT n°033 - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P027 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Accès escalier logis issue de secours - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P027 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Accès escalier logis issue de secours - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P028 : C.P.A.M des Flandres / R+1 / Cage d'escalier centrale - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P029 : C.P.A.M des Flandres / R+1 / Flux entrants n°124 - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P030 : C.P.A.M des Flandres / R+1 / Archives
Prod n°130 - Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P031 : C.P.A.M des Flandres / R+1 / Flux
entrants n°124 depuis local 121 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P032 : C.P.A.M des Flandres / R+1 / Cage
d'escalier NORD - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P033 : C.P.A.M des Flandres / R+2 / Archives
RH n°210 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P034 : C.P.A.M des Flandres / R+3 / Salle
serveurs n°309 B - Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P035 : C.P.A.M des Flandres / R+3 / CAM -
PRADO n°312 - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P036 : C.P.A.M des Flandres / R+3 / Archives
régul n°308 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P037 : C.P.A.M des Flandres / R+5 / Président
du CA n°500 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P038 : C.P.A.M des Flandres / R+5 / Cage
d'escalier centrale - Enduit- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P039 : C.P.A.M des Flandres / R+6 / Palier
locaux techniques - Sol coulé- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P040 : C.P.A.M des Flandres / R+6 / Cage
d'escalier centrale - Enduit- (Présence d'amiante)




Déclaré - : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives
AT n°018 - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)




Déclaré - : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives
AT n°018 - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)



déclaré - : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Local
surpresseurs n°002 - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)




déclaré - : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Admin
générale n°009 B - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)




déclaré - : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Archives
contrôle des Prest n°042 et 024 - Colle de carrelage- (Absence
d'amiante)



Déclaré - : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN /
Stockage informatique n°034 - Panneau de cloison- (Absence
d'amiante)



Déclaré - : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Garage
à vélo accès Entrée E - Panneau- (Absence d'amiante)



déclaré - : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Accueil espace libre service - Panneau- (Absence d'amiante)




déclaré - : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Accueil espace Conseils - Panneau- (Absence d'amiante)



déclaré - : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Accueil espace Conseils - Panneau- (Absence d'amiante)



déclaré - : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Accueil - Circulation vers cage d'esc - Panneau- (Absence d'amiante)



déclaré - : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Accueil - Circulation vers cage d'esc - Panneau- (Absence d'amiante)



prélevé - idem P004 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Couloir vers local poubelles et TGBT - Enduit- (Absence d'amiante)



prélevé - idem P006 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Local stockage n°006 - Enduit- (Absence d'amiante)



prélevé - idem P006 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Local surpresseurs n°002 - Enduit- (Absence d'amiante)



prélevé - idem P008 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Stockage patrimoine n°044 - Enduit- (Absence d'amiante)



prélevé - idem P008 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Couloir vers Atelier n°050 - Enduit- (Absence d'amiante)



prélevé - idem P009 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Archives contrôle des Prest n°040 et 027 - Sol coulé-
(Absence d'amiante)



prélevé - idem P009 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Archives Direction n°029 - Sol coulé- (Absence d'amiante)



prélevé - idem P010 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Archives contrôle des Prest n°040 et 027 - Enduit- (Absence d'amiante)




prélevé - idem P010 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Archives Direction n°029 - Enduit- (Absence d'amiante)



prélevé - idem P011 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Archives n°023 - Sol coulé- (Absence d'amiante)




prélevé - idem P012 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Archives n°023 - Enduit- (Absence d'amiante)




prélevé - idem P013 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Couloir Atelier - issue de secours - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)




prélevé - idem P013 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN
/ Salles des conférences n°036 et 037 - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)



prélevé - idem P013 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-JARDIN / Circulation accès Entrée E - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)




prélevé - idem P017 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Cage d'escalier centrale vers RDJ - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)



prélevé - idem P017 : C.P.A.M des Flandres / R+1 / Cage d'escalier NORD - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)



prélevé - idem P018 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Cage d'escalier NORD - Enduit- (Absence d'amiante)



prélevé - idem P026 : C.P.A.M des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Salle de réunion CARSAT n°031 - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)



prélevé - idem P030 : C.P.A.M des Flandres / R+1 / Archives ODS n°105 - Enduit- (Absence d'amiante)



prélevé - idem P033 : C.P.A.M des Flandres / R+2 / Archives
contrôle n°222 - Enduit- (Absence d'amiante)



prélevé - idem P036 : C.P.A.M des Flandres / R+3 / Ex-
autocont n°301 - Enduit- (Absence d'amiante)

7.4. Attestation d'assurance



Europe

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS

4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS

4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

- ERP
- Neuf
- Mise à jour du DPE,
- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréle (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic méréle (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public.

3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.

4) Conseil en performance énergétique.

5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.

6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.

- 8)** Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.

- 9) Laboratoire** il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :

- De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.
- Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

7.5. Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI 3551 Version 007

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BECART Julien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 16/06/2022 - Date d'expiration : 15/06/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 16/06/2022 - Date d'expiration : 15/06/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 16/12/2020 - Date d'expiration : 15/12/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 15/06/2022.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des corniches après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev18

7.6. Rapports d'essais de laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Julien BECART

11 Rue Léon Blum

62800 LIEVIN

Notre référence : AR-24-HB-023421-01

Numéro de dossier : 24N008507**Référence de dossier : 1510797287/362760525/1**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24N008507-001 - Référence *BV3JQ3661 Réf. prél : P001 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/ Accès issue de secours Entrée C/Mur - Enduit - (blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-002 - Référence *BV3JQ3662 Réf. prél : P002 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/ Archives Comptables n°012/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-003 - Référence *BV3JQ3663 Réf. prél : P003 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/ Archives Comptables n°012/Revêtement de sol - Sol coulé - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-004 - Référence *BV3JQ3664 Réf. prél : P004 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/ Local onduleur n°011/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-005 - Référence *BV3JQ3665 Réf. prél : P005 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/ Accès fournisseurs Entrée D/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-006 - Référence *BV3JQ3666 Réf. prél : P006 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/ Local nettoyage n°007/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-007 - Référence BV3JQ3667 Réf. prél : P007 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/
Local surpresseurs n°002/Revêtement de sol - Sol coulé - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-008 - Référence BV3JQ3668 Réf. prél : P008 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/
Economat n°003/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

- N° 24N008507-009 - Référence BV3JQ3669 Réf. prél : P009 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/
Archives contrôle des Prest n°042 et 024/Revêtement de sol - Sol coulé - (ciment/gris(e)), prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-010 - Référence BV3JQ3670 Réf. prél : P010 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/
Archives contrôle des Prest n°042 et 024/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé
par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-011 - Référence BV3JQ3671 Réf. prél : P011 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/
Archives Rentes n°026/Revêtement de sol - Sol coulé - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé
par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-012 - Référence BV3JQ3672 Réf. prél : P012 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/
Archives Rentes n°026/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

- N° 24N008507-013 - Référence BV3JQ3673 Réf. prél : P013 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/
Stockage Patri n°035 B/Cloison - Panneau de cloison - (carton-plâtre/blanc(he)-marron), prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-014 - Référence BV3JQ3674 Réf. prél : P014 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/
Stockage informatique n°032/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

- N° 24N008507-015 - Référence BV3JQ3675 Réf. prél : P015 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/
Archives Contrôle des Prest./Revêtement de sol - Sol coulé - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-016 - Référence BV3JQ3676 Réf. prél : P016 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/ Archives Contrôle des Prest./Mur - Enduit - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-017 - Référence BV3JQ3677 Réf. prél : P017 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/ Cage d'escalier NORD/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-018 - Référence BV3JQ3678 Réf. prél : P018 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/ Cage d'escalier NORD/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-019 - Référence BV3JQ3679 Réf. prél : P019 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-CHAUSSÉE/ Accès issue de secours Entrée B/Cloison - Panneau de cloison - (carton-plâtre/blanc(he)-marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-020 - Référence BV3JQ3680 Réf. prél : P020 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-CHAUSSÉE/ ELSM Secrétariat médical n°057 et 054/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-021 - Référence BV3JQ3681 Réf. prél : P021 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-CHAUSSÉE/ Accès Accueil CES/Cloison - Panneau de cloison - (carton/blanc(he)-marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-022 - Référence BV3JQ3682 Réf. prél : P022 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-CHAUSSÉE/ Accès issue de secours Entrée A/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-023 - Référence BV3JQ3683 Réf. prél : P023 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-CHAUSSÉE/ Cage d'escalier centrale vers RDJ/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-024 - Référence BV3JQ3684 Réf. prél : P024 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-CHAUSSÉE/ Cage d'escalier centrale vers RDC/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-025 - Référence BV3JQ3685 Réf. prél : P025 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-CHAUSSÉE/ Circulation vers service ELSM/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-026 - Référence BV3JQ3686 Réf. prél : P026 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-CHAUSSÉE/ Back Office CARSAT n°033/Cloison - Panneau de cloison - (carton-plâtre/blanc(he)-marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-027 - Référence BV3JQ3687 Réf. prél : P027 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-CHAUSSÉE/ Accès escalier logis issue de secours/Cloison - Panneau de cloison - (carton-plâtre/blanc(he)-marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-028 - Référence BV3JQ3688 Réf. prél : P028 C.P.A.M des Flandres/ R+1/ Cage d'escalier centrale/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-029 - Référence BV3JQ3689 Réf. prél : P029 C.P.A.M des Flandres/ R+1/ Flux entrants n°124/Cloison - Panneau de cloison - (carton-plâtre/blanc(he)-marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-030 - Référence BV3JQ3690 Réf. prél : P030 C.P.A.M des Flandres/ R+1/ Archives Proa n°130/Mur - Enduit - (plâtre/blanc(he)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-031 - Référence BV3JQ3691 Réf. prél : P031 C.P.A.M des Flandres/ R+1/ Flux entrants n°124 depuis local 121/Poteau - Enduit - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-032 - Référence BV3JQ3692 Réf. prél : P032 C.P.A.M des Flandres/ R+1/ Cage d'escalier NORD/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-033 - Référence BV3JQ3693 Réf. prél : P033 C.P.A.M des Flandres/ R+2/ Archives RH n°210/Mur - Enduit - (plâtre/blanc(he)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-034 - Référence BV3JQ3694 Réf. prél : P034 C.P.A.M des Flandres/ R+3/ Salle serveurs n°309 B/Mur - Enduit - (plâtre/bleu(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-035 - Référence BV3JQ3695 Réf. prél : P035 C.P.A.M des Flandres/ R+3/ CAM - PRADO n°312/Cloison - Panneau de cloison - (carton-plâtre/blanc(he)-marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-036 - Référence BV3JQ3696 Réf. prél : P036 C.P.A.M des Flandres/ R+3/ Archives régues n°308/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-037 - Référence BV3JQ3697 Réf. prél : P037 C.P.A.M des Flandres/ R+5/ Président du CA n°500 - Enduit - (plâtre/blanc(he)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-038 - Référence BV3JQ3698 Réf. prél : P038 C.P.A.M des Flandres/ R+5/ Cage d'escalier centrale/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-039 - Référence BV3JQ3699 Réf. prél : P039 C.P.A.M des Flandres/ R+6/ Palier locaux techniques/Revêtement de sol - Sol coulé - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008507-040 - Référence BV3JQ3700 Réf. prél : P040 C.P.A.M des Flandres/ R+6/ Cage d'escalier centrale/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS****Réception résultat**
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-012878-01

Référence laboratoire N° : 24RI013296

Reçu au laboratoire le : 29/02/2024

Date d'analyse : 04/03/2024

Référence dossier Client:24N008507 - 1510797287/362760525/1

Date d'émission de rapport : 06/03/2024 11:31

Référence de suivi du dossier N° : 24N008507

Date de réception :28/02/2024

Page1/15

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24N008507-001 - BV3JQ3661 Réf. prél : P001 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/ Accès issue de secours Entrée C/Mur - Enduit - (blanc(he))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24N008507-002 - BV3JQ3662 Réf. prél : P002 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/ Archives Comptables n °012/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24N008507-003 - BV3JQ3663 Réf. prél : P003 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/ Archives Comptables n °012/Revêtement de sol - Sol coulé - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-012878-01

Date d'émission de rapport : 06/03/2024 11:31

Page2/15

Référence laboratoire N° : 24RI013296

Référence de suivi du dossier N° : 24N008507

Reçu au laboratoire le : 29/02/2024

Date de réception :28/02/2024

Date d'analyse : 04/03/2024

Référence dossier Client:24N008507 - 1510797287/362760525/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24N008507-004 - BV3JQ3664 Réf. prél : P004 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/ Loca onduleur n°011/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	24N008507-005 - BV3JQ3665 Réf. prél : P005 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/ Accès fournisseurs Entrée D/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24N008507-006 - BV3JQ3666 Réf. prél : P006 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/ Loca nettoyage n°007/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-012878-01

Date d'émission de rapport : 06/03/2024 11:31

Page3/15

Référence laboratoire N° : 24RI013296

Référence de suivi du dossier N° : 24N008507

Reçu au laboratoire le : 29/02/2024

Date de réception :28/02/2024

Date d'analyse : 04/03/2024

Référence dossier Client:24N008507 - 1510797287/362760525/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	24N008507-007 - BV3JQ3667 Réf. prél : P007 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/ Loca surpresseurs n °002/Revêtement de sol - Sol coulé - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	24N008507-008 - BV3JQ3668 Réf. prél : P008 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/ Economat n°003/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	24N008507-009 - BV3JQ3669 Réf. prél : P009 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/ Archives contrôle des Prest n°042 et 024/Revêtement de sol - Sol coulé - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-012878-01

Date d'émission de rapport : 06/03/2024 11:31

Page4/15

Référence laboratoire N° : 24RI013296

Référence de suivi du dossier N° : 24N008507

Reçu au laboratoire le : 29/02/2024

Date de réception :28/02/2024

Date d'analyse : 04/03/2024

Référence dossier Client:24N008507 - 1510797287/362760525/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	24N008507-010 - BV3JQ3670 Réf. prél : P010 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/ Archives contrôle des Prest n°042 et 024/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	24N008507-011 - BV3JQ3671 Réf. prél : P011 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/ Archives Rentes n °026/Revêtement de sol - Sol coulé - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	24N008507-012 - BV3JQ3672 Réf. prél : P012 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/ Archives Rentes n °026/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-012878-01

Date d'émission de rapport : 06/03/2024 11:31

Page5/15

Référence laboratoire N° : 24RI013296

Référence de suivi du dossier N° : 24N008507

Reçu au laboratoire le : 29/02/2024

Date de réception :28/02/2024

Date d'analyse : 04/03/2024

Référence dossier Client:24N008507 - 1510797287/362760525/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	24N008507-013 - BV3JQ3673 Réf. prél : P013 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/ Stockage Patri n°035 B/Cloison - Panneau de cloison - (carton-plâtre/blanc(he) -marron)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / D48S	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	24N008507-014 - BV3JQ3674 Réf. prél : P014 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/ Stockage informatique n°032/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-012878-01

Date d'émission de rapport : 06/03/2024 11:31

Page6/15

Référence laboratoire N° : 24RI013296

Référence de suivi du dossier N° : 24N008507

Reçu au laboratoire le : 29/02/2024

Date de réception :28/02/2024

Date d'analyse : 04/03/2024

Référence dossier Client:24N008507 - 1510797287/362760525/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	24N008507-015 - BV3JQ3675 Réf. prél : P015 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/ Archives Contrôle des Prest./Revêtement de sol - Sol coulé - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	24N008507-016 - BV3JQ3676 Réf. prél : P016 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/ Archives Contrôle des Prest./Mur - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	24N008507-017 - BV3JQ3677 Réf. prél : P017 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/ Cag d"escalier NORD/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type ciment (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-012878-01

Date d'émission de rapport : 06/03/2024 11:31

Page 7/15

Référence laboratoire N° : 24RI013296

Référence de suivi du dossier N° : 24N008507

Reçu au laboratoire le : 29/02/2024

Date de réception : 28/02/2024

Date d'analyse : 04/03/2024

Référence dossier Client: 24N008507 - 1510797287/362760525/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	24N008507-018 - BV3JQ3678 Réf. prél : P018 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-JARDIN/ Cage d'escalier NORD/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	24N008507-019 - BV3JQ3679 Réf. prél : P019 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-CHAUSSEE/ Accès issue de secours Entrée B/Cloison - Panneau de cloison - (carton-plâtre/blanc(he) -marron)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / D48S	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	24N008507-020 - BV3JQ3680 Réf. prél : P020 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-CHAUSSEE/ ELSM Secrétariat médical n°057 et 054/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-012878-01

Date d'émission de rapport : 06/03/2024 11:31

Page 8/15

Référence laboratoire N° : 24RI013296

Référence de suivi du dossier N° : 24N008507

Reçu au laboratoire le : 29/02/2024

Date de réception : 28/02/2024

Date d'analyse : 04/03/2024

Référence dossier Client: 24N008507 - 1510797287/362760525/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	24N008507-021 - BV3JQ3681 Réf. prél : P021 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-CHAUSSÉE/ Accès Accueil CES/Cloison - Panneau de cloison - (carton/blanc(he)-marron)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / D48S	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
022	24N008507-022 - BV3JQ3682 Réf. prél : P022 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-CHAUSSÉE/ Accès issue de secours Entrée A/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023 (1)	24N008507-023 - BV3JQ3683 Réf. prél : P023 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-CHAUSSÉE/ Cage d'escalier centrale vers RDJ/Mur Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreuse) (gris)	MOLP / D48S	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-012878-01

Date d'émission de rapport : 06/03/2024 11:31

Page9/15

Référence laboratoire N° : 24RI013296

Référence de suivi du dossier N° : 24N008507

Reçu au laboratoire le : 29/02/2024

Date de réception :28/02/2024

Date d'analyse : 04/03/2024

Référence dossier Client:24N008507 - 1510797287/362760525/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024 (1)	24N008507-024 - BV3JQ3684 Réf. prél : P024 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-CHAUSSEE/ Cage d'escalier centrale vers RDC/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreuse) (gris)	MOLP / D48S	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
025	24N008507-025 - BV3JQ3685 Réf. prél : P025 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-CHAUSSEE/ Circulation vers service ELSM/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / D48S	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	24N008507-026 - BV3JQ3686 Réf. prél : P026 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-CHAUSSEE/ Back Office CARSAT n°033/Cloison - Panneau de cloison - (carton-plâtre/blanc(he) -marron)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-012878-01

Date d'émission de rapport : 06/03/2024 11:31

Page 10/15

Référence laboratoire N° : 24RI013296

Référence de suivi du dossier N° : 24N008507

Reçu au laboratoire le : 29/02/2024

Date de réception : 28/02/2024

Date d'analyse : 04/03/2024

Référence dossier Client: 24N008507 - 1510797287/362760525/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / D48S	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	24N008507-027 - BV3JQ3687 Réf. prél : P027 C.P.A.M des Flandres/ REZ-DE-CHAUSSÉE/ Accès escalier logis issue de secours/Cloison - Panneau de cloison - (carton-plâtre/blanc(he) -marron)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / D48S	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028 (2)	24N008507-028 - BV3JQ3688 Réf. prél : P028 C.P.A.M des Flandres/ R+1/ Cage d'escalier centrale/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-012878-01

Date d'émission de rapport : 06/03/2024 11:31

Page 11/15

Référence laboratoire N° : 24RI013296

Référence de suivi du dossier N° : 24N008507

Reçu au laboratoire le : 29/02/2024

Date de réception : 28/02/2024

Date d'analyse : 04/03/2024

Référence dossier Client: 24N008507 - 1510797287/362760525/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	24N008507-029 - BV3JQ3689 Réf. prél : P029 C.P.A.M des Flandres/ R+1/ Flux entrants n°124/Cloison - Panneau de cloison - (carton-plâtre/blanc(he)-marron)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / D48S	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
030	24N008507-030 - BV3JQ3690 Réf. prél : P030 C.P.A.M des Flandres/ R+1/ Archives Prod n°130/Mur - Enduit - (plâtre/blanc(he))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	24N008507-031 - BV3JQ3691 Réf. prél : P031 C.P.A.M des Flandres/ R+1/ Flux entrants n°124 depuis local 121/Poteau - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	24N008507-032 - BV3JQ3692 Réf. prél : P032 C.P.A.M des Flandres/ R+1/ Cage d'escalier NORD/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-012878-01

Date d'émission de rapport : 06/03/2024 11:31

Page 12/15

Référence laboratoire N° : 24RI013296

Référence de suivi du dossier N° : 24N008507

Reçu au laboratoire le : 29/02/2024

Date de réception : 28/02/2024

Date d'analyse : 04/03/2024

Référence dossier Client: 24N008507 - 1510797287/362760525/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	24N008507-033 - BV3JQ3693 Réf. prél : P033 C.P.A.M des Flandres/ R+2/ Archives RH n°210/Mur - Enduit - (plâtre/blanc(he))	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	24N008507-034 - BV3JQ3694 Réf. prél : P034 C.P.A.M des Flandres/ R+3/ Salle serveurs n°309 B/Mur - Enduit - (plâtre/bleu(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (bleu)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	24N008507-035 - BV3JQ3695 Réf. prél : P035 C.P.A.M des Flandres/ R+3/ CAM - PRADO n°312/Cloison - Panneau de cloison - (carton-plâtre/blanc(he) -marron)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / D48S	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
036	24N008507-036 - BV3JQ3696 Réf. prél : P036 C.P.A.M des Flandres/ R+3/ Archives régul n°308/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-012878-01

Date d'émission de rapport : 06/03/2024 11:31

Page13/15

Référence laboratoire N° : 24RI013296

Référence de suivi du dossier N° : 24N008507

Reçu au laboratoire le : 29/02/2024

Date de réception :28/02/2024

Date d'analyse : 04/03/2024

Référence dossier Client:24N008507 - 1510797287/362760525/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	24N008507-037 - BV3JQ3697 Réf. prél : P037 C.P.A.M des Flandres/ R+5/ Président du CA n°500 - Enduit - (plâtre/blanc(he))	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038 (3)	24N008507-038 - BV3JQ3698 Réf. prél : P038 C.P.A.M des Flandres/ R+5/ Cage d'escalier centrale/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
039 (3)	24N008507-039 - BV3JQ3699 Réf. prél : P039 C.P.A.M des Flandres/ R+6/ Palier locaux techniques/Revêtement de sol - Sol coulé - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
040	24N008507-040 - BV3JQ3700 Réf. prél : P040 C.P.A.M des Flandres/ R+6/ Cage d'escalier centrale/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(i)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(ii)	MET / V3VJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-012878-01

Date d'émission de rapport : 06/03/2024 11:31

Page 14/15

Référence laboratoire N° : 24RI013296

Référence de suivi du dossier N° : 24N008507

Reçu au laboratoire le : 29/02/2024

Date de réception : 28/02/2024

Date d'analyse : 04/03/2024

Référence dossier Client: 24N008507 - 1510797287/362760525/1

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur de type ciment (fibreuse) (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (3) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Observation(s) couche(s)

- (i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-012878-01

Référence laboratoire N° : 24RI013296

Reçu au laboratoire le : 29/02/2024

Date d'analyse : 04/03/2024

Référence dossier Client:24N008507 - 1510797287/362760525/1

Date d'émission de rapport : 06/03/2024 11:31

Référence de suivi du dossier N° : 24N008507

Date de réception :28/02/2024

Page15/15

Validé et approuvé par :



Maciej Michałowski
Chef d'équipe