

**DEF**

35, Rue du Saule Trapu  
91882 Massy Cedex  
Tél. : +33(0) 1.60.13.81.52  
Fax : +33(0) 1.60.13.81.50

**RECEPTION TRAVAUX SSI**

# Procédure de Mise en Service SSI


## Affaire : MUSEE DU LOUVRE SALLE AGLAE

<b>A</b>	<b>AUTOCONTROLE</b>	<b>HARIZ</b>	<b>HARIZ</b>	<b>HARIZ</b>	<b>28/02/17</b>
Révision	Objet de la révision	Rédigé par	Vérifié par	Approuvé par	Date
		<b>Parc d'Activités du Moulin de Massy</b> <b>35, Rue du Saule Trapu BP 211</b> <b>91882 MASSY</b> <b>Tel. 01.60.13.81.52</b>			
<b>Procédure de Mise en Service SSI</b>					
N° Cde		N° Page	1 /	N° Affaire	<b>DEF/ P2017-238931-87776-001</b>



**La Détection Electronique Française Un groupe français une référence internationale**  
 SIEGE SOCIAL : Parc d'Activités du Moulin de Massy - 9, rue du Saule Trapu - BP 211 - 91882 Massy Cedex France  
 Tél : 01 60 13 81 81 - Fax : 01 60 13 81 00 - web : www.def-fr.com - e-mail : marketing@def.fr  
 S.A.S au capital de 1 000 000 Euros - R.C.S. EVRY B712 056 266 - SIRET 712 056 266 00117 - APE 316 D

## Méthodologie générale



01/02/2017





## DEF/FRM/275 V3

HARIZ

DATE DE VERIFICATION :

[illegible]

628102117





Nom d'affaire : MUSEE DU LOUVRE SALLE AGLAE

Numéro d'affaire : P2017-238931-87776-001

S.D.I. : ECS

## Contrôle du TS/ECS :

- Fonctionnement de la signalisation du dérangement pour un défaut sur un circuit de détection (un essai par circuit de détection).
- Vérification de l'isolement des circuits de détection.

## Vérification fonctionnelle de l'ECS

- Essai de tous les détecteurs et DM de la zone "Salle AGLAE", sur la base des plans : synoptique, unifilaire, etc.
- Enregistrement des essais sur la fiche d'essais

S.M.S.I. : C.M.S.I.

## Contrôle du C.M.S.I. :

- Vérification de la surveillance des lignes de télécommande
- Fonctionnement du B.P. "BILAN" et de la signalisation associée (pour toutes fonctions avec contrôle de position) : verte
- Défaut d'attente hors commande
- Fonctionnement de la signalisation "état défaut d'attente" : jaune clignotant
- Fonctionnement de la signalisation "état défaut de position de sécurité" : rouge clignotant
- Fonctionnement de la signalisation "état mise en Sécurité" : rouge fixe

## Contrôle des DCT, DAS, AIT et dispositifs de commande :

- Essais de tous les DAS de la zone "Salle AGLAE" (essais électriques, signalisation d'éventuels dysfonctionnements mécaniques, ...)
- Test des dispositifs de relayage de mise en sécurité et des équipements techniques liés (éclairage, ascenseurs, arrêt CTA, ...)

## SYSTEME

- Vérification des corrélations ZD-ZS (scénario)
- Vérification de l'exactitude des informations données par les centrales (libellés, adresses, zones)
- Vérification du bon fonctionnement des reports d'alarme et de dérangement (visuel et sonore)

## EQUIPEMENT D'ALARME

- Fonctionnement de l'alarme restreinte
- Contrôle d'audibilité de l'alarme générale dans la zone
- Vérification des temporisations des UGA (retard et émission du signal sonore et/ou visuel).
- Vérification du fonctionnement de la signalisation de défaut sur les lignes de DS (par retrait de la résistance de fin de ligne).

## FIN DE PRESTATION

- Vérification de l'aptitude du système à assurer toutes ses fonctions

## INFORMATION DE L'EXPLOITANT

- Délivrance information client
- Renseignement des documents utilisés
- Explication des consignes principales d'exploitation

## COMMENTAIRES

Δ Avant essai facilité en désengageant défaut sur la CCF.

Pendant l'essai CCF indiquant sur ZC L3 en défaut.  
Voir CCF sauvegardé.

## NOM DU TECHNICIEN RESPONSABLE DE LA VISITE

Date : 28/02/17

Signature

Date :

Signature

VISA

SCENARIO D'ASSERVISSEMENTS															N° D'AFFAIRES :		
DEF															P2017-238931-87776-001		
LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE																	
ZD ET @DI																	
ZS	DAS ou éléments Commandés	Cde. Auto	Cde. Manu	RUPTURE		EMISSION			CONTACT			REPRISE			INIBITION	DIVERS	REMARQUE
				48V	24V	48V	24V	NO	NF	NO	DC	FC					
L3	Z 3008/56	2CL3			X												DF Sécurité, Facette en défaut Régulation
L3		2AL3															Servic de CCF Position
L3	Z 3008/28	2CL3			X												DF Sécurité, Facette en défaut Servic de CCF Position,
L3		2AL3															
L3		2CL3															
L3		2AL3															

02802117

