

**35 rue Pierre Corneille 19 rue Bugeaud - Ravalement de façades et ressui des couvertures - DCE - inventaire des baies**

Nom de la baie	Hauteur d'atlagedu garde corps depuis l'intérieur	Type de garde corps				Présence d'une main courante bois	Lambrequin				Etat de la jalousies	Présence d'un barreaudage vertical	Présence de persiennes métalliques	Présence de stores modernes	Etat de la menuiserie	Présence de volets intérieurs
		Fonte	Contemporain simple lisse	Contemporain autre modèle	sans garde-corps		Fonte	Bois à feston	Bois à découpe	sans						
<b>RUE</b>																
0.1.1	90	X				non	X				bloquée				simple vitrage dure à ouvrir	oui
0.1.2	95	X				non	X				bloquée				simple vitrage dure à ouvrir	oui
0.1.3	92	X				non	X				bloquée				simple vitrage dure à ouvrir	oui
0.1.4																
0.1.5																
0.1.6																
0.1.7																
0.1.8																
0.1.9																
0.1.10																
0.2.1	106	X				oui	X				correct				récente à double vitrage - appui alu	non
0.2.2	105	X				oui	X				correct				récente à double vitrage mais frotte à la fermeture - appui alu	non
0.2.3	105	X				oui	X				bloque en partie haute				récente à double vitrage mais frotte à la fermeture - appui alu	non
0.2.4																
0.2.5																
0.2.6																
0.2.7	100	X				non	X				état correct ; en fonctionnement				double vitrage	non
0.2.8	100	X				non	X				état correct ; en fonctionnement				double vitrage	non
0.2.9	100	X				non	X				état correct ; en fonctionnement				double vitrage	non
0.2.10	100	X				non	X				mauvais état ; lames cassées, ne s'ouvre plus				double vitrage	non
0.3.1	110	X				oui	X				neuve				neuve	non
0.3.2	110	X				oui	X				neuve				neuve	non
0.3.3	110	X				oui	X				neuve				neuve	non
0.3.4	103	X					X				fonctionnement			sur men intérieure	récente double vitrage ; joint extérieur avec dormant non satisfaisant ; men posée en rénovation ; pièces d'appui métallique sur jet d'eau de l'ancienne menuiserie	oui
0.3.5	103	X					X				fonctionnement			sur men intérieure	récente double vitrage ; joint extérieur avec dormant non satisfaisant ; men posée en rénovation ; pièces d'appui métallique sur jet d'eau de l'ancienne menuiserie	oui
0.3.6	103	X					X				fonctionnement			sur men intérieure	récente double vitrage ; joint extérieur avec dormant non satisfaisant ; men posée en rénovation ; pièces d'appui métallique sur jet d'eau de l'ancienne menuiserie	oui
0.3.7	inaccessible										inaccessible				inaccessible	inaccessible
0.3.8	102	X				non	X				fonctionnement difficile				double vitrage ; posées en rénovation ; jet d'eau métallique ; non étanche à l'air	non
0.3.9	100	X				non	X				ne marche plus reste fermée				double vitrage ; posées en rénovation ; jet d'eau métallique	non
0.3.10	102	X				non	X				fonctionnement difficile				double vitrage ; posées en rénovation ; jet d'eau métallique	non
0.4.1	inaccessible	X				non	X				bloquée en position basse				double vitrage ; vantaill gauche gonflé et dur à ouvrir	non
0.4.2	102	X				non	X				en fonctionnement mais pas de niveau et ne monte pas jusqu'en haut				double vitrage ; posées en rénovation ; jet d'eau métallique ; pas de retour négatif	oui
0.4.3	102	X				non	X				en fonctionnement mais pas de niveau et ne monte pas jusqu'en haut				double vitrage ; posées en rénovation ; jet d'eau métallique ; pas de retour négatif	oui
0.4.4	102	X				non	X				en fonctionnement ; peinture lacunaire et écaillée				menuiserie double vitrage ; posée en rénovation ; pièce d'appui doublée par un capotage métallique	non
0.4.5	102	X				non	X				en fonctionnement ; peinture lacunaire et écaillée ; lames déréglées				menuiserie double vitrage ; posée en rénovation ; pièce d'appui doublée par un capotage métallique	non
0.4.6	102	X				non	X				en fonctionnement ; peinture lacunaire et écaillée ; lames déréglées				menuiserie double vitrage ; posée en rénovation ; pièce d'appui doublée par un capotage métallique	non
0.4.7	100	X				cp	X				en fonctionnement				men en mauvais état ; déjà remplacée, pièce d'appui doublée d'un jet d'eau métallique ; pas de calfeutrement extérieur ; difficulté de fermeture	non
0.4.8	100	X				non	X				en fonctionnement				men en mauvais état ; déjà remplacée, pièce d'appui doublée d'un jet d'eau métallique ; pas de calfeutrement extérieur ; difficulté de fermeture	non
0.4.9	100	X				non	X				en fonctionnement				men en mauvais état ; déjà remplacée, pièce d'appui doublée d'un jet d'eau métallique ; pas de calfeutrement extérieur ; difficulté de fermeture	non
0.4.10	100	X				non	X				inutilisable bloquée				men en mauvais état ; déjà remplacée, pièce d'appui doublée d'un jet d'eau métallique ; pas de calfeutrement extérieur	non
0.5.1																
0.5.2																
0.5.3																
0.5.4	105	X				oui	X				en fonctionnement				menuiserie récente double vitrage	non
0.5.5	inaccessible	X				oui	X				en fonctionnement				menuiserie récente double vitrage	non
0.5.6	106	X				oui	X				fonctionne mais déréglée				menuiserie récente double vitrage	non
0.5.7	99	X				non	X				en fonctionnement ; menuiserie déréglée ; peinture écaillée				neuve ; pose complète ; double vitrage avec intercalaire noir ; petit bois rapportés	non mais encadrement mouture intérieur
0.5.8	99	X				non	X				en fonctionnement ; peinture écaillée				neuve ; pose complète ; double vitrage avec intercalaire noir ; petit bois rapportés	non mais encadrement mouture intérieur

## 35 rue Pierre Corneille 19 rue Bugeaud - Ravalement de façades et ressuivi des couvertures - DCE - inventaire des baies

Nom de la baie	Hauteur d'atlagedu garde corps depuis l'intérieur	Type de garde corps				Présence d'une main courante bois	Lambrequin				Etat de la jalousies	Présence d'un barreaudage vertical	Présence de persiennes métalliques	Présence de stores modernes	Etat de la menuiserie	Présence de volets intérieurs
		Fonte	Contemporain simple lisse	Contemporain autre modèle	sans garde-corps		Fonte	Bois à feston	Bois à découpe	sans						
O.5.9	99	X				non	X				un pan de cloquer en partie cassé, peinture écaillée				neuve ; pose complète ; double vitrage avec intercalaire noire ; petit bois rapportés	non mais encadrement mouture intérieur
O.5.10	99	X				non	X				en partie bloquée ; peinture écaillée				neuve ; pose complète ; double vitrage avec intercalaire noire ; petit bois rapportés	non mais encadrement mouture intérieur
S.1.1																
S.1.2																
S.1.3																
S.1.4																
S.1.5	100	X				oui	X				en fonctionnement				men double vitrage récente	non
S.1.6	100	X				oui	X				en fonctionnement				men double vitrage récente	non
S.1.7	100	X				oui	X				en fonctionnement				men double vitrage récente	non
S.2.1	100	X				non	X				lames cassées et ne s'ouvre plus du tout				men double vitrage	non
S.2.2																
S.2.3	100	X				non	X				fonctionne ; difficulté à descendre				men double vitrage	non
S.2.4	100	X				non	X				ne peut pas s'ouvrir se coince				men double vitrage	non
S.2.5	100	X					X							X	men simple vitrage à espagnolette et mouton et gueleule de loup	non
S.2.6	100	X					X							X	men simple vitrage à espagnolette et mouton et gueleule de loup	non
S.2.7	58+38	X				non	X							X	men simple vitrage à espagnolette et mouton et gueleule de loup	non
S.3.1	102	X				non	X				etat d'usage fonctionnement ok				men double vitrage mais posée en rénovation	non
S.3.2																
S.3.3	100	X				non	X				etat d'usage fonctionnement ok				men double vitrage mais posée en rénovation ; difficile à refermer	non
S.3.4	100	X				non	X				etat d'usage fonctionnement à ressuivre				men double vitrage mais posée en rénovation	non
S.3.5	105	X				oui	X				en fonctionnement				menuiserie neuve	non
S.3.6	105	X				oui	X				en fonctionnement				menuiserie neuve	non
S.3.7	105	X				oui	X				en fonctionnement				menuiserie neuve	non
S.4.1	100	X				non	X				en fonctionnement mais bancal				men en mauvais état ; déjà remplacée, pièce d'appui doublée d'un jet d'eau métallique	non
S.4.2																
S.4.3	100	X				non	X				en fonctionnement à ressuivre				men double vitrage mais non étanche	non
S.4.4	100	X				non	X				hors d'usage				men double vitrage mais non étanche	non
S.4.5	100	X				non	X				bloque en partie haute ; cordelette coupée				men double vitrage posée en rénovation avec pièce d'appui habillée par capotage métallique ; petit bois	non
S.4.6	100	X				non	X				fonctionne mais peinture écaillée				men double vitrage posée en rénovation avec pièce d'appui habillée par capotage métallique ; petit bois	non
S.4.7	100	X				non	X				fonctionne mais peinture écaillée				men double vitrage posée en rénovation avec pièce d'appui habillée par capotage métallique ; petit bois	non
S.5.1	98	X				non	X				En fonctionnement ; peinture écaillée				neuve ; pose complète ; double vitrage avec intercalaire noire ; petit bois rapportés	non mais encadrement mouture intérieur
S.5.2	98	X				non	X								neuve ; pose complète ; double vitrage avec intercalaire noire ; petit bois rapportés	non mais encadrement mouture intérieur
S.5.3	98	X				non	X				En fonctionnement ; peinture écaillée				neuve ; pose complète ; double vitrage avec intercalaire noire ; petit bois rapportés	non mais encadrement mouture intérieur
S.5.4	98	X				non	X				bloquée à l'ouverture ; peinture écaillée				neuve ; pose complète ; double vitrage avec intercalaire noire ; petit bois rapportés	non mais encadrement mouture intérieur
S.5.5	100	X				non	X				bon fonctionnement				double vitrage menuiserie étanche	non
S.5.6	100	X				non	X				bon fonctionnement				double vitrage menuiserie non étanche	non
S.5.7	100	X				non	X				bon fonctionnement				double vitrage menuiserie étanche	non
COURS																
Cour 01																
N.C1.1.1	60+10 appui+42 garde corps												oui		double vitrage posée en rénovation	non
N.C1.2.1	80+12													oui	men simple vitrage moderne difficile à ferme	non
N.C1.3.1	82+10+19 et 16 entre appui menuisé et														neuve	non
N.C1.4.1	80+10								X		bon état				men double vitrage posée en rénovation avec	non
N.C1.5.1	78+10 appui								X		Bon état				double vitrage posée en rénovation	non
S.C1.1.1	63				X				X		pas de jalousie				fenêtre simple vitrage	non
S.C1.1.2	63				X				X		pas de jalousie				fenêtre simple vitrage	non
S.C1.2.1	84+8+17	X						?			correct				double vitrage posée en rénovation	non
S.C1.2.2	69+9+18	X						?			correct				double vitrage posée en rénovation	non
E.C1.2.4	89+7+18	X													double vitrage posée en rénovation avec appui alu	non
S.C1.3.1	70+41 (barreaudage horizontal)	X							X		neuves				neuve	non
S.C1.3.2	71+40	X							X		neuves				neuve	non
S.C1.4.1	78+10 (dormant)				X				X		dure mais en fonctionnement				men double vitrage posée en rénovation correct	non
S.C1.4.2	78+10 (dormant)				X				X		ok				men double vitrage posée en rénovation correct	non
E.C1.1.1	68+5+35			section carrée											neuve	non
E.C1.1.4	69	jardinière								X					fenêtre simple vitrage	non
E.C1.2.1	82+6												oui		Men ancienne à simple vitrage à espagnolette mouton et gueleule de loup	non
E.C1.3.1	110	X													neuve	non
E.C1.3.4	75+36 (15 entre les barreaux)	X							X		neuves				neuve	non
E.C1.4.3	94				X					X					fenetre non étanche en simple vitrage opale	non
E.C1.4.4	20+67+10 (dormant)				X					X					men double vitrage posée en rénovation	non
E.C1.5.1	81+13 (double appui)														double vitrage posée en rénovation	non
E.C1.4.1	84+13				X										double vitrage posée en rénovation ; pièce d'appui doublée d'un capotage métallique	non
Cour 02																
S.C2.0.2	122 (compris pièces appui men)											oui			men simple vitrage difficile à ouvrir	non
S.C2.2.2	122														Simple vitrage menuiserie ancienne	non

Nom de la baie	Hauteur d'allègedu garde corps depuis l'intérieur	Type de garde corps				Présence d'une main courante bois	Lambrequin				Etat de la jalousies	Présence d'un barreaudage vertical	Présence de persiennes métalliques	Présence de stores modernes	Etat de la menuiserie	Présence de volets intérieurs
		Fonte	Contemporain simple lisse	Contemporain autre modèle	sans garde-corps		Fonte	Bois à feston	Bois à découpe	sans						
S.C2.4.2	128														Double vitrage	non
S.C2.5.1	126+54 largeur appui														Double vitrage récente	non
E.C2.5.1	116														Double vitrage avec appui métallique ; vantail dégrégé qui ne reste	non
O.C2.1.1	126														men simple vitrage verre cathédrale	non
O.C2.1.2	128											oui			men simple vitrage verre cathédrale	non
O.C2.2.1	127				X							oui			neuve	non
O.C2.2.2	125														neuve	non
O.C2.4.2	122+8 dormant														men double vitrage pose complète	non
O.C2.4.2	99,5+6,5														Men simple vitrage ; verre opaque ; difficulté à l'ouvrir	non
E.C2.3.1	117														Men double vitrage posée en rénovation avec jet d'eau métal	non
S.c2.3.1	inaccessible														men récente.	non