



**MINISTÈRE  
DE L'INTÉRIEUR**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**POLICE  
NATIONALE**



**FICHE IMMOBILIÈRE**

**DIRECTION TERRITORIALE**

**de la**

**POLICE NATIONALE**

**de**

**NOUVELLE-CALÉDONIE**



## 1. Présentation de la DTPN 988

L'année 2020 a vu la création de la Direction Territoriale de la Police Nationale de la Nouvelle-Calédonie (DTPN) L'


Au cours de l'année 2020, la DTPN a comptabilisé 87 356 appels au « 17 police-Secours » et effectué 20 740 interventions de « Police-secours ». »

Avec la mise en place de la direction de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie au 1er janvier 2020, la police nationale en Nouvelle-Calédonie est en mesure d'apporter pour la première fois une réponse unifiée et coordonnée à l'ensemble des problématiques relevant de sa compétence. Le nouveau directeur territorial incarne parfaitement, et aux yeux de tous, un commandement unique permettant une plus grande réactivité et fluidité vis-à-vis des principales autorités et partenaires.

La DTPN de la Nouvelle-Calédonie comprend actuellement 681 personnels tous grades confondus. Elle s'articule autour de 2 services transverses et de 6 filières :

- L'état-major de la DTPN 988 (EM)
- Le service de gestion des ressources (STGR)
- Le service territorial de sécurité publique (STSP)
- Le service territorial de police judiciaire (STPJ)
- Le service du renseignement territorial (SRT)
- Le service territorial de police aux frontières (STPAF)
- Le service territorial de recherche, assistance, intervention et de dissuasion (ST RAID)
- Le service territorial du recrutement et de la formation (STRF)


La DTPN 988 administre également les services de la Police aux Frontières de WALLIS et FUTUNA.



## 1.1 Situation Géographique : Nouvelle-Calédonie




### Nouméa – Secteurs et quartiers





## Principaux sites de la DTPN 988 dans le grand Nouméa



## **2. Le Parc Immobilier de la DTPN 988**

### **2.1 Le Commissariat Central**

#### **Données générales du site**

Adresse : 36 Rue de Sébastopol, 98 800 Nouméa

Statut : État propriétaire (REFX : 138999/198621)

**Années de construction : 1936, 1975, 1996**

Surface: Surface Utile Brute\*3 319 m<sup>2</sup> / Surface Utile Nette\*3 130 m<sup>2</sup>



#### **Historique :**

Le premier bâtiment a été construit en 1936 puis 2 extensions ont été réalisées en 1975 et 1996, la dernière ayant été exclusivement en élévation compte tenu de la situation géographique en hyper centre de Nouméa qui ne permet pas d'acquérir du foncier pour une extension du site.

Les augmentations successives des missions dévolues à la Police Nationale et donc des effectifs ont justifié les extensions des locaux du commissariat central, la création/réforme de la DTPN988 en janvier 2020 n'a pas permis le déménagement de la nouvelle direction avec l'état-major dans des nouveaux locaux. Le manque de place a conduit une partie des effectifs à occuper des locaux en location notamment la PAF et le STGR qui se trouve au centre administratif du haut commissariat au lieu d'être au plus près de l'état-major.

Un nouveau projet d'extension en R+2 a été imaginé afin de remédier aux problématiques exposées ci-dessus.

#### **Effectifs :**

Effectif total de 447, le ratio par agent est donc de 7,42 m<sup>2</sup> par agent (part d'agents nomades à définir)

#### **État des lieux fonctionnel, bâtiminaire et sécuritaire :**

### Fonctionnel :

Les extensions et réaménagements successifs font du site du commissariat central un outil très **peu fonctionnel** et **ne respectant pas le cadre fonctionnel du référentiel 50/500** relatif à la conception des locaux de sécurité publique.

Si **sa position géographique au cœur de la ville est un atout** pour un service public de proximité, **cela pose des problèmes de fonctionnalité** notamment en termes de dégagements sur voiries qui sont réduits à **deux portails exigus** et **le stationnement est un problème** similaire au manque de surface de bureaux, cela crée des tensions avec les riverains et la Mairie compte tenu de la monopolisation de nombreuses places de parking par la DTPN sur l'espace public afin de répondre à ses besoins. La situation des **véhicules de police sur la voie publique** pose également des **problèmes de confidentialité et de discrétion, le risque attentat n'est pas présent en Nouvelle-Calédonie** mais l'animosité d'une frange de la population peut interroger sur la nécessité de protéger l'anonymat du personnel et de ses outils de travail. **Les véhicules stationnés sur la voie publique font également l'objet de dégradations** volontaires.

**L'armurerie ne répond pas aux normes de stockage de munitions et d'armes** stipulées au référentiel 50/500.

**Une étude de faisabilité a été financée et réalisée pour créer une extension en élévation au-dessus du STPJ**

### Bâtimentaire :

**L'état général du bâtiment est « bon » à « moyen »**, l'âge des premières constructions en est la principale cause. Les 2 premières constructions ayant largement **atteint l'âge nécessitant une rénovation lourde**.

Les **constructions successives** font de l'ensemble un bâtiment **peu efficace** d'un point de vue **énergétique** (climatisation), **électrique** (réseaux ondulés, secours...), **sécurité incendie** (systèmes de prévention et moyens d'évacuation) et de la **distribution des réseaux** d'eau et d'assainissement.

L'ensemble étant supporté par un socle foncier non prévu initialement pour attendre cette densité de surfaces bâties.

**Une réflexion sur l'uniformisation des installations est à mener** pour inscrire ce site dans une démarche de **développement durable** mais également pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs et usagers ainsi que respecter les préconisations « **code du travail** » et « **Établissement Recevant du Public** ».

Cependant, la qualité de construction et le parfait entretien réalisé au fil des années a permis de limiter le vieillissement du site et son maintien en conditions opérationnelles.

### Sécuritaire :



### 2.1.1 Parking Victoire


#### Données générales du site

Adresse : 42 Avenue Victoire Henry Lafleur, 98800 Nouméa

Statut : Location (REFX : 212450/483494)

Années de construction : Non connue

Surface : 450 m<sup>2</sup>



#### Historique :

Le parking victoire a été **pris à bail en 2021**, il permet de **palier au manque de place dans la cours du commissariat central**. En début d'année 2024 le propriétaire du parking a revendu au nouveau propriétaire de l'ancien magasin « NOUMÉA PAS CHER.a **Le nouveau propriétaire a accepté de prolonger le bail de la DTPN jusqu'au 28 février 2025** pour laisser le temps de trouver une solution de remplacement et à condition de louer les 21 places disponibles au lieu des 17 places louées initialement.

***NB : La prise à bail avec les parkings adjacents au 5 Avenue Paul Doumer permettrait d'obtenir les places qui vont manquer à partir du 31 mai.***

**Effectifs : 21 places**

#### État des lieux fonctionnel, bâtiminaire et sécuritaire :

##### Fonctionnel :

Le parking est de **l'autre côté de la rue de l'accès public au commissariat central**, il est proche sans pour autant faire partie de l'enceinte du central. Le portail électrique fonctionne avec un badge et son accès est direct et facile depuis l'avenue Victoire.

##### Bâtiminaire :

La chaussée du parking est constituée de remblais, **l'entretien doit être régulier** pour éviter la pousse de la végétation.

##### Sécuritaire :

## 2.1.2. Officiers du Ministère Publique (OMP) + DNUM

### Données générales du site

Adresse : 43 Avenue du Maréchal Foch, 98800 Nouméa  
Statut : Location (REFX : 215466/516346)  
Années de construction : Non connue  
Surface : environ 100m²



### Historique :

Les services de l'OMP et de la DNUM (anciennement DSIC) occupent ces bureaux loués à l'OPT depuis plusieurs années.

### Effectifs : 9

### État des lieux fonctionnel, bâtementaire et sécuritaire :

#### Fonctionnel :

Les locaux sont fonctionnels car contigus au commissariat central depuis qu'un accès depuis la cour du central a été créé, il conserve néanmoins son accès direct sur la rue.

#### Bâtementaire :

Les locaux sont dans un état global satisfaisant.

L'agrandissement du commissariat central pourrait permettre de s'affranchir de ces locaux en location.

#### Sécuritaire :



## 2.2 Service Territorial de Gestion des Ressources (STGR)

### Données générales du site

Adresse : 9 rue de la République, 98800 Nouméa (Bâtiment D)  
Statut : État propriétaire (REFX : 109833/369014)  
Années de construction : 1880 (RDC), 1954 (1<sup>er</sup> étage)  
Surface : Surface Utile Brute 557 m<sup>2</sup> / Surface Utile Nette 377 m<sup>2</sup>



### Historique :

Le **rez-de-chaussée** a été construit en **1880**, le **1<sup>er</sup> étage** en **1954**, le bâtiment D du centre administratif du Haut Commissariat a été rénové récemment et accueille depuis 2023 les services administratifs du STGR et plus précisément la **Direction du Service**, le **Bureau des Ressources Humaines** et le **Bureau du Budget**. *(le Bureau des Moyens et de la Logistique est positionné sur le site de la Caserne de Gendarmerie Bailly)*. Le bâtiment accueille également le service médical mutualisé.

**Effectifs : STGR (centre administratif): 23, Service Médical : 3**, Soit un ratio par agent de 14,5 m<sup>2</sup> par agent.

### État des lieux fonctionnel, bâtementaire et sécuritaire :

#### Fonctionnel :

Le bâtiment a fait l'objet d'une restructuration complète à destination d'usage de bureau, il est donc **fonctionnel pour son usage actuel** par des services administratifs. Cependant, **son éloignement avec l'état-major de la DTPN est handicapant** pour la gestion des sujets sensibles, le **projet d'extension au commissariat central** doit permettre au **STGR** de revenir dans le giron de la Direction de la DTPN.

#### Bâtementaire :

Le bâtiment est en **bon état général**, seul **la toiture et le système de climatisation ont besoin d'être rénovés**, c'est une pathologie courante en Nouvelle-Calédonie en raison des embruns marins qui corrodent prématurément les équipements exposés.

#### Sécuritaire :

## 2.2.1 STGR / Bureau des Moyens et de la Logistique (BML)

### Données générales du site

Adresse : Caserne de Gendarmerie Normandie, Rue Jacques Lékawé, 98800 Nouméa  
Statut : Propriétaire (REFX : 187020/478292 ; 187020/478293 ; 187020/478294)  
Années de construction : 2015  
Surface : Surface Utile Brute 513 m<sup>2</sup>



### Historique :

Les locaux du BML ont été construits en 2015 pour accueillir les anciens services du SGAP, ils sont composés de bureaux, un magasin habillement, d'un atelier immobilier, d'un atelier armurerie, d'un dock de stockage et d'une soute à munition.

**Effectifs : 21 dont 4 mis à disposition du CSAG mutualisé GN/PN**

### État des lieux fonctionnel, bâtiminaire et sécuritaire :

#### Fonctionnel :

Le bâtiment a été conçu avant la réforme « DTPN » et donc la création du STGR dont le BML fait parti, le BML a absorbé les moyens généraux de l'ancien SGR, les bureaux s'en retrouvent donc trop exigus, un open space de 60m<sup>2</sup> pour 10 personnes et un bureau prêté par la gendarmerie pour l'équipe immobilier. Les moyens de stockage sont insuffisants, leur mutualisation avec la gendarmerie les grève de la moitié de leur surface.

#### Bâtiminaire :

Le bâtiment bureau est bien conçu malgré son exiguïté actuelle, un projet de réaménagement est en cours d'études.

#### Sécuritaire :

## 2.3 Service Territorial de la Police Aux Frontières (STPAF)

### Données générales du site

Adresse : 5 Avenue Paul Doumer, 98800 Nouméa (1<sup>er</sup> étage)  
Statut : Location (REFX : 187137/388734)  
Années de construction : environ 1974/1975  
Surface : Surface Utile Brute 306 m<sup>2</sup> / Surface Utile Nette 220 m<sup>2</sup>



### Historique :

Le STPAF occupe ces locaux en location depuis 2009

### Effectifs : 19

### État des lieux fonctionnel, bâtementaire et sécuritaire :

#### Fonctionnel :

Le 1<sup>er</sup> étage de ce bâtiment est conçu à destination d'usage de bureau, il est donc **fonctionnel pour son usage actuel** par les services de la PAF qui y héberge le commandement, l'unité de service général et l'unité judiciaire. Sa proximité avec le port est un atout et sa fonction de Police aux Frontières ne nécessite pas d'être proche du commandement de la sécurité publique située au commissariat central..

#### Bâtementaire :

Le bâtiment est en **bon état** général, seules **les installations électriques ont besoin d'être modernisées**.

#### Sécuritaire :

## 2.4 Local Syndical POLICE

### Données générales du site

Adresse :  
Statut : Location (REFX : 111304/199129)  
Années de construction : Non connue  
Surface : Surface Utile Brute 36 m<sup>2</sup>

### Historique :

Les Syndicats de la DTPN occupent ces locaux de manière mutualisée.

### État des lieux fonctionnel, bâtementaire et sécuritaire :

#### Fonctionnel :

Les locaux répondent aux besoins d'un local syndical, il est déporté des services de Police afin d'assurer la confidentialité et l'anonymat des utilisateurs et usagers.

#### Bâtementaire :

Le bâtiment dans un état global satisfaisant.

#### Sécuritaire :



## 2.5 Commissariat de secteur MAGENTA

### Données générales du site

Adresse : 39 Rue du 18 Juin, 98800 Nouméa  
Statut : Location du terrain / propriétaire du bâtiment (REFX : 145494/199854)  
Années de construction : Non connue  
Surface : Surface Utile Brute 234 m<sup>2</sup>



### Historique :

Le Commissariat de Secteur Magenta est situé au cœur d'un quartier populaire et au pied d'une cité sensible. Il a été incendié lors des émeutes de mai 2024, sa rénovation est estimée à environ 2,5M€ mais à ce jour aucune décision opérationnelle n'est venu confirmer la réimplantation d'un service de police dans ce quartier. Les effectifs sont actuellement relogés temporairement dans un bâtiment prêté par l'IEOM (Institut d'Émission d'Outre-Mer) et partagé avec la cellule de crise de la sécurité civile.

**Effectifs : 15 BP + 13 BST**

### État des lieux fonctionnel, bâtiminaire et sécuritaire :

#### Fonctionnel :

Le bâtiment était devenu exigu et allait faire l'objet d'aménagements à hauteur d'une enveloppe de 350K€ pour créer des archives au sous-sol et ainsi soulager les bureaux.

#### Bâtiminaire :

Le bâtiment était avant l'incendie dans un état globalement satisfaisant, entretenu par les services techniques. Il est maintenant complètement détruit, aucune installation technique n'a survécu, seul la structure est réutilisable mais devra quand même faire l'objet d'un diagnostic pour s'en assurer.

En attendant une éventuelle réhabilitation il convient de mettre en sécurité le bâtiment en le désaffectant.

#### Sécuritaire :

## 2.6 Commissariat de secteur RIVIÈRE SALÉE

### Données générales du site

Adresse : 3 Rue Raphaël Ménard, 98800 Nouméa  
Statut : Propriétaire (REFX : 120659/201354)  
Années de construction : Non connue  
Surface : Surface Utile Brute 236 m<sup>2</sup> / Surface Utile Nette 120 m<sup>2</sup>



### Historique :

Le Commissariat de Secteur Magenta est situé au cœur d'un quartier populaire sensible. Il a été incendié lors des émeutes de mai 2024, sa rénovation est estimée à environ 2 M€ mais à ce jour aucune décision opérationnelle n'est venue confirmer la réimplantation d'un service de police dans ce quartier. Les effectifs sont actuellement relogés temporairement dans un bâtiment prêté par l'IEOM et partagé avec la cellule de crise de la sécurité civile.

### Effectifs : 20

### État des lieux fonctionnel, bâtiminaire et sécuritaire :

#### Fonctionnel :

Le bâtiment était fonctionnel et correspondait au besoin. Il comportait également un dock (REFX 120659/44562) où était stocké les vélos, du matériel logistique et les équipements opérationnels.

#### Bâtiminaire :

Le bâtiment était avant l'incendie dans un état globalement satisfaisant, entretenu par les services techniques. Il est maintenant complètement détruit, aucune installation technique n'a survécu, seul la structure est réutilisable mais devra quand même faire l'objet d'un diagnostic pour s'en assurer. En attendant une éventuelle réhabilitation il convient de mettre en sécurité le bâtiment en le désaffectant. Une enveloppe de 15000 € avait été dédiée à la création d'une terrasse couverte sur le budget PZMI, cette commande a été annulée et les fonds redirigés.

#### Sécuritaire :



## 2.7 Commissariat de secteur PLM (Pierre Lenquette à Montravel)

### Données générales du site

Adresse : 44 rue du docteur Collard, 98800 Nouméa  
Statut : Locataire (REFX : 125623/200127)  
Années de construction : Non connue  
Surface : Surface Utile Brute 137 m<sup>2</sup> / Surface Utile Nette 130 m<sup>2</sup>



### Historique :

Le Commissariat de Secteur PLM est situé au cœur d'un quartier populaire et d'une cité sensible. Il a été évacué lors des émeutes de mai 2024, ses accès ont été soudés afin d'empêcher les intrusions et un éventuel incendie comme à Magenta et Rivière Salé. Les effectifs sont actuellement relogés temporairement dans un bâtiment prêté par l'IEOM et partagé avec la cellule de crise de la sécurité civile.

**Effectifs : 18 BP + 11 BST**

### État des lieux fonctionnel, bâtiminaire et sécuritaire :

#### Fonctionnel :

Le bâtiment était fonctionnel et correspondait au besoin.

#### Bâtiminaire :

Le bâtiment est dans un état globalement satisfaisant, Les émeutiers n'ont réussi qu'à rentrer dans le hall d'accueil et ont dégradé la banque d'accueil.

Il est situé dans un bâtiment à l'aspect vétuste à usage de logements sociaux et associatifs.

#### Sécuritaire :

## 2.8 Commissariat de secteur TUBAND

### Données générales du site

Adresse : 33 rue Louis Boucher , 98800 Nouméa  
Statut : Locataire (REFX : 187120/388666)  
Années de construction : 2011  
Surface : Surface Utile Brute 64 m<sup>2</sup> / Surface Utile Nette 45 m<sup>2</sup>



### Historique :

Le Commissariat de Secteur TUBAND est situé au cœur d'un quartier populaire et sensible. Son bail a été résilié, son implantation a été jugée inutile et générerait des inquiétudes sur sa protection contre les dégradations volontaires.

### Effectifs : 3 BP

### État des lieux fonctionnel, bâtementaire et sécuritaire :

#### Fonctionnel :

Le bâtiment était fonctionnel et correspondait au besoin.

#### Bâtementaire :

Le bâtiment était dans un état globalement satisfaisant.

#### Sécuritaire :



## 2.9 STRF - École de Police

### Données générales du site

Adresse : Caserne de Gendarmerie Normandie, Rue Jacques Lékawé, 98800 Nouméa  
Statut : Propriétaire (REFX : en cours de création)  
Années de construction : 2023  
Surface : Surface Utile Brute 1 171,3 m<sup>2</sup>



### Historique :

Les Nouveaux locaux de l'école de police ont été livrés en 2023, ils ont été conçus dans une démarche de développement durable.

### Effectifs : 30

### État des lieux fonctionnel, bâtementaire et sécuritaire :

#### Fonctionnel :

Le bâtiment est fonctionnel mais n'a pas été conçu pour recevoir autant d'élèves, ce besoin n'a pas été anticipé, les sanitaires sont en nombre insuffisant et le site ne présente pas de lieux de stockage approprié pour y entreposer le matériel pédagogique et sportif. Ces aménagements nécessaires sont à l'étude. L'école n'a pas non plus d'amphithéâtre, de salles de simulation et de stand de tir pour assurer la formation continue de 900 agents et 300 élèves de toutes administrations.

#### Bâtementaire :

Le bâtiment fait encore l'objet de levées de réserves et désordres communs à toutes les réceptions de nouveaux bâtiments mais aucune malfaçon pouvant remettre en cause l'intégrité du bâtiment qui a été globalement bien conçu et construit.

#### Sécuritaire :

## 2.10 STPAF – Aéroport La Tontouta

### Données générales du site

Adresse	: Aéroport de Nouméa – La Tontouta, 98840 La Tontouta
Statut	: Locataire (REFX : 131245/204597 )
Années de construction	: 2013
Surface	: Surface Utile Brute non connue



### Historique :

Les Services Territoriaux de la Police Aux Frontières occupent des bureaux au sein de l'aéroport pour y effectuer ses missions.

### Effectifs : 48

### État des lieux fonctionnel, bâtementaire et sécuritaire :

#### Fonctionnel :

Les bureaux occupés correspondent à l'usage.

#### Bâtementaire :

Le bâtiment est dans un bon état général, cependant des infiltrations persistent au niveau de la cafétéria, des remises en état sont effectuées régulièrement et des travaux de réfections de la toiture devaient avoir lieu en 2024.

#### Sécuritaire :

## 2.11 STPAF / Zone d'Attente – Aéroport La Tontouta

### Données générales du site

Adresse : Aéroport de Nouméa – La Tontouta, 98840 La Tontouta  
Statut : Propriétaire (REFX : 131245/204597)  
Années de construction : inconnue  
Surface : Surface Utile Brute inconnue



### Historique :

Les Services Territoriaux de la Police Aux Frontières disposent d'une « Zone d'Attente » sur l'emprise de l'aéroport, il s'agit de locaux de rétention administrative pour des personnes arrivant sur le territoire en situation irrégulière.

### Effectifs : occupation temporaire lorsque nécessaire

### État des lieux fonctionnel, bâtiminaire et sécuritaire :

#### Fonctionnel :

Les bureaux occupés correspondent à l'usage.

#### Bâtiminaire :

Le bâtiment est de construction récente.

#### Sécuritaire :

## 2.12 STPAF Aéroport de Magenta

### Données générales du site

Adresse : Aéroport de Nouméa/Magenta , 98800 Nouméa  
Statut : Locataire (REFX : non connu)  
Années de construction : 2001  
Surface : Surface Utile Brute 39,5 m²



### Historique :

Les Services Territoriaux de la Police Aux Frontières occupent des bureaux à l'aéroport de Magenta

### Effectifs : occupation occasionnelle

### État des lieux fonctionnel, bâtementaire et sécuritaire :

#### Fonctionnel :

Les bureaux occupés correspondent à l'usage.

#### Bâtementaire :

Le bâtiment est de construction récente et en bon état général.

#### Sécuritaire :



## 2.13 Service Territorial de Koné

### Données générales du site

Adresse : Subdivision administrative de la Province Nord, 98860 Koné  
Statut : Propriétaire (REFX : inconnu )  
Années de construction : inconnue  
Surface : Surface Utile Brute inconnue



### Historique :

Nous disposons de ce bureau à Koné depuis 2024, ils sont mis à disposition par le Haut Commissariat au sein de la Subdivision Administrative de la Province Nord.

### Effectifs :

### État des lieux fonctionnel, bâtiminaire et sécuritaire :

#### Fonctionnel :

Les bureaux occupés correspondent à l'usage.

#### Bâtiminaire :

Le bâtiment est dans un bon état général.

#### Sécuritaire :

## 2.14 STPAF – WALLIS

### Données générales du site

Adresse	: Route Territoriale 1, village de Akaaka, District de HAHAKE
Statut	: Locataire à titre gratuit (propriété des Affaires Maritimes)
Années de construction	: inconnue
Surface	: Surface Utile Brute 60m <sup>2</sup>



### Historique :

Les locaux de la Police Aux Frontières sont situés dans un complexe où sont logés plusieurs services administratifs et privés au village de Akaaka. Ce bâtiment se trouve à 10 minutes environ de l'aéroport et 05 minutes du port.

Un audit de la PAF WALLIS va être mené par la MOM, l'aspect bâtiminaire y sera probablement traité.

### Effectifs : 12

### État des lieux fonctionnel, bâtiminaire et sécuritaire :

#### Fonctionnel :

Ces locaux comprennent 01 pièce pour le chef et son adjoint (10m<sup>2</sup>) et 01 pièce pour la brigade (20m<sup>2</sup>), 01 WC avec lavabo et une pièce pour entreposer le matériel maritime (30m<sup>2</sup>).

Le bâtiment n'est pas du tout fonctionnel pour le service. Les locaux sont trop exigus pour 12 fonctionnaires. Un local au port de Mata'utu est en cours de travaux.

#### Bâtiminaire :

Le bâtiment est dans un état général moyen.

#### Sécuritaire :

## 2.15 STPAF – FUTUNA

### Données générales du site

Adresse : Brigade de gendarmerie de  
Statut : Propriétaire (REFX : non connu)  
Années de construction : non connu  
Surface : Surface Utile Brute non connue



### Historique :

Les Services Territoriaux de la Police Aux Frontières occupent des bureaux au sein de la gendarmerie de l'archipel de FUTUNA

Un local a été identifié au port LEAVA pour l'installation de l'antenne PAF de futuna mais n'est pas encore disponible. Des négociations sont en cours pour la mise à disposition gracieuse des locaux.

### Effectifs : 3

### État des lieux fonctionnel, bâtementaire et sécuritaire :

#### Fonctionnel :

Ces locaux sont éloignés de l'aéroport mais pas très éloigné du port.

#### Bâtementaire :

non connu.

#### Sécuritaire :

## **2.16 Logements DTPN 988**

### **Données générales du site**

Adresse	: Nouméa
Statut	: Propriétaire (REFX : 145737/200539 ; )
Années de construction	: 1970, 1970, 1973, 1969
Surface	: Surface Utile Brute 110, 110, 70, 165 m²

### **Historique :**

La DTPN dispose de 1 logement et 3 villas, ce parc est géré par le Haut-Commissariat de même que le parc de logements détenu par le Ministère de l'Intérieur est mutualisé avec une part donc réservée Police.

### **État des lieux fonctionnel, bâtementaire et sécuritaire :**

#### Fonctionnel :

Les logements occupés correspondent à l'usage.

#### Bâtementaire :

Les bâtiments sont dans un bon état général mais les constructions sont vieillissantes. Malgré l'âge des bâtiments ils sont fonctionnels et économiques pour accueillir les agents en séjour.

#### Sécuritaire :

## **2.17 Unité Cynophile Légère (UCL)**

### **Données générales du site**

Adresse : Caserne de Gendarmerie Normandie, Rue Jacques Lékawé, 98800 Nouméa  
Statut : Propriétaire (REFX : 187020/ ??????)  
Années de construction : 2020  
Surface : Surface Utile Brute 272 m<sup>2</sup>

### **Historique :**

Le site de l'UCL a été construit au sein de la caserne de gendarmerie Bailly, l'opération a été conduite par la Direction d'Infrastructure de la Défense de Nouméa. Les locaux ont été livrés en septembre 2020.

### **État des lieux fonctionnel, bâtementaire et sécuritaire :**

#### Fonctionnel :

Les locaux occupés sont fonctionnels et répondent aux besoins définis en 2020, depuis l'UCL est montée en puissance notamment sur le volet stupéfiant.

#### Bâtementaire :

Les bâtiments sont dans un bon état général et entretenus.

#### Sécuritaire :