




Service: Patio

Etage: Toiture

**Descriptif:** Référence rapport de DECHANET

- Remplacement des 2 descentes EP sous dimensionner, nouveau diamètre 120mm





Service: Cour d'Appel



Etage: Toiture

Descriptif: Référence rapport de DECHANET

- Remplacement des 4 descentes EP sous dimensionner, nouveau diamètre 160 mm




<div><div><div></div><div>N</div></div><div></div></div>		<div>Plan de repérage</div>
<div>Descriptif: Référence rapport de DECHANET</div> <div><div><div>- Isolation des combles</div><div>- Reprises des désordres identifiés ci-dessous</div></div><div><div><div>Repérage des tuiles cassées ou désolidarisées</div><div>Repérage des chapeaux de cheminée manquant</div><div>Défaut de recouvrement du zinc</div></div></div></div>		
<div><div><div>EQUIP ARCH</div><div>AACT+</div></div><div>3 chemin des écoles de Tilleroyes 25000 BESANCON</div></div>	<div><div>Ministère de la Justice Direction Interrégionale Grand-Centre Département Immobilier</div><div>4 rue Léon Mauris BP 17724 - 21077 DIJON Cedex</div></div>	<div><div><div>Palais de Justice</div><div>Rénovation globale et réorganisation de l'ensemble des bâtiments</div><div>2 rue Hugues Sambin - 25000 BESANCON</div></div><div>APS</div><div><div>date 01/2025</div><div>n° affaire 24-022</div></div><div><div>03-03</div><div>échelle 1/500</div></div><div><div>Amélioration et mises aux normes</div><div>Rénovation des toitures</div></div></div>



Service:	Etage: RDC
----------	------------

**Descriptif:**

- Complément de barreaudage au rdc dans la rue du Palais de Justice (façade Est) et rue Jean Jacques Rousseau (façade Ouest), mise en oeuvre de lisses verticales et horizontales en harmonie avec les ouvrages existants (18+13 unités)




 Repérage des châssis concernées



Façade Ouest

1/500 ème





Plan de repérage

Service:

Etage: RDC

Descriptif:

- Complément de barreaudage au rdc dans la rue du Palais de Justice (façade Est) et rue Jean Jacques Rousseau (façade Ouest), mise en oeuvre de lisses verticales et horizontales en harmonie avec les ouvrages existants (18+13 unités)




Repérage des châssis concernés




Façade Est

1/500 ème



### Localisation

Plan de repérage 

*Service:*

Etage: RDC

*Descriptif: Référence rapport de la société SARI 25*

- Reprise des défauts d'étanchéité au droit du caniveau et sur la partie végétalisée
- Reprise du coffret CLIM (provenant des serveurs)