



Maintenance système TSI N°80060

Date d'intervention	11/12/2024	Client	HRC 60ARE42
Type d'intervention	Maintenance système TSI	Site	AIRE DE VATAN CHAMPS D'AMOUR TSI 3,0 4 pts PHILEAS 60F19694
Technicien(s)		Adresse	ROUTE A20 PHILEAS CDPF037668 MEUNET SUR VATAN (36150)
Contact	Mme HAI Marion(DIR)	Coordonnées	1 - 02 54 49 88 17 (site) 2 - 06 98 29 59 65 (site) 3 - areas- fr.maintenance.idf@areas.com (site) 3 - cafeteria.vatan.au@areas.com (site) 3 - cindy.herve@areas.com (site) 3 - marion.hai@areas.com (site)
Description	MAINTENANCE TSI		



Compte-rendu d'activités				
Date	Début	Fin	Activité	Durée
11/12/2024	15:21	16:17	Intervention	00:56
Total				0:56

Intervention réalisable?	Oui
Evaluation des risques disponible en pièce jointe?	Oui
J'atteste avoir pris connaissance de l'évaluation des risques avant de commencer mon intervention	<input checked="" type="checkbox"/>

Plan de prévention	
Type de plan de prévention	Technivap
Plan de prevention Technivap	
Organisation des secours	
PARTIE A RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT PAR LE CLIENT EN CAS DE TRAVAIL DE NUIT	
Le plan de prévention est-il conforme à l'évaluation des risques?	Oui

Nom du technicien	Travaillard
Signature technicien	
Signature client possible?	Oui
Nom du signataire	Ratier
Signature du client	


Vérification avant travaux

Signatures	
Signature client possible?	Oui
Nom du signataire	Ratier
Signature Client	
Nom du technicien 1	Travaillard
Signature du technicien 1	

Avant de commencer votre maintenance, merci d'indiquer sur quel modèle TSI vous intervenez.
Vous pourrez à tout moment prendre des photos pendant votre intervention.

Modèle TSI 3.0 simple

Vérification après travaux

Vérification après travaux	
Signatures	
Signature client possible?	Oui
Nom du signataire	Ratier
Signature Client	
Nom du technicien 1	Travaillard

Signature du technicien 1



Renseignements Obligatoires après la maintenance

Merci de prendre, après votre maintenance réalisée, les photos obligatoires pour la mise à jour du dossier Client

Vue générale du piano




Nombre d'appareils de cuisson 1

Vue de face d'appareil de cuisson 1





Vue de la poignée



Photo du réservoir		
Le système est il raccordé électriquement?	Oui	
Indiquez la coupure ou le déclenchement	Tgbt	
Le système est il fonctionnel?	Oui	
Système conforme aux règles du fabricant ?	Non	
Pourquoi?	Modification installation non conforme hauteur poignée 1m545 hauteur conforme entre 1m et 1m50 . Friteuse 409x405 buse 230 h 1m02 non conforme remplacement par buse 3n et modifier la hauteur buse .	
Aviez vous un changement de réservoir à faire en même temps que votre maintenance?	Non	

Déclaration Presque Accident	Non
------------------------------	-----

Signatures	
Signature client possible?	Oui
Nom du signataire	Ratier
Signature Client	
Nom du technicien 1	Travaillard
Signature du technicien 1	



A AFFICHER EN CUISINE

ATTESTATION DE VERIFICATION DU SYSTEME DE PROTECTION ET D'EXTINCTION INCENDIE DES ZONES DE CUISSON

Modèle : SYSTEME DE PROTECTION INCENDIE TSI « 3.0 simple »

Sur le site de : AIRE DE VATAN CHAMPS D'AMOUR TSI 3,0 4 pts PHILEAS
ROUTE A20 PHILEAS
CDPF037668
36150 / MEUNET SUR VATAN

Code client : 60ARE42 / 60F19694

Le système TS-i, ci-dessus mentionné a été vérifié le : 11/12/2024

Conformément au contrat de maintenance n° : ARBANE AS 2021/2024

**La vérification est sujette aux remarques énumérées sur le rapport d'intervention.
Seul celui-ci valide la conformité de votre système.**

Nom et signature du client

Ratier

Technivap SSA

Travaillard

TECHNIVAP S.A.S.

23 allée du Grand Coquille - 45800 ST-JEAN DE BRAYE

AU CAPITAL DE 1.416.825 € - SIRET 325 124 535 00049 - APE 8122 Z

☎ 09 70 15 25 26

info-technivap-fr@rentokil-initial.com

www.technivap.com

