



façade ouest

-  Fenêtre occultée
-  Présence d'amiante (joint vitrage)