

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Bâtiment C16 - Clocheville - PREST 244327

Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	81052-161891 A
Propriétaire	CHRU DE TOURS
Donneur d'ordre	CHRU DE TOURS
Adresse de l'immeuble	49 boulevard Béranger 37044 TOURS
Type de bien	Bâtiment C16
Date de la commande	27/08/2024
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	30/09/2024
Date d'émission du rapport de repérage	10/10/2024
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Non défini

Signataire du rapport

Signature et Visa




Opérateur de repérage :
MICIELSKI Julien
Apave Diagnostics
Le 10/10/2024

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Commentaires :

L'ensemble des bâtis de fenêtre sera conservé. Seuls les ouvrants sont concernés par la dépose.

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés, certaines zones et locaux non pas pu être visités. C'est pourquoi, le repérage, des différents types de menuiseries, a été réalisé selon la désignation faite par Mr VEILLON (donneur d'ordre), interlocuteur sur site. Une intervention complémentaire sera alors nécessaire afin d'affiner ce présent diagnostic.

Rapport n° : 81052-161891 A

Référence du donneur d'ordre : Bâtiment C16 - Clocheville - PREST 244327

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

1/56

➤ Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Façade Est	R+3	Aile gauche	Fenêtre n°01 - Ouvrant métal 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z008
			Fenêtre n°02 - Ouvrant métal 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z008
Façade Ouest	R+3	Aile gauche	Fenêtre n°01 - Ouvrant métal 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z008
			Fenêtre n°02 - Ouvrant métal 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P008)	Z008

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	4
OBJET DE LA MISSION :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	4
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE :	4
PROGRAMME DE TRAVAUX	4
PROGRAMME DE REPERAGE	5
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	7
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	7
ANALYSE DOCUMENTAIRE :	7
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	8
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	8
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	8
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	9
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	24
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	25
ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....	33
ANNEXE : ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	39
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....	48
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....	54
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	55

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **81052-161891**

Référence du donneur d'ordre : **Bâtiment C16 - Clocheville - PREST 244327**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **CHRU DE TOURS**

Adresse du propriétaire : **2 BOULEVARD TONNELLE 37000 TOURS**

Représenté par :

Donneur d'ordre : **CHRU DE TOURS**

Accompagnateur : **Mr VEILLON**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur MICIELSKI Julien**

N° de certification de l'opérateur : **CPDI2645**

Organisme : **I.Cert**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 LISSES**

N° de Siret : **48333631900221**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :

Adresse complète : **49 boulevard Béranger - 37044 TOURS**

Référence Cadastre : **Non communiquée**

Date du permis de construire : **Non communiquée**

Date de la construction :

Bâtiment : **Bâtiment C16**

Etage :

Escalier :

Porte :

Fonction principale du bâtiment :

N° de lot : **Non communiquée**

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord**

Adresse du laboratoire : **557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Travaux de remplacement de tous les blocs fenêtres extérieures.

Aucun descriptif de travaux écrit ne nous a été fourni par le donneur d'ordre.

3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Plaques en matériaux bitumineux Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux pluviales Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Tresses d'étanchéité à l'air Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.) Jonctions bitumineuses Solins en fibre ciment Colle des solins en fibre ciment
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie Isolants fibreux en sous toiture Flocages, enduits projetés
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...) Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...) Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
2 - Parois verticales extérieures et Façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures) Peintures des bardages métalliques
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés Carton-amiante
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs Revêtements plastiques épais (RPE) Peintures sur béton Enduits pelliculaires de lissage/débullage Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Garnitures de friction sur fenêtres basculantes Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)

	Peintures décoratives
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux (pluviales et usées) Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
3 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits de ragréage, débullage, lissage Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
Poteaux	Flocages Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Flocages Plots de colle fixant les cloisons au mur Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Sous couches des tissus muraux Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocages Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné Panneaux (fibres-ciment, ...) Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie) Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...) Revêtements bitumineux Peintures intumescentes
4 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Panneaux collés vissés ou cloués Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite) Bandes calicot

	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescentes
5 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
6 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Rubans adhésifs

	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutremments de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...
	Tresses
	Joints plats
8 - Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
9 - Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voies	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Néant

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

4.3 Analyse Documentaire :

Néant

4.4 Rapports précédemment réalisés

Néant

5 Résultats détaillés du repérage

5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage	N° Lot
Façade Ouest	R-1	Aile centrale
Façade Sud	R-1	Aile droite
Façade Est	RDC	Aile centrale
Façade Ouest	RDC	Aile centrale
Façade Sud	RDC	Aile droite
Façade Est	RDC	Aile droite
Façade Ouest	RDC	Aile droite
Façade Nord	RDC	Aile gauche
Façade Sud	RDC	Aile gauche
Façade Est	RDC	Aile gauche
Façade Ouest	RDC	Aile gauche
Façade Est	R+1	Aile centrale
Façade Ouest	R+1	Aile centrale
Façade Sud	R+1	Aile droite
Façade Est	R+1	Aile droite
Façade Nord	R+1	Aile gauche
Façade Sud	R+1	Aile gauche
Façade Est	R+1	Aile gauche
Façade Ouest	R+1	Aile gauche
Façade Est	R+2	Aile centrale
Façade Ouest	R+2	Aile centrale
Façade Sud	R+2	Aile droite
Façade Est	R+2	Aile droite
Façade Nord	R+2	Aile gauche
Façade Sud	R+2	Aile gauche
Façade Est	R+2	Aile gauche
Façade Ouest	R+2	Aile gauche
Façade Est	R+3	Aile centrale
Façade Ouest	R+3	Aile centrale
Façade Sud	R+3	Aile droite
Façade Est	R+3	Aile droite
Façade Est	R+3	Aile gauche
Façade Ouest	R+3	Aile gauche

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Néant

➤ Liste des éléments non inspectés :

Néant

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Façade Ouest	R-1	Aile centrale	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 4	Absence de joint de vitrage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 4	Absence de joint de vitrage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 4	Absence de joint de vitrage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 4	Absence de joint de vitrage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 4	Absence de joint de vitrage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 4	Absence de joint de vitrage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 4	Absence de joint de vitrage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
			Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 4	Absence de joint de vitrage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant bois 6	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	
			Fenêtre n°10 - Ouvrant bois 4	Absence de joint de vitrage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
			Fenêtre n°11 - Ouvrant bois 4	Absence de joint de vitrage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
			Fenêtre n°12 - Ouvrant bois 4	Absence de joint de vitrage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
			Fenêtre n°13 - Ouvrant bois 4	Absence de joint de vitrage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
			Fenêtre n°14 - Ouvrant bois 4	Absence de joint de vitrage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			Fenêtre n°15 - Ouvrant bois 4	Absence de joint de vitrage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
Façade Sud	R-1	Aile droite	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 4	Absence de joint de vitrage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 4	Absence de joint de vitrage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 4	Absence de joint de vitrage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
Façade Est	RDC	Aile centrale	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°10 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°11 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°12 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°13 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°14 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°15 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°16 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°17 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°18 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°19 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°20 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°21 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°22 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°23 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°24 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Façade Ouest	RDC	Aile centrale	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°10 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°11 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Non	
			Fenêtre n°12 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°13 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°14 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°15 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°16 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°17 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°18 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°19 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Porte - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	
Façade Sud	RDC	Aile droite	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 4	Absence de joint de vitrage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P004)	Z002	Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°10 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
Façade Est	RDC	Aile droite	Fenêtre - Ouvrant bois 4	Absence de joint de vitrage	Matériau ou produit qui par		Non	

Rapport n° : 81052-161891 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment C16 - Clocheville - PREST 244327

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					nature ne contient pas d'amiante			
			Porte - Ouvrant bois 2	Absence de joint de vitrage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
Façade Ouest	RDC	Aile droite	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 5	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 5	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 5	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
			Porte - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z005	Non	
Façade Nord	RDC	Aile gauche	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
Façade Sud	RDC	Aile gauche	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°10 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
Façade Est	RDC	Aile gauche	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
Façade Ouest	RDC	Aile gauche	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	

Rapport n° : 81052-161891 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment C16 - Clocheville - PREST 244327

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
Façade Est	R+1	Aile centrale	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°10 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°11 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°12 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°13 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°14 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°15 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°16 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°17 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°18 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°19 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Porte n°01 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z005	Non	
			Porte n°02 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z005	Non	
			Porte n°03 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z005	Non	
			Porte n°04 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z005	Non	
Façade Ouest	R+1	Aile centrale	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage	Résultat d'analyse	Z006	Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage	Résultat d'analyse	Z006	Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage	Résultat d'analyse	Z006	Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage	Résultat d'analyse	Z006	Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage	Résultat d'analyse	Z006	Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage	Résultat d'analyse (P010)	Z006	Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage	Résultat d'analyse	Z006	Non	

Rapport n° : 81052-161891 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment C16 - Clocheville - PREST 244327

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage	Résultat d'analyse	Z006	Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	
			Fenêtre n°10 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage	Résultat d'analyse	Z006	Non	
			Fenêtre n°17 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage	Résultat d'analyse	Z006	Non	
			Fenêtre n°12 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage	Résultat d'analyse	Z006	Non	
			Fenêtre n°13 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage	Résultat d'analyse	Z006	Non	
			Fenêtre n°14 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage	Résultat d'analyse	Z006	Non	
			Fenêtre n°15 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage	Résultat d'analyse	Z006	Non	
			Fenêtre n°16 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage	Résultat d'analyse	Z006	Non	
			Fenêtre n°18 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage	Résultat d'analyse	Z006	Non	
			Fenêtre n°19 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°20 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°21 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°11 - Ouvrant métal 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z009	Non	
Façade Sud	R+1	Aile droite	Fenêtre n°01 - Ouvrant métal 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z009	Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°10 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°11 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°12 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°13 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°14 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
Façade Est	R+1	Aile droite	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°03 -	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	

Rapport n° : 81052-161891 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment C16 - Clocheville - PREST 244327

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			Ouvrant bois 2					
			Fenêtre n°04 - Ouvrant métal 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z009	Non	
Façade Nord	R+1	Aile gauche	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
Façade Sud	R+1	Aile gauche	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°10 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°11 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°12 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°13 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°14 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
Façade Est	R+1	Aile gauche	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
Façade Ouest	R+1	Aile gauche	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
Façade Est	R+2	Aile centrale	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	

Rapport n° : 81052-161891 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment C16 - Clocheville - PREST 244327

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°10 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°11 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°12 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°13 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°14 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°15 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°16 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°17 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°18 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°19 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°20 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°21 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°22 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°23 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°24 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°25 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°26 -	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	

Rapport n° : 81052-161891 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment C16 - Clocheville - PREST 244327

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

16/56

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			Ouvrant bois 2					
			Fenêtre n°27 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°28 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
Façade Ouest	R+2	Aile centrale	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°08 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant métal 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z009	Non	
			Fenêtre n°10 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°11 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°12 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°13 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°14 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°15 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°16 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°17 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°18 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°19 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
Façade Sud	R+2	Aile droite	Fenêtre n°01 - Ouvrant métal 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z009	Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	

Rapport n° : 81052-161891 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment C16 - Clocheville - PREST 244327

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°11 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°12 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°13 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°14 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°15 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°16 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
Façade Est	R+2	Aile droite	Fenêtre n°10 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
Façade Nord	R+2	Aile gauche	Fenêtre n°03 - Ouvrant métal 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z009	Non	
			Fenêtre n°01 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Façade Sud	R+2	Aile gauche	Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P007)	Z001	Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°08 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°10 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°11 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°12 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°13 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					pas d'amiante (Post 1997)			
			Fenêtre n°14 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
Façade Est	R+2	Aile gauche	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
Façade Ouest	R+2	Aile gauche	Fenêtre - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
Façade Est	R+3	Aile centrale	Fenêtre n°01 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°10 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°11 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°12 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°13 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°14 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°15 -	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			Ouvrant bois 2					
			Fenêtre n°16 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°17 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°18 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°19 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°20 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°21 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°22 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°23 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°24 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°25 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°26 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°27 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°28 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
Façade Ouest	R+3	Aile centrale	Fenêtre n°01 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					(Post 1997)			
			Fenêtre n°02 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant métal 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	
			Fenêtre n°08 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°10 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°11 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°12 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
Façade Sud	R+3	Aile droite	Fenêtre n°01 - Ouvrant métal 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z009	Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°10 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°11 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°12 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°13 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°14 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°15 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
			Fenêtre n°16 - Ouvrant PVC	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Post 1997)		Non	
Façade Est	R+3	Aile droite	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant métal 1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z009	Non	
Façade Est	R+3	Aile gauche	Fenêtre n°01 - Ouvrant métal 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z008	Oui	1 u
			Fenêtre n°02 - Ouvrant métal 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z008	Oui	1 u
Façade Ouest	R+3	Aile gauche	Fenêtre n°01 - Ouvrant métal 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z008	Oui	1 u
			Fenêtre n°02 - Ouvrant métal 2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Oui	1 u

Commentaires :

L'ensemble des bâtis de fenêtre sera conservé. Seuls les ouvrants sont concernés par la dépose.

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés, certaines zones et locaux non pas pu être visitées. C'est pourquoi, le repérage, des différents types de menuiseries, a été réalisé selon la désignation faite par Mr VEILLON (donneur d'ordre), interlocuteur sur site. Une intervention complémentaire sera alors nécessaire afin d'affiner ce présent diagnostic.

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage


Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.


En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001			
Emplacement : 			
Nom du client CHRU DE TOURS	Numéro de dossier 81052-161891 49 boulevard Béranger 37044	Pièce ou local – Composant Lot n° Aile gauche - RDC - Façade Ouest - Fenêtre n°01 -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 02/10/2024	Partie de composant Joint de vitrage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Joint de vitrage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P002			
Emplacement : 			
Nom du client CHRU DE TOURS	Numéro de dossier 81052-161891 49 boulevard Béranger 37044	Pièce ou local – Composant Lot n° Aile centrale - RDC - Façade Ouest - Fenêtre n°11 -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 02/10/2024	Partie de composant Joint de vitrage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Joint de vitrage			

Rapport n° : 81052-161891 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment C16 - Clocheville - PREST 244327

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (brillant) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003			
<p align="center">Emplacement :</p> 			
Nom du client CHRU DE TOURS	Numéro de dossier 81052-161891 49 boulevard Béranger 37044	Pièce ou local – Composant Lot n° Aile droite - RDC - Façade Ouest - Fenêtre n°01 -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 02/10/2024	Partie de composant Joint de vitrage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Joint de vitrage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (transparent)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004
Emplacement :


Nom du client CHRU DE TOURS	Numéro de dossier 81052-161891 49 boulevard Béranger 37044	Pièce ou local – Composant Lot n° Aile droite - RDC - Façade Sud - Fenêtre n°08 -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 02/10/2024	Partie de composant Joint de vitrage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Joint de vitrage	Planche de croquis n° :
----------------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (brillant) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005
Emplacement :


Nom du client CHRU DE TOURS	Numéro de dossier 81052-161891 49 boulevard Béranger 37044	Pièce ou local – Composant Lot n° Aile centrale - RDC - Façade Ouest - Porte -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 02/10/2024	Partie de composant Joint de vitrage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Joint de vitrage	Planche de croquis n° :
----------------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006
Emplacement :


Nom du client CHRU DE TOURS	Numéro de dossier 81052-161891	Pièce ou local – Composant Lot n° Aile centrale - R+1 - Façade Ouest - Fenêtre n°09 -
	49 boulevard Béranger 37044	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 02/10/2024	Partie de composant Mastic sur double vitrage


Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet	Planche de croquis n° :
Mastic sur double vitrage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (noir) ; matériau souple de type mastic (collant) (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007			
Emplacement :			
			
Nom du client CHRU DE TOURS	Numéro de dossier 81052-161891 49 boulevard Béranger 37044		Pièce ou local – Composant Lot n° Aile gauche - R+2 - Façade Sud - Fenêtre n°01 -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 02/10/2024		Partie de composant Joint de vitrage
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Joint de vitrage		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau semi-dur (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008			
Emplacement :			
			
Nom du client CHRU DE TOURS	Numéro de dossier 81052-161891 49 boulevard Béranger 37044		Pièce ou local – Composant Lot n° Aile gauche - R+3 - Façade Ouest - Fenêtre n°02 -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 02/10/2024		Partie de composant Joint de vitrage
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Joint de vitrage		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau semi-dur (marron)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P009														
<p align="center">Emplacement :</p> 														
Nom du client CHRU DE TOURS	Numéro de dossier 81052-161891 49 boulevard Béranger 37044	Pièce ou local – Composant Lot n° Aile centrale - R+3 - Façade Ouest - Fenêtre n°07 -												
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 02/10/2024	Partie de composant Joint de vitrage												
Résultat amiante : Absence d'amiante														
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :														
Objet Joint de vitrage	Planche de croquis n° :													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</th></tr> <tr> <th>Référence Couche</th><th>Description visuelle</th><th>Epaisseur (cm)</th><th>Conclusion amiante</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J01-COUCHE</td><td>Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau semi-dur (gris)</td><td>0</td><td>Fibres d'amiante non détectées</td></tr> </tbody> </table>			DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante	J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :														
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante											
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées											

PRELEVEMENT : P010
Emplacement :


Nom du client CHRU DE TOURS	Numéro de dossier 81052-161891 49 boulevard Béranger 37044	Pièce ou local – Composant Lot n° Aile centrale - R+1 - Façade Ouest - Fenêtre n°06 -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 02/10/2024	Partie de composant Mastic sur double vitrage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Mastic sur double vitrage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau souple de type mastic (collant) (gris) ; matériau (noir) ; matériau (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011
Emplacement :


Nom du client CHRU DE TOURS	Numéro de dossier 81052-161891 49 boulevard Béranger 37044	Pièce ou local – Composant Lot n° Aile centrale - R-1 - Façade Ouest - Fenêtre n°09 -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 02/10/2024	Partie de composant Joint de vitrage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Joint de vitrage	


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées


ANNEXE : Plans / Croquis

The floor plan shows a complex building layout with several wings and facades. The main horizontal wing is labeled 'Aile centrale'. To its left is the 'Aile gauche' and to its right is the 'Aile droite'. The plan is oriented with 'Façade OUEST' at the top, 'Façade EST' at the bottom, 'Façade NORD' on the left, and 'Façade SUD' on the right. A specific room in the central wing is highlighted with a blue box and labeled 'P011'. Other labels include 'Fenêtres 1 à 15' and 'Fenêtres 1 à 3' with arrows pointing to specific window areas. The plan also shows various internal rooms, corridors, and stairwells.


Titre : Croquis N°2		N° planche : 2/5	N° dossier : 81052-161891	Type : Croquis
Client : CHRU DE TOURS		Version : 0	Adresse : 49 boulevard Béranger 37044 TOURS	
Intervenant : MICIELSKI Julien		Date : 10/10/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics				
Commentaire :			Localisation : Bâtiment C16	Lieu / Zone : RDC




Titre : Croquis N°3	N° planche : 3/5	N° dossier : 81052-161891	Type : Croquis
Client : CHRU DE TOURS	Version : 0	Adresse : 49 boulevard Béranger 37044 TOURS	
Intervenant : MICIELSKI Julien	Date : 10/10/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : Bâtiment C16	Lieu / Zone : R+1



Titre : Croquis N°4	N° planche : 4/5	N° dossier : 81052-161891	Type : Croquis
Client : CHRU DE TOURS	Version : 0	Adresse : 49 boulevard Béranger 37044 TOURS	
Intervenant : MICIELSKI Julien	Date : 10/10/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : Bâtiment C16	Lieu / Zone : R+2



Titre : Croquis N°5	N° planche : 5/5	N° dossier : 81052-161891	Type : Croquis
Client : CHRU DE TOURS	Version : 0	Adresse : 49 boulevard Béranger 37044 TOURS	
Intervenant : MICIELSKI Julien	Date : 10/10/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : Bâtiment C16	Lieu / Zone : R+3



ANNEXE : Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrage
2001 : Fenêtre Ouvrant bois 1 Joint de vitrage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade Nord	RDC	Aile gauche	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
Façade Sud	RDC	Aile gauche	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°10 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
Façade Est	RDC	Aile gauche	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
Façade Ouest	RDC	Aile gauche	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage		P001	Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
Façade Nord	R+1	Aile gauche	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
			Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
Façade Sud	R+1	Aile gauche	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°10 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°11 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°12 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°13 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
Façade Est	R+1	Aile gauche	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
Façade Ouest	R+1	Aile gauche	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
Façade Nord	R+2	Aile gauche	Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
Façade Sud	R+2	Aile gauche	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage		P007	Non	
Façade Est	R+2	Aile gauche	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	

Z002 : Fenêtre Ouvrant bois 2 Joint de vitrage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade Est	RDC	Aile centrale	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°10 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°11 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°12 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°13 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°14 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°15 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°16 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°17 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°18 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°19 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°20 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°21 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°22 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°23 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°24 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
Façade Ouest	RDC	Aile centrale	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°10 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°11 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage		P002	Non	

Rapport n° : 81052-161891 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment C16 - Clocheville - PREST 244327

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
			Fenêtre n°12 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°13 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°14 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°15 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°16 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°17 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°18 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°19 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
Façade Sud	RDC	Aile droite	Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage		P004	Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°10 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
Façade Est	R+1	Aile centrale	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°10 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°11 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°12 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°13 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°14 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°15 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°16 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°17 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°18 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°19 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	

Rapport n° : 81052-161891 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment C16 - Clocheville - PREST 244327

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade Ouest	R+1	Aile centrale	Fenêtre n°19 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°20 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°21 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
Façade Sud	R+1	Aile droite	Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°10 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°11 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°12 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°13 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°14 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
Façade Est	R+1	Aile droite	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
Façade Est	R+2	Aile centrale	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°10 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°11 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°17 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°18 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°19 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°20 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°21 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°22 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°23 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	

Rapport n° : 81052-161891 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment C16 - Clocheville - PREST 244327

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
			Fenêtre n°24 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°25 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°26 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°27 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°28 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
Façade Ouest	R+2	Aile centrale	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°10 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°11 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°12 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°13 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°14 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°15 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°16 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°17 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°18 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°19 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
Façade Sud	R+2	Aile droite	Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°12 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°13 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°16 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
Façade Est	R+2	Aile droite	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
Façade Est	R+3	Aile centrale	Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	

Rapport n° : 81052-161891 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment C16 - Clocheville - PREST 244327

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
			Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°10 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°11 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°12 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°13 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°14 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°15 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°22 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°25 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
Façade Ouest	R+3	Aile centrale	Fenêtre n°12 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
Façade Sud	R+3	Aile droite	Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
Façade Est	R+3	Aile droite	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 2	Joint de vitrage			Non	

Z003 : Fenêtre Ouvrant bois 5 Joint de vitrage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade Ouest	RDC	Aile droite	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 5	Joint de vitrage		P003	Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 5	Joint de vitrage			Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 5	Joint de vitrage			Non	

Z005 : Porte Ouvrant bois 1 Joint de vitrage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade Ouest	RDC	Aile centrale	Porte - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage		P005	Non	
Façade Ouest	RDC	Aile droite	Porte - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
Façade Est	R+1	Aile centrale	Porte n°01 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Porte n°02 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Porte n°03 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	
			Porte n°04 - Ouvrant bois 1	Joint de vitrage			Non	

Z006 : Fenêtre Ouvrant bois 3 Mastic sur double vitrage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade Ouest	R+1	Aile centrale	Fenêtre n°01 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage			Non	
			Fenêtre n°02 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage			Non	
			Fenêtre n°03 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage			Non	
			Fenêtre n°04 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage			Non	
			Fenêtre n°05 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage			Non	
			Fenêtre n°06 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage		P010	Non	
			Fenêtre n°07 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage			Non	
			Fenêtre n°08 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage			Non	
			Fenêtre n°09 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage		P006	Non	
			Fenêtre n°10 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage			Non	
			Fenêtre n°17 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage			Non	
			Fenêtre n°12 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage			Non	
			Fenêtre n°13 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage			Non	
			Fenêtre n°14 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage			Non	
			Fenêtre n°15 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage			Non	
			Fenêtre n°16 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage			Non	
			Fenêtre n°18 - Ouvrant bois 3	Mastic sur double vitrage			Non	

Z008 : Fenêtre Ouvrant métal 2 Joint de vitrage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade Est	R+3	Aile gauche	Fenêtre n°01 - Ouvrant métal 2	Joint de vitrage			Oui	1 u
			Fenêtre n°02 - Ouvrant métal 2	Joint de vitrage			Oui	1 u
Façade Ouest	R+3	Aile gauche	Fenêtre n°01 - Ouvrant métal 2	Joint de vitrage			Oui	1 u
			Fenêtre n°02 - Ouvrant métal 2	Joint de vitrage		P008	Oui	1 u

Z009 : Fenêtre Ouvrant métal 1 Joint de vitrage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade Ouest	R+1	Aile centrale	Fenêtre n°11 - Ouvrant métal 1	Joint de vitrage			Non	
Façade Sud	R+1	Aile droite	Fenêtre n°01 - Ouvrant métal 1	Joint de vitrage			Non	
Façade Est	R+1	Aile droite	Fenêtre n°04 - Ouvrant métal 1	Joint de vitrage			Non	
Façade Ouest	R+2	Aile centrale	Fenêtre n°09 - Ouvrant métal 1	Joint de vitrage			Non	
Façade Sud	R+2	Aile droite	Fenêtre n°01 - Ouvrant métal 1	Joint de vitrage			Non	
Façade Est	R+2	Aile droite	Fenêtre n°03 - Ouvrant métal 1	Joint de vitrage			Non	
Façade Ouest	R+3	Aile centrale	Fenêtre n°07 - Ouvrant métal 1	Joint de vitrage		P009	Non	
Façade Sud	R+3	Aile droite	Fenêtre n°01 - Ouvrant métal 1	Joint de vitrage			Non	
Façade Est	R+3	Aile droite	Fenêtre n°03 - Ouvrant métal 1	Joint de vitrage			Non	

Z011 : Fenêtre Ouvrant bois 6 Joint de vitrage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade Ouest	R-1	Aile centrale	Fenêtre n°09 - Ouvrant bois 6	Joint de vitrage		P011	Non	

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV_00720241001413872



Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Julien MICIELSKI
6/8 Rue de la Closerie
91090 LISSES

Notre référence : AR-24-HB-149786-01

Numéro de dossier : 24N040396

Référence de dossier :

81052-161891 A - 49 boulevard Béranger 37044 TOURS - CHRU DE TOURS

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24N040396-001 - Référence P001-Lot n° Aile gauche - RDC - Façade Ouest - - Fenêtre n°01 - Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040396-002 - Référence P002-Lot n° Aile centrale - RDC - Façade Ouest - - Fenêtre n°11 - Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040396-003 - Référence P003-Lot n° Aile droite - RDC - Façade Ouest - - Fenêtre n°01 - Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040396-004 - Référence P004-Lot n° Aile droite - RDC - Façade Sud - - Fenêtre n°08 - Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040396-005 - Référence P005-Lot n° Aile centrale - RDC - Façade Ouest - - Porte - Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040396-006 - Référence P006-Lot n° Aile centrale - R+1 - Façade Ouest - - Fenêtre n°09 - Mastic sur double vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040396-007 - Référence P007-Lot n° Aile gauche - R+2 - Façade Sud - - Fenêtre n°01 - Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N040396-008 - Référence P008-Lot n° Aile gauche - R+3 - Façade Ouest - - Fenêtre n°02 - Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040396-009 - Référence P009-Lot n° Aile centrale - R+3 - Façade Ouest - - Fenêtre n°07 - Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040396-010 - Référence P010-Lot n° Aile centrale - R+1 - Façade Ouest - - Fenêtre n°06 - Mastic sur double vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040396-011 - Référence P011-Lot n° Aile centrale - R-1 - Façade Ouest - - Fenêtre n°09 - Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BÂTIMENT NORD SAS

Réception résultat

557 Route de Noyelles

PA du Pommier

62110 Hénin Beaumont

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-051624-01

Date d'émission de rapport : 09/10/2024 22:15

Page1/4

Référence laboratoire N° : 24EK052476

Référence de suivi du dossier N° : 24N040396

Reçu au laboratoire le : 07/10/2024

Date de réception : 04/10/2024

Date d'analyse : 08/10/2024

Référence dossier Client:24N040396 - 81052-161891 A - 49 boulevard Béranger 37044 TOURS - CHRU DE TOURS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1) (2)	24N040396-001 - P001-Lot n° Aile gauche - RDC - Façade Ouest - - Fenêtre n°01 - Joint de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24N040396-002 - P002-Lot n° Aile centrale - RDC - Façade Ouest - - Fenêtre n°11 - Joint de vitrage	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (brillant) (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24N040396-003 - P003-Lot n° Aile droite - RDC - Façade Ouest - - Fenêtre n°01 - Joint de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (transparent)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24N040396-004 - P004-Lot n° Aile droite - RDC - Façade Sud - - Fenêtre n°08 - Joint de vitrage	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (brillant) (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	24N040396-005 - P005-Lot n° Aile centrale - RDC - Façade Ouest - - Porte - Joint de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-051624-01 Date d'émission de rapport : 09/10/2024 22:15 Page2/4
Référence laboratoire N° : 24EK052476 Référence de suivi du dossier N° : 24N040396
Reçu au laboratoire le : 07/10/2024 Date de réception : 04/10/2024
Date d'analyse : 08/10/2024
Référence dossier Client:24N040396 - 81052-161891 A - 49 boulevard Béranger 37044 TOURS - CHRU DE TOURS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	24N040396-006 - P006-Lot n° Aile centrale - R+1 - Façade Ouest - - Fenêtre n°09 - Mastic sur double vitrage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (noir) ; matériau souple de type mastic (collant) (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007 (2)	24N040396-007 - P007-Lot n° Aile gauche - R+2 - Façade Sud - - Fenêtre n°01 - Joint de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau semi-dur (marron)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	24N040396-008 - P008-Lot n° Aile gauche - R+3 - Façade Ouest - - Fenêtre n°02 - Joint de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau semi-dur (marron)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
009	24N040396-009 - P009-Lot n° Aile centrale - R+3 - Façade Ouest - - Fenêtre n°07 - Joint de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	24N040396-010 - P010-Lot n° Aile centrale - R+1 - Façade Ouest - - Fenêtre n°06 - Mastic sur double vitrage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau souple de type mastic (collant) (gris) ; matériau (noir) ; matériau (marron)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-051624-01 Date d'émission de rapport : 09/10/2024 22:15 Page3/4
Référence laboratoire N° : 24EK052476 Référence de suivi du dossier N° : 24N040396
Reçu au laboratoire le : 07/10/2024 Date de réception : 04/10/2024
Date d'analyse : 08/10/2024
Référence dossier Client:24N040396 - 81052-161891 A - 49 boulevard Béranger 37044 TOURS - CHRU DE TOURS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	24N040396-011 - P011-Lot n° Aile centrale - R-1 - Façade Ouest - Fenêtre n° 09 - Joint de vitrage	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)	
(1)	La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(2)	Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur

<https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-051624-01

Date d'émission de rapport : 09/10/2024 22:15

Page 4/4

Référence laboratoire N° : 24EK052476

Référence de suivi du dossier N° : 24N040396

Reçu au laboratoire le : 07/10/2024

Date de réception : 04/10/2024

Date d'analyse : 08/10/2024

Référence dossier Client: 24N040396 - 81052-161891 A - 49 boulevard Béranger 37044 TOURS - CHRU DE TOURS

Validé et approuvé par :

Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



ANNEXE : Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI2645 Version 008

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MICIELSKI Julien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans) - CPE DI DR o1 (cycle de 5 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :


Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 21/09/2022 - Date d'expiration : 20/09/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 21/09/2022 - Date d'expiration : 20/09/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (2) Date d'effet : 18/11/2019 - Date d'expiration : 17/11/2024
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (3) Date d'effet : 23/12/2019 - Date d'expiration : 22/12/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/09/2024.



(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnosticteurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification
(3) Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification



Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev19

ANNEXE : Attestation d'assurance



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

03 89 61 64 64
08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE DIAGNOSTICS
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada sous-limités :	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il est précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2024 au 31/12/2024** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 10/01/2024

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué


AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Fin du rapport