




SYNTHESES DES CARTOGRAPHIES DE LOCALISATION DES MATERIAUX ET DES PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE SUIVANT LES RAPPORTS DE REPERAGE ETABLIS PAR BUREAU VERITAS ET BRETS CONTRÔLE

CARTOGRAPHIE MPCA - EPHERME – RDC – SOL



Légendes MPCA



Enduits sur poteaux



Dalles de sols + colles







Conduit AC


CARTOGRAPHIE MPCA - EPHERME – RDC - VOILE



Légendes MPCA

-  Enduits sur poteaux
-  Dalles de sols + colles
-  Plinthes + colles
-  Joint d'étanchéité entre menuiseries et structures et reprise d'étanchéité

CARTOGRAPHIE MPCA - EPHERME – RDC – PLAFOND



Légendes MPCA

Pas de matériaux et de produits contenant de l'amiante identifié.

CARTOGRAPHIE MPCA - EPHERME – R+1 – SOL






Légendes MPCA

Pas de matériaux et de produits contenant de l'amiante identifié dans les rapports de repérage amiante avant travaux.


CARTOGRAPHIE MPCA - EPHERME – R+1 - VOILE



Légendes MPCA

-  Joint d'étanchéité et joint de dormants amiantés des menuiseries extérieures
-  Enduit de surface à base de plâtre avec peinture
-  Enduit de surface à base de plâtre avec peinture pailleté amianté


CARTOGRAPHIE MPCA - EPHERME – R+1 - PLAFOND



Légendes MPCA



Enduits à base de plâtre lissé aux plafonds



Légendes MPCA

- Mitrons et conduit traversant en toiture (environ 32 unités)
- Conduit en réseaux enterrés en amiante ciment