



**SYNTHESES DES CARTOGRAPHIES DE LOCALISATION DES MATERIAUX ET DES PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE SUIVANT LES RAPPORTS DE REPERAGE ETABLIS PAR BUREAU VERITAS ET BRETS CONTRÔLE**


## **BATIMENT MUTEL** – Façade



### Légendes MPCA

- Conduit de ventilation ( vide-sanitaire / Extérieur)
- Fourreau amiante ciment ( câble électrique)

**BATIMENT Mutuel** – Sous-sol (sol / voile / plafond)



**Légendes MPCA**

*Absence de matériaux et de produits contenant de l'amiante*


**BATIMENT MUTEL** – Niveau RDC (sol / voile / plafond)



**Légendes MPCA**

*Absence de matériaux et de produits contenant de l'amiante*

**BATIMENT MUTEL** – Niveau R+1 (sol / voile / plafond)




**Légendes MPCA**

*Absence de matériaux et de produits contenant de l'amiante*



**BATIMENT MUTEL** – Niveau R+2 (sol / voile / plafond)




**Légendes MPCA**

*Absence de matériaux et de produits contenant de l'amiante*


**BATIMENT MUTEL** – R+3 (sol / voile / plafond)

**Légendes MPCA**

*Absence de matériaux et de produits contenant de l'amiante*



**BATIMENT MUTEL**– Niveau R+4 (sol / voile / plafond)



**Légendes MPCA**

*Absence de matériaux et de produits contenant de l'amiante*





**Légendes MPCA**

*La toiture a été rénové dans les années 2010.  
Elle ne contient pas d'amiante*