



P109 : Peinture sur embrasure pierres - Absence d'amiante après analyse

P121 : Faux-plafond 60x60 - Absence d'amiante après analyse

P119 : Peinture sur embrasure plâtre - Absence d'amiante après analyse

P118 : Peinture sur mur plâtre - Absence d'amiante après analyse

P120 : Peinture sur sol béton - Absence d'amiante après analyse

SCHEMA DE REPERAGE AMIANTE

Annexe au rapport /
Dossier référencé :

Diagnostic amiante avant travaux

040120

Planche de repérage

Planche 1/8

Client :

PREFECTURE DE POLICE

Etabli par :

BD MESURES
8 passage Dagorno
75020 PARIS

Adresse :

Service des Affaires Immobilières
1bis Rue de Lutèce
75004 PARIS

Opérateur :

Céline MORCANT

Lieu :

Caserne Tournon
10 Rue Tournon
75006 PARIS

Date d'édition :

17/01/20

Révisée le :

Façades - Cour Chevalier - Rez-de-chaussée

Légende :

PX Prélèvement contenant de l'amiante après analyse

IX Matériau contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur

PX Prélèvement ne contenant pas d'amiante après analyse

IX Matériau ne contenant pas d'amiante sur décision de l'opérateur

MX Matériau contenant de l'amiante sur connaissance de l'opérateur

SX Sondages n'ayant pas donné lieu à des prélèvements