



## Façade Sud - Cour Chevalier - escalier intérieur


### 3ème étage - Appartement 311




### 2ème étage - Appartement 211



### 2ème étage - Appartement 211



### RdC / Entresol - Bureau casernement



P121 : Faux-plafond 60x60 - Absence d'amiante après analyse

## SCHEMA DE REPERAGE AMIANTE

Annexe au rapport / Dossier référencé :	Diagnostic amiante avant travaux  <b>040120</b>	<b>Planche de repérage</b>		Planche 8/8
Client :	PREFECTURE DE POLICE	Etabli par :	BD MESURES 8 passage Dagorno 75020 PARIS	
Adresse :	Service des Affaires Immobilières 1bis Rue de Lutèce 75004 PARIS	Opérateur :	Céline MORCANT	
Lieu :	Caserne Tournon 10 Rue Tournon 75006 PARIS	Date d'édition :	17/01/20	
		Révisée le :		
<b>Façade Ouest (retour) - Cour Chevalier</b>				

#### Légende :

- PX Prélèvement contenant de l'amiante après analyse
- IX Matériau contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur
- PX Prélèvement ne contenant pas d'amiante après analyse
- IX Matériau ne contenant pas d'amiante sur décision de l'opérateur
- MX Matériau contenant de l'amiante sur connaissance de l'opérateur
- SX Sondages n'ayant pas donné lieu à des prélèvements