



P9 : Joint mastic de vitrage imposte - Absence d'amiante après analyse

P10 : Peinture sur menuiserie - Absence d'amiante après analyse

P11 : Enduit de façade - Absence d'amiante après analyse

P19 : Enduit de façade - Absence d'amiante après analyse

P18 : Peinture sur menuiserie - Absence d'amiante après analyse

P23 : Joint mastic de vitrage imposte - Absence d'amiante après analyse

P24 : Peinture sur menuiserie - Absence d'amiante après analyse

P25 : Enduit de façade - Absence d'amiante après analyse

P37 : Joint mastic de vitrage imposte - Absence d'amiante après analyse

P38 : Enduit de façade - Absence d'amiante après analyse

P39 : Joint mastic de vitrage imposte - Absence d'amiante après analyse

P40 : Enduit de façade - Absence d'amiante après analyse

Sondage 1 - S1: Ragréage idem autres étage

Sondage 3 - S3: Ragréage idem autres étage

SCHEMA DE REPERAGE AMIANTE

Annexe au rapport / Dossier référencé :	Diagnostic amiante avant travaux 040120	Planche de repérage		Planche 3/8
Client :	PREFECTURE DE POLICE	Etabli par :	BD MESURES 8 passage Dagorno 75020 PARIS	
Adresse :	Service des Affaires Immobilières 1bis Rue de Lutèce 75004 PARIS	Opérateur :	Céline MORCANT	
Lieu :	Caserne Tournon 10 Rue Tournon 75006 PARIS	Date d'édition :	17/01/20	
		Révisée le :		

Façades - Cour Chevalier - 1er étage

Légende :

- PX** Prélèvement contenant de l'amiante après analyse
- IX** Matériau contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur
- PX** Prélèvement ne contenant pas d'amiante après analyse
- IX** Matériau ne contenant pas d'amiante sur décision de l'opérateur
- MX** Matériau contenant de l'amiante sur connaissance de l'opérateur
- SX** Sondages n'ayant pas donné lieu à des prélèvements