

ANALYSE DES RISQUES - EATON

A. INFORMATIONS GÉNÉRALES - ÉQUIPE EATON

A.1. Équipe Service

France Service - PQ

A.2. Responsable EATON des travaux

Tessier, Frédéric

A.3. Autres membres de l'équipe EATON

A.4. Présence d'un sous-traitant dans l'équipe EATON ?

Non

A.6. SITUATIONS D'URGENCES - Contact d'urgence de l'équipe EATON

Lesauvage, Nicolas

Fonction : Responsable secteur AURA

Téléphone : +33 6 82 99 23 60

Email : NicolasLesauvage@Eaton.com

B. INFORMATIONS GÉNÉRALES - TRAVAUX PRÉVUS

B.1. Numéro de la "Service Request" (SR)

Merci de renseigner le numéro de Service Request

B.2. Date des travaux

Du 30/11/2023 - 13:00

au 30/11/2023 - 16:00

B.3. Entreprise hébergeant les travaux

CPAM Brive

B.4. Emplacement de l'entreprise

Av Alsace Lorraine
19100 Brive la Gaillarde

B.5. Nom et coordonnées du représentant du site

Mme Saladin
05 55 21 10 17
veronique.saladin@assurance-maladie.fr

C. DÉTAILS DES TRAVAUX

C.1. Type de travaux prévus

Maintenance préventive

C.2. Type(s) de produits faisant l'objet des travaux

Produit(s) 1ph

D. INSTRUCTIONS EHS DU SITE ET EXIGENCES SPÉCIFIQUES

D.1. Demander au représentant du site une présentation des instructions EHS du site et les procédures à appliquer en cas d'urgence

Pas d'instructions spécifiques

D.2. Si applicable, lister les exigences en matière d'EHS spécifiques au site d'intervention qui vont au-delà des exigences EATON. Préciser si un plan de prévention est en place.

E. ANALYSE ET PRÉVENTION DES RISQUES

REGLES POUR SAUVER DES VIES (LSR)

DISPOSITIFS DE PROTECTION : il est interdit de retirer, d'altérer ou de contourner les dispositifs de sécurité des machines et équipements installés.

TRAVAUX ÉLECTRIQUES/ARCS ÉLECTRIQUES : le port d'EPI approprié est obligatoire dès l'existence d'un risque d'arc électrique ou de choc électrique

Conforme

Non conforme

Non applicable

E.1. ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

E.1.1. Risques associés aux surfaces de marche et de travail

E.1.1.1. Allées dégagées de tout obstacle et sèches. Éclairage suffisant. Si des surfaces saillantes présentent un risque de choc à la tête, elles sont bien identifiées et des moyens de prévention sont en place (protections collectives ou casquette anti-choc à minima).

Responsable(s) des actions de prévention : Responsable du site

E.1.2. Risques associés aux chutes d'objets et de charges

E.1.2.1. Absence de risque de chutes d'objets ou de charges dans la zone de travail et le chemin pour y accéder

Responsable(s) des actions de prévention : Responsable du site

E.1.4. Risques sanitaires

E.1.4.1. L'environnement de travail est propre. Des zones de repos et de commodités sont disponibles.

Responsable(s) des actions de prévention : Équipe EATON, Responsable du site

E.2. PRÉPARATION AUX SITUATIONS D'URGENCES

E.2.1. Les chemins d'évacuations sont signalés, libres de tout obstacle et identifiés sur des plans. Les membres des équipes d'urgence sont facilement identifiables.

Responsable(s) des actions de prévention : Responsable du site

E.2.2. Un kit de premier soins est disponible et des extincteurs adaptés sont disponibles à proximité de la zone de travail.

Responsable(s) des actions de prévention : Responsable du site

E.3. TRAVAIL ISOLÉ

E.3.1. Information du client à l'arrivée et au départ du site

Responsable(s) des actions de prévention : Équipe EATON

E.3.2. Suivi régulier pendant l'intervention (passage régulier ou fourniture d'un DATI = Dispositif d'Alerte du Travailleur Isolé)

Responsable(s) des actions de prévention : Responsable du site

E.4. SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

E.4.1. Risques associés aux travaux d'ordre électrique

E.4.1.1. Habilitation des Intervenants EATON à minima B1V essai - BR - BC suivant NF C18-510.

Minimum 1 intervenant B2V essai - BR - BC (QEW niveau 2 selon le standard EATON)

Responsable(s) des actions de prévention : Équipe EATON

E.4.1.2. Titre d'habilitation et formations de recyclage à jour

Responsable(s) des actions de prévention : Équipe EATON

E.4.1.3. Suivi de la checklist de sécurité électrique dans l'appli EHS

Responsable(s) des actions de prévention : Équipe EATON

E.4.1.4. Port des EPI requis

Responsable(s) des actions de prévention : Équipe EATON

E.4.1.5. Isolation de l'alimentation des onduleurs et consignation (obligatoire, travail sous tension interdit en AC sauf tests et mesures)

Responsable(s) des actions de prévention : Équipe EATON

E.4.1.6. Moyens de réponse aux brûlures thermiques (au minimum un point d'eau) et moyens d'extinctions des incendies disponibles à proximité

Responsable(s) des actions de prévention : Responsable du site

E.6. AUTRES RISQUES

E.9. DÉTAILS DES NON CONFORMITÉS, ACTIONS CORRECTIVES ET COMMENTAIRES

F. ENGAGEMENT MUTUEL

Le représentant du site confirme avoir été informé sur la faible probabilité d'une interruption de l'alimentation pendant l'intervention.

Les signataires

- reconnaissent avoir pris connaissance de ce document
- certifient, au meilleur de leurs connaissances, l'exactitude des informations renseignées dans celui-ci
- s'engagent à s'informer mutuellement de toute situation dangereuse dont ils auraient connaissance

Date et heure

30/11/2023 - 13:00

VISA du responsable/représentant du site

M me Saladin

05 55 21 10 17

veronique.saladin@assurance-maladie.fr



VISA des membres de l'équipe EATON

Tessier, Frédéric (R) -



