

PASA1_CSA Diécké

Liste des travaux à finaliser

Mai 2025





RÔLE	ENTREPRISE	ADRESSE	REPRÉSENTANT	TEL/FAX/M
1	MOA	SNIEM - MSHP	Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique Kaloum, Conakry	Mr Mamadou Diouma 1 Bah Chargé de suivi/évaluation à la cellule infrastructures SNIEM mamadoutelire@gmail.com
				Mrs Madinatou Touré Chargée d'études
2	MOD	BACUE - MPC	Conakry	Mr Mohamed Lamine Bangoura mohamed-lamine.bangoura@bacueguinee.com
				Mr Isaac Tadjuidje AT BACUE isaac1011@yahoo.fr
3	Bailleur	Délégation de l'Union européenne	Immeuble Le Golfe-Coléyah BP: 730 Conakry	Mr Mamadou Telly Bah Chargé de Programmes mamadou-telly.bah@eeas.europa.eu
				Mr Enrico Colombo Chargé de programmes Section Coopération Equipe Economie, Croissance inclusive, Santé enrico.colombo@eeas.europa.eu
4	AMO	Expertise France	immeuble Kalinko, quartier ministériel Camayenne, Conakry	Mr Henri Castay Responsable programme et études architecturales henri.castay@expertisefrance.fr
				Mr Nicolas Huet Directeur pays nicolas.huet@expertisefrance.fr
5	MOE	BAEC+	Résidence Corail, bloc H 2020 Dixinn, Conakry	Mr Mohamed Chérif Ingénieur génie civil cherifmoh2012@gmail.com
				Mr Mamadi Cissé Architecte mamadiarchicisse@gmail.com
				Mr Moussa Samoura Directeur Technique sambaec05@gmail.com
6	Exploitant	CoSaH		Mr Dr. Victor Kpoghomouloou CoSaH Diécké
		SRM N'zérékoré - MSHP	N'zérékoré	Mr Fahindo Tolno Maintenancier fahindotolno87@gmail.com

PASA1_CSA Diécké / PMT / CSA Diécké_2.1. PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE

Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
1		Généralités : grillage anti animaux en toiture à poser	À corriger
2		Moustiquaires manquantes : à poser	À corriger
3	X	Bois posé sur chaînage en guise d'ossature faux plafond - à reprendre	À corriger
4	X	Infiltrations d'eau sur faux plafond à corriger	À corriger
5	X	Fuite d'eau lavabo à corriger	À corriger
7	X	Reprise plinthe	À corriger
8	X	Ventilateurs manquants x2	À corriger
9	X	Lavabos manquants x2	À corriger
10	X	Fenêtre manquante	À corriger
11	X	Finition à reprendre	À corriger
12	X	Porte à déposer, fermer mur	À corriger
13	X	Pose des interrupteurs à reprendre	À corriger
15	X	Poignée porte à reprendre	À corriger
16	X	Installation électrique climatiseur à reprendre	À corriger
17	X	Carreau à changer	À corriger
18		Généralités : finitions à reprendre	À corriger
20	X	Fixation interrupteur	À corriger
21	X	Infiltrations d'eau	À corriger
22	X	Finition mur à reprendre	À corriger
23	X	Généralités : joints menuiseries métalliques	À corriger
24	X	Finition à reprendre	À corriger
25	X	Alimentation brasseur d'air à reprendre : tourne au ralenti	À corriger
26	X	Fissure à corriger	À corriger
27	X	Finition interrupteur	À corriger
31	X	Finition pailleasse	À corriger
32	X	Finition pailleasse	À corriger
33	X	Finition mur à reprendre	À corriger
34		Dysfonctionnement tableau électrique - pas de mise à la terre	À corriger
35	X	Finition pailleasse	À corriger
37		Fuite d'eau lavabo : flexible à reprendre	À corriger
38	X	Fixation interrupteur	À corriger
39	X	Alimentation et condensat clim à reprendre	À corriger
40		Fuite d'eau sous lavabo	À corriger
41	X	Finition pailleasse	À corriger
43	X	Paumelle porte à reprendre	À corriger
44	X	Alimentation et condensat clim à reprendre	À corriger
45	X	Finition pailleasse	À corriger
47	X	Condensat clim à reprendre	À corriger
48	X	Finition pailleasse	À corriger
49	X	Finition interrupteur	À corriger
50		Finition pièce	À corriger
51		Fuite évacuation sous lavabo	À corriger
52	X	Finition interrupteur	À corriger
53	X	Pose clim à reprendre	À corriger
54		Généralités : cornières faux plafond manquantes	À corriger
55	X	Finition joint cadre alu	À corriger
56	X	Fissure et peinture à reprendre	À corriger
57	X	Fissure et peinture à reprendre	À corriger
58	X	Généralités : Nettoyage descentes EP	À corriger
59	X	Fissure et peinture à reprendre + condensat	À corriger
60	X	Mise à la terre à reprendre	À corriger
61	X	Peinture à reprendre	À corriger

Photographies des non-conformités





16

Installation électrique climatiseur à reprendre



17

Carreau à changer



20

Fixation interrupteur



21

Infiltrations d'eau



22

Finition mur à reprendre



23

Généralités : joints menuiseries métalliques



24

Finition à reprendre



25

Alimentation brasseur d'air à reprendre : tourne au ralenti



26

Fissure à corriger



27

Finition interrupteur



31

Finition paillasse



32

Finition paillasse



33

Finition mur à reprendre



35

Finition paillasse



38

Fixation interrupteur



39

Alimentation et condensat clim à reprendre



41

Finition paillasse



43

Paumelle porte à reprendre



44

Alimentation et condensat clim à reprendre



45

Finition paillasse



47

Condensat clim à reprendre




48

Finition pailleasse



49

Finition interrupteur



52

Finition interrupteur



53

Pose clim à reprendre



55

Finition joint cadre alu



56

Fissure et peinture à reprendre



57

Fissure et peinture à reprendre



58

Généralités : Nettoyage descentes EP




59

Fissure et peinture à reprendre + condensat



60

Mise à la terre à reprendre



61

Peinture à reprendre


Bâtiment Plateau Médicotechnique
Plan d'Electricité - VENTILATION ET CLIMATISATION

LEGENDE


- PC - Prise de Courant Etanche Plexo 2P+ T 20 A
- Tableau (Coffret) Electrique de répartition
- Câble Electrique
- Câble Electrique
- Brasseur d'air à 3 pales
- Split UI 9 000 BTU (Split Système Unité Intérieure)
- Split UI 12 000 BTU (Split Système Unité Intérieure)
- Split UI 18 000 BTU (Split Système Unité Intérieure)
- Split UI 24 000 BTU (Split Système Unité Intérieure)
- Split UE (Split Système Unité Extérieure)
- Combiné 25 A
- Rheostat
- Circuit Climatiseurs
- Circuit Brasseurs

Extrait 1 Page 9
Extrait 2 Page 9
Extrait 3 Page 10
Extrait 4 Page 10
Extrait 5 Page 11
Extrait 6 Page 11
Extrait 7 Page 12
Extrait 8 Page 12
Extrait 9 Page 13
Extrait 10 Page 13
Extrait 11 Page 14


Plan - PASA1_CSA Diécké / PMT / CSA Diécké_2.1. PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE - Extrait 1




Plan - PASA1_CSA Diécké / PMT / CSA Diécké_2.1. PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE - Extrait 2




Plan - PASA1_CSA Diécké / PMT / CSA Diécké_2.1. PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE - Extrait 3




Plan - PASA1_CSA Diécké / PMT / CSA Diécké_2.1. PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE - Extrait 4




Plan - PASA1_CSA Diécké / PMT / CSA Diécké_2.1. PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE - Extrait 5




Plan - PASA1_CSA Diécké / PMT / CSA Diécké_2.1. PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE - Extrait 6




Plan - PASA1_CSA Diécké / PMT / CSA Diécké_2.1. PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE - Extrait 7




Plan - PASA1_CSA Diécké / PMT / CSA Diécké_2.1. PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE - Extrait 8




Plan - PASA1_CSA Diécké / PMT / CSA Diécké_2.1. PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE - Extrait 9



Plan - PASA1_CSA Diécké / PMT / CSA Diécké_2.1. PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE - Extrait 10



Plan - PASA1_CSA Diécké / PMT / CSA Diécké_2.1. PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE - Extrait 11



PASA1_CSA Diécké / PMT / CSA Diécké_2.1. PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE_vue en plan

Liste des non-conformités

N°	■	INTITULÉ	ÉTAT
164		Pas d'étanchéité dalle terrasse + raccordement mur/plancher non conforme - infiltrations d'eau et risques de dommages à venir sur l'ouvrage : à corriger	À corriger
165		Tôles et gouttières non conformes - qualité et épaisseur insuffisante (0,5 posé vs. 0,65 mm dans le marché)	À corriger
166		Généralités : étiquetage coffrets électriques	À corriger
171		Extincteurs manquants	À corriger

[illegible]

REPUBLIQUE DE GUINEE <i>Trouel - Justin - Soléjé</i> MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ORDONNATEUR DU FOND EUROPEEN DE REGION DEVELOPPEMENT PROGRAMME D'APUII A LA SAKTE (P.A.S.) UNION EUROPEENNE 10ème Fide MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES MINISTRE DE LA SAKTE DINA Sarl	CONSTRUCTION ET REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES SANITAIRES DANS LA REGION ADMINISTRATIVE DE N'ZEREKORE Réhabilitation du HP de Yomou, CSA de Diéké et Construction des DPS de Lola et Beyla	ENTREPRISE AFRICA-GERMANY Sarl Immeuble Younkara (2ème Etage), BP: 2625, Plateaux, Kala, Conakry E-mail: africaGermany11@gmail.com Téléphones: +224 622 983 780/ 622 615 234	Types d'Ouvrage: Plateau Medico-Technique Types de Plan: Vue en Plan	Dessiné par Ing: MANIMOU, Y Ing: SOUMOURA François Pelele	Vérification Ing: KOLIE Nyanga Ing: KOLIE Bonface	Mission de Contrôle DINA Sarl	Echelle 1/10	N° Doc 001	Indice B
Phasage: Phase d'ouvrage: Phase d'usage: Phase d'usage médical:							Forme de Page: A3	Date Juin 2018	

PASA1_CSA Diécké / Hospitalisation / CSA Diécké_2.2. Hospitalisation_façades**Liste des non-conformités**

N°		INTITULÉ	ÉTAT
71		Généralités : absence grillages anti animaux - à poser	À corriger
72		Regards trop bas par rapport au sol problème d'infiltration des eaux de pluie - saturation fosses - à corriger	À corriger
73	X	Traitement joint à reprendre	À corriger
74	X	Fissure à corriger	À corriger
75		Fissure à corriger	À corriger
77	X	Fissure à traiter et peinture à reprendre	À corriger
78	X	Traitement joint dilatation à reprendre	À corriger
167		Tôles et gouttières non conformes - qualité et épaisseur insuffisante (0,5 posé vs. 0,65 mm dans le marché)	À corriger

Photographies des non-conformités



73

Traitement joint à reprendre



74

Fissure à corriger



77


Fissure à traiter et peinture à reprendre



78

Traitement joint dilatation à reprendre

Plan - PASA1_CSA Diécké / Hospitalisation / CSA Diécké_2.2. Hospitalisation_façades















PASA1_CSA Diécké / Hospitalisation / CSA Diécké_2.2. Hospitalisation

Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
79	X	Porte va et vient à reprendre	À corriger
80	X	Pose luminaire	À corriger
82	X	Finition mur à reprendre	À corriger
83		Généralités : circuit alimentation en eau à reprendre	À corriger
84		Généralités : finitions paillasse à reprendre	À corriger
104	X	Finition mur à reprendre	À corriger
87	X	Brasseur d'air manquant x1	À corriger
88		Brasseur d'air manquant x1	À corriger
89	X	Fissure à corriger	À corriger
90		Brasseur d'air manquant x1	À corriger
91		Brasseur d'air manquant x1	À corriger
92	X	Carreau à changer	À corriger
94	X	Réglette manquante	À corriger
95	X	Finition pièce à reprendre : enduit et peinture	À corriger
96	X	Porte manquante	À corriger
99	X	Fixation brasseur d'air	À corriger
100	X	Poignée manquante	À corriger
101	X	Fixation brasseur d'air	À corriger
102	X	Finition interrupteur	À corriger
103	X	Finition plafond	À corriger
104		Brasseur d'air manquant x1	À corriger
105		Brasseur d'air manquant x1	À corriger
107	X	Raccordement évier	À corriger
108		Brasseur d'air manquant x1	À corriger
110		Généralités : réglage fermetures menuiseries	À corriger
111		Brasseur d'air manquant x1	À corriger
112		Brasseur d'air manquant x1	À corriger
169		Généralités : étiquetage coffrets électriques	À corriger
170		Extincteurs manquants - à compléter	À corriger

Photographies des non-conformités

 <p>79 Porte va et vient à reprendre</p>	 <p>80 Pose luminaire</p>	 <p>82 Finition mur à reprendre</p>
 <p>85 Finition mur à reprendre</p>	 <p>87 Brasseur d'air manquant x1</p>	 <p>89 Fissure à corriger</p>
 <p>92 Carreau à changer</p>	 <p>94 Réglette manquante</p>	 <p>95 Finition pièce à reprendre : enduit et peinture</p>
 <p>96 Porte manquante</p>	 <p>99 Fixation brasseur d'air</p>	 <p>100 Poignée manquante</p>




101

Fixation brasseur d'air



102

Finition interrupteur



103


Finition plafond




107

Raccordement évier

Plan - PASA1_CSA Diécké / Hospitalisation / CSA Diécké_2.2. Hospitalisations



Plan - PASA1_CSA Diécké / Hospitalisation / CSA Diécké_2.2. Hospitalisation - Extrait 1



PASA1_CSA Diécké / Logement / CSA Diécké_2.3. Logement_façades

Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
135	X	Reprise fuites d'eau en façade	À corriger
146	X	Remontées d'eaux en soubassement : gestion étanchéité	À corriger
147	X	Mise à la terre à reprendre	À corriger
148	X	Remontées d'eau en soubassement + fuite d'eau dans les murs : à corriger	À corriger
168		Tôles et gouttières non conformes - qualité et épaisseur insuffisante (0,5 posé vs. 0,65 mm dans le marché) : à changer	À corriger

Photographies des non-conformités



135

Reprise fuites d'eau en façade



146

Remontées d'eaux en
soubassement : gestion
étanchéité



147


Mise à la terre à reprendre



148

Remontées d'eau en
soubassement + fuite d'eau dans
les murs : à corriger

Plan - PASA1_CSA Diécké / Logement / CSA Diécké_2.3. Logement_façades



PASA1_CSA Diécké / Logement / CSA Diécké_2.3. Logement_R+1


Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
129		Généralités : peinture à reprendre nettoyage coulures à gratter	À corriger
130	X	Infiltrations d'eau à régler	À corriger
132		Forme de pente douche non conforme : à corriger	À corriger
133	X	Finition des interrupteurs à corriger	À corriger
134		Alimentation en eau à régler	À corriger
143	X	Infiltrations d'eau de pluie à la base du mur : corriger	À corriger
144		Finitions pièce : enduit, peinture, nettoyage coulures peinture : corriger et nettoyer	À corriger
145		Finitions pièce : enduit, peinture, nettoyage coulures peinture à reprendre et nettoyer	À corriger

Photographies des non-conformités



Plan - PASA1_CSA Diécké / Logement / CSA Diécké_2.3. Logement_R+1



PASA1_CSA Diécké / Logement / CSA Diécké_2.3. Logement_R+1

Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
152	X	Infiltration d'eau sous fenêtre : traiter joints	À corriger
153		Infiltration d'eau sous fenêtre : traiter joints	À corriger
154	X	Joints faïence à faire au sol	À corriger
155	X	Infiltrations d'eau à corriger	À corriger
156	X	Traces d'humidité sur plafond à corriger	À corriger

Photographies des non-conformités



152

Infiltration d'eau sous fenêtre :
traiter joints



154

Joints faïence à faire au sol



155


Infiltrations d'eau à corriger



156

Traces d'humidité sur plafond à
corriger

Plan - PASA1_CSA Diécké / Logement / CSA Diécké_2.3. Logement_R+1



PASA1_CSA Diécké / Logement / CSA Diécké_2.3. Logement_RDC


Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
122	X	Brasseur d'air manquant à poser	À corriger
123		Nettoyage coulures de peinture	À corriger
124		Brasseurs d'airs manquants : à poser	À corriger
126	X	Infiltrations d'eau sous cadres métalliques à traiter	À corriger
127	X	Couper gaine flexible	À corriger

Photographies des non-conformités



Plan - PASA1_CSA Diécké / Logement / CSA Diécké_2.3. Logement_RDC




PASA1_CSA Diécké / Logement / CSA Diécké_2.3. Logement_RDC

Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
136	X	Infiltrations d'eau en plafond venant des sdb à l'étage à traiter	À corriger
137	X	Manque interrupteur à poser	À corriger
138		Brasseur d'air manquant à poser	À corriger
139	X	Dégât des eaux / remontées d'eau à traiter	À corriger
140	X	Fissure à corriger	À corriger
149	X	Raccordement évacuation sdb R+1 à finaliser	À corriger
150	X	Finition des interrupteurs à reprendre	À corriger
151	X	Traces d'humidité en plafond à traiter	À corriger

Photographies des non-conformités



136

Infiltrations d'eau en plafond
venant des sdb à l'étage à traiter



137

Manque interrupteur à poser



139

Dégât des eaux / remontées
d'eau à traiter



140

Fissure à corriger



149

Raccordement évacuation sdb
R+1 à finaliser



150


Finition des interrupteurs à
reprendre




151

Traces d'humidité en plafond à
traiter

Plan - PASA1_CSA Diécké / Logement / CSA Diécké_2.3. Logement_RDC



Plan - PASA1_CSA Diécké / Logement / CSA Diécké_2.3. Logement_RDC -
Extrait 1



PASA1_CSA Diécké / 2.4. Latrines

Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
113		Grillage anti animaux en toiture à poser	À corriger
114	X	Bac collectif manquant à poser	À corriger
115	X	Reprise menuiseries bois	À corriger
116	X	Appareillages étanches non posés	À corriger
117		Bac collectif manquant à poser	À corriger
118		Appareillages étanches non posés : à faire	À corriger
119		Généralités : peinture à reprendre	À corriger
120	X	Finition regard à reprendre	À corriger

Photographies des non-conformités



114

Bac collectif manquant à poser



115

Reprise menuiseries bois



116


Appareillages étanches non posés



120

Finition regard à reprendre

Plan - PASA1_CSA Diécké / 2.4. Latrines



PASA1_CSA Diécké / 2.5. Fosse septique

Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
157	X	Couper fers - valable pour les deux fosses + fonctionnaliser fosses si nécessaire	À corriger
158	X	3 ventilations manquantes, à poser - valable pour les deux fosses	À corriger
Vérification du bon fonctionnement des réseaux d'eaux usées et vannes			À corriger

Photographies des non-conformités



157


Couper fers - valable pour les deux fosses + fonctionnaliser fosses si nécessaire



158

3 ventilations manquantes, à poser - valable pour les deux fosses

Plan - PASA1_CSA Diécké / 2.5. Fosse septique



PASA1_CSA Diécké / 2.6. Tour d'énergie

Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
62	X	Plancher métallique sous château manquant, à installer	À corriger
63	X	Groupe électrogène manquant, à fournir et installer + prévoir formation utilisateurs : puissance selon bilan de puissance site	À corriger
64	X	Chape béton manquante, à poser	À corriger
66	X	Mise à la terre à reprendre	À corriger
67	X	Poignée porte à fixer	À corriger
68		Fuite d'eau sur pompe forage, à réparer/changer. Fonctionnaliser forage.	À corriger
69	X	Finition pièce : enduit, peinture	À corriger
70	X	Interrupteurs non fonctionnels, à réparer	À corriger
162		Paratonnerre et poteau préfabriqué manquants, à part installer	À corriger
176		Extincteurs manquants, à installer	À corriger
177		Étanchéité dalle tour d'énergie à réaliser	À corriger

Photographies des non-conformités



62

Plancher métallique sous
château manquant, à installer



63

Groupe électrogène manquant, à
fournir : puissance selon bilan de
puissance site, installation



64

Chape béton manquante, à poser



66

Mise à la terre à reprendre



67

Poignée porte à fixer



69

Finition pièce : enduit, peinture



70

Interrupteurs non fonctionnels, à
réparer

FACADE

VUE EN PLAN

<p>REPUBLIQUE DE GUINEE Tourel - Joulou - Sillabali</p> <p>MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ORDONNATEUR DU FOND EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT (FED)</p> <p>PROGRAMME D'APPUI A LA SANTE (P.A.S.A)</p> <p><u>Fiancement:</u> UNION EUROPEENNE 10ème FED <u>Maître d'ouvrage:</u> MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES <u>Maître d'œuvre:</u> MINISTRE DE LA SANTE <u>Maître d'œuvre délégué:</u> DINA Sarl</p>	<p>CONSTRUCTION ET REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES SANITAIRES DANS LA REGION ADMINISTRATIVE DE N'ZEREKORE</p> <p>LOT: 4 Réhabilitation du HP de Yomou, CSA de Diécké et Construction des DPS de Lola et Beyla</p>	<p>ENTREPRISE</p> <p>AFRICA-GERMANY Sarl</p> <p>Immeuble Tounkara (2ème Etage), BP: 2625, Manquepas, Kaloum, Conakry E-mail: africagermany11@gmail.com Téléphones: +224 622 983 780/ 622 615 234</p>	<p>Types d'Ouvrage:</p> <p>TOUR D'ENERGIE</p> <p><u>Types de Plan:</u> Detail Tour d'Energie</p>	<p>Dessiné par</p> <p>Ing: MANIMOU, Y</p> <p>Ing: SOUMABRO François Pelele</p>	<p>Vérification</p> <p>Ing: KOLIE Nyanga</p> <p>Ing: KOLIE Boniface</p>	<p>Mission de Contrôle</p> <p>DINA Sarl</p>	<p>Echelle</p> <p>1/25</p> <p><u>Forma de Papier:</u> A3</p>	<p>N° Doc</p> <p>001</p> <p>Indice</p> <p>B</p> <p><u>Date</u> Juillet 2018</p>
---	--	---	--	--	--	--	--	--

PASA1_CSA Diécké / 2.7. Aménagements extérieurs

Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
76	X	Finition chaînage clôture à réaliser	À corriger
121	X	Démonter installations de chantiers	À corriger
163		Généralités : reprise fissures sur clôture	À corriger
Drainage eaux de pluie dans la cour			À corriger

Photographies des non-conformités



76

Finition chaînage clôture à réaliser



121

Démonter installations de chantiers