

**BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS**  
GEP NORMANDIE  
190 rue François Jacob  
CS 80534  
76235 ISNEAUVILLE CEDEX

**A l'attention de DIR Nord-Ouest**  
97 boulevard de l'Europe  
  
76175 ROUEN CEDEX

## Compte rendu de visite

**Date de visite :**

Le 14/02/2024

**Identification de l'immeuble bâti :**

CEI GONFREVILLE - GEP

Lieu dit les Paturages

76700 GONFREVILLE L ORCHER

**Donneur d'ordre :**

Nom :

DIR Nord-Ouest

Adresse :


97 boulevard de l'Europe

76175 ROUEN CEDEX

**Référence du compte-rendu :** 21255697/CRV/1-9TXC9-39

**Rédigé le :** 14/02/2024

**Date d'émission du rapport :** 14/02/2024




**Référence du programme de travaux :**

N° réalisé le par

**Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage :**

Nom	Prénom	Fonction	Compétence
MOREL	Christophe	Diagnosticteur immobilier	Certificat de compétence n°13237637 obtenu le 25 mars 2022 établi par Bureau Veritas Certification 9 cours du triangle 92937 PARIS LA DEFENCE CEDEX valable jusqu'au 24 mars 2029

**Signataire(s) du compte rendu :**

Nom	Prénom	Fonction	Compétence	Signature
MOREL	Christophe	Diagnosticteur immobilier	Certificat de compétence n°13237637 obtenu le 25 mars 2022 établi par Bureau Veritas Certification 9 cours du triangle 92937 PARIS LA DEFENCE CEDEX valable jusqu'au 24 mars 2029	

## Sommaire

1. Objet du document	3
2. Nombre de prélèvement pour analyse(s)	4

## **1. Objet du document**

Le cas échéant, il vise à informer le donneur d'ordre :

- des moyens d'accès qui requièrent un outillage et/ou une compétence spécifique qu'il doit mettre en œuvre,
- des investigations approfondies qui requièrent un outillage et/ou une compétence spécifique qu'il doit réaliser,
- de tout aléas rencontrés lors de la visite devant être porté à sa connaissance,
- des prélèvements pour analyses effectués lors du repérage.

Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, sans action du donneur relative aux actions demandées par l'opérateur de repérage, un pré-rapport sera établi.

## 2. Nombre de prélèvement pour analyse(s)

15 échantillon(s) devant faire l'objet d'analyse(s) en laboratoire a (ont) été réalisé(s) lors du repérage.

Localisation	Famille d'ouvrage	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Description	N°Prel
Rez de Chaussée -> Sanitaire	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	ciment, Gris	9
Rez de Chaussée -> Sanitaire	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	ciment, Gris	10
Rez de Chaussée -> Sanitaire	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	ciment, Gris	11
Rez de Chaussée -> Sanitaire	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	peinture, Blanc	12
Rez de Chaussée -> Sanitaire	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	peinture, Blanc	13
Rez de Chaussée -> Sanitaire	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	bande, Blanc	14
Rez de Chaussée -> Sanitaire	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	bande, Blanc	15
Rez de Chaussée -> Vestiaire Atelier	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	ciment, Gris	1
Rez de Chaussée -> Vestiaire Atelier	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	ciment, Gris	2
Rez de Chaussée -> Vestiaire Atelier	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	ciment, Gris	3
Rez de Chaussée -> Vestiaire Atelier	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	peinture, Blanc	4
Rez de Chaussée -> Vestiaire Atelier	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	peinture, Blanc	5
Rez de Chaussée -> Vestiaire Atelier	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	fibreuse, Jaune	6
Rez de Chaussée -> Vestiaire Atelier	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	ciment, Gris	7
Rez de Chaussée -> Vestiaire Atelier	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	ciment, Gris	8



## Bon de commande d'ANALYSES

<b>Date:</b>	14/02/2024	
<b>Adresse de livraison:</b>		<b>Destinataire:</b>
GEP NORMANDIE		eurofins
190 rue François Jacob	<b>Adresse de facturation:</b>	557, route de Noyelles
CS 80534	Bureau Veritas Exploitation SAS	P.A. du Pommier
76235 ISNEAUVILLE CEDEX	Groupe Bureau Veritas	62110 HENIN-BEAUMONT
	BP80005	
	59718 LILLE CEDEX 9	

### COORDONNEES:

<b>Expéditeur et valideur:</b>	Christophe MOREL
<b>Prélèvement effectué par :</b>	Christophe MOREL

### REFERENCES:

<b>N° de commande:</b>	15100797868/21255697/S1/4/1_21255697/2/2
(à rappeler obligatoirement sur toute facture)	
<b>Bon de commande:</b>	21255697/S1/4/1_BDC
<b>Intervention:</b>	21255697/S1/4

**Au total 15 échantillons doivent faire l'objet d'analyses.**

**Mode PV retour attendu : PV Retour Global**

Sauf éventuelles conditions particulières, l'acceptation de la commande des fournitures ou services ci-après désignés entraîne l'adhésion aux conditions générales d'achats de BUREAUX VERITAS - Règlement à 60 jours date de facture par virement.

Le rapport fourni avec le logo COFFRAC devra mentionner clairement les techniques d'analyses, les valeurs des coefficients de désorption, les valeurs de blanc, les quantités de polluants dosés, les contrôles qualité, les résultats et incertitudes absolues associées.

**\* Pour indication :**

Les délais pouvant apparaître dans la colonne « Délai » sont en jours ouvrés et ne tiennent pas compte des jours fériés.

Echantillons						
Référence échantillon	Date envoi des échantillons	Localisation	N° couche / nbe de couche	Matériau / Produit	Aspect	Analyse
P1 (BV3JW5148)	14/02/2024	Rez de Chaussée -> Vestiaire Atelier	1 / 1	Colles de carrelage	ciment	eurofins_nord -> Near Shore -> NORMAL Europe 5J
P2 (BV3JW5149)	14/02/2024	Rez de Chaussée -> Vestiaire Atelier	1 / 1	Colles de plinthe	ciment	eurofins_nord -> Near Shore -> NORMAL Europe 5J
P3 (BV3JW5150)	14/02/2024	Rez de Chaussée -> Vestiaire Atelier	1 / 1	Colles de faïence	ciment	eurofins_nord -> Near Shore -> NORMAL Europe 5J
P4 (BV3JW5151)	14/02/2024	Rez de Chaussée -> Vestiaire Atelier	1 / 1	Peintures décoratives	peinture	eurofins_nord -> Near Shore -> NORMAL Europe 5J
P5 (BV3JW5152)	14/02/2024	Rez de Chaussée -> Vestiaire Atelier	1 / 1	Peintures décoratives	peinture	eurofins_nord -> Near Shore -> NORMAL Europe 5J
P6 (BV3JW5153)	14/02/2024	Rez de Chaussée -> Vestiaire Atelier	1 / 1	Plaques (Liste A)	fibreux	eurofins_nord -> Near Shore -> NORMAL Europe 5J
P7 (BV3JW5154)	14/02/2024	Rez de Chaussée -> Vestiaire Atelier	1 / 1	Colles de carrelage	ciment	eurofins_nord -> Near Shore -> NORMAL Europe 5J
P8 (BV3JW5155)	14/02/2024	Rez de Chaussée -> Vestiaire Atelier	1 / 1	Colles de carrelage	ciment	eurofins_nord -> Near Shore -> NORMAL Europe 5J
P9 (BV3JW5156)	14/02/2024	Rez de Chaussée -> Sanitaire	1 / 1	Colles de carrelage	ciment	eurofins_nord -> Near Shore -> NORMAL Europe 5J
P10 (BV3JW5157)	14/02/2024	Rez de Chaussée -> Sanitaire	1 / 1	Colles de plinthe	ciment	eurofins_nord -> Near Shore -> NORMAL Europe 5J

Echantillons						
Référence échantillon	Date envoi des échantillons	Localisation	N° couche / nbe de couche	Matériau / Produit	Aspect	Analyse
P11 (BV3JW5158)	14/02/2024	Rez de Chaussée -> Sanitaire	1 / 1	Colles de faïence	ciment	eurofins_nord -> Near Shore - > NORMAL Europe 5J
P12 (BV3JW5159)	14/02/2024	Rez de Chaussée -> Sanitaire	1 / 1	Peintures décoratives	peinture	eurofins_nord -> Near Shore - > NORMAL Europe 5J
P13 (BV3JW5160)	14/02/2024	Rez de Chaussée -> Sanitaire	1 / 1	Peintures décoratives	peinture	eurofins_nord -> Near Shore - > NORMAL Europe 5J
P14 (BV3JW5161)	14/02/2024	Rez de Chaussée -> Sanitaire	1 / 1	Bandes calicot	bande	eurofins_nord -> Near Shore - > NORMAL Europe 5J
P15 (BV3JW5162)	14/02/2024	Rez de Chaussée -> Sanitaire	1 / 1	Bandes calicot	bande	eurofins_nord -> Near Shore - > NORMAL Europe 5J