

---

# **ANNEXE 9**

---

**Rapport de visite de sécurité et sûreté**

29/06/2010



# **Village martyr d'Oradour-sur-Glane**

**Visite du 29 juin 2010**

## **Préambule**

Dans le cadre d'une mission en Haute-Vienne, le conseiller sécurité incendie de la direction générale des patrimoines s'est déplacé à Oradour-sur-Glane dans la perspective de réaliser un diagnostic de sécurité du village martyr et de préconiser des mesures de sécurité adaptées et capables d'améliorer le niveau constaté.

## **Participants :**

Madame GRENNERAT, conservatrice du village martyr au service départemental de l'architecture et du patrimoine de la Haute-Vienne ;  
Monsieur WOLLAERT, gardien du site ;  
Monsieur DUCOURET, gardien du site.

La visite a consisté à vérifier les conditions de sécurité pour le public dans le village et les bâtiments. Par ailleurs, une visite des locaux pour le personnel et de l'atelier a été effectuée.

## **Le village martyr**

L'accès au village s'effectue aujourd'hui par le centre de la mémoire édifié par le conseil général. Il existe également deux autres accès au Nord et au Sud réservés aux personnels pour l'exploitation et l'entretien du site. Ces accès permettent également aux services de secours d'accéder au site. Un dernier accès est également possible par le cimetière.

Un travail important d'entretien est réalisé pour maintenir le village dans l'état après le drame et permettre au public de visiter ce site tout en garantissant leur sécurité à l'approche des vestiges qui se dégradent énormément.

Des travaux sont donc régulièrement effectués sur les vestiges et les rues du village.

La sécurité du site est assurée par 3 gardiens et des vacataires en période estivale formés en secourisme . Il est envisagé d'installer un défibrillateur compte tenu du délai d'arrivée des secours. L'emplacement de ce défibrillateur pourrait être à proximité du local des gardiens dans la mesure où il existe déjà un téléphone en ligne directe avec les sapeurs-pompiers.

La mise en place de plans aux accès du site précisant l'emplacement des moyens de secours, du téléphone et du futur défibrillateur permettrait une meilleure information du public en cas d'incident.

## **Le local des gardiens**

Ce local ne reçoit pas de public et répond par conséquent aux conditions du code du travail.

Il existe un registre de sécurité bien tenu à jour pour le suivi des vérifications des installations électriques et des moyens de secours.

Des consignes générales d'organisation et d'appel des secours sont affichées sur un tableau.

## **L'atelier-local du jardinier**

Dans cette ancienne grange, on note la présence d'un local renfermant une cuve à fioul et des bidons d'essence.

Un éclairage anti-déflagrant et un bac de rétention ont été installés.

Des extincteurs appropriés sont disponibles et vérifiés.

L'alimentation électrique est assurée par un tableau électrique vérifié annuellement.

## **Le mémorial**

Aujourd'hui fermé au public, ce mémorial permet de découvrir les objets et mobiliers des disparus.

L'effectif maximum envisageable est de l'ordre de 50 personnes.

Il existe deux sorties qui permettent de garantir l'évacuation du public et un éclairage de sécurité.

En revanche, les installations électriques sont vétustes et demandent une mise en conformité ainsi que l'éclairage de sécurité, notamment la fonction balisage.

Un extincteur à CO<sub>2</sub> est à installer à proximité du tableau électrique. Un dispositif d'alarme d'évacuation autonome est également à installer à l'entrée du mémorial.

Ce bâtiment est à considérer en établissement recevant du public de 5ème catégorie. Pour ce faire, je suggère au conservateur d'adresser au maire, à l'issue de la réalisation des travaux de mise en sécurité et avant réouverture au public, une correspondance précisant :

- la date de réouverture au public ;

- l'effectif (50 personnes maximum) ;
- les mesures de sécurité pour l'accueil du public (ouverture des deux sorties de 1 unité de passage chacune pendant l'accès du public au site) ;
- les travaux réalisés pour la mise en conformité des installations électriques et de l'éclairage de sécurité (le rapport d'un organisme de contrôle après travaux est à joindre à la présente correspondance) ;
- la mise en place d'une alarme d'évacuation et de moyens de secours (extincteur CO2).

Enfin, il est également nécessaire de préciser au maire les mesures envisagées pour améliorer les conditions d'accessibilité des personnes handicapées. Il est, à mon avis, difficile d'envisager l'accès des ces personnes au mémorial enterré. En revanche, une information peut être proposée avec supports photographiques par exemple.

Concernant l'église, une étude pour permettre une meilleure approche des personnes handicapées est également en cours d'étude par la conservatrice.

## **Conclusion**

En conclusion, le site ne présente pas de danger particulier pour le public. La prise en compte des mesures proposées notamment pour le mémorial ainsi que l'accessibilité des personnes handicapées sont de nature à améliorer les conditions de sécurité et d'accès du public.

Enfin, je voudrais souligner l'implication du personnel du service départemental de l'architecture et du patrimoine en charge du village martyr pour préserver ce lieu de mémoire.