



CAF PAS-DE-CALAIS
DESCRIPTIF VITRERIE




BETHUNE					
Désignation	Châssis	Localisation	Face intérieure	Face extérieure	Observations
Vitrerie façade	PVC	Cafétéria	4	4	Face extérieure accessible depuis la terrasse
Vitrerie façade	PVC	RDC et 1er étage	25	49	Accessibilité : perche télescopique
Panneaux vitrés (façade)	PVC	RDC	16	16	
Portes	PVC	SAS	5	5	Accessibilité : à hauteur d'homme
Cloisons	PVC	Accueil	1	1	
TOTAL			52	77	128


Disposition 2D : Plan 2024-05-14 110416




Disposition 2D : Plan 2024-05-14 110546



Disposition 2D : Plan 2024-05-14 110845



Disposition 2D : Plan 2024-05-14 111201



Disposition 2D : Plan 2024-05-14 111428



Disposition 2D : Plan 2024-05-14 111704



Disposition 2D : Plan 2024-05-14 111926



Disposition 2D : Plan 2024-05-14 112033



Disposition 2D : Plan 2024-05-14 112754

